# Véhicules

| Saisie le | Libellé | Description | Compteur |
|---|---|---|---|
| 17/01/2019 07:26 | DEMARRAGE | | 0,00 |
| 27/11/2019 07:14 | TUBE SUR OUTIL HS | ECHAGNE AVEC 1 FLEXIBLE | 0,00 |
| 10/07/2020 06:28 | FEU A ECLATS | INSTALATION DE FEUX A ECLATS | 0,00 |
| 19/07/2022 09:55 | fumée importante et claire qui sortait de l'échappement | DAIG / JOINT DE CULASSE HS | 0,00 |
| 03/10/2018 13:33 | REVSION + 1 FLEXIBLE SUR PINCE | 1 COSSE BATTERIE +<br>1 FILTRE A HUILE MOTEUR<br>1 FILTRE GASOIL<br>1 FILTRE HYDRAULIQUE<br>VIDANGE HYDRAULIQUE<br>VIDANGE MOTEUR<br>GRAISSAGE<br>1 FLEXIBLE SUR VERIN<br>1 FLEXIBLE SUR PINCE<br>2 PNEUS ARIERE A CHANGER - EUROMASTER<br>PRESSION PNEU<br>CONTROLE NIVEAU PONT AVANT | 2 887,00 |
| 11/07/2019 07:55 | HUITE HYDRAULIQUE AR + REVISION | REVISION<br>CHANGEMENT FILTRE HUILE + AIR + GO<br>HUILE 10 W 40 8 L<br>NETOYAGE<br>PRESSION PNEU<br>GRAISSAGE<br>1 GYROPHARE | 3 008,00 |
| 17/07/2019 12:31 | FUITE HYDRAULIQUE + 2 PNEUS | JEU IMPORTANT AXE PORTE OUTIL<br>2 PNEUS HS<br>FUITE HYDRAULIQUE SUR CAPTEUR<br><br>CHANGEMENT 2 AXES.<br>GRAISSAGE.<br>ESSAI. | 3 031,00 |
| 22/06/2020 14:01 | LEVAGE 12 MOIS | LEVAGE 12 MOIS<br>RAPPORT | 3 031,00 |
| 11/06/2020 08:16 | Fuite hydraulique | ECHANGE JOINT SUR DISTIBUTEUR<br>ECHANGE JOINTS DISTRUBUTEUR HYDRAULIQUE<br>NIVEAU HUILE MOTEUR | 3 079,00 |
| 19/08/2020 | Fuite hydraulique sur vérin pince crocodile | Fuite d'huile très importante sur le vérin hydraulique de la pince dite crocodile. Système inutilisable !<br>REPARATION VERIN GOBILLOT | 3 090,00 |
| 19/05/2021 13:44 | CONTROLE LEVAGE | RAPPORT 79535 RAS | 3 169,00 |

| Saisie le | Libellé | Description | Compteur |
|---|---|---|---|
| 19/05/2021 13:45 | REVISION ANNUELLE | REVISION GENERALE<br>MOTEUR + HYDRAULIQUE<br>2 PNEU AR<br>BATTERIE<br>VIDANGE MOTEUR: FILTRE HUILE+GO+AIR+HYDRO<br>MOSE A NIVEAU LIQUIDE BATTERIE+ ECHANGE COSSE BATTERIE<br>FIL DE MASSE<br>BATTERIE EN COMMANDE<br>le 19/06/2021 CHANGEMENT BATTERIE<br>LE 08/07/2021 CHANGEMNT 2 PNEUS AR PAR EUROMASTER | 3 179,00 |
| 15/11/2021 08:56 | CONROLE PERIODIQUE | RAPPORT 83590<br>RAS | 3 222,00 |
| 02/11/2021 | Fuite inconnue | Lors de son utilisation une fuite d'un liquide non identifié se repend au sol. Le véhicule est actuellement immobilisé.<br><br>Merci<br>MISE A NIVEAU DE L'HUILE HYDRAULIQUE 2.5L<br><br>1 FLEXIBLE AU MODELE<br>1 SILENT BLOC<br>Fuite inconnue<br>REPARATION FUITE HYDRAULIQUE<br>ESSAI NETTOYAGE<br>JOINT DE TIRROIR DE DISTRIBUTION HYDRAULIQUE 2 | 3 227,00 |
| 31/01/2022 09:33 | RELEVE D HEURE | | 3 241,00 |
| 01/04/2022 10:49 | FUITE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT / RADIATEUR HS | VIDANGE CIRCUIT REFROIDISSEMENT<br>ECHANGE DU RADIATEUR<br>PURGE DU CIRCUIT<br>ESSAI<br>COURROIE ALTERNATEUR<br>LIQUIDE REFROIDISSEMENT 8L | 3 262,00 |