

N° d'imprimé : **K007695918**

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

31/03/2022

N° DU PROCÈS-VERBAL

22050505

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

30/03/2023

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S002K079

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 9 Rue Gérard Philippe

02430 GAUCHY

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 002K7013

NOM ET PRÉNOM : ROUTIER ALEXIS

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

DC-613-ZZ (F)

31/08/2016

11/12/2008

Marque

Genre

Carrosserie

SCANIA

CAM

BEN AMO

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

VLUP8X40009138169

N3

Type/CNIT

Énergie

b2gb84z45s

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

679867

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées ($\leq 1.50 \text{ m}^{-1}$) :C1: 0.11 m^{-1} C2: 0.11 m^{-1} **Frein de service :**Efficacité globale ($\geq 45\%$) : global: 72%

Efficacité par essieu : E1: 79% E2: 74% E3: 67% E4: 69%

Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 13% E2: 2% E3: 6% E4: 1%**Frein de stationnement :** Efficacité ($\geq 18\%$) : 29%**Frein de secours :**Efficacité globale ($\geq 23\%$) : global: 29%

Efficacité par essieu : E2: 61% E3: 57%

Déséquilibre ($< 30\%$) : E2: 17% E3: 4%**Feux de croisement (-0,5% à -3%) :** G: -0.8% D: -0.6% h: de 0,8 m à 1 m