



Epinal, le 22/02/2021

Benne à chargement latéral DH511AZ

Descriptif

181.907 km

10.273 h

Véhicule utilisé en simple poste

Châssis Renault

- Aucun défaut

Carrossage Packmat (LABRIE)

- Sortie de bras HS
- Montée descente bras HS
- Panneau tasseur HS
- Diverses fuites hydrauliques : PVG, Pompe hydraulique
- Joints de vérins de compacteur HS
- Flexible alimentation compacteur HS

Le Directeur des services techniques

Christophe CARU

christophe.caru@sicovad.fr