



Epinal, le 22/02/2021

Benne à chargement latéral CM279NT

Descriptif

165.728 km

10.619 h de travail

Véhicule qui a été utilisé en double poste

Châssis Renault

- Aucun défaut

Carrossage Packmat (LABRIE)

- Faisceau électrique HS
- Dysfonctionnement Hydraulique cause faisceau électrique HS
- Diverses fuites hydrauliques : PVG, Pompe Hydraulique

Le Directeur des services techniques

Christophe CARU

christophe.caru@sicovad.fr