



N° d'imprimé : ZB02586169

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		22/08/2022	22008912
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (Avant Droite) 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse (Arrière Droite Supérieur)	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
21/08/2023			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÈMENT : S091Z184			
(9) RAISON SOCIALE controleplus.fr - VILLABE			
(3) COORDONNÉES : SARL CCPLV Square des Brateaux 91100 Villabé			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÈMENT : 091Z7033			
NOM ET PRÉNOM : SIMONEAU MATHIEU			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
CP-828-QP (F)	20/06/2017	09/01/2013	
Marque	Genre	Carrosserie	
IVECO	VASP	BOM	
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	
WJME2NN100C255586		N3	
Type/CNIT		Énergie	
TE2N33E2G38		GN	
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
112163			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : A vide		Frein de service :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE :		Efficacité globale (≥ à 50%) : 54%	
Véhicule à moteur de transport de marchandises		Efficacité par essieu : E1 : 74% E2 : 62% E3 : 28%	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :		Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 11% E2 : 6% E3 : 6%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 21%	
PROCÈS-VERBAL N° :		Frein de secours : indépendance des circuits	
DATE :		Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -2.1% D : -2.0% h : <0.8m	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :	
		Bennes à ordures ménagères	