



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE LOURD

N° d'imprimé : **K005029694**

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

## INFORMATIONS RELATIVES AU CONTRÔLE

NATURE DU CONTRÔLE : **VTP**  
 DATE DU CONTRÔLE : **05/07/2016**  
 N° DU PROCÈS VERBAL : **16006902**

## INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : \_\_\_\_\_ DATE : \_\_\_\_\_  
 N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION : \_\_\_\_\_

## IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : **S026K109**  
 RAISON SOCIALE : **AUTO BILAN FRANCE**  
 ADRESSE : **200 allée de l'Hermitage  
 ZI Sud  
 26300 BOURG DE PEAGE**

## IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : **SAPET JULIEN**  
 N° D'AGRÈMENT : **026Z7007**  
 SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
8969 XH 26 (F)	02/08/2006	02/08/2006
Genre	Marque	Type
VASP	IVECO	TA1V2732P38
N° de série	Énergie	
WJMA1VM0004310214	GO	
Kilométrage au compteur	Carrosserie	
189741	BOM	

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AU VÉHICULE

ÉTAT DE CHARGE : **A vide** CATÉGORIE : **VM-TMA**  
 VÉHICULE ASSOCIÉ :

## PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

NOM : **COMMUN COMMUNES CANTON BORG DE PEAG**  
 ADRESSE : **ROUTE DU BARRAGE PIZANCON  
 26300 CHATUZANGE LE GOUBET**

## RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

RÉSULTAT : **A - Véhicule accepté**DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE : **05/07/2017**

Numéro de la vignette pare-brise en cas  
 de visite technique favorable : **K005029694**

## OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES RELEVÉS LORS DU CONTRÔLE

Document présenté : Certificat d'immatriculation

- 0.1.1.4.10. CERTIFICAT D'IMMATRICULATION : A renouveler
- 1.2.1.4.3. RESERVOIR DE FREIN : Défaut d'épreuve Tous
- 1.4.1.1.3. DISQUE DE FREIN : Détérioration Essieu 1 Droit Gauche
- 4.2.4.1.2. FEU ROUGE ARRIERE : Détérioration Gauche
- 4.2.4.4.5. FEU ROUGE ARRIERE : Asymétrie Droit Gauche
- 4.2.8.2.1. FEU DE BROUILLARD ARRIERE : Non fonctionnement Gauche
- 5.1.11.2.2. AXE DE RESSORT : Jeu anormal Essieu 1 AR Droit Gauche
- 6.1.3.1.5. TRAVERSE : Corrosion superficielle AV AR Droit Gauche
- 6.2.17.1.3. ANTI-PROJECTION : Détérioration Essieu 2 Droit Gauche
- 7.3.4.4.9. CHRONOTACHYGRAPHE, COMPTEUR KILOMETRIQUE : Visite chronotachygraphe obligatoire, sauf dérogation
- 8.1.1.1.2. MOTEUR : Fuite
- 8.2.1.1.2. CIRCUIT DE CARBURANT : Défaut d'étanchéité AV Droit

## MESURES

## Efficacité du frein de service et du frein de secours :

Service : E1: 69% E2: 54%  
 global : 59%

Secours : indépendance des circuits

## Déséquilibre du frein de service et du frein de secours :

Service : E1: 3% E2: 11%

Secours : indépendance des circuits

Efficacité du frein de stationnement : 25%

Rabattement des feux de croisement : G: -1,7% D: -1,2% h: &lt; 0,8 m

## Essais d'opacité des fumées :

C1: &lt;0,50 m-1 C2: &lt;0,50 m-1