

Pièce	Surface	Niveau
Entrée	5,64 m²	1er étage
Chambre	16,47 m²	1er étage
Salle d'eau	6,01 m²	1er étage
Pièce Rangement	7,64 m²	1er étage
WC	1,37 m²	1er étage
Salon Cuisine	49,50 m²	1er étage
Dégagement Chambre	2,34 m²	1er étage
Chambre	16,16 m²	1er étage
WC	1,81 m²	1er étage
Salle d'eau	5,24 m²	1er étage
WC	1,87 m²	Rez-de-chaussée
Dégagement	11,95 m²	Rez-de-chaussée
Chambre	20,56 m²	Rez-de-chaussée
Salle d'eau	8,03 m²	Rez-de-chaussée
Chambre	20,82 m²	Rez-de-chaussée
Cuisine	14,93 m²	F2 Rez de Chaussée
Séjour	20,08 m²	F2 Rez de Chaussée
Chambre	15,00 m²	F2 Rez de Chaussée
Salle de bains	8,40 m²	F2 Rez de Chaussée
Hall	5,09 m²	F2 Rez de Chaussée
Chambre	16,80 m²	F2 Rez de Chaussée

Surface pondérée 255,71 m²

Dépendance	Surface	Niveau
Cave	9,02 m²	Rez-de-chaussée
Terrasse	52,50 m²	1er étage
Terrasse Piscine	54,00 m²	1er étage
Garage Couvert	45,00 m²	

Abri extérieur	60,00 m²	
Piscine	31,50 m²	

Description du bien

Année d'achèvement	2002
Epoque de construction	de 1992 à 2010
Gros oeuvre	Maçonnerie sous enduit
Toiture	tuiles mécaniques
Cloisons	Placo plâtre
Huisseries extérieures	aluminium et PVC
Menuiseries intérieures	alvéolaire
Revêtements sols	carrelage
Revêtements murs	Peintures et faïences
Revêtements plafonds	peinture
Liaison entre niveaux	Escalier
Nombre de niveaux habitables	2
Nombre de pièces	11

Description des équipements du bien

Chauffage	Non , type : non déterminé
Eau chaude	Oui, type : cumulus
Cuisine équipée et/ou aménagée	Non
Assainissement	Oui
Nombre de WC	5
Nombre de salle d'eau / de bains	4
Pas de sous-sol	Oui
Dispositifs de sécurité	non déterminé
Dispositifs anti-incendie	Aucun
Fibre / Internet	Non déterminé

Commentaires

Bien ayant subi des dégradations sur l'étage et le RDC. Travaux à prévoir.