



## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **K008102030**

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

18/01/2023

N° DU PROCÈS-VERBAL

23029035

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/07/2023

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S078K223

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : Avenue des Frère Lumières  
ZI Trappes Elancourt  
78190 TRAPPES

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 072K7014

NOM ET PRÉNOM : DESPRES GERMAIN

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et  
pays

341 FLY 92 (F)

Date  
d'immatriculation

30/01/2008

Date de 1ère mise en  
circulation

30/01/2008

Marque

BOVA

Genre

TCP

Carrosserie

CAR

(1) N° dans la série du type (VIN)

XL9AA12R733003712

(5) Catégorie internationale

M3

Type/CNIT

F2A12RE5A1

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

258518

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : A vide

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule de transport en commun de personnes

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DÉFAILLANCES MINEURES :**

- 0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles
- 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
- 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 1)
- 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (Avant Droite, Avant Gauche)
- 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Avant Droite Gauche)
- 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Arrière Latéral Inférieur)
- 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant Droite)
- 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (Avant Droite)
- 7.1.2.b.1. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée (Latéral Gauche)
- 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important  
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0C01 P0C07

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

**Opacité des fumées ( $\leq 3.00 \text{ m}^{-1}$ ) :**C1:  $< 0.10 \text{ m}^{-1}$  C2:  $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ **Frein de service :**Efficacité globale ( $\geq 50\%$ ) : global: 60%

Efficacité par essieu : E1: 72% E2: 54%

Déséquilibre ( $< 20\%$ ) : E1: 25% E2: 2%**Frein de stationnement :** Efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 28%**Frein de secours :**

Efficacité par essieu : indépendance des circuits

**Feux de croisement (-0,5% à -3%) :** G: -1.6% D: -0.5% h: de 0,8 m à 1 m**Feux de brouillard avant (-1% à -3,5%) :** G: -0.1% D: -0.6%**État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :**

Véhicules de transport en commun de personnes