

KM6036

N° Immatriculation Date de 1^{ère} immatriculation

A. CP-089-QQ B 09/01/2013

C.1 SUEZ RV ILE DE FRANCE

C.4a EST LE PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

C.4.1

C.3

19 RUE EMILE DUCLAUX

92150 SURESNES

D.1 IVECO

D.2 TE2N33E2G38

D.2.1

D.3 AD260S33Y/PS CNG

E. WJME2NN100C255389

F.1 27000 F.2 26000

F.3 29500

G 15336 G.1 15261

J N3 J.1 VASP

J.2

J.3 BOM

K P 0301-10-01

P.1 7790 P.2 243

P.3 GN

P.6 27

Q S.1 3

S.2

U.1 89

U.2 1500 V.7

V.9 0555*0874K

X.1 VISITE AVANT LE 14/03/2018

Y.1 0 Y.2 0

Y.3 0 Y.4 0

Y.5 2.76 Y.6 2.76

Pour le ministre et par délégation,
Le sous-directeur de l'action interministérielle

Ludovic GUILLAUME

H

I 20/06/2017

Z.1 RALENTISS. +PTAC/PTRA + 250 KG KG

Z.2

Z.3

Z.4

Certificat d'immatriculation

COUPON DÉTACHABLE

CP-089-QQ 20/06/2017

2017CU22642

WJME2NN100C255389

IVECO

SUEZ RV ILE DE FRANCE



2M04223553213


CRFRACPO89QQOWJME2NN100C25538981301092VASP<<
BOM<IVECO<<<<<<<<<<<<<<<<AD260S33YPS<C2017CU2264204

IMPRIMERIE NATIONALE - OF42355 - CERTIFICAT D'IMMATRICULATION SV



N° d'imprimé : Z 002152857

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	24/03/2022	22002047
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Favorable		<p>DÉFAILLANCES MINEURES</p> <p>0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme</p> <p>3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (Gauche)</p> <p>4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif défectueux ou endommagé (Avant Gauche Latéral)</p> <p>6.1.3.g.1. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Réservoirs, carters de protection détériorés (Gauche Droite)</p> <p>6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Droite Essieu 1 Supérieur)</p> <p>8.2.12.d.1. ÉMISSIONS DES MOTEURS À ALLUMAGE COMMANDÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important</p> <p>Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0420</p>
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
23/03/2023		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S091Z186		
(9) RAISON SOCIALE controleplus.fr - LE PLESSIS		
(3) COORDONNÉES : SARL CCPLP 6 rue de la Longue Raie 91220 Le Plessis Pâté		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 091Z7017		
NOM ET PRÉNOM : NGO DINH DUC		
SIGNATURE : 		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
CP-089-QQ (F)	20/06/2017	09/01/2013
Marque	Genre	Carrosserie
IVECO	VASP	BOM
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
WJME2NN100C255389	N3	
Type/CNIT	Énergie	
TE2N33E2G38	GN	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
114939		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
ÉTAT DE CHARGE : A vide		<p>Frein de service :</p> <p>Efficacité globale (≥ à 50%) : 64%</p> <p>Efficacité par essieu : E1 : 84% E2 : 70% E3 : 36%</p> <p>Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 1% E2 : 5% E3 : 3%</p> <p>Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 26%</p> <p>Frein de secours : indépendance des circuits</p> <p>Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -1.4% D : -1.9% h : <0.8m</p> <p>État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :</p> <p>Bennes à ordures ménagères</p>
CATÉGORIE DU VÉHICULE :		
Véhicule à moteur de transport de marchandises		
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		