



Epinal, le 22/02/2021

## Benne à chargement latéral CV388GM

### Descriptif

\*\*\*\*\*

149.122 km

Nombre d'heure : indéterminé, absence de compteur horaire – 10.000 heures environ (valeur indicative, non garantie)

Véhicule qui a été utilisé en double poste

Châssis DAF

- Défaut alerte système tuyau d'échappement
- Batteries HS

Carrossage Packmat (LABRIE)

- Compacteur fonctionne par intermittence
- Panneau tasseur HS
- Diverses fuites hydrauliques : PVG, Pompe Hydraulique

\*\*\*\*\*

Le Directeur des services techniques

Christophe CARU

[christophe.caru@sicovad.fr](mailto:christophe.caru@sicovad.fr)