K09.08

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE LOURD

N° d'imprimé : **K005393503**

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

INFORMATIONS RELATIVES AU CONTRÔLE

NATURE DU CONTRÔLE : **CV**

DATE DU CONTRÔLE : **14/03/2017**

N° DU PROCÈS VERBAL : **17055862**

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S045K103

RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

ADRESSE : RUE DES CHANTEMELLES
ZAC DES VARANNES

45140 INGRE

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : BLANCHARD VINCENT

N° D'AGRÉMENT : 045K7026

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
3836 WV 45 (F)	07/04/1999	07/04/1999

Genre	Marque	Type
VASP	RENAULT	40ACJ2A36

N° de série	Énergie
VF640ACJ000002636	GO

Kilométrage au compteur	Carrosserie
178554	VOIRIE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AU VÉHICULE

ÉTAT DE CHARGE : En charge CATÉGORIE : VM-TMA

VÉHICULE ASSOCIÉ :

PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

NOM : MAIRIE DE SARAN

ADRESSE :

45770 SARAN

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

RÉSULTAT : **A - Véhicule accepté**

DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE : **06/03/2018**

Numéro de la vignette pare-brise en cas de visite technique favorable : **K005393503**

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : 17055694 DATE : 06/03/2017

N° D'AGRÉMENT DE L'INSTALLATION : S045K103

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES RELEVÉS LORS DU CONTRÔLE

Document présenté : Certificat d'immatriculation

8 1 9 1 2 BOITE VITESSE Défaut d'étanchéité

MESURES

Efficacité du frein de service et du frein de secours :

Service : E1: 80% E2: 63%
global : 70%

Secours : indépendance des circuits

Déséquilibre du frein de service et du frein de secours :

Service : E1: 14% E2: 8%

Secours : indépendance des circuits

Efficacité du frein de stationnement : 31%

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO