VEH - Historique des interventions véhicule

Code FPTGP005					
Immatriculation DJ-082-TS					
N° Inter	Date	Km	Notes	Type	Montant T...
0408180001	18/08/2004	37209	Remplacement fin de course sur vanne d'aspiration.	DIV/Divers	172,74
0408240001	24/08/2004	38435		DIV/Divers	574,15
0409160002	16/09/2004	38435	Changement du capteur capacitif de régulation. SIDES	DIV/Divers	42,00
0501030005	03/01/2005	39735	basculement cabine pour replacement courroie alternateur	DIV/Divers	158,16
0508010003	01/08/2005	41937	Fabrication d'un kit d'aspiration (suivant plan C74623) et peinture du kit. Mise en place du kit (HEP) et commection circuit d'air. RVI SIDES HEP	DIV/Divers	940,99
0508010003	01/08/2005	41937	Fabrication d'un kit d'aspiration (suivant plan C74623) et peinture du kit. Mise en place du kit (HEP) et commection circuit d'air. RVI SIDES HEP	DIV/Divers	2142,04
0508010003	01/08/2005	41937	Fabrication d'un kit d'aspiration (suivant plan C74623) et peinture du kit. Mise en place du kit (HEP) et commection circuit d'air. RVI SIDES HEP	DIV/Divers	416,21
0508100008	10/08/2005	41986	Dépose clapé de fond pour diagnostic clapet HS.	DIV/Divers	36,40
0508230006	23/08/2005	41986	remplacement bielle direction entre levier pendant et levier sur fusee remplacer boite a rotule reglage du braquage et paraléllisme Det R barre d'accouplement RVI suite contrôle technique	DIV/Divers	1201,09
0508240003	24/08/2005	41986		DIV/Divers	419,35
0511290005	29/11/2005	42991	RVI controle charge alternateur et batteries HS remplacement reparation et remise en etat eclairage des coffres controle feux de travail av et ar reparer faisceau ar remplacer phare de travail av refixer tableau de commande	DIV/Divers	824,74
0602020001	02/02/2006	43363	RVI remplacer cde feux detresse inter DetR	DIV/Divers	83,31
0604040004	04/04/2006	0	Lors du remorqauge d'un CCF.	DIV/Divers	291,82
0604240004	24/04/2006	43363	remùise en etat pompe,amorceur,clapet et verin 1 kit pompe,kit amorceur,kit verin et clapet,diverses fournitures,divers ingredients OR:temps:	DIV/Divers	495,00
0605260001	26/05/2006	39990	RVI	DIV/Divers	112,72
0606210004	21/06/2006	44827	replacement centrale clignotante controle capteurs de coffres recherche de panne remplacer 2 capteurs sur rideaux cote droit reparation relais sur beepeur et remise en conformite de la platine fusible essai	DIV/Divers	769,23
0607250005	25/07/2006	43363	Remplacement pneus AR Lourd D&R équilibrage, remplacement valves. Euromaster	DIV/Divers	1155,53
0608230003	23/08/2006	45609		DIV/Divers	436,13
0608230003	23/08/2006	45609		DIV/Divers	83,68
0610240003	24/10/2006	46330	RVI depose et repose tableau de bord puor reparation ligne electrique circuit gyro remplacer connecteur elec et laniere de serrage	DIV/Divers	264,99
0701310006	31/01/2007	46330	HEP montage vanne pilotee tranformation branchement pneumatique et electrique remplacement capteur coffre cote gauche	DIV/Divers	115,50
0708220004	22/08/2007	48952		DIV/Divers	436,13

VEH - Historique des interventions véhicule

0708220004	22/08/2007	48952		DIV/Divers	83,68
0711190003	19/11/2007	49245	recherche de panne,sonde d eau pompe hs,pontage alim provisoire,attente piece OR:temps:2h	DIV/Divers	49,50
0808270001	27/08/2008	50762		DIV/Divers	86,00
0808270001	27/08/2008	50762		DIV/Divers	436,13
0908280002	28/08/2009	52757		DIV/Divers	499,93
0908280002	28/08/2009	52757		DIV/Divers	89,00
1007130019	13/07/2010	54842		DIV/Divers	91,00
1007130019	13/07/2010	54842		DIV/Divers	490,00
1009230018	23/09/2010	55609	remise en etat pompe et amorceur,essais 1 kit pompe,1 kir amorceur,1 poulie amorceur,1 verin ,1 clapet,diverses fournitures et ingredients OR:temps:35h HEP repartion poignee vannes RVI remplacer retro CASTAING rep tonne DOURS PNEUS recreusage pneus arriere CASTAING reparation fuite tonne	DIV/Divers	577,50
1107190007	19/07/2011	56719		DIV/Divers	490,00
1107190007	19/07/2011	56719		DIV/Divers	37,80
1107190007	19/07/2011	56719		DIV/Divers	91,00
1201160005	16/01/2012	56729	controle et remplacement batterie 2 batterie OR:temps:1h	DIV/Divers	16,50
1207120010	12/07/2012	57792		DIV/Divers	527,80
1207120010	12/07/2012	57792		DIV/Divers	0,00
1207120010	12/07/2012	57792		DIV/Divers	94,00
1210040003	04/10/2012	57792	reparation freins devidoir et contacteur vanne pilotée,essais OR:temps:2h30	DIV/Divers	41,25
2014000689	15/05/2014	42992	EUROMASTER retour pneus sur jante permutation et recreusage pneus avant RVI 20/05/2014 remplacement freins avant complet disques et plaquettes	MOST/MA... D OEUVRE SOUS TRAITAN...	87,83
2014000689	15/05/2014	42992	EUROMASTER retour pneus sur jante permutation et recreusage pneus avant RVI 20/05/2014 remplacement freins avant complet disques et plaquettes	FOURST/... SOUS TRAITAN...	3,48
2014000689	15/05/2014	42992	EUROMASTER retour pneus sur jante permutation et recreusage pneus avant RVI 20/05/2014 remplacement freins avant complet disques et plaquettes	FOURST/... SOUS TRAITAN...	554,39
2014000689	15/05/2014	42992	EUROMASTER retour pneus sur jante permutation et recreusage pneus avant RVI 20/05/2014 remplacement freins avant complet disques et plaquettes	MOST/MA... D OEUVRE SOUS TRAITAN...	340,38
2015000778	17/06/2015	60650	DDE remplacement des reservoirs d'air freins et servitude	MOST/MA... D OEUVRE SOUS TRAITAN...	178,00

VEH - Historique des interventions véhicule

2015000778	17/06/2015	60650	DDE remplacement des reservoirs d'air freins et servitude	FOURST/... SOUS TRAITAN...	656,04
2015001614	23/11/2015	61513	changement des batteries.pieces changees pi_eces changees 2 batteries 12v 180ah. bs temps passe 2.30 depannage au cs.	batteries 180a/h	402,52
2015001614	23/11/2015	61513	changement des batteries.pieces changees pi_eces changees 2 batteries 12v 180ah. bs temps passe 2.30 depannage au cs.	DIV/Divers	50,00
2018007750	13/11/2018	63552	depannage au centre d andrest,reparation pneumatique sur PMT par rvi	MOST/MA... D OEUVRE SOUS TRAITAN...	96,00
2018007750	13/11/2018	63552	depannage au centre d andrest,reparation pneumatique sur PMT par rvi	laniere	6,00
2018007750	13/11/2018	63552	depannage au centre d andrest,reparation pneumatique sur PMT par rvi	raccord coude	30,86
2018008115	10/12/2018	65556	chgt des batteries bs temps passe 0.45 mn	FOURST/... SOUS TRAITAN...	15,00
2018008115	10/12/2018	65556	chgt des batteries bs temps passe 0.45 mn	batteie	251,81
2019000986	21/02/2019	63611	Réparation tableau de commande iner cabine (2 tons,gyro,ect),controle divers.Pieces changées plaque ou se trouve les inters et les voyants de commande,15 cosses male,10 cosses femelle,10 rislants,10 vis torxs,1 bombe nettoyant. bs temps passé 4h00	FOURST/... SOUS TRAITAN...	80,00
2019001971	08/04/2019	65556	remise en etat tableau de commande habitacle par castaing	voyant rouge	26,04
2019001971	08/04/2019	65556	remise en etat tableau de commande habitacle par castaing	MOST/MA... D OEUVRE SOUS TRAITAN...	367,50
2019001971	08/04/2019	65556	remise en etat tableau de commande habitacle par castaing	voyant orange	15,62
2019001971	08/04/2019	65556	remise en etat tableau de commande habitacle par castaing	tole alu	5,82
2019001971	08/04/2019	65556	remise en etat tableau de commande habitacle par castaing	port	17,64
2019001971	08/04/2019	65556	remise en etat tableau de commande habitacle par castaing	lampe temoin	6,00
2019001971	08/04/2019	65556	remise en etat tableau de commande habitacle par castaing	voyant vert	10,42
2019005528	12/11/2019	63820	reglage contacteur vanne pilotée SB/ 1 HEURES	DIV/Divers	20,00
2019006104	19/12/2019	63820	remplacement de la bv en echange standard,volant moteur et embrayage,remplacement jointvolant moteur par rvi	kit embrayage	754,27
2019006104	19/12/2019	63820	remplacement de la bv en echange standard,volant moteur et embrayage,remplacement jointvolant moteur par rvi	kit fixation	96,00
2019006104	19/12/2019	63820	remplacement de la bv en echange standard,volant moteur et embrayage,remplacement jointvolant moteur par rvi	huile	93,74
2019006104	19/12/2019	63820	remplacement de la bv en echange standard,volant moteur et embrayage,remplacement jointvolant moteur par rvi	degraissant	9,18
2019006104	19/12/2019	63820	remplacement de la bv en echange standard,volant moteur et embrayage,remplacement jointvolant moteur par rvi	MOST/MA... D OEUVRE SOUS TRAITAN...	1697,40

VEH - Historique des interventions véhicule

2019006104	19/12/2019	63820	remplacement de la bv en echange standard,volant moteur et embrayage,remplacement jointvolant moteur par rvi	boite de vitesse echange standard	7440,00
2019006104	19/12/2019	63820	remplacement de la bv en echange standard,volant moteur et embrayage,remplacement jointvolant moteur par rvi	supplement travaux	651,65
2019006104	19/12/2019	63820	remplacement de la bv en echange standard,volant moteur et embrayage,remplacement jointvolant moteur par rvi	laniere	12,48
2019006104	19/12/2019	63820	remplacement de la bv en echange standard,volant moteur et embrayage,remplacement jointvolant moteur par rvi	bague à levres	46,13
2020000712	12/02/2020	63820	remplacement de la pompe hydraulique de la direction assistée par rvi	pompe hydraulique	405,00
2020000712	12/02/2020	63820	remplacement de la pompe hydraulique de la direction assistée par rvi	MOST/MA... D OEUVRE SOUS TRAITAN...	109,50
2020000712	12/02/2020	63820	remplacement de la pompe hydraulique de la direction assistée par rvi	port	30,00
2020000712	12/02/2020	63820	remplacement de la pompe hydraulique de la direction assistée par rvi	joint torique	8,41
2020000712	12/02/2020	63820	remplacement de la pompe hydraulique de la direction assistée par rvi	degraissant	9,18
2020000712	12/02/2020	63820	remplacement de la pompe hydraulique de la direction assistée par rvi	starmatic	23,40
2020000712	12/02/2020	63820	remplacement de la pompe hydraulique de la direction assistée par rvi	joint	1,93
2020005758	18/11/2020	64310	LA PRISE DE MOUVEMENT NE SE METS PAS PAR MOMENT,L AMORCEUR SE DESACTIVE A L AMORCAGE	RECYCLA...	0,19
2020005758	18/11/2020	64310	LA PRISE DE MOUVEMENT NE SE METS PAS PAR MOMENT,L AMORCEUR SE DESACTIVE A L AMORCAGE	LAMPE	2,59
2020005758	18/11/2020	64310	LA PRISE DE MOUVEMENT NE SE METS PAS PAR MOMENT,L AMORCEUR SE DESACTIVE A L AMORCAGE	MOST/MA... D OEUVRE SOUS TRAITAN...	35,04
2020005758	18/11/2020	64310	LA PRISE DE MOUVEMENT NE SE METS PAS PAR MOMENT,L AMORCEUR SE DESACTIVE A L AMORCAGE	PORTE LAMPE	16,85
2021000232	12/01/2021	64310	IMPOSSIBLE DE METTRE LA POMPE HORS GEL	CAPTEUR CAPACITIF	402,96
2021000232	12/01/2021	64310	IMPOSSIBLE DE METTRE LA POMPE HORS GEL	PORT	18,00
2021000688	02/02/2021	64310	REMPLACEMENT DES BATTERIES	BATTE/B...	20,00
2021001720	22/03/2021	64310	REMPLACEMENT AILERON CHASSIS AVANT/REDRESSAGE SUPPORT DE BAVETTE AVG PAR RVI	RECYCLA...	2,56
2021001720	22/03/2021	64310	REMPLACEMENT AILERON CHASSIS AVANT/REDRESSAGE SUPPORT DE BAVETTE AVG PAR RVI	MOST/MA... D OEUVRE SOUS TRAITAN...	58,50
2021001720	22/03/2021	64310	REMPLACEMENT AILERON CHASSIS AVANT/REDRESSAGE SUPPORT DE BAVETTE AVG PAR RVI	AILERON CHASSIS AVANT GAUCHE	255,62
2021001720	22/03/2021	64310	REMPLACEMENT AILERON CHASSIS AVANT/REDRESSAGE SUPPORT DE BAVETTE AVG PAR RVI	MOST/MA... D OEUVRE SOUS TRAITAN...	49,50

VEH - Historique des interventions véhicule

2021001720	22/03/2021	64310	REMPLACEMENT AILERON CHASSIS AVANT/REDRESSAGE SUPPORT DE BAVETTE AVG PAR RVI	MOST/MA... D OEUVRE SOUS TRAITAN...	36,00
2021001811	25/03/2021	64310	EFFECTATION 2 CALES DE ROUE	CALE DE ROUE	50,74
					30431,17