EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 606006151

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT SANITAIRE	19/10/2019	19 019 209

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

18/10/2020

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S086S011

(9) RAISON SOCIALE : LOUDUN AUTO BILAN AUTOSUR

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 05.49.22.34.58
17 RUE DES ARTISANS
86200 LOUDUN

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 037C1004

NOM ET PRÉNOM : SEVEAU RAPHAEL

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CG-883-KJ (F)	28/10/2015	14/06/2012

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	308

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF34C9HP0CS090504	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10PGTVP001L356	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

271222

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

XXXXXXXX

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante, AVD, AVG.
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour legerement use, AVD, AVG.
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVD, AVG.

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km):	+5.8m/Km			
Dissymétrie suspension (<=30%):	4%		2%	
Forces verticales :	841daN		528daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	295daN	287daN	189daN	213daN
Déséquilibre (<20%):	3%		12%	
Force de freinage (efficacité) :	295daN	287daN	189daN	213daN