ATTESTATION
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

DEKRA

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	24/04/2019	19069012

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/05/2019

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S067K112

(9) RAISON SOCIALE :

(3) COORDONNÉES :

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

NOM ET PRÉNOM :

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
250 ADX 67 (F)	07/01/2003	07/01/2003

Marque	Genre	Carrosserie
IVECO	VASP	BOM

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
WJME2JLJ00C108930	N3

Type/CNIT	Énergie
PE2N2632B	GN

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

218500

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : A vide
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

0.6.6.a.1.	JUSTIFICATIF D'INSPECTION PÉRIODIQUE DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
2.1.3.g.1.	ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (Essieu 1 Avant)
4.2.1.a.1.	ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Dysfonctionnement d'une source lumineuse (Arrière Gauche Latéral)
5.3.2.c.1.	AMORTISSEURS : Protection défectueuse (Essieu 3 Gauche Droite)

DÉFAILLANCES MAJEURES :

1.2.1.b.2.	PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable (Essieu 3 Droite)
5.3.1.a.2.	RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu (Essieu 2 Avant Droite)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Efficacité du frein de service et du frein de secours :
Service (≥ 50%) : global: 53%
Secours (≥ 25%) : indépendance des circuits
Frein de stationnement :
Efficacité (≥ 18%) : 19%
Feux de croisement (-0,5% à -3%) :
G: -1.9% D: -2.2% h: < 0,8 m
État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :
Bennes à ordures ménageres

Attestation délivrée le 30/04/2019

par le réseau Auto Bilan France

DEKRA Automotive SA
RCS Versailles
CS 30584 - 78197 TRAPPES

Tel : 01 30 69 52 00