

## RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société	<b>KEOLIS SANTE NORD GIRONDE du Président WILSON 24700 MONTPON MENESTEROL</b>		
Véhicule	<b>ED-164-SB</b>	Modèle	<b>VIVARO AZUR</b>
Mis en service le	<b>04/07/2016</b>	Marque	<b>Opel</b>
Kilométrage actuel	<b>441 758</b>	N° Série	<b>WOL2F7102GV635315</b>

Du 01/01/2016 au 31/05/2023

Entretien		<b>REVISION 30000KM réalisé le 03/07/2019 à 198 594 kms par NORAUTO</b>		
Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile		1.00	0.00
VID2	Forfait Vidange, filtre à huile		1.00	0.00
VALVE	VALVE		2.00	0.00
EQU	EQUILIBRAGE		1.00	0.00
eu	Pneus		2.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>0.00</b>

Entretien		<b>REVISION 30000KM réalisé le 04/07/2019 à 198 594 kms par NORAUTO</b>		
Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID2	Forfait Vidange, filtre à huile		1.00	119.00
TOTAL	TOTAL FACTURE HT		1.00	0.00
FH	Filtre Habitacle		1.00	0.00
FG	Filtre à Gasoil		1.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>119.00</b>

Entretien		<b>controle technique réalisé le 06/07/2019 à 189 903 kms</b>		
Pièces		Qté.	P.U.	Total
CONT	Controle Général		1.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>0.00</b>

Entretien		<b>Vidange simple réalisé le 30/09/2019 à 215 310 kms par NORAUTO</b>		
Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Vidange		1.00	68.00
FH	Filtre Habitacle		1.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>68.00</b>

Entretien		<b>Vidange simple réalisé le 05/11/2019 à 221 584 kms par NORAUTO</b>		
Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Vidange		1.00	0.00
FLT HUIL	Filtres à Huile		1.00	0.00
BJ	Bouchon de vidange + joint		1.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>0.00</b>

Entretien		<b>REVISION 30000KM réalisé le 25/01/2020 à 241 450 kms par NORAUTO</b>		
Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile		1.00	0.00
FLT AIR	Filtre à Air		1.00	0.00
FLT HAB	Filtre Habitacle		1.00	0.00
FLT GO	Filtre à Gasoil		1.00	0.00
BJ	Bouchon de vidange + joint		1.00	0.00
H 5W40	huile		1.00	0.00

## RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE NORD GIRONDE**  
**du Président WILSON**  
**24700 MONTPON MENESTEROL**

Véhicule <b>ED-164-SB</b>	Modèle <b>VIVARO AZUR</b>
Mis en service le <b>04/07/2016</b>	Marque <b>Opel</b>
Kilométrage actuel <b>441 758</b>	N° Série <b>WOL2F7102GV635315</b>

Du 01/01/2016 au 31/05/2023

VID	Vidange	1.00	0.00	0.00
			<b>Coût total entretien</b>	<b>0.00</b>

### Entretien **REVISION 30000KM réalisé le 29/08/2020 à 285 345 kms par NORAUTO**

Pièces	Qté.	P.U.	Total	
VID	Vidange	1.00	0.00	0.00
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	0.00	0.00
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	0.00	0.00
FLT HAB	Filtre Habitacle	1.00	0.00	0.00
H 5W40	huile	1.00	0.00	0.00
BJ	Bouchon de vidange + joint	1.00	0.00	0.00
ADB	Ad Blue	1.00	0.00	0.00
			<b>Coût total entretien</b>	<b>0.00</b>

### Entretien **Pneumatiques réalisé le 02/10/2020 à 293 402 kms par NORAUTO**

Pièces	Qté.	P.U.	Total	
PNEUS AR	Pneus Arrières	1.00	0.00	0.00
			<b>Coût total entretien</b>	<b>0.00</b>

### Entretien **REVISION 20000KM réalisé le 12/12/2020 à 305 277 kms par NORAUTO**

Pièces	Qté.	P.U.	Total	
VID	Vidange	1.00	0.00	0.00
BJ	Bouchon de vidange + joint	1.00	0.00	0.00
H5W30	huile	1.00	0.00	0.00
			<b>Coût total entretien</b>	<b>0.00</b>

### Entretien **Réparation réalisé le 06/03/2021 à 320 936 kms par NORAUTO**

Pièces	Qté.	P.U.	Total	
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	0.00	0.00
DISAV	Disque AV	1.00	0.00	0.00
PNEUS AV	Pneus Avant	1.00	0.00	0.00
			<b>Coût total entretien</b>	<b>0.00</b>

### Entretien **Réparation réalisé le 23/03/2021 à 324 059 kms par NORAUTO**

Pièces	Qté.	P.U.	Total	
COU	COURROIE	1.00	0.00	0.00
			<b>Coût total entretien</b>	<b>0.00</b>

### Entretien **Vidange simple réalisé le 29/03/2021 à 324 738 kms par NORAUTO**

Pièces	Qté.	P.U.	Total	
VID	Vidange	1.00	0.00	0.00
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	0.00	0.00
H5W30	huile	1.00	0.00	0.00
BJ	Bouchon de vidange + joint	1.00	0.00	0.00

## RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société	<b>KEOLIS SANTE NORD GIRONDE du Président WILSON 24700 MONTPON MENESTEROL</b>		
Véhicule	<b>ED-164-SB</b>	Modèle	<b>VIVARO AZUR</b>
Mis en service le	<b>04/07/2016</b>	Marque	<b>Opel</b>
Kilométrage actuel	<b>441 758</b>	N° Série	<b>WOL2F7102GV635315</b>

Du 01/01/2016 au 31/05/2023

ACC	Kit Accessoires	1.00	0.00	0.00
VID	Vidange	1.00	68.00	68.00
<b>Coût total entretien</b>			<b>68.00</b>	

Entretien	<b>Réparation réalisé le 19/12/2021 à 383 031 kms</b>			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
PLAR	Plaquette Arrière		1.00	0.00
PLAQAV	PLAQUETTES AVANT		1.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>			<b>0.00</b>	

Entretien	<b>REVISION 30000KM réalisé le 29/01/2022 à 391 489 kms</b>			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID2	Forfait Vidange, filtre à huile		1.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>			<b>0.00</b>	

Entretien	<b>Réparation réalisé le 17/02/2022 à 392 391 kms</b>			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
BOITE	BOITE VITESSE		1.00	0.00
EMBR	Changement d'embrayage		1.00	3 827.29
<b>Coût total entretien</b>			<b>3 827.29</b>	

Entretien	<b>Réparation réalisé le 21/02/2022 à 392 424 kms</b>			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
BAT	Batterie		1.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>			<b>0.00</b>	

Entretien	<b>Réparation réalisé le 26/02/2022 à 396 166 kms</b>			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
BIE	BIELETTE BARRE STABILISATRICE		1.00	0.00
BIE	BIELETTE BARRE STABILISATRICE		1.00	0.00
AMORTISSEUR AR	AMORTISSEUR AR		1.00	0.00
AMORT AV	Amortisseur Avant		1.00	0.00
BARRE STAB	Barre Stabilisatrice		1.00	0.00
P	POMPE EAU		1.00	0.00
ES GL	ESSUIS GLACE		1.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>			<b>0.00</b>	

Entretien	<b>Réparation réalisé le 22/03/2022 à 396 945 kms</b>			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
ES GL	ESSUIS GLACE		1.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>			<b>0.00</b>	

Entretien	<b>Réparation réalisé le 16/04/2022 à 401 634 kms</b>			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
	remplacement vitrage avant		1.00	682.25
<b>Coût total entretien</b>			<b>682.25</b>	

## RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société	<b>KEOLIS SANTE NORD GIRONDE du Président WILSON 24700 MONTPON MENESTEROL</b>		
Véhicule	<b>ED-164-SB</b>	Modèle	<b>VIVARO AZUR</b>
Mis en service le	<b>04/07/2016</b>	Marque	<b>Opel</b>
Kilométrage actuel	<b>441 758</b>	N° Série	<b>WOL2F7102GV635315</b>

Du 01/01/2016 au 31/05/2023

**Coût total entretien 682.25**

### Entretien **ENTRETIEN COMPLET (vidange + tous les filtres) réalisé le 03/06/2022 à 410 493 kms**

Pièces	Qté.	P.U.	Total
REVISION	1.00	0.00	0.00
QUARTZ INEO	1.00	0.00	0.00
COLLECTION FILTRE	1.00	0.00	0.00
FILTRE A AIR	1.00	0.00	0.00
FLITRE HABITA	1.00	0.00	0.00
LAVE GLACE	1.00	0.00	0.00
PLAQUETTES AV AR	1.00	0.00	0.00
BIELLETTTE	1.00	0.00	0.00
CONTROLE cablage	1.00	0.00	0.00
pulseur ablitacle	1.00	0.00	0.00
pulseur d'air	1.00	0.00	0.00
ctrl calculateur	1.00	0.00	0.00
ctrl circuit admission	1.00	0.00	0.00
remplace echangeur EGR	1.00	0.00	0.00
regénération FAP	1.00	0.00	0.00
echageur eau	1.00	0.00	0.00
liquide de refroidissement	1.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1.00</b>	<b>2 475.10</b>	<b>2 475.10</b>

**Coût total entretien 2 475.10**

### Entretien **ENTRETIEN INTERMEDIAIRE (vidange simple f à huile) réalisé le 03/12/2022 à 434 323 kms**

Pièces	Qté.	P.U.	Total
vidange intermédiaire	1.00	0.00	0.00
plaquettes AV	1.00	0.00	0.00
ESSUIS GLACES	1.00	0.00	0.00

**Coût total entretien 0.00**

### Entretien **Réparation réalisé le 17/12/2022 à 436 844 kms**

Pièces	Qté.	P.U.	Total
PNEUS AV	1.00	0.00	0.00
PNEUS AR	1.00	0.00	0.00
SILENT BLOC BARRE STABILISATRICE	1.00	0.00	0.00

**Coût total entretien 0.00**

**Coût total des entretiens pour la période du 01/01/2016 au 31/05/2023 7 239.64**