

## RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société	<b>URGENCE 33 d'Eysines 33110 LE BOUSCAT</b>		
Véhicule	<b>DJ 353 YZ</b>	Modèle	<b>NV 400 136CV</b>
Mis en service le	<b>09/09/2014</b>	Marque	<b>NISSAN</b>
Kilométrage actuel	<b>295 640</b>	N° Série	<b>VNVM1F2SC50955979</b>

Du 01/01/2013 au 31/07/2019

Entretien		Réparation réalisé le 11/04/2015 à 11 904 kms par Garage Keolis Santé Canéjan		
Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	15.37	15.37
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	15.33	15.33
H5W30	huile	1.00	5.20	5.20
PLAQ ARR	Plaquettes arrières	1.00	0.00	0.00
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	59.22	59.22
DISQ AR	Disque Arrière	1.00	0.00	0.00
	réglage des porte ar	1.00	0.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>107.96</b>

Entretien		Réparation réalisé le 15/11/2015 à 85 755 kms par Garage Keolis Santé Canéjan		
Pièces		Qté.	P.U.	Total
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	59.22	59.22
PLAQ ARR	Plaquettes arrières	1.00	0.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>59.22</b>

Entretien		Révision 20000KM réalisé le 20/01/2016 à 99 154 kms par Garage Keolis Santé Canéjan		
Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	15.33	15.33
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	59.22	59.22
DISQ AV	Disque Avant	1.00	147.00	147.00
PLAQ ARR	Plaquettes arrières	1.00	0.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>234.39</b>

Entretien		Réparation réalisé le 05/07/2016 à 129 294 kms par Garage Keolis Santé Canéjan		
Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Capteur de pédale a accélérateur	1.00	0.00	0.00
	Joint de porte lateral	1.00	0.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>0.00</b>

Entretien		Réparation réalisé le 19/07/2016 à 132 361 kms par Garage Keolis Santé Canéjan		
Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Tuyau de clim	1.00	0.00	0.00
	tirage a vide	1.00	0.00	0.00
	Recharge de clim	1.00	0.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>0.00</b>

Entretien		Réparation réalisé le 03/08/2016 à 135 006 kms par Garage Keolis Santé Canéjan		
Pièces		Qté.	P.U.	Total
	BLOC COMMANDE	1.00	0.00	0.00

## RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société	<b>URGENCE 33 d'Eysines 33110 LE BOUSCAT</b>		
Véhicule	<b>DJ 353 YZ</b>	Modèle	<b>NV 400 136CV</b>
Mis en service le	<b>09/09/2014</b>	Marque	<b>NISSAN</b>
Kilométrage actuel	<b>295 640</b>	N° Série	<b>VNVM1F2SC50955979</b>

Du 01/01/2013 au 31/07/2019

**Coût total entretien 0.00**

### Entretien Réparation réalisé le 10/08/2016 à 136 215 kms par Garage Keolis Santé Canéjan

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PNEUS AV	Pneus Avant		2.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>0.00</b>

### Entretien Révision 20000KM réalisé le 29/09/2016 à 147 181 kms par Garage Keolis Santé Canéjan

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile		1.00	12.84
H 5W40	huile		1.00	4.29
PLAQ AVANT	plaquettes avant		1.00	59.22
PLAQ ARR	Plaquettes arrières		1.00	0.00
	garniture de porte AVD		1.00	0.00
	REMISE EN ETAT POIGNE DE PORTE AVG		1.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>76.35</b>

### Entretien Réparation réalisé le 23/12/2016 à 162 449 kms par Garage Keolis Santé Canéjan

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	SONDE DE TEMPERATURE D'EAU		1.00	0.00
	Purge du circuit d'eau		1.00	0.00
	Passage ?		1.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>0.00</b>

### Entretien Réparation réalisé le 05/01/2017 à 164 860 kms par Garage Keolis Santé Canéjan

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PBRISSE	Changement de Pare Brise		1.00	0.00
FREIN AR	Frein Arrière		1.00	0.00
JEU ESS GLACE	BALAI ESSUIE GLACE AV		1.00	0.00
	Procedure de contrôle de suspension AR		1.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>0.00</b>

### Entretien Révision 20000KM réalisé le 10/01/2017 à 165 134 kms par Garage Keolis Santé Canéjan

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile		1.00	12.84
H5W30	huile		1.00	5.20
	RESERVOIR		1.00	0.00
	POMPE A CARBURANT		1.00	0.00
	FAISEAU DE POMPE		1.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>18.04</b>

### Entretien Réparation réalisé le 20/01/2017 à 166 666 kms par Garage Keolis Santé Canéjan

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PNEUS AR	Pneus Arrières		1.00	112.02

## RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société	<b>URGENCE 33 d'Eysines 33110 LE BOUSCAT</b>		
Véhicule	<b>DJ 353 YZ</b>	Modèle	<b>NV 400 136CV</b>
Mis en service le	<b>09/09/2014</b>	Marque	<b>NISSAN</b>
Kilométrage actuel	<b>295 640</b>	N° Série	<b>VNVM1F2SC50955979</b>

Du 01/01/2013 au 31/07/2019

PNEUS AR	Pneus Arrières	2.00	112.02	224.04
			<b>Coût total entretien</b>	<b>336.06</b>

<b>Entretien</b>	<b>Réparation réalisé le 08/03/2017 à 174 803 kms par Garage Keolis Santé Canéjan</b>			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
	coussin de suspension AR	1.00	0.00	0.00
	Procédure de controle de suspension	1.00	0.00	0.00
	Remise en etat giro AR	1.00	0.00	0.00
	eCHANGE POIGN2E DE PORTE LATERAL D	1.00	0.00	0.00
			<b>Coût total entretien</b>	<b>0.00</b>

<b>Entretien</b>	<b>Réparation réalisé le 03/04/2017 à 179 700 kms par Garage Keolis Santé Canéjan</b>			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
PLAQ AVANT	plaquettes avant	2.00	59.22	118.44
PLAQ ARR	Plaquettes arrières	2.00	0.00	0.00
DISQ AR	Disque Arrière	1.00	0.00	0.00
PNEUS AV	Pneus Avant	2.00	0.00	0.00
			<b>Coût total entretien</b>	<b>118.44</b>

<b>Entretien</b>	<b>Réparation réalisé le 13/04/2017 à 181 921 kms par Garage Keolis Santé Canéjan</b>			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
	remise en etat dixation de broncard	1.00	0.00	0.00
			<b>Coût total entretien</b>	<b>0.00</b>

<b>Entretien</b>	<b>Révision 20000KM réalisé le 11/05/2017 à 189 742 kms par Garage Keolis Santé Canéjan</b>			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
H5W30	huile	1.00	5.20	5.20
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	15.37	15.37
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	15.33	15.33
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	28.28	28.28
	Remise en etat marche pied	1.00	0.00	0.00
			<b>Coût total entretien</b>	<b>77.02</b>

<b>Entretien</b>	<b>Réparation réalisé le 07/06/2017 à 196 068 kms par Garage Keolis Santé Canéjan</b>			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	59.22	59.22
PLAQ ARR	Plaquettes arrières	1.00	0.00	0.00
	PLAFONIER CENTRALE	1.00	0.00	0.00
	SUPPORT DE GIRO ARG	1.00	0.00	0.00
			<b>Coût total entretien</b>	<b>59.22</b>

<b>Entretien</b>	<b>Révision 20000KM réalisé le 01/08/2017 à 209 219 kms par Garage Keolis Santé Canéjan</b>			
Pièces		Qté.	P.U.	Total

## RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société	<b>URGENCE 33 d'Eysines 33110 LE BOUSCAT</b>		
Véhicule	<b>DJ 353 YZ</b>	Modèle	<b>NV 400 136CV</b>
Mis en service le	<b>09/09/2014</b>	Marque	<b>NISSAN</b>
Kilométrage actuel	<b>295 640</b>	N° Série	<b>VNVM1F2SC50955979</b>

Du 01/01/2013 au 31/07/2019

FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
H 5W40	huile	1.00	4.29	4.29
PLAQ ARR	Plaquettes arrières	1.00	0.00	0.00
PNEUS AV	Pneus Avant	1.00	0.00	0.00
	GLACE DE RETRO D	2.00	0.00	0.00
	POIGNET DE PORTE LATERAL D	1.00	0.00	0.00
	DISQUES ET PLAQUETTES AV	2.00	0.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>17.13</b>

**Entretien Réparation réalisé le 27/09/2017 à 220 858 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces	Qté.	P.U.	Total
COMPTEUR DE REGIME MOTEUR		1.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>			<b>0.00</b>

**Entretien Réparation réalisé le 10/10/2017 à 223 225 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces	Qté.	P.U.	Total
PLAQ ARR		1.00	0.00
		1.00	0.00
		1.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>			<b>0.00</b>

**Entretien Révision 20000KM réalisé le 09/11/2017 à 227 777 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces	Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL		1.00	12.84
H5W30		1.00	5.20
JEU ESS GLACE		1.00	0.00
		1.00	0.00
		1.00	0.00
PBRISE		1.00	0.00
		1.00	0.00
		1.00	0.00
		1.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>			<b>18.04</b>

**Entretien Réparation réalisé le 26/01/2018 à 208 090 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces	Qté.	P.U.	Total
PNEUS AR		2.00	112.02
BAT		1.00	152.00
<b>Coût total entretien</b>			<b>376.04</b>

**Entretien Révision 20000KM réalisé le 07/03/2018 à 247 719 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces	Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL		1.00	12.84
H5W30		1.00	5.20

## RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société	<b>URGENCE 33 d'Eysines 33110 LE BOUSCAT</b>		
Véhicule	<b>DJ 353 YZ</b>	Modèle	<b>NV 400 136CV</b>
Mis en service le	<b>09/09/2014</b>	Marque	<b>NISSAN</b>
Kilométrage actuel	<b>295 640</b>	N° Série	<b>VNVM1F2SC50955979</b>

Du 01/01/2013 au 31/07/2019

PNEUS AR	Pneus Arrières	2.00	112.02	224.04
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	59.22	59.22
PLAQ ARR	Plaquettes arrières	1.00	0.00	0.00
JEU ESS GLACE	BALAI ESSUIE GLACE AV	1.00	0.00	0.00
	VEILLEUSE AVD + Répétiteur rétro G	1.00	0.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>301.30</b>

### Entretien Réparation réalisé le 19/03/2018 à 249 519 kms par Garage Keolis Santé Canéjan

Pièces		Qté.	P.U.	Total
demar	demarreur		1.00	0.00
	GIRO AR		1.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>0.00</b>

### Entretien Réparation réalisé le 17/04/2018 à 252 664 kms par Garage Keolis Santé Canéjan

Pièces		Qté.	P.U.	Total
EMB	Changement d'Embrayage		1.00	0.00
bi m	Bimasse		1.00	0.00
emetteur	Emetteur embayage		1.00	0.00
jt spi	Joint spi côté Boite		1.00	0.00
r d c	roulement de cardan		1.00	0.00
RI	Rotule de direction inf		1.00	0.00
pa	poulie d'Alternateur		1.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>0.00</b>

### Entretien Réparation réalisé le 05/06/2018 à 231 232 kms par Garage Keolis Santé Canéjan

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	DURITE DE TURBO		1.00	0.00
IMMAT	PLAQUE IMMATRICULATION		1.00	15.00
	CLIGNO DE RETRO G		1.00	0.00
AMP	AMPOULE H7		1.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>15.00</b>

### Entretien Réparation réalisé le 14/06/2018 à 263 247 kms par Garage Keolis Santé Canéjan

Pièces		Qté.	P.U.	Total
DISQ AR	Disque Arrière D		1.00	0.00
PLAQ ARR	Plaquettes arrières		1.00	0.00
	REMISE EN ETAT ETRIER AR D		1.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>0.00</b>

### Entretien Réparation réalisé le 25/06/2018 à 265 846 kms par Garage Keolis Santé Canéjan

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	REMISE EN ETAT FAUTEUIL DEA		1.00	0.00
	CONTROLE PORTE AR DEFORMÉ		1.00	0.00
	SERURE MS		1.00	0.00

## RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société	<b>URGENCE 33 d'Eysines 33110 LE BOUSCAT</b>		
Véhicule	<b>DJ 353 YZ</b>	Modèle	<b>NV 400 136CV</b>
Mis en service le	<b>09/09/2014</b>	Marque	<b>NISSAN</b>
Kilométrage actuel	<b>295 640</b>	N° Série	<b>VNVM1F2SC50955979</b>

Du 01/01/2013 au 31/07/2019

**Coût total entretien 0.00**

### Entretien Réparation réalisé le 03/08/2018 à 264 892 kms par NISSAN TRUCKS

Pièces		Qté.	P.U.	Total
double de clefs	double de clefs et programmation		1.00	842.92
	Serrure porte		1.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>842.92</b>

### Entretien Révision 20000KM réalisé le 29/08/2018 à 273 430 kms par Garage Keolis Santé Canéjan

Notes lors de l'entretien **RC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile		8.00	102.72
FLT AIR	Filtre à Air		1.00	15.37
FLT POLLEN	Filtre à Pollen		1.00	15.33
FLT GO	Filtre à Gasoil		1.00	28.28
PLAQ AVANT	plaquettes avant		1.00	59.22
pav	Reparation serrure de porte a vantaux		1.00	0.00
pare boue	pare-boue AVD AVG		1.00	0.00
BP	Baguette de protection latérale G		0.00	0.00
faisc	Remis en état Faisceau géoloc+		1.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>220.92</b>

### Entretien Carrosserie réalisé le 08/10/2018 à 279 766 kms par Garage Keolis Santé Canéjan

Pièces		Qté.	P.U.	Total
MIR	MIROIR DE RETROVISEUR AVD		1.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>0.00</b>

### Entretien Réparation réalisé le 29/11/2018 à 289 168 kms par Garage Keolis Santé Canéjan

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	CLIGNO DE RETRO D ET G		1.00	0.00
PLAQ ARR	Plaquettes arrières		1.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>0.00</b>

### Entretien Révision 20000KM réalisé le 13/02/2019 à 294 663 kms par Performances +

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	AMPOULE		2.00	3.82
DEC	RECYCLAGE DECHET		1.00	2.00
FLT HUIL	Filtres à Huile		1.00	0.00
H5W30	huile		1.00	5.20
<b>Coût total entretien</b>				<b>11.02</b>

**Coût total des entretiens pour la période du 01/01/2013 au 31/07/2019 2 889.07**