

Date : 19/06/2020

## CARNET D'ENTRETIEN

Page 1 / 81

Heure : 11:44

<b>UG :</b> 1388	VSAV	<b>Domaine :</b>	Véhicules
<b>Immatriculation :</b> EK018TA	<b>Marque :</b> RENAULT	<b>Modèle :</b> MASTER 3 L2H2	120.33
<b>DG :</b> GLOG	Groupement Logistique	<b>SDG :</b> REFOR	En attente de réforme
<b>Famille UG :</b> GM	Gamme moyenne	<b>Type UG :</b> GMSEC	Secours aux victimes
		<b>Date archivage</b>	

**Observations :** Ex Amplepuis

<b>Def. Sigle</b>	Véhicule de Secours et Assistance aux Victimes	<b>Critère 1</b>	
<b>Constructeur</b>	GIFA	<b>Critère 2</b>	
<b>Bon cde</b>	2006-054	<b>Critère 3</b>	
<b>Champ 4</b>		<b>Critère 4</b>	
<b>Champ 5</b>			
<b>Champ 6</b>			

## Carte grise

<b>N° d'immatriculation :</b> EK018TA	<b>Date immatriculation :</b> 14/06/2006
<b>Date de mise en circulation :</b> 14/06/2006	<b>Modele :</b> MASTER 3 L2H2 120.33
<b>Genre :</b> VASP	<b>N° de série :</b> VF1FDBUH635244268
<b>Marque :</b> RENAULT	<b>Carrosserie :</b> AMBULANCE
<b>Type :</b> FDBUH6	<b>Energie :</b> GO (Gasoil)
<b>P.T.C. :</b> 3.300 Tonnes	<b>Largeur :</b> m
<b>P.V. :</b> 2.530 Tonnes	<b>Surface :</b> m3
<b>P.T.R.A. :</b> 5.300 Tonnes	<b>Puissance fiscale :</b> 08-09 CV
<b>C.U. :</b> Tonnes	<b>Puissance réelle :</b> 115
<b>Niveau de bruit :</b> 84	<b>Régime moteur bruit :</b> 2625 tr/min
<b>Nb de places assises :</b> 3	<b>Montant carte grise :</b> 280 E
<b>Longueur :</b> m	<b>Volume :</b> m3
<b>Hauteur :</b> m	

## Autres caractéristiques

<b>Référence peinture :</b>	<b>N° carte violette :</b>	<b>Assujetti vignette :</b> <input type="checkbox"/>
<b>Identification ou fabrication :</b>	<b>N°1 :</b> FDOU B843171	<b>N°2 :</b> E1 SAN913 SAN513
	<b>N°3 :</b> CM071 SIMI05 HARM01	<b>N°4 :</b> 0250093008407001439
<b>N° de modification :</b>		
<b>Changement de compteur :</b>	<b>date :</b>	<b>valeur :</b> 161735
<b>Garantie :</b>	<b>du :</b> 06/07/2006	<b>au :</b> 06/07/2008
	<b>km :</b>	<b>Fournisseur :</b> RENAULT TRUCKS GRAND LYON

## Liste des organes et équipements

Code	Libellé 1	Libellé 2	Libellé 3	Libellé 4	Libellé 5
BVM	PK6380		C005605		
MOT	G9U754		C178291		

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 2 /81

Heure : 11:44

**Liste des pièces**

Code	Libellé 1	Libellé 2	Libellé 3	Libellé 4	Libellé 5
ELE02	IRJ20018	Batterie 12V 100A	15 12 49		
ELE05	IRJ20094	BATTERIE 12V 80Ah GEL	19 04 37		
ELE30	IRK20075	MOTEUR EG AV		E3B2	
EMB02	IRD10180	EMETTEUR EMBRAYAGE	E7E5		
EMB03	IRD10082	RECEPTEUR EMBRAYAGE	E7E7		
EMB04	IRD10081	KIT EMBRAYAGE			
EMB99	IRD10198	ROULEMENT PILOTE			
FRE05	IRI30119	PLAQUETTE DE FREIN AV			
FRE27	IRI30124	PLAQUETTE DE FREIN AR			
MOT01	IRB20044	SUPPORT GMP			
MOT06	IRA30063	KIT DE DISTRIBUTION			
STA09	IRC20089	FILTRE A GASOIL C491			
STA10	IRB10063	FILTRE A AIR			
STA11	IRB10110	ENTREE TUBE AIR			
STA13	IRA20109	FILTRE A HUILE			
STA26	IEX10020	BALAI EG AV			

Date : 19/06/2020

# CARNET D'ENTRETIEN

Page 3 / 81

Heure : 11:44

## Opérations - Interventions

**Opération VR4900**      Etat : TC - En cours      Date début : 19/02/2020      Date fin : 19/02/2020  
 Objet : 3U - UV: Réforme      Suivie par : BUCH Claude  
    Demandeur : MR  
 Coût global : 228.00  
 Temps passé : 06::00      Coût M.O. : 228.00      Coût fournitures : 0.00      Coût prêt véhicule : 0.00  
 Coût prestations externes : 0.00  
 Libellé operation : démonter radio et enlever logos

**Intervention VR4900 - 01**      Etat : EC - En cours      Date début : 19/02/2020      Date fin : 19/02/2020  
    Suivie par : BUCH Claude  
    Kilométrage : 164500.0      Nb d'heures : 0  
 Atelier : MR - UV- Atelier véhicules  
 Coût global : 228.00  
 Temps passé : 06::00      Coût M.O. : 228.00      Coût fournitures : 0.00      Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : démonter radio et enlever logos  
 Observations : Dépose des logos effectuée le 29/05/2020  
                          Dépose gyrophare , rampe arrière , feux de pénétration et sirène deux tons effectuée le 10/06/2020

## Bon de travail

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A15637	D'HERVILLY Thibault	Mécanique Extérieure	Mécanicien	10/06/2020	03:00	NN
A15637	D'HERVILLY Thibault	Mécanique Extérieure	Mécanicien	29/05/2020	03:00	NN

**Opération UR9EDR**      Etat : TS - Terminée      Date début : 16/09/2019      Date fin : 16/09/2019  
 Objet : 05 - UV: Electricité      Suivie par : RATEAU Renaud  
    Demandeur : RECEP  
 Coût global : 542.03  
 Temps passé : 03::00      Coût M.O. : 114.00      Coût fournitures : 428.03      Coût prêt véhicule : 0.00  
 Coût prestations externes : 0.00  
 Libellé operation : -Remise ne état véhicule pour nouvelle affectation

**Intervention UR9EDR - 01**      Etat : SD - Soldée définitivement      Date début : 16/09/2019      Date fin : 16/09/2019  
    Suivie par : RATEAU Renaud  
    Kilométrage : 161735.0      Nb d'heures : 49593.00  
    0

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 4 / 81

Heure : 11:44

Atelier : ELECT - Atelier électricité

Coût global : 542.03

Temps passé : 03::00

Coût M.O. : 114.00

Coût fournitures : 428.03

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : - 1 feu de pénétration HS - 1 plafonnier de cellule HS - Ventilateur d'habitacle bruyant - Ventilateur de chauffage

Observations : autonome bruyant - Projecteur AV ne pivote pas  
 -Changer feu de pénétration AVD  
 -Changer ampoule plafonnier cellule ARG  
 -Changer pulseur d'air (pris sur le 1391)  
 -Changer projecteur de toit AV  
 -Vérification ventilation chauffage autonome (R.A.S)

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A24522	ENIUS Arnaud	Atelier électricité	Electricien	16/09/2019	03:00	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	D3000205	PROJECTEUR 440M POT 13 (PROLIGHT) 12V 24V	356,69	0,00	1,00	20,00	356,69	428,03
<b>Total prévisionnel TTC :</b>								<b>428.03</b>

**Opération UR9183**

Etat : TS - Terminée Date début : 23/04/2019 Date fin : 31/05/2019

Objet : 11 - UV: Contrôle technique

Suivie par : PANAYE Gilles

Demandeur : GAMME MAINTENANCE

Coût global : 0.00

Temps passé : 00::00

Coût M.O. : 0.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 42.00

**Intervention UR9183 - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 23/04/2019 Date fin : 31/05/2019

Suivie par : PANAYE Gilles

Fournisseur :

N° fournisseur : 24944 voir 13244

N° marché : 16M164|100 Lot 1 : Secteur géographique N°1 - Contrôles techniques et du : 27/03/2017 au : 27/03/2021

Réception : réglementaires des véhicules gamme basse et moyenne entretenus par le

Date réception : SDMIS.

23/04/2019

N° réception :

Observations réception :

Facturation :

Montant HT : 35.00

Montant TTC : 42.00

Taux TVA : 20 %

Référence facture : 19150242

Date facture : 07/05/2019

Observations facture :

Libellé intervention : Contrôle technique sanitaire VSAB

Observations : RESERVE  
ne pas envoyer

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 5 /81

Heure : 11:44

**Opération UR9BW2**

Etat : TS - Terminée

Date début : 07/05/2019 Date fin : 07/05/2019

Objet : 06 - UV: Panne

Suivie par : MAZET Thierry

Demandeur : REGL

Coût global : 563.63

Temps passé : 04::30

Coût M.O. : 171.00

Coût fournitures : 392.63

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé operation : Voyant air bag éclairé + support bouteille O2 HS.

Retour contrôle technique

réglage ( feux de brouillard avant ) : mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : droite et gauche

Demande rattachée : R201912465

Date demande : 07/05/2019

Demandeur : REGL

**Intervention UR9BW2 - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement

Date début : 11/07/2019 Date fin : 11/07/2019

Suivie par : MAZET Thierry

Kilométrage : 161675.0

Nb d'heures :

0

Atelier : MR - UV- Atelier véhicules

Coût global : 563.63

Temps passé : 04::30

Coût M.O. : 171.00

Coût fournitures : 392.63

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : Voyant air bag éclairé + support bouteille O2 HS.

Observations : Retour contrôle technique

réglage ( feux de brouillard avant ) : mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : droite et gauche

MECANIQUE

contrôle défauts avec outil de diag

niveaux

pression des pneus

éclairage / signalisation

réglage phares

échange marche pieds AR et bouteille O2

essai

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A27447	GHIOTTI Anthony	Atelier mécanique VL	Mécanicien VL	11/07/2019	01:30	NN
A27447	GHIOTTI Anthony	Atelier mécanique VL	Mécanicien VL	12/07/2019	03:00	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	E1010007	LIQUIDE DE LAVE GLACE	2,79	0,00	1,00	20,00	2,79	3,35
MR	N5800013	MARCHE PIED AR MASTER 2	297,50	0,00	1,00	20,00	297,50	357,00
MR	N5800017	COLLIER DE BOUTEILLE OXYGENE 15 L	26,90	0,00	1,00	20,00	26,90	32,28

Total prévisionnel TTC : 392.63

Date : 19/06/2020

# CARNET D'ENTRETIEN

Page 6 / 81

Heure : 11:44

**Opération UR4692**

Etat : TS - Terminée Date début : 30/01/2019 Date fin : 30/01/2019

Objet : 05 - UV: Electricité

Suivie par : ENIUS Arnaud

Demandeur : ELECT

Coût global : 38.00

Temps passé : 01::00

Coût M.O. : 38.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé operation : ELECTRICITE: Bruit anormal pulseur d'air

**Intervention UR4692 - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 30/01/2019 Date fin : 30/01/2019

Suivie par : ENIUS Arnaud

Kilométrage : 156775.0

Nb d'heures : 49593.00

0

Atelier : ELECT - Atelier électricité

Coût global : 38.00

Temps passé : 01::00

Coût M.O. : 38.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : ELECTRICITE: Bruit anormal pulseur d'air

Observations : Dépose + repose pulseur d'air (gants coincé dedans) - Essai ->ok

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A24522	ENIUS Arnaud	Atelier électricité	Electricien	30/01/2019	01:00	NN

**Opération TR9FU7**

Etat : TS - Terminée Date début : 25/10/2018 Date fin : 26/10/2018

Objet : 06 - UV: Panne

Suivie par : BUCH Claude

Demandeur : MR

Coût global : 19.00

Temps passé : 00::30

Coût M.O. : 19.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé operation : problème Bv => 1° et MARR

**Intervention TR9FU7 - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 25/10/2018 Date fin : 25/10/2018

Suivie par : FLEURY Franck

Kilométrage : 153855.0

Nb d'heures :

0

Atelier : RECEP - Accueil / Réception UV

Coût global : 19.00

Temps passé : 00::30

Coût M.O. : 19.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : problème Bv => 1° et MARR

Observations : - Réglage cable levier de vitesse

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 7 /81

Heure : 11:44

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A27447	GHIOTTI Anthony	Atelier mécanique VL	Mécanicien VL	26/10/2018	00:30	NN

**Opération TR9DRS**

Etat : TS - Terminée Date début : 11/09/2018 Date fin : 21/09/2018

Objet : 06 - UV: Panne

Suivie par : BUCH Claude

Demandeur : MR

Coût global : 616.28

Temps passé : 07::00

Coût M.O. : 266.00

Coût fournitures : 350.28

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé operation : - sélecteur BV Hs

**Intervention TR9DRS - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 11/09/2018 Date fin : 11/09/2018

Suivie par : FLEURY Franck

Kilométrage : 152588.0

Nb d'heures :

0

Atelier : MR - UV- Atelier véhicules

Coût global : 616.28

Temps passé : 07::00

Coût M.O. : 266.00

Coût fournitures : 350.28

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : - sélecteur BV Hs

- Observations :
- Rempl cables de levier de vitesse
  - Rempl soufflet de pomo de levier de vitesse
  - Rempl biellette de barre stabilisatrice
  - Rempl cache spot cellule
  - Rempl cache chapuis sur ceinture brancard
  - Rempl agraffe garniture de porte AVG
  - Rempl agraffe du lecteur de carte
  - Refixer tuyau DA
  - Controle niveaux et éclairage
  - Netoyage moteur + exterieur
  - Essai

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A27447	GHIOTTI Anthony	Atelier mécanique VL	Mécanicien VL	18/09/2018	04:00	NN
A27447	GHIOTTI Anthony	Atelier mécanique VL	Mécanicien VL	20/09/2018	02:00	NN
A27447	GHIOTTI Anthony	Atelier mécanique VL	Mécanicien VL	21/09/2018	01:00	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	E1020028	BOMBE NETTOYANT FREIN 500 ML (Ct de 24)	1,30	0,00	1,00	20,00	1,30	1,56
MR	IEO60897	SUPPORT DE LECTEUR DE CARTE HELLA	2,27	0,00	1,00	20,00	2,27	2,72
MR	IRE10255	CABLE DE COMMANDE DE BOITE A VITESSE ANC REF 82 00 992 794	124,68	0,00	1,00	20,00	124,68	149,62
MR	IRG10451	BIELLETTTE DE BARRE STAB D	55,46	0,00	2,00	20,00	110,92	133,10
MR	IRM10393	AGRAFE DE MAINTIEN ANC REF 77 03 077 368	2,59	0,00	5,00	20,00	12,95	15,54
MR	IVE11095	SOUFFLET LEVIER VITESSE	39,78	0,00	1,00	20,00	39,78	47,74

Total prévisionnel TTC : 350.28

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 8 / 81

Heure : 11:44

<b>Opération</b>	<b>TR9C6V</b>	Etat :	TS - Terminée	Date début :	02/08/2018	Date fin :	23/08/2018
Objet :	04 - UV: Entretien	Suivie par :	BUCH Claude	Demandeur :	MR		
Coût global :	2826.15						
Temps passé :	33:00	Coût M.O. :	1274.00	Coût fournitures :	1552.15	Coût prêt véhicule :	0.00
Coût prestations externes :	0.00						
Libellé operation :	- entretien code 01-13-14 - translation table brancard hs - tambours de freins , disques de freins : disque ou tambour légèrement usé : AVD , AVG						

<b>Intervention</b>	<b>TR9C6V - 01</b>	Etat :	SD - Soldée définitivement	Date début :	02/08/2018	Date fin :	02/08/2018
Atelier :	RECEP - Accueil / Réception UV	Suivie par :	FLEURY Franck	Kilométrage :	151949.0	Nb d'heures :	0
Coût global :	1798.67						
Temps passé :	23:00	Coût M.O. :	874.00	Coût fournitures :	924.67	Coût prêt véhicule :	0.00

Libellé intervention : - entretien code 01-13-14

- Observations :
- translation table brancard hs
  - tambours de freins , disques de freins : disque ou tambour légèrement usé : AVD , AVG
  - JEU DANS LA DIRECTION : jeu anormal
  - REGLAGE ( FEUX DE BROUILLARD AVANT ) : mauvaise orientation horizontale d' un feu de brouillard avant : G
  - Entretien code 01-13-14
  - 14 fait par MR JANIN
  - Rempl 2 ampoules de plaques
  - Rempl plaquettes AV et AR
  - Rempl contacteur de stop
  - Rempl axe + clips pédale embrayage
  - Rempl projecteur de toit
  - Rempl logos
  - Rempl contacteur porte AVD
  - Réglage TAV
  - Rempl crémaillère + rotules
  - Nettoyage moteur
  - Essai

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A23782	DAPZOL Rémy	Atelier mécanique VL	Mécanicien VL	03/08/2018	03:30	NN
A23782	DAPZOL Rémy	Atelier mécanique VL	Mécanicien VL	06/08/2018	02:00	NN
A23782	DAPZOL Rémy	Atelier mécanique VL	Mécanicien VL	07/08/2018	06:00	NN
A23782	DAPZOL Rémy	Atelier mécanique VL	Mécanicien VL	08/08/2018	01:30	NN
A25299	JANIN Guillaume	Atelier carrosserie	Carrossier	02/08/2018	07:00	NN
A25299	JANIN Guillaume	Atelier carrosserie	Carrossier	03/08/2018	03:00	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	D3000205	PROJECTEUR 440M POT 13 (PROLIGHT) 12V 24V	309,66	0,00	1,00	20,00	309,66	371,59
MR	E1000041	HUILE MOTEUR YORK 1147 SAE 10W40 VRAC	3,06	0,00	8,00	20,00	24,48	29,38

GimaWeb 2.34.19.40

SDMIS

GFI Progiciels

MR	E1010007	LIQUIDE DE LAVE GLACE	2,67	0,00	1,00	20,00	2,67	3,20
MR	E1020028	BOMBE NETTOYANT FREIN 500 ML (Ct de 24)	1,30	0,00	1,00	20,00	1,30	1,56
MR	IEO10072	AMPOULE 12 V / W5W SANS CULOT (bt 10)	0,48	0,00	2,00	20,00	0,96	1,15
MR	IEX10020	BALAIS ESSUIE GLACE L600 AVEC LAVE GLACE	9,75	0,00	2,00	20,00	19,50	23,40
MR	IEX50274	AUTOCOLLANT TELEPHONE 112/18 BLANC 215 x 315 FILET 8 mm 112 h 62mm le 18h 117mm	5,50	0,00	2,00	20,00	11,00	13,20
MR	IRA20109	FILTRE A HUILE MOTEUR ( PUR L270 ) ex 77 01 472 321	4,79	0,00	1,00	20,00	4,79	5,75
MR	IRC20089	FILTRE GASOIL C491	7,29	0,00	1,00	20,00	7,29	8,75
MR	IRD10083	CLIP AXE PEDALE EMBRAYAGE	0,99	0,00	1,00	20,00	0,99	1,19
MR	IRD10084	AXE PEDALE EMBRAYAGE	7,70	0,00	1,00	20,00	7,70	9,24
MR	IRI30119	PLAQUETTE DE FREIN AV (BOSCH) ANC REF 77 01 206 727	24,91	0,00	1,00	20,00	24,91	29,89
MR	IRI30124	PLAQUETTE DE FREIN AR	24,75	0,00	1,00	20,00	24,75	29,70
MR	IRI30183	CONTACTEUR DE STOP ( BLANC )	15,22	0,00	2,00	20,00	30,44	36,53
MR	IRK30031	CONTACTEUR DE FEUILLURE	17,17	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
MR	IRK30080	CONTACTEUR DE FEUILLURE	18,14	0,00	1,00	20,00	18,14	21,77
MR	IRM11206	PLAQUE DE PROTECTION MOTEUR	267,58	0,00	1,00	20,00	267,58	321,10
MR	N5100136	ECROU FORGE 1/4 TOUR M6	3,60	0,00	4,00	20,00	14,40	17,28

Total prévisionnel TTC : 924.68

## Intervention TR9C6V - 02

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 21/08/2018 Date fin : 21/08/2018

Suivie par : RATEAU Renaud

Kilométrage : 151949.0

Nb d'heures : 49593.00

0

Atelier : ELECT - Atelier électricité

Coût global : 1027.48

Temps passé : 10::00

Coût M.O. : 400.00

Coût fournitures : 627.48

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : ELECTRICITE : Climatisation ne fait pas de froid

Observations : Contrôle climatisation - Récupération du gaz - Changer compresseur - Changer filtre déshydrateur moteur + toit - Changer valves HP + BP - Remplissage avec traceur - Essai -&lt;ok

## Bon de travail

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A13212	RATEAU Renaud	Atelier électricité	Electricien	21/08/2018	03:00	NN
A13212	RATEAU Renaud	Atelier électricité	Electricien	22/08/2018	05:00	NN
A13212	RATEAU Renaud	Atelier électricité	Electricien	23/08/2018	02:00	NN

## Bon de réservation

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	IRH10084	COMPRESSEUR DE CLIM	382,70	0,00	1,00	20,00	382,70	459,24
MR	IRH10085	FILTRE DESHYDRATEUR DE CLIM MOTEUR	62,71	0,00	1,00	20,00	62,71	75,25
MR	IRH10086	FILTRE DESHYDRATEUR DE CLIM SUR TOIT	77,49	0,00	1,00	20,00	77,49	92,99

Total prévisionnel TTC : 627.48

Date : 19/06/2020

Heure : 11:44

# CARNET D'ENTRETIEN

Page 10 /81

## Opération TR8785

Etat : TS - Terminée Date début : 02/05/2018 Date fin : 08/06/2018

Objet : 11 - UV: Contrôle technique

Suivie par : PANAYE Gilles

Demandeur : GAMME MAINTENANCE

Coût global : 0.00

Temps passé : 00:00

Coût M.O. : 0.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 42.00

## Intervention TR8785 - 01

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 02/05/2018 Date fin : 08/06/2018

Suivie par : PANAYE Gilles

### Fournisseur :

N° fournisseur : 24944 voir 13244

N° marché : 16M164|100 Lot 1 : Secteur géographique N°1 - Contrôles techniques et du : 27/03/2017 au : 27/03/2021

Réception : réglementaires des véhicules gamme basse et moyenne entretenus par le

Date réception : SDMIS.

02/05/2018

N° réception :

Observations réception :

### Facturation :

Montant HT : 35.00

Montant TTC : 42.00

Taux TVA : 20 %

Référence facture : 18142348

Date facture : 31/05/2018

Observations facture :

Libellé intervention : Contrôle technique sanitaire VSAB

Observations : GLOG RESERVE

ne pas envoyer

## Opération TR6022

Etat : TS - Terminée Date début : 05/03/2018 Date fin : 07/03/2018

Objet : 06 - UV: Panne

Suivie par : FLEURY Franck

Demandeur : MECA

Coût global : 530.86

Temps passé : 10:00

Coût M.O. : 380.00

Coût fournitures : 150.86

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 2866.68

Libellé opération : Vehicule tombe en panne et voyant s'allume

## Intervention TR6022 - 01

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 05/03/2018 Date fin : 05/03/2018

Suivie par : FLEURY Franck

Kilométrage : 143130.0

Nb d'heures : 49593.00

0

Atelier : MECA - Atelier mécanique VL

Coût global : 530.86

Temps passé : 10:00

Coût M.O. : 380.00

Coût fournitures : 150.86

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : Vehicule tombe en panne et voyant s'allume

Observations :  
- Essai  
- Controle capteur arbre à came et PMH ( rempl à 2 reprise )  
- Rempl kit distribution  
- Rempl contacteur de porte AVG

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 11 /81

Heure : 11:44

- Refait masse
- Rempl cosse de masse
- => problème persiste => vehicule emener chez Renault

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A15637	D'HERVILLY Thibault	Mécanique Extérieure	Mécanicien	07/03/2018	01:00	NN
A26565	IABONI David	Atelier mécanique VL	Mécanicien VL	05/03/2018	07:30	NN
A26565	IABONI David	Atelier mécanique VL	Mécanicien VL	07/03/2018	01:30	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	EO70009	COSSE BATTERIE VL - AVEC PAPILLON FOCA100-	3,94	0,00	1,00	20,00	3,94	4,73
MR	IRA30063	KIT DE DISTRIBUTION EX 77 01 473 849	103,63	0,00	1,00	20,00	103,63	124,36
MR	IRK30080	CONTACTEUR DE FEUILLURE	18,14	0,00	1,00	20,00	18,14	21,77

**Total prévisionnel TTC : 150.86****Intervention TR6022 - 02**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 07/03/2018 Date fin : 07/03/2018  
Suivie par : D'HERVILLY Thibault

Fournisseur :

N° fournisseur : 209 RENAULT RETAIL GROUP

N° marché : 170007|100 Travaux de réparation mécanique nécessitant la compétence du : 29/03/2017 au : 29/03/2021

Réception : du constructeur sur les véhicules de gamme basse et moyenne (&lt;3,5t) de

Date réception : marque Renault entretenus par le SDMIS.

07/03/2018

N° réception :

Observations réception :

Facturation :

Montant HT : 2388.90

Montant TTC : 2866.68

Taux TVA : 20 %

Référence facture : 708788

Date facture : 29/03/2018

Observations facture :

Libellé intervention : PANNE MOTEUR

- Observations :
- Véhicule tombe en panne et témoin s'éclaire
  - Contrôle du bon fonctionnement des calculateurs et des faisceaux
  - Remplacement faisceau moteur et agrafes
  - Remplacement du capteur de PMH + kit et capteur d'arbre à came
  - Remplacement du condenseur de climatisation
  - Vidage remplissage circuit de climatisation et contrôle étanchéité
  - Remplacement du radiateur de circuit de refroidissement du moteur
  - Vidange remplissage du circuit de refroidissement
  - Remplacement des contre lames de bouclier (pare-chocs) avant
  - Remplacement protection intérieure d'aile avant gauche et fixations

**Opération TR4860**

Etat : TS - Terminée Date début : 08/02/2018 Date fin : 14/02/2018

Objet : 06 - UV: Panne

Suivie par : FLEURY Franck

Demandeur : MECA

Coût global : 1950.27

Temps passé : 25:00

Coût M.O. : 975.00

Coût fournitures : 975.27

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé operation : Voyant rouge s'allume par intermittance

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 12 /81

Heure : 11:44

**Intervention TR4860 - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 08/02/2018 Date fin : 08/02/2018

Suivie par : FLEURY Franck

Kilométrage : 143130.0  
0

Nb d'heures : 49593.00

Atelier : MECA - Atelier mécanique VL

Coût global : 227.33

Temps passé : 02::30

Coût M.O. : 100.00

Coût fournitures : 127.33

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : Voyant rouge s'allume par intermittance

- Observations :
- Rempl capteur arbre à came et PMH
  - Nettoyage connectique des capteurs et calculateur injection
  - Rempl tresse de masse entre BV et chassis
  - Controle niveaux + 14
  - Essai

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A14523	FLEURY Franck	Atelier mécanique VL	Mécanicien VL	13/02/2018	02:30	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	IRC30016	CAPTEUR ARBRE A CAME	45,82	0,00	1,00	20,00	45,82	54,98
MR	IRJ10081	CAPTEUR DE PMH	44,49	0,00	1,00	20,00	44,49	53,39
MR	IRJ20185	TRESSE DE MASSE DE BOITE	15,80	0,00	1,00	20,00	15,80	18,96

**Total prévisionnel TTC : 127.33****Intervention TR4860 - 02**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 13/02/2018 Date fin : 13/02/2018

Suivie par : RATEAU Renaud

Kilométrage : 143130.0  
0

Nb d'heures : 49593.00

Atelier : ELECT - Atelier électricité

Coût global : 1722.94

Temps passé : 22::30

Coût M.O. : 875.00

Coût fournitures : 847.94

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : ELECTRICITE : Fuite sur climatisation + voir éclairage cellule

- Observations :
- Recherche fuite sur climatisation (évaporateur hs) - Récupération du gaz - Démontage de la planche de bord -
  - Changer évaporateur - Remontage planche de bord - Changer filtre déshydrateur moteur + toit - Tirage au vide -
  - Remplissage clim avec traceur - Essai ->ok - Recherche panne sur éclairage cellule - Changer potentiomètre d'éclairage

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A13212	RATEAU Renaud	Atelier électricité	Electricien	13/02/2018	03:30	NN
A13212	RATEAU Renaud	Atelier électricité	Electricien	14/02/2018	06:30	NN
A24522	ENIUS Arnaud	Atelier électricité	Electricien	13/02/2018	05:00	NN

GimaWeb 2.34.19.40

SDMIS

GFI Progiciels

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 13 /81

Heure : 11:44

A24522 | ENIUS Arnaud | Atelier électricité | Electricien | 14/02/2018 | 07:30 | NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	IRH10085	FILTRE DESHYDRATEUR DE CLIM MOTEUR	62,71	0,00	1,00	20,00	62,71	75,25
MR	IRH10086	FILTRE DESHYDRATEUR DE CLIM SUR TOIT	72,81	0,00	1,00	20,00	72,81	87,37
MR	IRH10087	EVAPORATEUR DE CLIMATISATION	404,50	0,00	1,00	20,00	404,50	485,40
MR	N5800105	VARIATEUR DE LUMIERE A.A	166,60	0,00	1,00	20,00	166,60	199,92
<b>Total prévisionnel TTC :</b>								<b>847,94</b>

**Opération TR3233**

Etat : TS - Terminée Date début : 15/01/2018 Date fin : 15/01/2018

Objet : 06 - UV: Panne Suivie par : FLEURY Franck  
Demandeur : MECA

Coût global : 823.64

Temps passé : 03::00 Coût M.O. : 120.00 Coût fournitures : 703.64 Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé operation : Voyant rouge s'allume par intermitance

**Intervention TR3233 - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 15/01/2018 Date fin : 15/01/2018

Suivie par : FLEURY Franck  
Kilométrage : 140741.0 Nb d'heures : 49593.00  
0

Atelier : MECA - Atelier mécanique VL

Coût global : 823.64

Temps passé : 03::00 Coût M.O. : 120.00 Coût fournitures : 703.64 Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : Voyant rouge s'allume par intermitance

Observations :

- Rempl capteur PMH et arbre à came
- Effacement mémoire défaut avec clip
- Rempl 3 roues
- Controle niveaux et éclairage
- 14
- Rempl poignée brancard
- Rempl 2 verins de brancard
- Resserage support radio
- Mis mousse derrière pupitre de commande gifa ( bruit )
- Resserage marche pied AR
- Essai

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A14523	FLEURY Franck	Atelier mécanique VL	Mécanicien VL	15/01/2018	03:00	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	IRC30016	CAPTEUR ARBRE A CAME	45,20	0,00	1,00	20,00	45,20	54,24
MR	IRJ10081	CAPTEUR DE PMH	41,52	0,00	1,00	20,00	41,52	49,82
MR	L2110035	PNEU CON 215/65R16C 109T VAN CONTACT 4 SEASON	107,95	0,00	3,00	20,00	323,85	388,62
MR	L2120006	VALVE LG41MM/TR 414	0,20	0,00	3,00	20,00	0,60	0,72
MR	N5100094	VERIN ASSISTANCE BEQUILLE COMPLET S12	47,20	0,00	2,00	20,00	94,40	113,28

GimaWeb 2.34.19.40

SDMIS

GFI Progiciels

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 14 /81

Heure : 11:44

MR	N5100112	POIGNEE TELESCOPIQUE GRISE DE BRANCARD	80,80	0,00	1,00	20,00	80,80	96,96
----	----------	--	-------	------	------	-------	-------	-------

**Total prévisionnel TTC : 703.64**

**Opération TR2914**      Etat : TS - Terminée      Date début : 08/01/2018      Date fin : 09/01/2018  
 Objet : 02 - UV: Pneu      Suivi par : FLEURY Franck  
 Demandeur : MECA  
 Coût global : 9.50  
 Temps passé : 00::15      Coût M.O. : 9.50      Coût fournitures : 0.00      Coût prêt véhicule : 0.00  
 Coût prestations externes : 0.00  
 Libellé operation : Crevaision

**Intervention TR2914 - 01**      Etat : SD - Soldée définitivement      Date début : 08/01/2018      Date fin : 08/01/2018  
 Suivi par : FLEURY Franck  
 Kilométrage : 140741.0      Nb d'heures : 49593.00  
 0

Atelier : MECA - Atelier mécanique VL  
 Coût global : 9.50  
 Temps passé : 00::15      Coût M.O. : 9.50      Coût fournitures : 0.00      Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : Crevaision  
 Observations : - Réparation roue

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A27447	GHIOTTI Anthony	Atelier mécanique VL	Mécanicien VL	09/01/2018	00:15	NN

**Opération SR9HNL**      Etat : TS - Terminée      Date début : 11/12/2017      Date fin : 11/12/2017  
 Objet : 09 - ZZZ-UV: Remise en état mécanique      Suivi par : PICARD Roger  
 Demandeur : CT  
 Coût global : 544.52  
 Temps passé : 07::30      Coût M.O. : 285.00      Coût fournitures : 259.52      Coût prêt véhicule : 0.00  
 Coût prestations externes : 0.00  
 Libellé operation : témoin rouge reste éclairé

**Intervention SR9HNL - 01**      Etat : SD - Soldée définitivement      Date début : 11/12/2017      Date fin : 11/12/2017  
 Suivi par : PICARD Roger  
 Kilométrage : 140741.0      Nb d'heures : 0.00  
 0

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 15 /81

Heure : 11:44

Atelier : EQ\_1 - ZZZ Equipe 1

Coût global : 544.52

Temps passé : 07::30

Coût M.O. : 285.00

Coût fournitures : 259.52

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : témoin rouge reste éclairé

Observations : MECANIQUE

contrôle défaut (voyant rouge allumé) avec CLIP  
 anomalie sur capteur de T° air ; échange de celui-ci et réparation faisceau+connecteur  
 contrôle éclairage /signalisation  
 contrôle cellule  
 échange roues sur brancard +cable de dossier  
 essai

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A23782	DAPZOL Rémy	Atelier mécanique VL	Mécanicien VL	14/12/2017	02:30	NN
A23782	DAPZOL Rémy	Atelier mécanique VL	Mécanicien VL	15/12/2017	05:00	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	IRB10114	CAPTEUR DE PRESSION SUR CIRCUIT AIR	109,87	0,00	1,00	20,00	109,87	131,84
MR	N5100111	CABLE + GAINÉ POUR DEVEROUILLAGE DU DOSSIER + PIED	13,20	0,00	2,00	20,00	26,40	31,68
MR	N5800216	ROUE MOUSSE BRANCARD 330 CHAPUIS D200	40,00	0,00	2,00	20,00	80,00	96,00
<b>Total prévisionnel TTC :</b>								<b>259,52</b>

**Opération SR9GZW**

Etat : TS - Terminée

Date début : 24/11/2017 Date fin : 28/11/2017

Objet : 05 - UV: Electricité

Suivie par : PICARD Roger

Demandeur : CT

Coût global : 4153.36

Temps passé : 02::30

Coût M.O. : 100.00

Coût fournitures : 4053.36

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé operation : suspension reste en bas

**Intervention SR9GZW - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement

Date début : 24/11/2017 Date fin : 24/11/2017

Suivie par : RATEAU Renaud

Kilométrage : 139902.0

Nb d'heures : 0.00

0

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 16 /81

Heure : 11:44

Atelier : ELECT - Atelier électricité

Coût global : 4153.36

Temps passé : 02::30

Coût M.O. : 100.00

Coût fournitures : 4053.36

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : ELECTRICITE: suspension reste en bas

Observations : Changer bloc de suspension - Essai -&gt;ok

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A13212	RATEAU Renaud	Atelier électricité	Electricien	27/11/2017	01:30	NN
A13212	RATEAU Renaud	Atelier électricité	Electricien	28/11/2017	01:00	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	IRG20092	GRUPE COMPRESSEUR SUSPENSION AR PNEUMATIQUE COMPLET	3377,80	0,00	1,00	20,00	3377,80	4053,36

**Total prévisionnel TTC : 4053.36****Opération SR9E7Y**

Etat : TS - Terminée

Date début : 22/09/2017 Date fin : 23/10/2017

Objet : 02 - UV: Pneu

Suivie par : MAZET Thierry

Demandeur : MR

Coût global : 19.00

Temps passé : 00::30

Coût M.O. : 19.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé operation : Pneu crevé.

**Intervention SR9E7Y - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement

Date début : 22/09/2017 Date fin : 22/09/2017

Suivie par : MAZET Thierry

Kilométrage : 139104.0

Nb d'heures : 49593.00

0

Atelier : MECA - Atelier mécanique VL

Coût global : 19.00

Temps passé : 00::30

Coût M.O. : 19.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : Pneu crevé : réparation

Observations :

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A27447	GHIOTTI Anthony	Atelier mécanique VL	Mécanicien VL	23/10/2017	00:30	NN

GimaWeb 2.34.19.40

SDMIS

GFI Progiciels

Date : 19/06/2020

# CARNET D'ENTRETIEN

Page 17 /81

Heure : 11:44

**Opération SR8775**      Etat : TS - Terminée      Date début : 24/04/2017      Date fin : 02/06/2017  
Objet : 11 - UV: Contrôle technique      Suivi par : PANAYE Gilles  
Demandeur : GAMME MAINTENANCE  
Coût global : 0.00  
Temps passé : 00:00      Coût M.O. : 0.00      Coût fournitures : 0.00      Coût prêt véhicule : 0.00  
Coût prestations externes : 42.00

**Intervention SR8775 - 01**      Etat : SD - Soldée définitivement      Date début : 24/04/2017      Date fin : 02/06/2017  
Suivi par : PANAYE Gilles

Fournisseur :

N° fournisseur : 24944 voir 13244

N° marché : 16M164|100 Lot 1 : Secteur géographique N°1 - Contrôles techniques et      du : 27/03/2017      au : 27/03/2021

Réception : réglementaires des véhicules gamme basse et moyenne entretenus par le

Date réception : SDMIS.

24/04/2017

N° réception :

Observations réception :

Facturation :

Montant HT : 35.00

Montant TTC : 42.00

Taux TVA : 20 %

Référence facture : 17131534

Date facture : 08/06/2017

Observations facture :

Libellé intervention : Contrôle technique sanitaire VSAB

Observations : RESERVE  
ne pas envoyer

**Opération SR999T**      Etat : TS - Terminée      Date début : 19/05/2017      Date fin : 07/06/2017  
Objet : 04 - UV: Entretien      Suivi par : BUCH Claude  
Demandeur : MR  
Coût global : 2840.49  
Temps passé : 27:45      Coût M.O. : 1054.50      Coût fournitures : 1785.99      Coût prêt véhicule : 0.00  
Coût prestations externes : 231.38  
Libellé operation : - Entretien code 01-13-14

**Intervention SR999T - 01**      Etat : SD - Soldée définitivement      Date début : 19/05/2017      Date fin : 19/05/2017  
Suivi par : BUCH Claude  
Kilométrage : 138145.0      Nb d'heures : 0.00  
0

Atelier : EQ\_1 - ZZZ Equipe 1

Coût global : 2840.49

Temps passé : 27::45

Coût M.O. : 1054.50

Coût fournitures : 1785.99

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : - Entretien code 01-13-14

Observations :

- Rempl projecteur AV
- Rempl logos
- Rempl grille aérateur AV
- Rempl poignet passager
- Rempl rail 2 tiroirs
- Réparation housse de siege
- Rempl aérateur centrale cellule
- Rempl harnais brancard
- Remis cache ceinture brancard
- Remp 2 roues support brancard
- Rempl 2 roues brancard
- Rempl matelas brancard
- Rempl support moteur AVD
- Rempl couvre culasse
- Rempl joint injecteur + fixation
- Rempl joint de carter inferieur
- Essai

## Bon de travail

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A27447	GHIOTTI Anthony	ZZZ Equipe 1	Mécanicien	01/06/2017	05:00	NN
A27447	GHIOTTI Anthony	ZZZ Equipe 1	Mécanicien	07/06/2017	00:15	NN
A27447	GHIOTTI Anthony	ZZZ Equipe 1	Mécanicien	29/05/2017	07:30	NN
A27447	GHIOTTI Anthony	ZZZ Equipe 1	Mécanicien	30/05/2017	07:30	NN
A27447	GHIOTTI Anthony	ZZZ Equipe 1	Mécanicien	31/05/2017	07:30	NN

## Bon de réservation

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	D3000205	PROJECTEUR 440M POT 13 (PROLIGHT) 12V 24V	309,66	0,00	1,00	20,00	309,66	371,59
MR	E1000041	HUILE MOTEUR YORK 1147 SAE 10W40 VRAC	3,00	0,00	8,00	20,00	24,00	28,80
MR	E1010007	LIQUIDE DE LAVE GLACE	2,83	0,00	1,00	20,00	2,83	3,40
MR	IEX10020	BALAIS ESSUIE GLACE L600 AVEC LAVE GLACE	14,04	0,00	2,00	20,00	28,08	33,70
MR	IEX30019	DURITE NYLON D 7 X 10 (roul 25m) SODICLAIR D7	2,55	0,00	0,50	20,00	1,28	1,54
MR	IEX50070	LOGO SDMIS GM 580 X 210	5,17	0,00	2,00	20,00	10,34	12,41
MR	IRA10085	COUVERCLE CULASSE	196,93	0,00	1,00	20,00	196,93	236,32
MR	IRA10086	KIT 4 JOINTS COLLECTEUR ADM	12,53	0,00	1,00	20,00	12,53	15,04
MR	IRA20109	FILTRE A HUILE MOTEUR ( PUR L270 ) ex 77 01 472 321	8,18	0,00	1,00	20,00	8,18	9,82
MR	IRA20153	JOINT CARTER HUILE INFERIEUR	18,18	0,00	1,00	20,00	18,18	21,82
MR	IRA20298	JOINT CARTER INFERIEUR	20,55	0,00	1,00	20,00	20,55	24,66
MR	IRB10063	FILTRE A AIR	22,04	0,00	1,00	20,00	22,04	26,45
MR	IRB20049	SUPPORT MOTEUR SUP D	74,45	0,00	1,00	20,00	74,45	89,34
MR	IRC20089	FILTRE GASOIL C491	14,23	0,00	1,00	20,00	14,23	17,08
MR	IRC20130	FIXATION INJECTEUR	54,28	0,00	4,00	20,00	217,12	260,54
MR	IRC20134	RONDELLE REGLAGE DE PORTE INJECTEUR	1,86	0,00	4,00	20,00	7,44	8,93
MR	IRC20135	KIT DE JOINT TORIQUE POUR INJECTEUR	28,96	0,00	4,00	20,00	115,84	139,01
MR	IRL30399	AERATEUR LATERAL	56,70	0,00	1,00	20,00	56,70	68,04
MR	N5100096	ROUE DE BRANCARD COTE TETE D100 AXE D8	14,00	0,00	2,00	20,00	28,00	33,60
MR	N5100107	HARNAIS BRANCARD	128,00	0,00	1,00	20,00	128,00	153,60

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 19 /81

Heure : 11:44

MR	N5800068	GLISSIERE DE TIROIR LG 35 H 46 ( Jeu de 2 )	40,25	0,00	2,00	20,00	80,50	96,60
MR	N5800118	AERATEUR AVEC ECLAIRAGE A LED (POUR AERATEUR SIROCO)	31,45	0,00	1,00	20,00	31,45	37,74
MR	N5800216	ROUE MOUSSE BRANCARD 330 CHAPUIS D200	40,00	0,00	2,00	20,00	80,00	96,00

**Total prévisionnel TTC : 1786.03****Intervention SR999T - 02**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 30/05/2017 Date fin : 30/05/2017

Suivie par : BUCH Claude

Fournisseur :

N° fournisseur : 718 SELLERIE GARA

N° marché : 15M019|100 Réparation ou confection de bâches de protection, de du : 22/09/2015 au : 21/09/2019

Réception : capitonnage d'éléments intérieurs et de sellerie sur les véhicules, bateaux,

Date réception : engins et matériels divers entretenus par le SDMIS.

30/05/2017

N° réception :

Observations réception :

Facturation :

Montant HT : 192.82

Montant TTC : 231.38

Taux TVA : 20 %

Référence facture : F201701012

Date facture : 15/06/2017

2

Observations facture :

Libellé intervention : UV ext: Sellerie GARA

Observations : Matelas de brancard et assise de siège de cellule AR déchirés

Kms du véhicule: 138145 Kms

- Remise en état sellerie et garnissage d'un matelas de brancard

- Remise en état sellerie d'une assise de siège de cellule AR

**Opération SR4669**

Etat : TS - Terminée Date début : 01/02/2017 Date fin : 01/02/2017

Objet : 15 - UV: Carrosserie

Suivie par : SAVOYE Sébastien

Demandeur : CARR

Coût global : 19.00

Temps passé : 00::30

Coût M.O. : 19.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé operation : Rétroviseur extérieur AVD cassée

**Intervention SR4669 - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 01/02/2017 Date fin : 01/02/2017

Suivie par : SAVOYE Sébastien

Kilométrage : 134940.0

Nb d'heures : 49593.00

0

Atelier : CARR - Atelier carrosserie

Coût global : 19.00

Temps passé : 00::30

Coût M.O. : 19.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : CARROSSERIE

Observations : CARROSSERIE (fait)

- Changer rétroviseur extérieur AVD

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 20 /81

Heure : 11:44

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A16945	ROSA Alexandre	Atelier carrosserie	Carrossier	01/02/2017	00:30	NN

**Opération RR9FDT**

Etat : TS - Terminée Date début : 04/11/2016 Date fin : 04/11/2016

Objet : 15 - UV: Carrosserie

Suivie par : BUCH Claude

Demandeur : MR

Coût global : 661.32

Temps passé : 08::00

Coût M.O. : 304.00

Coût fournitures : 357.32

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé operation : voir fixation tiroirs dans cellule

**Intervention RR9FDT - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 04/11/2016 Date fin : 04/11/2016

Suivie par : BUCH Claude

Kilométrage : 134940.0

Nb d'heures : 0.00

0

Atelier : CARR - Atelier carrosserie

Coût global : 661.32

Temps passé : 08::00

Coût M.O. : 304.00

Coût fournitures : 357.32

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : voir fixation tiroirs dans cellule

Observations :

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A14734	SERVE Nicolas	Atelier carrosserie	Carrossier	08/11/2016	04:00	NN
A14734	SERVE Nicolas	Atelier carrosserie	Carrossier	09/11/2016	04:00	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	EX50067	BALISAGE ALTERNE LIGNE FLUO JAUNE /ROUGE 47,5MX0,14 (CTde 2 RL D/G)	15,95	0,00	4,00	20,00	63,80	76,56
MR	IRL20288	OBTURATEUR DE LEVE VITRE	1,75	0,00	1,00	20,00	1,75	2,10
MR	IRL30181	SUPPORT D'INTERRUPTEUR DE LEVE VITRE AV D	5,36	0,00	1,00	20,00	5,36	6,43
MR	IRM10393	AGRAFE DE MAINTIEN ANC REF 77 03 077 368	2,35	0,00	20,00	20,00	47,00	56,40
MR	IRM10423	GRILLE HAUT PARLEUR AVG	3,59	0,00	1,00	20,00	3,59	4,31
MR	M1030018	TIRO TESA ROULEAU DE 50 M X 19MM ( Ct de 48 )	0,86	0,00	4,00	20,00	3,44	4,13
MR	M1030019	TIRO TESA ROULEAU RS 50 M X 50MM LIVRE PAR 6 OU CARTON DE 24	2,56	0,00	4,00	20,00	10,24	12,29
MR	N5800016	COLLIER DE BOUTEILLE OXYGENE 5 L	28,00	0,00	1,00	20,00	28,00	33,60
MR	N5800041	CHARNIERE DE PORTE INT D'OXYGENE	12,00	0,00	2,00	20,00	24,00	28,80
MR	N5800108	BUTEE DE COULISSE D ET G SORTIE TOTALE DU TIROIR CELLULE + FOURNIE	1,00	0,00	4,00	20,00	4,00	4,80
MR	N5800155	PORTE POUBELLE PEG BLANCHE ABATTANTE 280 X 426	106,59	0,00	1,00	20,00	106,59	127,91

Total prévisionnel TTC : 357.33

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 21 /81

Heure : 11:44

<b>Opération</b>	<b>RR9FDU</b>	Etat : TS - Terminée	Date début : 11/10/2016	Date fin : 11/10/2016
Objet :	01 - UV: Sinistre - Accident Véhicule	Suivie par : SAVOYE Sébastien		
		Demandeur : CARR		
Coût global :	975.74			
Temps passé : 15:00	Coût M.O. : 570.00	Coût fournitures : 405.74	Coût prêt véhicule : 0.00	
Coût prestations externes :	0.00			
Libellé operation :	Sinistre du 25/09/2016 réf: 2016 AC MF 252 Bas de caisse ARD			

Demande rattachée :	R201624955	Date demande :	11/10/2016	Demandeur :	CARR
---------------------	------------	----------------	------------	-------------	------

<b>Intervention</b>	<b>RR9FDU - 01</b>	Etat : SD - Soldée définitivement	Date début : 04/11/2016	Date fin : 04/11/2016
		Suivie par : SAVOYE Sébastien		
		Kilométrage : 134940.0	Nb d'heures : 0.00	
		0		

Atelier : CARR - Atelier carrosserie

Coût global : 975.74

Temps passé : 15:00 Coût M.O. : 570.00 Coût fournitures : 405.74 Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : CARROSSERIE

Observations : - Sinistre du 25/09/2016 réf: 2016 AC MF 252

(fait)

-Changer bas volet ARD  
-Réparation bas de porte latérale D

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A14734	SERVE Nicolas	Atelier carrosserie	Carrossier	14/11/2016	07:00	NN
A14734	SERVE Nicolas	Atelier carrosserie	Carrossier	17/11/2016	05:00	NN
A14734	SERVE Nicolas	Atelier carrosserie	Carrossier	18/11/2016	03:00	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	E1020076	COLLE ETANCHE GRIS CART 300ML	7,96	0,00	1,00	20,00	7,96	9,55
MR	IRM10402	ELARGISSEUR D'AILE AR D	61,71	0,00	1,00	20,00	61,71	74,05
MR	IRM10405	BAGUETTE DE PANNEAU	54,80	0,00	1,00	20,00	54,80	65,76
MR	IRM11034	CATADIOPTRE AR SUR PARC CHOC	9,53	0,00	1,00	20,00	9,53	11,44
MR	IRM11073	BAVOLET ARD PORTE LATERALE A D	198,46	0,00	1,00	20,00	198,46	238,15
MR	M1020026	ANTI GRAVILLON GRIS 1L OU SIK414 OU 77 11 419 114	5,66	0,00	1,00	20,00	5,66	6,79

Total prévisionnel TTC : 405.74

Date : 19/06/2020

Heure : 11:44

# CARNET D'ENTRETIEN

Page 22 /81

**Opération RR9EBN**

Etat : TS - Terminée Date début : 06/10/2016 Date fin : 10/10/2016

Objet : T4 - UV: Panne radio

Suivie par : ROMERO Patrick

Demandeur : ST FOY LES LYON

Coût global : 76.00

Temps passé : 02::00

Coût M.O. : 76.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé operation : connection radio

Demande rattachée : R201624443

Date demande : 06/10/2016

Demandeur : ST FOY LES LYON

**Intervention RR9EBN - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 06/10/2016 Date fin : 06/10/2016

Suivie par : MAUDRUT Christian

Kilométrage : 131771.0

Nb d'heures : 49593.00

0

Atelier : MR - UV- Atelier véhicules

Coût global : 76.00

Temps passé : 02::00

Coût M.O. : 76.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : connection radio

Observations : échange cradle

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
MAUDRUT	MAUDRUT Christian	UV- Atelier véhicules	Electricien	10/10/2016	02:00	NN

**Opération RR9749**

Etat : TS - Terminée Date début : 23/05/2016 Date fin : 01/07/2016

Objet : 11 - UV: Contrôle technique

Suivie par : PANAYE Gilles

Demandeur : GAMME MAINTENANCE

Coût global : 0.00

Temps passé : 00::00

Coût M.O. : 0.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 48.02

**Intervention RR9749 - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 23/05/2016 Date fin : 01/07/2016

Suivie par : PANAYE Gilles

Fournisseur :

N° fournisseur : 704 CONTROLE AUTO DEKRA VAULX EN V

N° marché : 12M038|100 Lot 1 Controle technique des véhicules gamme basse et

du : 02/10/2012

au : 01/10/2016

Réception : moyenne entretenus par le SDIS du Rhône

Date réception :

23/05/2016

N° réception :

Observations réception :

Facturation :

Montant HT : 40.02

Montant TTC : 48.02

Taux TVA : 20 %

Référence facture : 15179684

Date facture : 02/06/2016

Observations facture :

Libellé intervention : Contrôle technique sanitaire VSAB

Observations : RESERVE

ne pas envoyer

Date : 19/06/2020

# CARNET D'ENTRETIEN

Page 23 /81

Heure : 11:44

**Opération RR9484**

Etat : TS - Terminée Date début : 18/05/2016 Date fin : 18/05/2016

Objet : 01 - UV: Sinistre - Accident Véhicule

Suivie par : BUCH Claude

Demandeur : MR

Coût global : 57.00

Temps passé : 01::30

Coût M.O. : 57.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé operation : choc arrière : marche pied hs

**Intervention RR9484 - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 18/05/2016 Date fin : 18/05/2016

Suivie par : BUCH Claude

Kilométrage : 131771.0

Nb d'heures : 0.00

0

Atelier : EQ\_2 - ZZZ Equipe 2

Coût global : 57.00

Temps passé : 01::30

Coût M.O. : 57.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : choc arrière : marche pied hs

Observations : MECANIQUE

depose marche pieds AR ( hs) et recupération sur vehicule accidenté .

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
26573	CLAPET Raphaël	ZZZ Equipe 2	Mécanicien	18/05/2016	01:30	NN

**Opération RR8236**

Etat : TS - Terminée Date début : 18/04/2016 Date fin : 29/06/2016

Objet : 05 - UV: Electricité

Suivie par : BUCH Claude

Demandeur : MR

Coût global : 60.00

Temps passé : 01::30

Coût M.O. : 60.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 432.00

Libellé operation : " Wait Wait " s'affiche au pupitre

**Intervention RR8236 - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 18/04/2016 Date fin : 18/04/2016

Suivie par : RATEAU Renaud

Kilométrage : 130523.0

Nb d'heures : 0.00

0

Date : 19/06/2020

# CARNET D'ENTRETIEN

Page 24 /81

Heure : 11:44

Atelier : ELECT - Atelier électricité

Coût global : 60.00

Temps passé : 01::30

Coût M.O. : 60.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : ELECTRICITE : " Wait Wait " s'affiche au pupitre

Observations : Recherche panne sur pupitre - Changer pupitre - Reprogrammation du logiciel et du système MERCURA avec le pc  
- Essai ->ok - Envoyer pupitre en réparation chez MERCURA

## Bon de travail

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A13212	RATEAU Renaud	Atelier électricité	Electricien	18/04/2016	01:30	NN

### Intervention RR8236 - 02

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 18/04/2016 Date fin : 18/04/2016

Suivie par : RATEAU Renaud

#### Fournisseur :

N° fournisseur : 200 MERCURA

N° marché : 140046|100 Maintenance et programmation des ensembles de du : 25/08/2014 au : 24/08/2018

Réception : signalisation de marque MERCURA

#### Date réception :

18/04/2016

N° réception :

#### Observations réception :

#### Facturation :

Montant HT : 360.00

Montant TTC : 432.00

Taux TVA : 20 %

Référence facture : 1606M1094

Date facture : 28/06/2016

#### Observations facture :

Libellé intervention : Pupitre affiche "WAIT WAIT" en permanence dès qu'on l'allume

#### Observations :

### Opération RR7265

Etat : TS - Terminée Date début : 29/03/2016 Date fin : 29/03/2016

Suivie par : BUCH Claude

Demandeur : MR

Demandeur : MR

Coût global : 152.00

Temps passé : 04::00

Coût M.O. : 152.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé operation : support brancard Hs

### Intervention RR7265 - 01

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 29/03/2016 Date fin : 29/03/2016

Suivie par : BUCH Claude

Kilométrage : 130522.0

Nb d'heures : 0.00

0

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 25 /81

Heure : 11:44

Atelier : CARR - Atelier carrosserie

Coût global : 152.00

Temps passé : 04::00

Coût M.O. : 152.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : CARROSSERIE

Observations : CARROSSERIE (fait)

- Contrôle accerssoires et carrosserie
- Changer ressort de verrouillage de table de brancard

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A14734	SERVE Nicolas	Atelier carrosserie	Carrossier	29/03/2016	02:00	NN
A14734	SERVE Nicolas	Atelier carrosserie	Carrossier	30/03/2016	02:00	NN

**Opération RR5811**

Etat : TS - Terminée

Date début : 29/02/2016

Date fin : 11/03/2016

Objet : 06 - UV: Panne

Suivie par : BUCH Claude

Demandeur : CT

Coût global : 5251.10

Temps passé : 09::00

Coût M.O. : 342.00

Coût fournitures : 4909.10

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé operation : suspension reste en bas

Demande rattachée : R201605306

Date demande : 29/02/2016

Demandeur : CT

**Intervention RR5811 - 02**

Etat : SD - Soldée définitivement

Date début : 10/03/2016

Date fin : 10/03/2016

Suivie par : RATEAU Renaud

Kilométrage : 129697.0

Nb d'heures : 49593.00

0

Atelier : ELECT - Atelier électricité

Coût global : 5251.10

Temps passé : 09::00

Coût M.O. : 342.00

Coût fournitures : 4909.10

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : ELECTRICITE: suspension reste en bas

Observations : Remplacement du bloc suspension pneumatique - Changer les 2 coussins d'amortisseurs - Remise en état des connexions - Remplacement des relais et diodes

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A14529	BEAL Eric	Atelier électricité	Electricien	10/03/2016	03:00	NN
A14529	BEAL Eric	Atelier électricité	Electricien	11/03/2016	06:00	NN

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 26 /81

Heure : 11:44

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC	
MR	IEO40256	RELAIS 12V 25A AVEC RESISTANCE CARTIER 03510	11,03	0,00	3,00	20,00	33,09	39,71	
MR	IEO90010	RUBAN ADHESIF NOIR	0,75	0,00	2,00	20,00	1,50	1,80	
MR	IRG20092	GROUPE COMPRESSEUR SUSPENSION AR PNEUMATIQUE COMPLET	3350,71	0,00	1,00	20,00	3350,71	4020,85	
MR	IRG20094	COUSSINS PNEUMATIQUE	352,81	0,00	2,00	20,00	705,62	846,74	
<b>Total prévisionnel TTC :</b>							<b>4909,10</b>		

**Opération RR3609**

Etat : TS - Terminée

Date début : 19/01/2016

Date fin : 19/01/2016

Objet : 04 - UV: Entretien

Suivie par : BUCH Claude

Demandeur : MR

Coût global : 4004.46

Temps passé : 24::00

Coût M.O. : 912.00

Coût fournitures : 3092.46

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé operation : - Entretien code 01-04-10-11 bouteille d'air-13-14

**Intervention RR3609 - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement

Date début : 19/01/2016

Date fin : 19/01/2016

Suivie par : GRANJON Christophe

Kilométrage : 129409.0

Nb d'heures : 0.00

0

Atelier : EQ\_1 - ZZZ Equipe 1

Coût global : 4004.46

Temps passé : 24::00

Coût M.O. : 912.00

Coût fournitures : 3092.46

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : - Entretien code 01-04-10-11 bouteille d'air-13-14

Observations :  
- freins avant et arrière Hs  
- voir pneus avant et arrière  
MECANIQUE

STATION : 01 ; 04 ; 10 distribution + damper et kit courroie accessoires  
echange plaquettes freins Av et AR  
echange durite air sur soupape de turbo et nettoyage capteur de pression d'air  
controle13  
echange batteries moteur et cellule  
echange ampoule de code ;gyro ARd ; feu de penetration  
echange 4 pneus  
code 11 bouteille d'air de suspension  
controle 14  
remise en etat brancard  
refixer marche pieds AR  
echange sangles dans cellule  
refixer paroi AR

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A26565	IABONI David	ZZZ Equipe 1	Mécanicien	01/02/2016	04:00	NN
A26565	IABONI David	ZZZ Equipe 1	Mécanicien	02/02/2016	07:30	NN
A26565	IABONI David	ZZZ Equipe 1	Mécanicien	03/02/2016	07:30	NN
A26565	IABONI David	ZZZ Equipe 1	Mécanicien	04/02/2016	03:00	NN

GimaWeb 2.34.19.40

SDMIS

GFI Progiciels

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 27 /81

Heure : 11:44

A26565 | ABONI David | ZZZ Equipe 1 | Mécanicien | 05/02/2016 | 02:00 | NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	E1000041	HUILE MOTEUR YORK 1147 SAE 10W40 VRAC	2,96	0,00	8,00	20,00	23,68	28,42
MR	E1000125	LIQUIDE DE FREIN DOT 4 EN BIDON DE 0,5L	5,99	0,00	1,00	20,00	5,99	7,19
MR	E1010007	LIQUIDE DE LAVE GLACE	2,91	0,00	1,00	20,00	2,91	3,49
MR	E1020055	NETTOYANT FREIN BIDON 5L	15,19	0,00	1,00	20,00	15,19	18,23
MR	IEO10029	AMPOULE 12 V / W1,2W SANS CULOT (bt 10)	0,48	0,00	10,00	20,00	4,80	5,76
MR	IEO10048	AMPOULE HALOGENE 2 BROCHE G4 12V 20W	1,85	0,00	1,00	20,00	1,85	2,22
MR	IEO10063	AMPOULE 12 V / H7	9,18	0,00	1,00	20,00	9,18	11,02
MR	IEO10119	AMPOULE MITYLITE 2AAA	6,78	0,00	1,00	20,00	6,78	8,14
MR	IEO60292	MOTEUR GYRO MOD C3 12V POUR RAMPE EXCALIBUR EX8021ASLED	60,45	0,00	1,00	20,00	60,45	72,54
MR	IEX10020	BALAIS ESSUIE GLACE L600 AVEC LAVE GLACE	15,00	0,00	2,00	20,00	30,00	36,00
MR	IEX30122	DURITE CARBURANT GAINÉ TEXTILE DIA 7	4,77	0,00	2,00	20,00	9,54	11,45
MR	IRA20109	FILTRE A HUILE MOTEUR ( PUR L270 ) ex 77 01 472 321	4,71	0,00	1,00	20,00	4,71	5,65
MR	IRA20146	JOINT SPI 60 X 75 X 7	15,55	0,00	1,00	20,00	15,55	18,66
MR	IRA20148	POULIE VILEBREQUIN	174,00	0,00	1,00	20,00	174,00	208,80
MR	IRA20149	VIS POULIE VILEBREQUIN	12,99	0,00	1,00	20,00	12,99	15,59
MR	IRA20307	KIT DE GALET COURROIE D'ACCESSOIRE	92,83	0,00	1,00	20,00	92,83	111,40
MR	IRA30063	KIT DE DISTRIBUTION EX 77 01 473 849	97,00	0,00	1,00	20,00	97,00	116,40
MR	IRB10063	FILTRE A AIR	19,00	0,00	1,00	20,00	19,00	22,80
MR	IRB10085	SUPPORT BOITIER FILTRE A AIR	54,06	0,00	1,00	20,00	54,06	64,87
MR	IRB20044	SILENTBLOC MOTEUR	37,23	0,00	1,00	20,00	37,23	44,68
MR	IRC20089	FILTRE GASOIL C491	7,00	0,00	1,00	20,00	7,00	8,40
MR	IRG20098	RESERVOIR D'AIR COTE G ( AVEC CONTACTEUR DE PRESSION )	380,07	0,00	1,00	20,00	380,07	456,08
MR	IRG20144	BOUTEILLE AIR ARD	261,92	0,00	1,00	20,00	261,92	314,30
MR	IRH10124	NETTOYANT CLIMATISATION OU CHAUFFAGE CL5D VRAC SODITEN IJN	11,95	0,00	1,00	20,00	11,95	14,34
MR	IRI30119	PLAQUETTE DE FREIN AV (BOSCH) ANC REF 77 01 206 727	43,65	0,00	1,00	20,00	43,65	52,38
MR	IRI30124	PLAQUETTE DE FREIN AR	43,65	0,00	1,00	20,00	43,65	52,38
MR	IRJ20018	BATTERIE 100AH/900A	93,00	0,00	1,00	20,00	93,00	111,60
MR	IRJ20094	BATTERIE EXIDE GEL 12V 80AH	193,00	0,00	1,00	20,00	193,00	231,60
MR	IRL10181	ARRET DE PORTE ( EX : 77 00 354 507 )	44,73	0,00	1,00	20,00	44,73	53,68
MR	IVL20178	ARRET BOUCLE CEINTURE	6,20	0,00	10,00	20,00	62,00	74,40
MR	L2110035	PNEU CON 215/65R16C 109T VAN CONTACT 4 SEASON	107,95	0,00	4,00	20,00	431,80	518,16
MR	L2120006	VALVE LG41MM/TR 414	0,29	0,00	4,00	20,00	1,16	1,39
MR	N5100094	VERIN ASSISTANCE BEQUILLE COMPLET S12 004 220N IDENTIQUE AV AR	47,20	0,00	2,00	20,00	94,40	113,28
MR	N5800017	COLLIER DE BOUTEILLE OXYGENE 15 L	30,00	0,00	1,00	20,00	30,00	36,00
MR	N5800031	LAMPE SCIALYTIQUE DIRECTE SUR EMBASE	180,00	0,00	1,00	20,00	180,00	216,00
MR	N5800119	PLEXI RETENU 55 X 580 X 6 B	20,98	0,00	1,00	20,00	20,98	25,18

**Total prévisionnel TTC : 3092.48****Opération QR99GU**

Etat : TS - Terminée Date début : 01/06/2015 Date fin : 09/07/2015

Objet : 11 - UV: Contrôle technique

Suivi par : PANAYE Gilles

Demandeur : GAMME MAINTENANCE

Coût global : 0.00

Temps passé : 00:00

Coût M.O. : 0.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 48.02

**Intervention QR99GU - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 01/06/2015 Date fin : 09/07/2015

Suivi par : PANAYE Gilles

Date : 19/06/2020

# CARNET D'ENTRETIEN

Page 28 /81

Heure : 11:44

Fournisseur :

N° fournisseur : 704 CONTROLE AUTO DEKRA VAULX EN V

N° marché : 12M038|100 Lot 1 Controle technique des véhicules gamme basse et du : 02/10/2012 au : 01/10/2016

Réception : moyenne entretenus par le SDIS du Rhône

Date réception :

01/06/2015

N° réception :

Observations réception :

Facturation :

Montant HT : 40.02

Montant TTC : 48.02

Taux TVA : 20 %

Référence facture : 15171271

Date facture : 01/07/2015

Observations facture :

Libellé intervention : Contrôle technique sanitaire VSAB

Observations : RESERVE  
ne pas envoyer

<b>Opération</b>	<b>QR9B3V</b>	Etat : TS - Terminée	Date début : 08/07/2015	Date fin : 21/07/2015
Objet :	26 - Retour contrôle technique GBGM	Suivie par : GODDE Henri		
		Demandeur : REGL		
Coût global :	1903.36			
Temps passé : 14::00	Coût M.O. : 552.00	Coût fournitures : 1351.36	Coût prêt véhicule : 0.00	
Coût prestations externes :	432.00			
Libellé operation :	Retour contrôle technique GBGM//roulement de roue:bruit anormal:AVD// antibrouillard av:trop haut D,G Pupitre affiche WAIT WAIT.			

Demande rattachée :	R201517151	Date demande :	01/07/2015	Demandeur :	REGL
---------------------	------------	----------------	------------	-------------	------

<b>Intervention</b>	<b>QR9B3V - 01</b>	Etat : SD - Soldée définitivement	Date début : 08/07/2015	Date fin : 08/07/2015
		Suivie par : GODDE Henri		
		Kilométrage : 120909.0	Nb d'heures : 0.00	
		0		
Atelier :	EQ_2 - ZZZ Equipe 2			
Coût global :	389.47			
Temps passé : 04::00	Coût M.O. : 152.00	Coût fournitures : 237.47	Coût prêt véhicule : 0.00	

Libellé intervention : Retour contrôle technique GBGM//roulement de roue:bruit anormal:AVD//

Observations : antibrouillard av:trop haut D,G  
Pupitre affiche WAIT WAIT.  
MECANIQUE

échange roulement moyeu ARD et AVD  
essai route  
OBS : dysfonctionnement climatisation

### Bon de travail

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A24522	ENIUS Arnaud	ZZZ Equipe 2	Mécanicien	16/07/2015	04:00	NN

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 29 /81

Heure : 11:44

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	E1020065	FREIN FILET STICK MOYEN LOCTITE248	19,94	0,00	1,00	20,00	19,94	23,93
MR	E1020066	FREIN FILET STICK FORT LOCTITE268	19,94	0,00	1,00	20,00	19,94	23,93
MR	IRG10218	ROULEMENT AV COLLECTION 64 X 84 X 48	78,61	0,00	1,00	20,00	78,61	94,33
MR	IRG20047	KIT ROULEMENT AR 45 X 80 X 48	79,40	0,00	1,00	20,00	79,40	95,28

**Total prévisionnel TTC : 237.47****Intervention QR9B3V - 02**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 09/07/2015 Date fin : 09/07/2015

Suivie par : RATEAU Renaud

Kilométrage : 120909.0

Nb d'heures : 49593.00

0

Atelier : ELECT - Atelier électricité

Coût global : 100.00

Temps passé : 02::30

Coût M.O. : 100.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : ELECTRICITE : Affiche WAIT WAIT - Antibrouillard av trop haut

Observations : Recherche panne sur système MERCURA - Changer puitre de commande - Reparamétrage du système avec pc -  
Essai ok - Réglage antibrouillard av**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A13212	RATEAU Renaud	Atelier électricité	Electricien	08/07/2015	01:30	NN
A13212	RATEAU Renaud	Atelier électricité	Electricien	09/07/2015	01:00	NN

**Intervention QR9B3V - 04**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 20/07/2015 Date fin : 20/07/2015

Suivie par : RATEAU Renaud

Kilométrage : 120909.0

Nb d'heures : 49593.00

0

Atelier : ELECT - Atelier électricité

Coût global : 1413.89

Temps passé : 07::30

Coût M.O. : 300.00

Coût fournitures : 1113.89

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : ELECTRICITE : Climatisation ne fait pas beaucoup de froid

Observations : Recherche fuite sur climatisation -> fuite sur compresseur - Récupération du gaz - Changer compresseur + filtres  
déshydrateurs moteur et toit - Tirage au vide - Remplissage avec traceur - Essai ->ok**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A13212	RATEAU Renaud	Atelier électricité	Electricien	20/07/2015	06:00	NN
A13212	RATEAU Renaud	Atelier électricité	Electricien	21/07/2015	01:30	NN

Date : 19/06/2020

# CARNET D'ENTRETIEN

Page 30 /81

Heure : 11:44

## Bon de réservation

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	IRA20315	ECROU	1,42	0,00	2,00	20,00	2,84	3,41
MR	IRH10084	COMPRESSEUR DE CLIM	830,61	0,00	1,00	20,00	830,61	996,73
MR	IRH10085	FILTRE DESHYDRATEUR DE CLIM MOTEUR	47,19	0,00	1,00	20,00	47,19	56,63
MR	IRH10086	FILTRE DESHYDRATEUR DE CLIM SUR TOIT	47,60	0,00	1,00	20,00	47,60	57,12

**Total prévisionnel TTC : 1113.89**

### Intervention QR9B3V - 03

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 09/07/2015 Date fin : 09/07/2015  
Suivie par : RATEAU Renaud

#### Fournisseur :

N° fournisseur : 200 MERCURA

N° marché : 140046|100 Maintenance et programmation des ensembles de du : 25/08/2014 au : 24/08/2018

Réception : signalisation de marque MERCURA

Date réception :

09/07/2015

N° réception :

Observations réception :

Facturation :

Montant HT : 360.00

Montant TTC : 432.00

Taux TVA : 20 %

Référence facture : 1508M0171

Date facture : 07/08/2015

Observations facture :

Libellé intervention : Mauvais contact dans pupitre -> affiche WAIT-WAIT quand on tapotte dessus

Observations :

### Opération QR6137

Etat : TS - Terminée Date début : 05/03/2015 Date fin : 05/03/2015

Objet : 15 - UV: Carrosserie

Suivie par : BUCH Claude

Demandeur : MR

Coût global : 606.69

Temps passé : 15:00

Coût M.O. : 595.65

Coût fournitures : 11.04

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé opération : refaire peinture encadrement porte latérale

### Intervention QR6137 - 01

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 05/03/2015 Date fin : 05/03/2015

Suivie par : BUCH Claude

Kilométrage : 119398.0

Nb d'heures : 0.00

0

Atelier : CARR - Atelier carrosserie

Coût global : 606.69

Temps passé : 15:00

Coût M.O. : 595.65

Coût fournitures : 11.04

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : CARROSSERIE

Observations : CARROSSERIE

- Refaire peinture de l'entrée de l'encadrement porte latérale D (fait)

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 31 /81

Heure : 11:44

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A25317	SALANON Frédéric	Atelier carrosserie	Administratif	11/03/2015	02:00	NN
A25317	SALANON Frédéric	Atelier carrosserie	Administratif	12/03/2015	05:30	NN
A25317	SALANON Frédéric	Atelier carrosserie	Administratif	13/03/2015	04:00	NN
A25317	SALANON Frédéric	Atelier carrosserie	Administratif	16/03/2015	03:30	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	IEX50171	VEHICULE DE SECOURS ET D'ASSISTANCE AU VICTIME H8CM LG1946 m BLANC. SERIE VSAV 1840	9,20	0,00	1,00	20,00	9,20	11,04

**Total prévisionnel TTC : 11.04****Opération QR4354**

Etat : TS - Terminée Date début : 29/01/2015 Date fin : 05/02/2015

Objet : 04 - UV: Entretien

Suivie par : BUCH Claude

Demandeur : MR

Coût global : 810.44

Temps passé : 17::30

Coût M.O. : 665.00

Coût fournitures : 145.44

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 425.27

Libellé operation : - Entretien code 01-05-13-14

**Intervention QR4354 - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 29/01/2015 Date fin : 29/01/2015

Suivie par : GRANJON Christophe

Kilométrage : 118720.0

Nb d'heures : 0.00

0

Atelier : EQ\_1 - ZZZ Equipe 1

Coût global : 430.44

Temps passé : 07::30

Coût M.O. : 285.00

Coût fournitures : 145.44

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : - Entretien code 01-05-13-14

Observations : - entrée d'eau dans la cellule à contrôler

- voir freinage  
MECANIQUE

station :01 ; 14

purge des freins

echange 1 cable sur brancard

resserrage marche pieds AR

echange banquette (dechirée)

fuite d'eau (ras)

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A14523	FLEURY Franck	ZZZ Equipe 1	Mécanicien VL	12/02/2015	01:30	NN
A14523	FLEURY Franck	ZZZ Equipe 1	Mécanicien VL	13/02/2015	03:00	NN
A14523	FLEURY Franck	ZZZ Equipe 1	Mécanicien VL	16/02/2015	01:00	NN
A14523	FLEURY Franck	ZZZ Equipe 1	Mécanicien VL	17/02/2015	01:00	NN
A14523	FLEURY Franck	ZZZ Equipe 1	Mécanicien VL	19/02/2015	01:00	NN

GimaWeb 2.34.19.40

SDMIS

GFI Progiciels

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 32 /81

Heure : 11:44

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	E1000041	HUILE MOTEUR YORK 1147 SAE 10W40 VRAC	2,90	0,00	8,00	20,00	23,20	27,84
MR	E1010007	LIQUIDE DE LAVE GLACE	2,83	0,00	1,00	20,00	2,83	3,40
MR	E1020028	BOMBE NETTOYANT FREIN 500 ML (Ct de 24)	1,29	0,00	4,00	20,00	5,16	6,19
MR	E1020068	PATE A JOINT EN SERINGUE 518 0893 579 025	14,58	0,00	1,00	20,00	14,58	17,50
MR	IEX10020	BALAIS ESSUIE GLACE L600 AVEC LAVE GLACE	18,53	0,00	2,00	20,00	37,06	44,47
MR	IEX70009	JOINT METALLO 16,3 X 22 X 2	0,31	0,00	1,00	20,00	0,31	0,37
MR	IRA20109	FILTRE A HUILE MOTEUR ( PUR L270 ) ex 77 01 472 321	5,48	0,00	1,00	20,00	5,48	6,58
MR	IRC20089	FILTRE GASOIL C491	9,36	0,00	1,00	20,00	9,36	11,23
MR	IRM11414	VIS CARTER DE PROTECTION CLIO 3 ET MASTER 3	3,34	0,00	3,00	20,00	10,02	12,02
MR	N5100111	CABLE + GAINÉ POUR DEVEROUILLAGE DU DOSSIER + PIED	13,20	0,00	1,00	20,00	13,20	15,84

**Total prévisionnel TTC : 145.44****Intervention QR4354 - 02**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 03/02/2015 Date fin : 03/02/2015

Suivie par : RATEAU Renaud

Kilométrage : 118720.0

Nb d'heures : 49593.00

0

Atelier : ELECT - Atelier électricité

Coût global : 342.00

Temps passé : 09::00

Coût M.O. : 342.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : ELECTRICITE : Controles 13 + modification alimentation prise allume-cigare

Observations : Controles 13 - Graissage projecteur av - Controle et réglages phares - Changer ampoules feux ar + veilleuses av -  
Controle et recharge batterie - Modification prise allume-cigare**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A14529	BEAL Eric	Atelier électricité	Electricien	03/02/2015	04:00	NN
A14529	BEAL Eric	Atelier électricité	Electricien	05/02/2015	05:00	NN

**Intervention QR4354 - 04**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 20/02/2015 Date fin : 20/02/2015

Suivie par : D'HERVILLY Thibault

Kilométrage : 118720.0

Nb d'heures : 49593.00

0

Date : 19/06/2020

# CARNET D'ENTRETIEN

Page 33 /81

Heure : 11:44

Atelier : DIAG - ZZZ Atelier diagnostic

Coût global : 38.00

Temps passé : 01::00

Coût M.O. : 38.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : CONTROLE QUALITE

Observations : - RAS.

## Bon de travail

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A15637	D'HERVILLY Thibault	Mécanique Extérieure	Mécanicien	20/02/2015	01:00	NN

### Intervention QR4354 - 03

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 16/02/2015 Date fin : 16/02/2015

Suivie par : BUCH Claude

#### Fournisseur :

N° fournisseur : 718 SELLERIE GARA

N° marché : QR435403 Bon de commande hors-marché

du : 16/02/2015 au : 18/02/2015

#### Réception :

Date réception : 16/02/2015

N° réception :

Observations réception :

#### Facturation :

Montant HT : 354.38

Montant TTC : 425.26

Taux TVA : 20 %

Référence facture : FAE070

Date facture : 20/03/2015

Observations facture :

Libellé intervention : UV ext remise en état sellerie

Observations : Banquette HS

- Réparation et garnissage de la banquette AV

### Opération PR9G0C

Etat : TS - Terminée

Date début : 21/11/2014

Date fin : 21/11/2014

Objet : 15 - UV: Carrosserie

Suivie par : BUCH Claude

Demandeur : MR

Coût global : 137.60

Temps passé : 03::15

Coût M.O. : 123.50

Coût fournitures : 14.10

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé operation : entrée d'eau par la climatisation ,,,

### Intervention PR9G0C - 01

Etat : SD - Soldée définitivement

Date début : 21/11/2014

Date fin : 21/11/2014

Suivie par : BUCH Claude

Kilométrage : 117533.0

Nb d'heures : 0.00

0

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 34 /81

Heure : 11:44

Atelier : CARR - Atelier carrosserie

Coût global : 137.60

Temps passé : 03::15

Coût M.O. : 123.50

Coût fournitures : 14.10

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : CARROSSERIE

Observations : CARROSSERIE

- Contrôle accessoires et carrosserie (fait)
- entrée d'eau par la climatisation (fait)

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A25300	FRASCA Maurice	Atelier carrosserie	Carrossier	24/11/2014	03:15	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	E1020015	DECAPANT JOINT	11,75	0,00	1,00	20,00	11,75	14,10
<b>Total prévisionnel TTC :</b>								<b>14.10</b>

**Opération PR9D84**

Etat : TS - Terminée

Date début : 12/09/2014

Date fin : 06/10/2014

Objet : 09 - ZZZ-UV: Remise en état mécanique

Suivie par : AUBAGUE Laurent

Demandeur : CTA

Coût global : 1402.31

Temps passé : 23::15

Coût M.O. : 883.50

Coût fournitures : 518.81

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé operation : Remise en état mécanique

Moteur : perte de puissance

Suspension pneumatique : compresseur ne gonfle pas

diagnostic moteur : capteur pression sur-alimentation HS &gt; voir débit mètre

Diagnostic suspension : compresseur neuf ne tourne pas

Pare brise HS depuis longtemps

Bouton lève vitre VA D

Demande rattachée : R201421905

Date demande : 12/09/2014

Demandeur : CTA

**Intervention PR9D84 - 02**

Etat : SD - Soldée définitivement

Date début : 12/09/2014

Date fin : 12/09/2014

Suivie par : RATEAU Renaud

Kilométrage : 115707.0

Nb d'heures : 49593.00

0

Atelier : ELECT - Atelier électricité

Coût global : 958.11

Temps passé : 18::30

Coût M.O. : 703.00

Coût fournitures : 255.11

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : Suspension pneumatique : compresseur ne gonfle pas

Observations : Diagnostic suspension : compresseur neuf ne tourne pas

Recherche panne - Changer connecteur sur faisceau calculateur de suspension - Essai -&gt; ok

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 35 /81

Heure : 11:44

MECANIQUE

diag pour manque de puissance  
 probleme sur faisceau capteur de suralimentation  
 essai route

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A14535	PLUSQUIN Florian	Atelier électricité	Electricien	06/10/2014	01:00	NN
A14535	PLUSQUIN Florian	Atelier électricité	Electricien	26/09/2014	04:00	NN
A14535	PLUSQUIN Florian	Atelier électricité	Electricien	29/09/2014	07:00	NN
A24522	ENIUS Arnaud	ZZZ Equipe 2	Mécanicien	08/10/2014	01:30	NN
A24522	ENIUS Arnaud	ZZZ Equipe 2	Mécanicien	09/10/2014	05:00	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	IRG20160	CABLAGE SUSPENSION ARRIERE	212,59	0,00	1,00	20,00	212,59	255,11
<b>Total prévisionnel TTC :</b>								<b>255,11</b>

**Intervention PR9D84 - 03**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 08/10/2014 Date fin : 08/10/2014

Suivie par : D'HERVILLY Thibault

Kilométrage : 115707.0

Nb d'heures : 49593.00

0

Atelier : DIAG - ZZZ Atelier diagnostic

Coût global : 38.00

Temps passé : 01:00

Coût M.O. : 38.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : CONTROLE QUALITE

Observations : - Témoin injection éclairé en permanence au tableau de bord  
 - Moteur manque de puissance en accélérant

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A15637	D'HERVILLY Thibault	Mécanique Extérieure	Mécanicien	08/10/2014	01:00	NN

**Opération PR9D60**

Etat : TS - Terminée

Date début : 11/09/2014 Date fin : 12/09/2014

Objet : 06 - UV: Panne

Suivie par : MAZET Thierry

Demandeur : MR

Coût global : 913.18

Temps passé : 10:00

Coût M.O. : 380.00

Coût fournitures : 533.18

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé operation : Panne Véhicule. Suspension AR HS. Perte de puissance moteur. Pare-brise HS. Bouton de lève-glave en

**Intervention PR9D60 - 02**

Etat : SD - Soldée définitivement

Date début : 11/09/2014 Date fin : 11/09/2014

Suivie par : RATEAU Renaud

Kilométrage : 115707.0

Nb d'heures : 49593.00

GimaWeb 2.34.19.40

SDMIS

GFI Progiciels

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 36 /81

Heure : 11:44

0

Atelier : ELECT - Atelier électricité

Coût global : 140.94

Temps passé : 02::30

Coût M.O. : 95.00

Coût fournitures : 45.94

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : ELECTRICITE : Problème suspension + cache lève vitre avd

Observations : Essai multiple fonctionnement suspension -&gt; R,A,S

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A14535	PLUSQUIN Florian	Atelier électricité	Electricien	11/09/2014	00:30	NN
A14535	PLUSQUIN Florian	Atelier électricité	Electricien	12/09/2014	02:00	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	IRL30181	SUPPORT D'INTERRUPTEUR DE LEVE VITRE AV D	4,32	0,00	1,00	20,00	4,32	5,18
MR	IVK30084	INTERRUPTEUR LEVE GLACE AVD	33,96	0,00	1,00	20,00	33,96	40,75
<b>Total prévisionnel TTC :</b>								<b>45,93</b>

**Intervention PR9D60 - 03**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 11/09/2014 Date fin : 11/09/2014

Suivie par : MAZET Thierry

Kilométrage : 115707.0

Nb d'heures : 49593.00

0

Atelier : MR - UV- Atelier véhicules

Coût global : 772.24

Temps passé : 07::30

Coût M.O. : 285.00

Coût fournitures : 487.24

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : CARROSSERIE

Observations : CARROSSERIE

- Contrôle accessoires et carrosserie (fait)
- Changer pare brise AV et joint de pare brise AV (fait)
- Changer bandeau d'élargisseur d'aile ARG, bandeau d'aile ARG et ARD (fait)

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A25299	JANIN Guillaume	Atelier carrosserie	Carrossier	18/09/2014	04:30	NN
A25299	JANIN Guillaume	Atelier carrosserie	Carrossier	19/09/2014	03:00	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	E1020029	BOMBE MOUSSE SPRAY PARE-BRISE 500 ML	2,07	0,00	1,00	20,00	2,07	2,48

GimaWeb 2.34.19.40

SDMIS

GFI Progiciels

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 37 /81

Heure : 11:44

MR	IRM10244	BAGUETTE CENTRAL AV G	70,91	0,00	1,00	20,00	70,91	85,09
MR	IRM10301	JOINT DE PARE BRISE	5,53	0,00	1,00	20,00	5,53	6,64
MR	IRM10336	ELARGISSEUR AR G	48,73	0,00	1,00	20,00	48,73	58,48
MR	IRM10405	BAGUETTE DE PANNEAU	51,92	0,00	2,00	20,00	103,84	124,61
MR	IRM11124	PARE BRISE ( VERT )	149,19	0,00	1,00	20,00	149,19	179,03
MR	M1030021	KIT DE COLLE PARE BRISE POUR PISTOLET PNEUMATIQUE	12,88	0,00	2,00	20,00	25,76	30,91
<b>Total prévisionnel TTC :</b>								<b>487,24</b>

**Opération PR9BSC** Etat : TS - Terminée Date début : 28/07/2014 Date fin : 28/07/2014  
 Objet : 06 - UV: Panne Suivre par : GAY Bernard Demandeur : ENSP  
 Coût global : 5849.20  
 Temps passé : 12::00 Coût M.O. : 456.00 Coût fournitures : 5393.20 Coût prêt véhicule : 0.00  
 Coût prestations externes : 0.00  
 Libellé operation : Suspension AR ne fonctionne pas + marche pied + vitre AVD + suite CT : soufflet de transmission AVD défectueux ,

**Intervention PR9BSC - 01** Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 28/07/2014 Date fin : 28/07/2014  
 Suivre par : GRANJON Christophe  
 Kilométrage : 114234.0 Nb d'heures : 49593.00  
 0  
 Atelier : EQ\_2 - ZZZ Equipe 2  
 Coût global : 5811.20  
 Temps passé : 11::00 Coût M.O. : 418.00 Coût fournitures : 5393.20 Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : Suspension AR ne fonctionne pas + marche pied + vitre AVD + suite CT : soufflet de transmission AVD défectueux ,  
 Observations : usure disques de frein AV, jeu mineure sur rotules de train AV  
 -Remplacer soufflet de cardan AVD, disques et plaquettes AV  
 -Diag., suspension => remplacer groupe, coussin D et G, répartition du faisceau électrique du groupe, réapprentissage  
 -Contrôle TAV (tolérance constructeur).  
 -Réparation dun marche pied AR  
 -Remplacer vitre AVD  
 -Essai

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A24522	ENIUS Arnaud	ZZZ Equipe 2	Mécanicien	29/07/2014	01:00	NN
A24522	ENIUS Arnaud	ZZZ Equipe 2	Mécanicien	30/07/2014	04:00	NN
A24522	ENIUS Arnaud	ZZZ Equipe 2	Mécanicien	31/07/2014	06:00	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	IRA20315	ECROU	1,26	0,00	4,00	20,00	5,04	6,05
MR	IRG10217	SOUFFLET DE TRANSMISSION COTE ROUE	38,78	0,00	1,00	20,00	38,78	46,54
MR	IRG20092	GROUPE COMPRESSEUR SUSPENSION AR PNEUMATIQUE COMPLET	3432,47	0,00	1,00	20,00	3432,47	4118,96
MR	IRG20094	COUSSINS PNEUMATIQUE	335,82	0,00	2,00	20,00	671,64	805,97
MR	IRI30063	VIS ETRIER FREIN AV M8X125-17 EX77 03 004 128	1,77	0,00	4,00	20,00	7,08	8,50
MR	IRI30118	DISQUE AV	74,85	0,00	2,00	20,00	149,70	179,64
MR	IRI30119	PLAQUETTE DE FREIN AV (BOSCH) ANC REF	42,58	0,00	1,00	20,00	42,58	51,10

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 38 /81

Heure : 11:44

MR	IRL20477	VITRE DE PORTE AV D	115,62	0,00	1,00	20,00	115,62	138,74
MR	IRM10269	VIS CAGE D5 L12	1,77	0,00	4,00	20,00	7,08	8,50
MR	IRM10420	ECROU CAGE D6 ( PROTECTION MOTEUR ) EX 77 03 044 097	1,42	0,00	2,00	20,00	2,84	3,41
MR	IRM11414	VIS CARTER DE PROTECTION CLIO 3 ET MASTER 3	3,34	0,00	2,00	20,00	6,68	8,02
MR	M1040059	ECROUS CAGE M5 ( St de 20 )	0,67	0,00	10,00	20,00	6,70	8,04
MR	N5800161	CAPTEUR FIN DE COURSE	8,12	0,00	1,00	20,00	8,12	9,74

**Total prévisionnel TTC : 5393.21****Intervention PR9BSC - 02**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 04/08/2014 Date fin : 04/08/2014

Suivie par : D'HERVILLY Thibault

Kilométrage : 114234.0

Nb d'heures : 49593.00

0

Atelier : DIAG - ZZZ Atelier diagnostic

Coût global : 38.00

Temps passé : 01::00

Coût M.O. : 38.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : CONTROLE QUALITE

Observations : - R.A.S.

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A15637	D'HERVILLY Thibault	Mécanique Extérieure	Mécanicien	04/08/2014	01:00	NN

**Opération PR99SW**

Etat : TS - Terminée Date début : 10/06/2014 Date fin : 18/07/2014

Objet : 11 - UV: Contrôle technique

Suivie par : PANAYE Gilles

Demandeur : GAMME MAINTENANCE

Coût global : 0.00

Temps passé : 00::00

Coût M.O. : 0.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 50.00

**Intervention PR99SW - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 10/06/2014 Date fin : 18/07/2014

Suivie par : PANAYE Gilles

Date : 19/06/2020

# CARNET D'ENTRETIEN

Page 39 /81

Heure : 11:44

Fournisseur :

N° fournisseur : 22203 AUTOVISION AMPLEPUIS

N° marché : 12M085|1300 Lot 13 contrôle technique des véhicules gamme basse et du : 17/12/2012 au : 17/12/2016

Réception : moyenne entretenus par le SDIS du Rhône

Date réception :

10/06/2014

N° réception :

Observations réception :

Facturation :

Montant HT : 41.80

Montant TTC : 50.16

Taux TVA : 20 %

Référence facture : 8190

Date facture : 09/07/2014

Observations facture :

Libellé intervention : Contrôle technique sanitaire VSAB

Observations : CT AMPLEPUIS

ne pas envoyer

**Opération PR5902**

Etat : TS - Terminée

Date début : 27/02/2014 Date fin : 21/03/2014

Objet : 04 - UV: Entretien

Suivie par : BUCH Claude

Demandeur : MR

Coût global : 2469.82

Temps passé : 27::30

Coût M.O. : 1073.00

Coût fournitures : 1396.82

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé operation : - Entretien code 01-13-14

**Intervention PR5902 - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement

Date début : 27/02/2014 Date fin : 27/02/2014

Suivie par : GRANJON Christophe

Kilométrage : 108708.0

Nb d'heures : 0.00

0

Atelier : EQ\_1 - ZZZ Equipe 1

Coût global : 1508.56

Temps passé : 12::30

Coût M.O. : 475.00

Coût fournitures : 1033.56

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : - Entretien code 01-13-14

Observations :  
- feu antibrouillard AV:réglage trop haut:D,G  
- translation laterale projecteur avant ne fonctionne pas  
-Entretien 01  
-Resserer durite turbo  
-Remplacer disques et plaquettes AR  
-Reparamétrage suspension AR  
-Contrôle électrique, remplacercontacteur de porte AV,commande de projecteur AV, feu de plaque AR  
-Contrôle équipements et accessoires, remplacer tirant de porte, support de tirant AR + cache,  
-Remise en état brancard  
-Redresser marche pied AR  
-Lavage moteur  
-Essai

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 40 /81

Heure : 11:44

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A14523	FLEURY Franck	ZZZ Equipe 1	Mécanicien VL	12/03/2014	05:00	NN
A14523	FLEURY Franck	ZZZ Equipe 1	Mécanicien VL	13/03/2014	07:00	NN
A14523	FLEURY Franck	ZZZ Equipe 1	Mécanicien VL	14/03/2014	00:30	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	E1000041	HUILE MOTEUR YORK 1147 SAE 10W40 VRAC	3,57	0,00	8,00	20,00	28,56	34,27
MR	E1010007	LIQUIDE DE LAVE GLACE	2,83	0,00	1,00	20,00	2,83	3,40
MR	E1020028	BOMBE NETTOYANT FREIN 500 ML (Ct de 24)	1,29	0,00	1,00	20,00	1,29	1,55
MR	IEO10031	NAVETTE 12 V / C5W (bt 10)	0,43	0,00	1,00	20,00	0,43	0,52
MR	IEX10020	BALAIS ESSUIE GLACE L600 AVEC LAVE GLACE	18,53	0,00	2,00	20,00	37,06	44,47
MR	IEX70009	JOINT METALLO 16,3 X 22 X 2	0,43	0,00	1,00	20,00	0,43	0,52
MR	IRA20109	FILTRE A HUILE MOTEUR ( PUR L270 ) ex 77 01 472 321	5,20	0,00	1,00	20,00	5,20	6,24
MR	IRB10063	FILTRE A AIR	11,28	0,00	1,00	20,00	11,28	13,54
MR	IRC20089	FILTRE GASOIL C491	8,98	0,00	1,00	20,00	8,98	10,78
MR	IRI30124	PLAQUETTE DE FREIN AR	41,79	0,00	1,00	20,00	41,79	50,15
MR	IRI30130	DISQUE DE FREIN AR	67,09	0,00	2,00	20,00	134,18	161,02
MR	IRK10174	ECLAIREUR DE PLAQUE ATTENTION COMMANDE ANCIENNE REFERERANCE	7,81	0,00	1,00	20,00	7,81	9,37
MR	IRK30080	CONTACTEUR DE FEUILLURE	19,80	0,00	1,00	20,00	19,80	23,76
MR	IRL10139	ARRET DE PORTE AR	41,52	0,00	1,00	20,00	41,52	49,82
MR	IRL30160	ARRET DE PORTE	44,18	0,00	2,00	20,00	88,36	106,03
MR	N5100094	VERIN ASSISTANCE BEQUILLE COMPLET S12 004 220N IDENTIQUE AV AR	59,00	0,00	2,00	20,00	118,00	141,60
MR	N5100096	ROUE DE BRANCARD COTE TETE D100 AXE D8	17,50	0,00	2,00	20,00	35,00	42,00
MR	N5100115	VERIN RELEVÉ PIED C150 (nu)	124,00	0,00	1,00	20,00	124,00	148,80
MR	N5100133	BAGUETTE ADHESIVE DE PROTECTION BEQUILLE 200	14,00	0,00	1,00	20,00	14,00	16,80
MR	N5100135	BUTEE ANTIVIBRATOIRE BEIGE	1,50	0,00	8,00	20,00	12,00	14,40
MR	N5800018	PLATINE DE SANGLE	0,75	0,00	1,00	20,00	0,75	0,90
MR	N5800056	CACHE TIRANT DE PORTE AR	62,75	0,00	1,00	20,00	62,75	75,30
MR	N5800088	VERIN DE TABLE DE BRANCARD ( force 200 N ) IDENTIQUE AU N5100094	32,64	0,00	2,00	20,00	65,28	78,34

**Total prévisionnel TTC : 1033.58****Intervention PR5902 - 02**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 17/03/2014 Date fin : 17/03/2014

Suivie par : D'HERVILLY Thibault

Kilométrage : 108708.0

Nb d'heures : 49593.00

0

Atelier : DIAG - ZZZ Atelier diagnostic

Coût global : 38.00

Temps passé : 01:00

Coût M.O. : 38.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : CONTROLE QUALITE

Observations : - Climatisation ne fait pas de froid à l'avant

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A15637	D'HERVILLY Thibault	Mécanique Extérieure	Mécanicien	17/03/2014	01:00	NN

GimaWeb 2.34.19.40

SDMIS

GFI Progiciels

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 41 / 81

Heure : 11:44

**Intervention PR5902 - 03**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 27/02/2014 Date fin : 27/02/2014

Suivie par : RATEAU Renaud

Kilométrage : 108708.0

Nb d'heures : 49593.00

0

Atelier : ELECT - Atelier électricité

Coût global : 923.26

Temps passé : 14::00

Coût M.O. : 560.00

Coût fournitures : 363.26

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : ELECTRICITE : Climatisation fait pas de froid à l'avant

Observations : -Récupération du gaz dans circuit - Recherche fuite à l'azote - Changer détendeur av - Changer filtres déshydrateurs av et ar - Tirage au vide - Remplissage circuit avec traceur

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A13212	RATEAU Renaud	Atelier électricité	Electricien	19/03/2014	05:30	NN
A13212	RATEAU Renaud	Atelier électricité	Electricien	20/03/2014	03:30	NN
A13212	RATEAU Renaud	Atelier électricité	Electricien	21/03/2014	05:00	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	IRH10085	FILTRE DESHYDRATEUR DE CLIM MOTEUR	50,78	0,00	1,00	20,00	50,78	60,94
MR	IRH10086	FILTRE DESHYDRATEUR DE CLIM SUR TOIT	89,80	0,00	1,00	20,00	89,80	107,76
MR	IRH10107	DETENDEUR	162,14	0,00	1,00	20,00	162,14	194,57
<b>Total prévisionnel TTC :</b>								<b>363.27</b>

**Opération NR9BB6**

Etat : TS - Terminée

Date début : 18/07/2013 Date fin : 18/07/2013

Objet : 3P - ZZZ-UV: Contrôle technique sanitaire

Suivie par : GODDE Henri

Demandeur : REGL

Coût global : 0.00

Temps passé : 00::00

Coût M.O. : 0.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 47.86

Demande rattachée : R201315794

Date demande : 18/07/2013

Demandeur : REGL

**Intervention NR9BB6 - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement

Date début : 18/07/2013 Date fin : 18/07/2013

Suivie par : GODDE Henri

Date : 19/06/2020

# CARNET D'ENTRETIEN

Page 42 /81

Heure : 11:44

Fournisseur :

N° fournisseur : 704 CONTROLE AUTO DEKRA VAULX EN V

N° marché : 12M038|100 Lot 1 Controle technique des véhicules gamme basse et du : 02/10/2012 au : 01/10/2016

Réception : moyenne entretenus par le SDIS du Rhône

Date réception :

18/07/2013

N° réception :

Observations réception :

Facturation :

Montant HT : 40.02

Montant TTC : 47.86

Taux TVA : 19.6 %

Référence facture : 13151575

Date facture : 18/07/2013

Observations facture :

Libellé intervention : Contrôle technique sanitaire

Observations : ATELIER  
ne pas envoyer

---

**Opération NR9692**

Etat : TS - Terminée

Date début : 09/07/2013 Date fin : 09/07/2013

Objet : 11 - UV: Contrôle technique

Suivi par : GODDE Henri

Demandeur : GAMME MAINTENANCE

Coût global : 0.00

Temps passé : 00:00

Coût M.O. : 0.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

---

**Intervention NR9692 - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement

Date début : 09/07/2013 Date fin : 09/07/2013

Suivi par : GODDE Henri

Fournisseur :

**Bon de commande annulé**

N° fournisseur : 22203 AUTOVISION AMPLEPUIS

N° marché : 12M085|1300 Lot 13 contrôle technique des véhicules gamme basse et du : 17/12/2012 au : 17/12/2016

Réception : moyenne entretenus par le SDIS du Rhône

Date réception :

27/05/2013

N° réception :

Observations réception :

Libellé intervention : Contrôle technique sanitaire VSAB

Observations : CT AMPLEPUIS  
ne pas envoyer

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 43 /81

Heure : 11:44

<b>Opération</b>	<b>NR9AE6</b>	Etat : TS - Terminée	Date début : 27/06/2013	Date fin : 23/07/2013
Objet :	04 - UV: Entretien	Suivie par : BUCH Claude		
		Demandeur : MR		
Coût global :	2762.28			
Temps passé :	26:00	Coût M.O. : 1008.00	Coût fournitures : 1754.28	Coût prêt véhicule : 0.00
Coût prestations externes :	307.96			
Libellé operation :	- Entretien code 01-13-14 - tiroir bleu cellule Hs			

<b>Intervention</b>	<b>NR9AE6 - 01</b>	Etat : SD - Soldée définitivement	Date début : 27/06/2013	Date fin : 27/06/2013
		Suivie par : GRANJON Christophe		
		Kilométrage : 96899.00	Nb d'heures : 0.00	
Atelier :	EQ_1 - ZZZ Equipe 1			
Coût global :	1944.22			
Temps passé :	15:00	Coût M.O. : 570.00	Coût fournitures : 1374.22	Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : - Entretien code 01-13-14

Observations :

- tiroir bleu cellule Hs
- contrôler pédale accélérateur
- Entretien 01, 13, 14
- Remplacer pompe à eau, liquide de refroidissement, huile BV, 4 bougies de préchauffage, capteur pédale accélérateur, batterie chassis
- Contrôle équipements et accessoires, réparation brancard,
- Remplacer siège cellule Gifa
- Essai

-Reprise qualité: réfixer marche pied, réparation variateur éclairage cellule.

Bon de travail						
Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A14523	FLEURY Franck	ZZZ Equipe 1	Mécanicien VL	05/07/2013	02:00	NN
A14523	FLEURY Franck	ZZZ Equipe 1	Mécanicien VL	08/07/2013	07:30	NN
A14523	FLEURY Franck	ZZZ Equipe 1	Mécanicien VL	09/07/2013	01:00	NN
A14523	FLEURY Franck	ZZZ Equipe 1	Mécanicien VL	11/07/2013	01:00	NN
A24522	ENIUS Arnaud	ZZZ Equipe 2	Mécanicien	15/07/2013	03:00	NN
A24522	ENIUS Arnaud	ZZZ Equipe 2	Mécanicien	16/07/2013	00:30	NN

Bon de réservation									
Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC	
MR	E1000103	HUILE MOTEUR 5W30	5,50	0,00	8,00	19,60	44,00	52,62	
MR	E1000104	HUILE TRANS MEC BV PONT PONT GLIS. LIMITE 75W90 100% SYNTHETIQUE FUT 210L	4,64	0,00	3,00	19,60	13,92	16,65	
MR	E1010003	ULTRACOOILING	1,97	0,00	10,00	19,60	19,70	23,56	
MR	E1010007	LIQUIDE DE LAVE GLACE	2,77	0,00	1,00	19,60	2,77	3,31	
MR	E1020028	BOMBE NETTOYANT FREIN 500 ML (Ct de 24)	1,29	0,00	1,00	19,60	1,29	1,54	
MR	IEX10020	BALAIS ESSUIE GLACE L600 AVEC LAVE GLACE	18,53	0,00	2,00	19,60	37,06	44,32	
MR	IEX70009	JOINT METALLO 16,3 X 22 X 2	0,43	0,00	2,00	19,60	0,86	1,03	
MR	IRA20109	FILTRE A HUILE MOTEUR ( PUR L270 ) ex 77 01 472 321	5,14	0,00	1,00	19,60	5,14	6,15	
MR	IRB10063	FILTRE A AIR	11,28	0,00	1,00	19,60	11,28	13,49	
MR	IRB10085	SUPPORT BOITIER FILTRE A AIR	38,68	0,00	1,00	19,60	38,68	46,26	
MR	IRC20089	FILTRE GASOIL C491	8,84	0,00	1,00	19,60	8,84	10,57	

GimaWeb 2.34.19.40

SDMIS

GFI Progiels

MR	IRC20093	BOUGIE DE PRECHAUFFE OU( 82 00 012 099 / 82 00 517 313 )	16,84	0,00	4,00	19,60	67,36	80,56
MR	IRC20104	CAPTEUR POSITION ( EX : 77 00 314 525 )	69,61	0,00	1,00	19,60	69,61	83,25
MR	IRH20297	POMPE A EAU	67,44	0,00	1,00	19,60	67,44	80,66
MR	IRJ20018	BATTERIE 100AH/900A	93,00	0,00	1,00	19,60	93,00	111,23
MR	IRL10689	EMETTEUR TRANSPONDEUR	110,15	0,00	1,00	19,60	110,15	131,74
MR	IVL20178	ARRET BOUCLE CEINTURE	5,46	0,00	1,00	19,60	5,46	6,53
MR	K1000147	VIS TH INOX A2 8 X 40	0,13	0,00	6,00	19,60	0,78	0,93
MR	K1060087	RONDELLE PLATE M 8	0,05	0,00	6,00	19,60	0,30	0,36
MR	K1060102	RONDELLE GROWER INOX 8	0,02	0,00	6,00	19,60	0,12	0,14
MR	N5100106	SANGLE BRANCARD PIED	50,00	0,00	1,00	19,60	50,00	59,80
MR	N5100112	POIGNEE TELESCOPIQUE GRISE DE BRANCARD	101,00	0,00	1,00	19,60	101,00	120,80
MR	N5800068	GLISSIERE DE TIROIR LG 35 H 46 ( Jeu de 2 )	40,25	0,00	1,00	19,60	40,25	48,14
MR	N5800102	SIEGE DE CELLULE PIVOTANT AVEC SONT SUPPORT	360,00	0,00	1,00	19,60	360,00	430,56
<b>Total prévisionnel TTC :</b>								<b>1374.20</b>

**Intervention NR9AE6 - 03**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 15/07/2013 Date fin : 15/07/2013

Suivie par : D'HERVILLY Thibault

Kilométrage : 96899.00

Nb d'heures : 49593.00

Atelier : DIAG - ZZZ Atelier diagnostic

Coût global : 38.00

Temps passé : 01::00

Coût M.O. : 38.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : CONTROLE QUALITE

Observations :  
 - Marche pied arrière mal fixé (insert H.S.)  
 - Plafonnier de cellule coté gauche (faux contacts rhéostat)  
 - Contrôler climatisation : fait peu de froid

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A15637	D'HERVILLY Thibault	Mécanique Extérieure	Mécanicien	15/07/2013	01:00	NN

**Intervention NR9AE6 - 04**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 27/06/2013 Date fin : 27/06/2013

Suivie par : RATEAU Renaud

Kilométrage : 96899.00

Nb d'heures : 49593.00

Atelier : ELECT - Atelier électricité

Coût global : 780.06

Temps passé : 10::00

Coût M.O. : 400.00

Coût fournitures : 380.06

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : ELECTRICITE:voir observations

Observations :  
 Manque d'efficacité sur climatisation dans habitacle av  
 -Récupération R134 - Changer détenteur av + valves hp et bp + filtre déshydrateur av et ar - Recharge clim avec traceur - Essai -> ok

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 45 /81

Heure : 11:44

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A13212	RATEAU Renaud	Atelier électricité	Electricien	19/07/2013	03:00	NN
A13212	RATEAU Renaud	Atelier électricité	Electricien	22/07/2013	02:30	NN
A13212	RATEAU Renaud	Atelier électricité	Electricien	23/07/2013	04:30	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	IRH10085	FILTRE DESHYDRATEUR DE CLIM MOTEUR	50,78	0,00	1,00	19,60	50,78	60,73
MR	IRH10086	FILTRE DESHYDRATEUR DE CLIM SUR TOIT	108,04	0,00	1,00	19,60	108,04	129,22
MR	IRH10107	DETENDEUR	158,96	0,00	1,00	19,60	158,96	190,12
<b>Total prévisionnel TTC :</b>								<b>380,07</b>

**Intervention NR9AE6 - 02**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 27/06/2013 Date fin : 27/06/2013

Suivie par : GRANJON Christophe

Fournisseur :

N° fournisseur : 718 SELLERIE GARA

N° marché : 10M034|100 Réparation de la sellerie des véhicules légers, poids lourds, du : 20/12/2010 au : 20/12/2014

Réception : des bateaux, des engins divers entretenus par le SDIS du Rhône

Date réception :

09/07/2013

N° réception :

Observations réception :Facturation :

Montant HT : 257.48

Montant TTC : 307.95

Taux TVA : 19.6 %

Référence facture : FACU22

Date facture : 08/07/2013

Observations facture :

Libellé intervention : Réparation d'un siège conducteur

Observations :**Opération NR7718**

Etat : TS - Terminée Date début : 05/04/2013 Date fin : 05/04/2013

Objet : 06 - UV: Panne

Suivie par : BUCH Claude

Demandeur : MR

Coût global : 2079.94

Temps passé : 09::30

Coût M.O. : 361.00

Coût fournitures : 1718.94

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé operation : voir BV : 3° et 4° vitesses + MAR ne passent pas

**Intervention NR7718 - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 05/04/2013 Date fin : 05/04/2013

Suivie par : GRANJON Christophe

Kilométrage : 92668.00

Nb d'heures : 49593.00

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 46 /81

Heure : 11:44

Atelier : EQ\_1 - ZZZ Equipe 1

Coût global : 2041.94

Temps passé : 08::30

Coût M.O. : 323.00

Coût fournitures : 1718.94

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : voir BV : 3° et 4° vitesses + MAR ne passent pas

Observations : -Remplacer BV, tringlerie, démarreur(bruyant).  
-Essai**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A14523	FLEURY Franck	ZZZ Equipe 1	Mécanicien VL	11/04/2013	01:00	NN
A14523	FLEURY Franck	ZZZ Equipe 1	Mécanicien VL	12/04/2013	01:30	NN
A14523	FLEURY Franck	ZZZ Equipe 1	Mécanicien VL	15/04/2013	06:00	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	RE10265	BOITE A VITESSES PK6 ECHANGE STANDART	1239,52	0,00	1,00	19,60	1239,52	1482,47
MR	IRJ20100	DEMARREUR E/S	197,72	0,00	1,00	19,60	197,72	236,47

**Total prévisionnel TTC : 1718.94****Intervention NR7718 - 02**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 16/04/2013 Date fin : 16/04/2013

Suivie par : D'HERVILLY Thibault

Kilométrage : 92668.00

Nb d'heures : 49593.00

Atelier : DIAG - ZZZ Atelier diagnostic

Coût global : 38.00

Temps passé : 01::00

Coût M.O. : 38.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : CONTROLE

Observations : - R.A.S.

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A15637	D'HERVILLY Thibault	Mécanique Extérieure	Mécanicien	16/04/2013	01:00	NN

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 47 /81

Heure : 11:44

**Opération NR5912**

Etat : TS - Terminée Date début : 01/03/2013 Date fin : 01/03/2013

Objet : 06 - UV: Panne

Suivie par : BUCH Claude

Demandeur : MR

Coût global : 1936.14

Temps passé : 18:00

Coût M.O. : 685.50

Coût fournitures : 1250.64

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé operation : fuite récepteur embrayage

**Intervention NR5912 - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 01/03/2013 Date fin : 01/03/2013

Suivie par : GRANJON Christophe

Kilométrage : 91861.00

Nb d'heures : 0.00

Atelier : EQ\_1 - ZZZ Equipe 1

Coût global : 867.70

Temps passé : 07:45

Coût M.O. : 294.50

Coût fournitures : 573.20

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : fuite récepteur embrayage

Observations : fuite vers condenseur de climatisation

-Remplacer kit embrayage, émetteur, récepteur, contacteur de pédale d'embrayage.

-Resserrage collier turbo

-Niveaux, essai

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A14523	FLEURY Franck	ZZZ Equipe 1	Mécanicien VL	15/03/2013	02:30	NN
A14523	FLEURY Franck	ZZZ Equipe 1	Mécanicien VL	18/03/2013	04:45	NN
A14523	FLEURY Franck	ZZZ Equipe 1	Mécanicien VL	19/03/2013	00:30	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	E1000071	HUILE TRANS MEC BV PONT 75W80 TRANSELF NFP 75W80	3,25	0,00	2,50	19,60	8,13	9,72
MR	E1020028	BOMBE NETTOYANT FREIN 500 ML (Ct de 24)	1,29	0,00	1,00	19,60	1,29	1,54
MR	IRD10081	KIT EMBRAYAGE	221,14	0,00	1,00	19,60	221,14	264,48
MR	IRD10082	BUTEE EMBRAYAGE	117,53	0,00	1,00	19,60	117,53	140,57
MR	IRD10180	EMETTEUR EMBRAYAGE	99,41	0,00	1,00	19,60	99,41	118,89
MR	IRD10181	CONTACTEUR PEDALE EMBRAYAGE	18,87	0,00	1,00	19,60	18,87	22,57
MR	IRD10198	ROULEMENT DE GUIDAGE	12,90	0,00	1,00	19,60	12,90	15,43

**Total prévisionnel TTC : 573.20****Intervention NR5912 - 02**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 01/03/2013 Date fin : 01/03/2013

Suivie par : BUCH Claude

Kilométrage : 91861.00

Nb d'heures : 49593.00

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 48 /81

Heure : 11:44

Atelier : ELECT - Atelier électricité

Coût global : 1038.44

Temps passé : 09::30

Coût M.O. : 361.00

Coût fournitures : 677.44

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention :

Observations : fuite vers condenseur de climatisation  
recherche fuite climatisation  
-tirage au vide + recup + remplissage  
-chgt des 2 bouteilles déshy  
-essai + controle si fuite === OK (5°C)

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A14535	PLUSQUIN Florian	Atelier électricité	Electricien	07/03/2013	01:30	NN
A14535	PLUSQUIN Florian	Atelier électricité	Electricien	08/03/2013	03:00	NN
A14535	PLUSQUIN Florian	Atelier électricité	Electricien	11/03/2013	05:00	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	IRH10085	FILTRE DESHYDRATEUR DE CLIM MOTEUR	53,38	0,00	1,00	19,60	53,38	63,84
MR	IRH10086	FILTRE DESHYDRATEUR DE CLIM SUR TOIT	108,04	0,00	1,00	19,60	108,04	129,22
MR	IRJ20094	BATTERIE EXIDE GEL 12V 80AH	193,00	0,00	1,00	19,60	193,00	230,83
MR	N5100024	CHARGEUR BATTERIE QUICK 12V 12A 2S LE QC141 REMPLACE LE QC 140	212,00	0,00	1,00	19,60	212,00	253,55

**Total prévisionnel TTC : 677.44****Intervention NR5912 - 03**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 01/03/2013 Date fin : 01/03/2013

Suivie par : BUCH Claude

Kilométrage : 91861.00

Nb d'heures : 49593.00

Atelier : DIAG - ZZZ Atelier diagnostic

Coût global : 30.00

Temps passé : 00::45

Coût M.O. : 30.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : CONTROLE

Observations : RAS

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A24376	GAY Bernard	Atelier engins spéciaux	Responsable	20/03/2013	00:45	NN

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 49 /81

Heure : 11:44

<b>Opération</b>	<b>MR9FZL</b>	Etat : TS - Terminée	Date début : 05/11/2012	Date fin : 05/11/2012
Objet :	06 - UV: Panne	Suivie par : BUCH Claude		
		Demandeur : MR		
Coût global :	4210.10			
Temps passé :	20:00	Coût M.O. : 760.00	Coût fournitures : 3450.10	Coût prêt véhicule : 0.00
Coût prestations externes :	0.00			
Libellé operation :	véhicule bloqué position basse			

<b>Intervention</b>	<b>MR9FZL - 01</b>	Etat : SD - Soldée définitivement	Date début : 05/11/2012	Date fin : 05/11/2012
		Suivie par : BUCH Claude		
		Kilométrage : 87269.00	Nb d'heures : 49593.00	
Atelier :	ELECT - Atelier électricité			
Coût global :	4210.10			
Temps passé :	20:00	Coût M.O. : 760.00	Coût fournitures : 3450.10	Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : véhicule bloqué position basse

Observations :  
 -recherche panne suspension,,,  
 -remplacement fusible + suppression du connecteur d'alimentation pour une soudure des fils  
 -essai == OK  
 suite a retour log,essai sur 3 jours des suspensions.....RAS !! (essai statique,dynamique etc)  
 -suite retour vsav le 19/11/2012 pour suspension encore bloquée en bas  
 depose du groupe compresseur et demonte du moteur==>support charbon brulé + piste induit brulée egalemeent(Le groupe a pourtant été changé en janvier 2011)==>voir garantie ????  
 -mise en place d'un nouveau groupe compresseur

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A14535	PLUSQUIN Florian	Atelier électricité	Electricien	06/11/2012	03:30	NN
A14535	PLUSQUIN Florian	Atelier électricité	Electricien	07/11/2012	02:30	NN
A14535	PLUSQUIN Florian	Atelier électricité	Electricien	13/11/2012	03:30	NN
A14535	PLUSQUIN Florian	Atelier électricité	Electricien	14/11/2012	03:30	NN
A14535	PLUSQUIN Florian	Atelier électricité	Electricien	20/11/2012	03:30	NN
A14535	PLUSQUIN Florian	Atelier électricité	Electricien	21/11/2012	03:30	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	IRG20092	GRUPE COMPRESSEUR SUSPENSION AR PNEUMATIQUE COMPLET	2848,30	0,00	1,00	19,60	2848,30	3406,57
MR	M1000182	ECROUS CAGE D8 (sachet de 10)	9,10	0,00	4,00	19,60	36,40	43,53
<b>Total prévisionnel TTC :</b>								<b>3450.10</b>

<b>Opération</b>	<b>MR9CL9</b>	Etat : TS - Terminée	Date début : 08/08/2012	Date fin : 22/08/2012
Objet :	04 - UV: Entretien	Suivie par : BUCH Claude		
		Demandeur : MR		
Coût global :	2451.74			
Temps passé :	25:30	Coût M.O. : 969.00	Coût fournitures : 1482.74	Coût prêt véhicule : 0.00
Coût prestations externes :	1501.53			
Libellé operation :	- Entretien code 01-04-13-14 - feu de croisement : réglage trop bas			

Date : 19/06/2020

# CARNET D'ENTRETIEN

Page 50 /81

Heure : 11:44

- voir usure pneus arrière

**Intervention MR9CL9 - 01**

État : SD - Soldée définitivement Date début : 08/08/2012 Date fin : 08/08/2012

Suivie par : GRANJON Christophe

Kilométrage : 84730.00

Nb d'heures : 49593.00

Atelier : EQ\_1 - ZZZ Equipe 1

Coût global : 2451.74

Temps passé : 25:30

Coût M.O. : 969.00

Coût fournitures : 1482.74

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : - Entretien code 01-04-13-14

- Observations :
- feu de croisement : réglage trop bas
  - feu antibrouillard av : réglage trop haut
  - climatisation Hs
  - voir usure pneus arrière
  - commande ventilation cabine bruyante
  - commande orientation air difficile à manoeuvrer
  - fil débranché rétroviseur D

### ELECTRICITE:

- Contrôle 13
- Recherche bruit sur ventilation,démontage de la planche de bord,déplacer le cable d'antenne d'autoradio,remontage
- Remplacer lecteur de carte

### MECANIQUE

- station : 01 ; 04
- echange prise d'air sur calandre
- resserrage support filtre a air
- echange 4 pneus
- echange plaquettes freins AV et AR
- echange biellette gmp
- resserrage durites turbo
- refixer barre stab AR
- reglage frein a main
- reglage train AV
- essai route

### CARROSSERIE

- controle 14

## Bon de travail

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A14523	FLEURY Franck	ZZZ Equipe 1	Mécanicien VL	14/08/2012	02:30	NN
A14523	FLEURY Franck	ZZZ Equipe 1	Mécanicien VL	16/08/2012	05:30	NN
A14523	FLEURY Franck	ZZZ Equipe 1	Mécanicien VL	20/08/2012	01:00	NN
A14529	BEAL Eric	ZZZ Equipe 2	Electricien	09/08/2012	07:00	NN
A14534	GUILLET Christophe	ZZZ Equipe 1	Carrossier	21/08/2012	01:30	NN
A14534	GUILLET Christophe	ZZZ Equipe 1	Carrossier	22/08/2012	04:00	NN
A14534	GUILLET Christophe	ZZZ Equipe 1	Carrossier	23/08/2012	03:00	NN
A15637	D'HERVILLY Thibault	Mécanique Extérieure	Mécanicien	23/08/2012	01:00	NN

## Bon de réservation

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	E1000041	HUILE MOTEUR YORK 1147 SAE 10W40 VRAC	1,65	0,00	8,00	19,60	13,20	15,79
MR	E1010007	LIQUIDE DE LAVE GLACE	2,71	0,00	1,00	19,60	2,71	3,24
MR	E1020028	BOMBE NETTOYANT FREIN 500 ML (Ct de 24)	1,29	0,00	2,00	19,60	2,58	3,09
MR	H1010113	LOQUETEAU AFFLEURANT REF M1 64 8 INOX EMILE MAURIN 19 237 22	45,04	0,00	1,00	19,60	45,04	53,87
MR	IEO60059	LECTEUR DE CARTE HELLA	25,51	0,00	1,00	19,60	25,51	30,51
MR	IEX10020	BALAIS ESSUIE GLACE L600 AVEC LAVE GLACE	17,00	0,00	2,00	19,60	34,00	40,66
MR	IEX20002	COLLIER SERFLEX 16-27 (bt 50)	0,81	0,00	2,00	19,60	1,62	1,94
MR	IEX70009	JOINT METALLO 16,3 X 22 X 2	0,21	0,00	1,00	19,60	0,21	0,25
MR	IRA20109	FILTRE A HUILE MOTEUR ( PUR L270 ) ex 77 01 472 321	10,01	0,00	1,00	19,60	10,01	11,97
MR	IRB10063	FILTRE A AIR	13,28	0,00	1,00	19,60	13,28	15,88
MR	IRB10110	TUBE ENTREE AIR	20,30	0,00	1,00	19,60	20,30	24,28
MR	IRB20044	SILENTBLOC MOTEUR	67,87	0,00	1,00	19,60	67,87	81,17
MR	IRC10180	COUVRE PEDALE	10,91	0,00	2,00	19,60	21,82	26,10
MR	IRC20089	FILTRE GASOIL C491	11,00	0,00	1,00	19,60	11,00	13,16
MR	IRI30119	PLAQUETTE DE FREIN AV (BOSCH) ANC REF 77 01 206 727	39,38	0,00	1,00	19,60	39,38	47,10
MR	IRI30124	PLAQUETTE DE FREIN AR	39,38	0,00	1,00	19,60	39,38	47,10
MR	IRK33025	NEIMAN	114,63	0,00	1,00	19,60	114,63	137,10
MR	IRL10188	INSERT DE CLEF	18,67	0,00	1,00	19,60	18,67	22,33
MR	IRM11047	ENJOLIVEUR/SUPPORT ANTI BROUILLARD PLUS FOURNIE	56,47	0,00	1,00	19,60	56,47	67,54
MR	L2110035	PNEU CON 215/65R16C 109T VAN CONTACT 4 SEASON	124,83	0,00	4,00	19,60	499,32	597,19
MR	L2120006	VALVE LG41MM/TR 414	0,47	0,00	4,00	19,60	1,88	2,25
MR	N5100107	HARNAIS BRANCARD	158,00	0,00	1,00	19,60	158,00	188,97
MR	N5800017	COLLIER DE BOUTEILLE OXYGENE 15 L	29,00	0,00	1,00	19,60	29,00	34,68
MR	N5800057	VOYANT DE PRESENCES 220 V ROUGE	13,87	0,00	1,00	19,60	13,87	16,59

Total prévisionnel TTC : 1482,76

## Intervention MR9CL9 - 02

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 23/08/2012 Date fin : 23/08/2012

Suivie par : D'HERVILLY Thibault

## Fournisseur :

N° fournisseur : 209 RENAULT RETAIL GROUP

N° marché : 110022|200 Lot 2 - secteur Ouest : maintenance, entretien et réparation du : 19/10/2011 au : 19/10/2015

Réception : des véhicules du SDIS - GBM

Date réception :

23/08/2012

N° réception :

Observations réception :

## Facturation :

Montant HT : 1255,46

Montant TTC : 1501,53

Taux TVA : 19,6 %

Référence facture : 642119

Date facture : 04/09/2012

Observations facture :

Libellé intervention : MECANIQUE

Observations :

- Climatisation ne fonctionne pas
- Vidange , remplissage circuit de fluide de réfrigérant
- Controle étanchéité du circuit de fluide réfrigérant
- Remplacement du compresseur de climatisation
- Remplacement de la bonbonne et filtre détenteur
- Remplacement de la courroie d'accésoires ( collection )
- Remplacement du filtre à air de clim

Date : 19/06/2020

Heure : 11:44

# CARNET D'ENTRETIEN

Page 52 /81

**Opération MR99EK**

Etat : TS - Terminée Date début : 19/07/2012 Date fin : 19/07/2012

Objet : GM - Gamme de maintenance

Suivie par : GODDE Henri

Demandeur : GAMME MAINTENANCE

Coût global : 0.00

Temps passé : 00:00

Coût M.O. : 0.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 45.00

**Intervention MR99EK - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 19/07/2012 Date fin : 19/07/2012

Suivie par : GODDE Henri

Fournisseur :

N° fournisseur : 631 null

N° marché : 08M072|1300 CT automobile Lot 13

du : 18/11/2008 au : 17/11/2012

Réception :

Date réception : 04/06/2012

N° réception :

Observations réception :

Facturation :

Montant HT : 37.63

Montant TTC : 45.00

Taux TVA : 19.6 %

Référence facture : 071777

Date facture : 09/07/2013

Observations facture :

Libellé intervention : Contrôle technique sanitaire VSAB

Observations : CT AMPLEPUIS  
ne pas envoyer

**Opération MR3538**

Etat : TS - Terminée Date début : 23/01/2012 Date fin : 23/01/2012

Objet : 04 - UV: Entretien

Suivie par : BUCH Claude

Demandeur : MR

Coût global : 71.10

Temps passé : 01:00

Coût M.O. : 40.00

Coût fournitures : 31.10

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 4047.72

Libellé operation : Entretien code 01-13-14

**Intervention MR3538 - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 23/01/2012 Date fin : 23/01/2012

Suivie par : BUCH Claude

Kilométrage : 73704.00

Nb d'heures : 49593.00

Atelier : MECEX - Mécanique Extérieure

Coût global : 71.10

Temps passé : 01:00

Coût M.O. : 40.00

Coût fournitures : 31.10

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : Entretien code 01-13-14

Observations : FEU DE CROISEMENT TROP BAS gauche  
suspension bloquée position basse

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 53 /81

Heure : 11:44

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A10909	GRANGE Gérard	Mécanique Extérieure	Responsable	23/01/2012	01:00	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	N5800016	COLLIER DE BOUTEILLE OXIGENE 5 L	26,00	0,00	1,00	19,60	26,00	31,10
<b>Total prévisionnel TTC :</b>								<b>31.10</b>

**Intervention MR3538 - 02**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 23/01/2012 Date fin : 23/01/2012  
 Suivie par : GRANGE Gérard

Fournisseur :

N° fournisseur : 209 RENAULT RETAIL GROUP

N° marché : 110022|200 Lot 2 - secteur Ouest : maintenance, entretien et réparation du : 19/10/2011 au : 19/10/2015

Réception : des véhicules du SDIS - GBMDate réception :

23/01/2012

N° réception :

Observations réception :Facturation :

Montant HT : 3384.38

Montant TTC : 4047.72

Taux TVA : 19.6 %

Référence facture : 621704/6218

Date facture : 26/01/2012

60

Observations facture :

Libellé intervention : STATION SERVICE CODE 01 - 13 + MECANIQUE

- Observations :
- Vidange moteur.
  - Echange filtre à huile.
  - Echange balais essuie glace.
  - Entretien station service.
  - Echange filtre à gasoil.
  - Contrôle éclairage et réglage des phares.
  - Contrôle circuit de charge et niveau des batteries.
  - Contrôle du véhicule.
  - FEUX DE CROISEMENT TROP BAS gauche
  - Suspension bloquée position basse
  - Contrôle de la continuité du cablage de la suspension
  - Remplacement du groupe compresseur distributeur
  - COMPLEMENT DE FACTURE
  - Remplacement de la serrure d'ouvrant arriere
  - Remplacement du moteur actionneur
  - Remplacement coussinet de ressort de suspension arriere

**Opération LR9B07**

Etat : TS - Terminée Date début : 19/07/2011 Date fin : 19/07/2011

Objet : 3P - ZZZ-UV: Contrôle technique sanitaire

Suivie par : GALLARD Philippe

Demandeur : REGL

Coût global : 0.00

Temps passé : 00:00

Coût M.O. : 0.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 50.83

**Intervention LR9B07 - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 19/07/2011 Date fin : 19/07/2011

Suivie par : GALLARD Philippe

Date : 19/06/2020

# CARNET D'ENTRETIEN

Page 54 /81

Heure : 11:44

Fournisseur :

N° fournisseur : 704 CONTROLE AUTO DEKRA VAULX EN V

N° marché : 08M060|100 CT Automobiles

du : 21/11/2008

au : 20/11/2012

Réception :

Date réception : 19/07/2011

N° réception :

Observations réception :

Facturation :

Montant HT : 42.50

Montant TTC : 50.83

Taux TVA : 19.6 %

Référence facture : 11130845

Date facture : 19/07/2011

Observations facture :

Libellé intervention : Contrôle technique sanitaire VSAV 1388

Observations : Dekra Vaulx en Velin

---

**Opération LR9774**

Etat : TS - Terminée

Date début : 15/07/2011

Date fin : 15/07/2011

Objet : GM - Gamme de maintenance

Suivie par : GODDE Henri

Demandeur : GAMME MAINTENANCE

Coût global : 0.00

Temps passé : 00:00

Coût M.O. : 0.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

---

**Intervention LR9774 - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement

Date début : 15/07/2011

Date fin : 15/07/2011

Suivie par : GODDE Henri

Fournisseur :

**Bon de commande annulé**

N° fournisseur : 631 null

N° marché : 08M072|1300 CT automobile Lot 13

du : 18/11/2008

au : 17/11/2012

Réception :

Date réception : 31/05/2011

N° réception :

Observations réception :

Libellé intervention : Contrôle technique sanitaire VSAB

Observations : CT AMPLEPUIS

ne pas envoyer

---

**Opération LR9AGX**

Etat : TS - Terminée

Date début : 01/07/2011

Date fin : 05/07/2011

Objet : 05 - UV: Electricité

Suivie par : RATEAU Renaud

Demandeur : ELECT

Coût global : 0.00

Temps passé : 00:00

Coût M.O. : 0.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 236.23

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 55 /81

Heure : 11:44

**Intervention LR9AGX - 01**Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 01/07/2011 Date fin : 01/07/2011  
Suivie par : RATEAU Renaud

## Fournisseur :

N° fournisseur : 2187 NE PLUS UTILISER AD RHONE

N° marché : 070183|400 repar entret GBM sect 2

du : 23/10/2007 au : 22/10/2011

## Réception :

Date réception : 01/07/2011

N° réception :

Observations réception :

## Facturation :

Montant HT : 197.52

Montant TTC : 236.23

Taux TVA : 19.6 %

Référence facture : 72554

Date facture : 31/07/2011

Observations facture :

Libellé intervention : Incident électrique:Climatisation ne fonctionne plus

Observations : -Echange connecteur compresseur

-Remplissage climatisation

**Opération LR9ACX**

Etat : TS - Terminée Date début : 29/06/2011 Date fin : 01/07/2011

Objet : 07 - Reconditionnement

Suivie par : RATEAU Renaud

Demandeur : ELECT

Coût global : 1069.55

Temps passé : 06::30

Coût M.O. : 260.00

Coût fournitures : 809.55

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé operation : Reconditionnement: Instalation tablette graphique

**Intervention LR9ACX - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 29/06/2011 Date fin : 29/06/2011

Suivie par : RATEAU Renaud

Kilométrage : 63613.00

Nb d'heures : 49593.00

Atelier : ELECT - Atelier électricité

Coût global : 1069.55

Temps passé : 06::30

Coût M.O. : 260.00

Coût fournitures : 809.55

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : pose tablette graphique stg 090 / rfgi 690220189

Observations : -Installation tablette (STG 090 / RFGI 690220189)

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A13212	RATEAU Renaud	Atelier électricité	Electricien	01/07/2011	04:30	NN
A13212	RATEAU Renaud	Atelier électricité	Electricien	29/06/2011	02:00	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	IEO20023	CABLE BATTERIE 16MM2 LKD NOIR	132,75	0,00	5,00	19,60	663,75	793,85
MR	IEO40001	CONNECTEUR MINI RELAIS AVEC PATTE DE FIXATION	0,93	0,00	1,00	19,60	0,93	1,11
MR	IEO40002	RELAIS VALEO 12V/25A 03501	6,56	0,00	1,00	19,60	6,56	7,85

GimaWeb 2.34.19.40

SDMIS

GFI Progiciels

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 56 /81

Heure : 11:44

MR	EO50043	PORTE FUSIBLE A BROCHE DECONNECTABLE( LOT DE 2 )	5,49	0,00	1,00	19,60	5,49	6,57
MR	K1010027	VIS METAUX TR 5 X 60 (bt 200)	0,05	0,00	3,00	19,60	0,15	0,18
<b>Total prévisionnel TTC :</b>							<b>809.56</b>	

**Opération LR9ADJ**

Etat : TS - Terminée Date début : 29/06/2011 Date fin : 29/06/2011

Objet : 04 - UV: Entretien

Suivi par : BUCH Claude

Demandeur : MR

Coût global : 1421.23

Temps passé : 21::30

Coût M.O. : 817.00

Coût fournitures : 604.23

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé operation : UV: Entretien code 01-10-13-14

**Intervention LR9ADJ - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 29/06/2011 Date fin : 29/06/2011

Suivi par : BUCH Claude

Kilométrage : 64892.00

Nb d'heures : 49593.00

Atelier : EQ\_1 - ZZZ Equipe 1

Coût global : 1383.23

Temps passé : 20::30

Coût M.O. : 779.00

Coût fournitures : 604.23

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : UV: Entretien code 01-10-13-14

Observations :

MECANIQUE(fait)

- entretien 01

- échange distribution

- remplacé plaquettes AV

ELECTRICITE(fait)

- contrôle annuel 13

CARROSSERIE(fait)

fixer marche piedss

pose obturateurs pour visserie sur parois cellule

reglage porte laterale

fixer porte poubelle

fixer garniture de porte AVD

remise en etat siege medecin (verrouillage et fixation)

fixer pare chocs ARG

remise en etat tiroirs cellule

contrôle equipements

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A14734	SERVE Nicolas	ZZZ Equipe 2	Carrossier	11/07/2011	00:30	NN
A14734	SERVE Nicolas	ZZZ Equipe 2	Carrossier	12/07/2011	08:00	NN
A14734	SERVE Nicolas	ZZZ Equipe 2	Carrossier	13/07/2011	01:30	NN
A14734	SERVE Nicolas	ZZZ Equipe 2	Carrossier	20/07/2011	01:00	NN
A15646	GERIN David	ZZZ Equipe 1	Mécanicien VL	13/07/2011	04:30	NN
A15646	GERIN David	ZZZ Equipe 1	Mécanicien VL	18/07/2011	05:00	NN

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 57 /81

Heure : 11:44

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	E1000041	HUILE MOTEUR YORK 1147 SAE 10W40 VRAC	1,65	0,00	8,00	19,60	13,20	15,79
MR	E1010001	LIQUIDE DE LAVE GLACE ( Carton de 24 Bd de 0,5L )	1,97	0,00	1,00	19,60	1,97	2,36
MR	IEX10020	BALAIS ESSUIE GLACE L600 AVEC LAVE GLACE	17,00	0,00	2,00	19,60	34,00	40,66
MR	IEX50066	BANDE REFLECHISSANTE LIGNE JAUNE ECE104 ( RL 50m x 0,05 )	5,43	0,00	6,00	19,60	32,58	38,97
MR	IEX70009	JOINT METALLO 16,3 X 22 X 2	0,21	0,00	2,00	19,60	0,42	0,50
MR	IRA20109	FILTRE A HUILE MOTEUR ( PUR L270 ) ex 77 01 472 321	11,63	0,00	1,00	19,60	11,63	13,91
MR	IRA30063	KIT DE DISTRIBUTION EX 77 01 473 849	85,61	0,00	1,00	19,60	85,61	102,39
MR	IRB10063	FILTRE A AIR	13,43	0,00	1,00	19,60	13,43	16,06
MR	IRC20089	FILTRE GASOIL C491	12,49	0,00	1,00	19,60	12,49	14,94
MR	IRI30119	PLAQUETTE DE FREIN AV (BOSCH) ANC REF 77 01 206 727	37,70	0,00	1,00	19,60	37,70	45,09
MR	L2110035	PNEU CON 215/65R16C 109T VAN CONTACT 4 SEASON	125,96	0,00	2,00	19,60	251,92	301,30
MR	L2120006	VALVE LG41MM/TR 414	0,47	0,00	2,00	19,60	0,94	1,12
MR	N5800045	SPOT HALOGENE MAT 12V 20 W AVEC LA VITRE	5,52	0,00	1,00	19,60	5,52	6,60
MR	N5800162	SUPPORT CACHE VIS BLANC	0,09	0,00	20,00	19,60	1,80	2,15
MR	N5800163	CACHE VIS BLANC	0,10	0,00	20,00	19,60	2,00	2,39

**Total prévisionnel TTC : 604.23****Intervention LR9ADJ - 02**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 20/07/2011 Date fin : 20/07/2011

Suivie par : D'HERVILLY Thibault

Kilométrage : 64892.00

Nb d'heures : 49593.00

Atelier : DIAG - ZZZ Atelier diagnostic

Coût global : 38.00

Temps passé : 01::00

Coût M.O. : 38.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : CONTROLE

Observations :  
 - Poignée intérieure de porte latérale coulissante mal fixée  
 - Sangle pour pompe à vide : velcro H.S.  
 - Sangle pour bouteille : verrou H.S.

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A15637	D'HERVILLY Thibault	Mécanique Extérieure	Mécanicien	20/07/2011	01:00	NN

**Opération KR9528**

Etat : TS - Terminée Date début : 19/06/2010 Date fin : 19/06/2010

Suivie par : PANAYE Gilles

Demandeur : GAMME MAINTENANCE

Coût global : 0.00

Temps passé : 00::00

Coût M.O. : 0.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 49.12

Date : 19/06/2020

# CARNET D'ENTRETIEN

Page 58 /81

Heure : 11:44

**Intervention KR9528 - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 19/06/2010 Date fin : 19/06/2010  
Suivie par : PANAYE Gilles

Fournisseur :

N° fournisseur : 704 CONTROLE AUTO DEKRA VAULX EN V

N° marché : 08M060|100 CT Automobiles

du : 21/11/2008 au : 20/11/2012

Réception :

Date réception : 10/05/2010

N° réception :

Observations réception :

Facturation :

Montant HT : 41.07

Montant TTC : 49.12

Taux TVA : 19.6 %

Référence facture : 10120008

Date facture : 15/07/2010

Observations facture :

Libellé intervention : Contrôle technique sanitaire VSAB

Observations : ATTENTE AFFECTATION  
ne pas envoyer

**Opération KR99QZ**

Etat : TS - Terminée Date début : 28/05/2010 Date fin : 28/05/2010

Objet : 19 - Dotation

Suivie par : FANCIULLINO Didier

Demandeur : MPD

Coût global : 385.70

Temps passé : 00:00

Coût M.O. : 0.00

Coût fournitures : 385.70

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé opération : Dotation Divers Fourniture d'un jeux de chaines

**Intervention KR99QZ - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 28/05/2010 Date fin : 28/05/2010

Suivie par : FANCIULLINO Didier

Kilométrage : 49172.00

Nb d'heures :

Atelier : MPD - UV- Pièces détachées

Coût global : 385.70

Temps passé : 00:00

Coût M.O. : 0.00

Coût fournitures : 385.70

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : Dotation Divers Fourniture d'un jeux de chaines

Observations :

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	LEX50109	PLAQUE PVC 5cmX3cmX2mmep FOND ROUGE	5,49	0,00	1,00	19,60	5,49	6,57
MR	L2120247	SDIS 69 H5mm NUMERO VEHICULE JEUX DE CHAINE TRACK LT46S POUR PNEU 215/65 X 16	317,00	0,00	1,00	19,60	317,00	379,13

Total prévisionnel TTC : 385.70

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 59 /81

Heure : 11:44

**Opération KR9113**

Etat : TS - Terminée Date début : 03/05/2010 Date fin : 05/07/2010

Objet : 3J - UV: Nouvelle Affectation

Suivie par : BUCH Claude

Demandeur : MR

Coût global : 2550.52

Temps passé : 30::00 Coût M.O. : 1142.00

Coût fournitures : 1408.52

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 10280.81

Libellé operation : Nouvelle Affectation =&gt; Amplepuis

**Intervention KR9113 - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 03/05/2010 Date fin : 03/05/2010

Suivie par : BUCH Claude

Kilométrage : 49172.00

Nb d'heures :

Atelier : MECA - Atelier mécanique VL

Coût global : 1196.41

Temps passé : 09::00 Coût M.O. : 342.00

Coût fournitures : 854.41

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : Nouvelle Affectation =&gt; Amplepuis

Observations : entretien code 01-13-14  
CARROSSERIE

- Contrôle accessoires et carrosserie (fait)
- Refixer tôle inox sur passage de roue ARD (fait)
- Changer sangle gifa de pompe à vide (fait)
- Changer garniture centrale de tableau de bord, pince de tableau de bord et cendrier (fait)
- Changer gache de porte ARG centrale et joint d'entrée de porte ARG centrale (fait)
- Changer joint d'entrée de porte AVG et D, enjoliveur de marche pied AVG et D (fait)
- Changer poignée d'ouverture de porte AVG et D intérieur (fait)
- Changer rail de rideau de coffre D (fait)
- Contrôle des tiroirs de cellule AR (fait)

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A1214	SAVOYE Sébastien	Atelier carrosserie	Carrossier	21/05/2010	05:30	NN
A1214	SAVOYE Sébastien	Atelier carrosserie	Carrossier	25/05/2010	01:00	NN
A1214	SAVOYE Sébastien	Atelier carrosserie	Carrossier	27/05/2010	02:30	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	D1200043	sangle arrimage noir LG 2,50M + boucle en fer	2,20	0,00	2,00	19,60	4,40	5,26
MR	E1020035	COLLE ETANCHE BLANC CART310ML SIK 1392 (Ct de 12)	3,80	0,00	1,00	19,60	3,80	4,54
MR	IRL10108	SERRURE CENTRAL AR	69,30	0,00	1,00	19,60	69,30	82,88
MR	IRL10153	GACHE CENTRALE DE PORTE AR 77 00 352 451	14,00	0,00	1,00	19,60	14,00	16,74
MR	IRL10171	COMMANDE D'OUVERTURE INT D	15,63	0,00	2,00	19,60	31,26	37,39
MR	IRL10172	COMMANDE D'OUVERTURE INT G	15,63	0,00	1,00	19,60	15,63	18,69
MR	IRL20268	JOINT DE PORTE AR CENTRAL	32,47	0,00	1,00	19,60	32,47	38,83
MR	IRL20404	JOINT PORTE LATERALE ET AV	57,41	0,00	2,00	19,60	114,82	137,32
MR	IRL30131	MARCHE PIED AV G ANC REF 82 00 110 387	25,00	0,00	1,00	19,60	25,00	29,90
MR	IRL30390	CENDRIER PLANCHE DE BORD	53,15	0,00	1,00	19,60	53,15	63,57
MR	IRL30391	PINCE PORTE DOCUMENT	46,74	0,00	1,00	19,60	46,74	55,90
MR	IRL30439	CONSOLE DE LEVIER DE VITESSE EX 82 00 188 575	101,39	0,00	1,00	19,60	101,39	121,26

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 60 /81

Heure : 11:44

MR	IRM10234	CACHE DE CHARNIERE AR	17,36	0,00	1,00	19,60	17,36	20,76
MR	M1080008	PLAQUE MINERALOGIQUE AR 520 X 110 ANC MODELE NE + COMMANDER	3,09	0,00	1,00	19,60	3,09	3,70
MR	N4240152	EMBOUT DE BARRE DE COFFRE / AILETTES D 20MM NOIR	0,16	0,00	3,00	19,60	0,48	0,57
MR	N5700028	TENDEUR DE BRANCARD LONG 220 MM SUPPRIMER VOIR N5700133	11,74	0,00	4,00	19,60	46,96	56,16
MR	N5800012	SANGLE PETITE LARGEUR	5,11	0,00	2,00	19,60	10,22	12,22
MR	N5800038	CEINTURE VENTRALE A ENROULEUR CELLULE	124,32	0,00	1,00	19,60	124,32	148,69

**Total prévisionnel TTC : 854.38****Intervention KR9113 - 05**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 03/05/2010 Date fin : 03/05/2010

Suivie par : BUCH Claude

Kilométrage : 49172.00

Nb d'heures :

Atelier : EQ\_1 - ZZZ Equipe 1

Coût global : 1314.11

Temps passé : 20::00

Coût M.O. : 760.00

Coût fournitures : 554.11

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : Nouvelle Affectation =&gt; Amplepuis

Observations : entretien code 01-13-14

MECANIQUE

- entretien 01

- nettoyage durite de turbo sur admission

- remplacé plaquette AR

- nettoyage tôle de protection moteur + BV

- remplacé 2 rotules inf

- réglage TAV

- remis en place barre stab AR

ELECTRICITE

- controle annuel 13

- dépose tableau de bord pour remplacement lampe de chauffage

CARROSSERIE

- Contrôle accessoires et carrosserie (fait)

- Refixer tôle inox sur passage de roue ARD (fait)

- Changer sangle gifa de pompe à vide (fait)

- Changer garniture centrale de tableau de bord,pince de tableau de bord et cendrier (fait)

- Changer gache de porte ARG centrale et joint d'entrée de porte ARG centrale (fait)

- Changer joint d'entrée de porte AVG et D,enjoliveur de marche pied AVG et D (fait)

- Changer poignée d'ouverture de porte AVG et D intérieur (fait)

- Changer rail de rideau de coffre D (fait)

- Contrôle des tirroirs de cellule AR (fait)

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A14523	FLEURY Franck	ZZZ Equipe 2	Mécanicien VL	21/06/2010	01:00	NN
A14523	FLEURY Franck	ZZZ Equipe 2	Mécanicien VL	22/06/2010	08:00	NN
A14523	FLEURY Franck	ZZZ Equipe 2	Mécanicien VL	24/06/2010	02:00	NN
A14523	FLEURY Franck	ZZZ Equipe 2	Mécanicien VL	25/06/2010	01:00	NN
A16248	GUILLAUD Patrick	ZZZ Equipe 1	Electricien	28/06/2010	08:00	NN

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 61 /81

Heure : 11:44

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	E1000041	HUILE MOTEUR YORK 1147 SAE 10W40 VRAC	1,61	0,00	8,00	19,60	12,88	15,40
MR	E1010001	LIQUIDE DE LAVE GLACE ( Carton de 24 Bd de 0,5L )	1,91	0,00	1,00	19,60	1,91	2,28
MR	E1020028	BOMBE NETTOYANT FREIN 500 ML (Ct de 24)	1,45	0,00	4,00	19,60	5,80	6,94
MR	IEX70009	JOINT METALLO 16,3 X 22 X 2	0,25	0,00	2,00	19,60	0,50	0,60
MR	IRA20109	FILTRE A HUILE MOTEUR ( PUR L270 ) ex 77 01 472 321	11,40	0,00	1,00	19,60	11,40	13,63
MR	IRB10063	FILTRE A AIR	11,94	0,00	1,00	19,60	11,94	14,28
MR	IRC20089	FILTRE GASOIL C491	11,77	0,00	1,00	19,60	11,77	14,08
MR	IRG10216	ROTULE DE SUSPENSION	31,89	0,00	2,00	19,60	63,78	76,28
MR	IRG10224	ROTULE DE SUSPENSION SUP	31,61	0,00	2,00	19,60	63,22	75,61
MR	IRI30124	PLAQUETTE DE FREIN AR	38,58	0,00	1,00	19,60	38,58	46,14
MR	IRK20047	BALAI ESSUIE GLACE L600 AVEC LAVE GLACE	26,65	0,00	1,00	19,60	26,65	31,87
MR	L2100088	ROUE COMPLETE PNEU 215/65R16 MICH/AGILIS 81+ JANTE 6J16H2D	200,00	0,00	1,00	19,60	200,00	239,20
MR	N5800057	VOYANT DE PRESENCES 220 V ROUGE	13,87	0,00	1,00	19,60	13,87	16,59
MR	N5800107	PION DE MAINTIEN DE RIDEAUX PARE SOLEIL INT.CELLULE	1,00	0,00	1,00	19,60	1,00	1,20

**Total prévisionnel TTC : 554.10****Intervention KR9113 - 07**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 15/07/2010 Date fin : 15/07/2010

Suivie par : GREGOIRE Alexandre

Kilométrage : 49172.00

Nb d'heures :

Atelier : DIAG - ZZZ Atelier diagnostic

Coût global : 40.00

Temps passé : 01::00

Coût M.O. : 40.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : Contrôle qualité

Observations : - Remplacement pion du rideau de baie ARG.

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A12989	GREGOIRE Alexandre	Mécanique Extérieure	Mécanicien	15/07/2010	01:00	NN

**Intervention KR9113 - 02**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 03/05/2010 Date fin : 03/05/2010

Suivie par : BUCH Claude

Fournisseur :

N° fournisseur : 718 SELLERIE GARA

N° marché : 06M117|1 sellerie réparations

du : 06/02/2007

au : 06/02/2011

Réception :

Date réception : 19/05/2010

N° réception :

Observations réception :

Facturation :

Montant HT : 265.42

Montant TTC : 317.44

Taux TVA : 19.6 %

Référence facture : FA-251

Date facture : 21/05/2010

Observations facture :

Libellé intervention : UV ext: Sellerie GARA

Observations : Sièges de cellule AR déchirés

Kms du véhicule: 49172 Kms

- Remise en état sellerie et garnissage de l'assise et du dossier des 2 sièges de cellule AR

**Intervention KR9113 - 03**

Etat : SD - Soldée définitivement

Date début : 03/05/2010

Date fin : 03/05/2010

Suivie par : SAVOYE Sébastien

Fournisseur :

N° fournisseur : 6611 CARROSSERIE BESSET GRAND LYON

N° marché : 090110|200 Lot 2 : travaux de carrosserie et fournitures de pièces

du : 09/11/2009

au : 09/11/2013

Réception : détachées véhicules gamme basse et moyenne groupements est, sud-est et

Date réception : centre nord

02/06/2010

N° réception :

Observations réception :

Facturation :

Montant HT : 2498.99

Montant TTC : 2988.79

Taux TVA : 19.6 %

Référence facture : GL105452

Date facture : 21/06/2010

Observations facture :

Libellé intervention : UV ext: Sinistre du 02/11/2009 Réf: 2009 AC 273

Observations : Choc AR

Kms du véhicule : 49172 Kms

- Marche pied AR (gifa)
- Pare choc AR
- Traverse de plancher AR
- Porte ARG et D
- Serrure de porte ARD
- Monogramme MASTER de porte ARD
- Bande alternée de porte ARG et D (jaune et rouge)

**Intervention KR9113 - 04**

Etat : SD - Soldée définitivement

Date début : 03/05/2010

Date fin : 03/05/2010

Suivie par : SAVOYE Sébastien

Date : 19/06/2020

# CARNET D'ENTRETIEN

Page 63 /81

Heure : 11:44

Fournisseur :

N° fournisseur : 6611 CARROSSERIE BESSET GRAND LYON

N° marché : 090110|200 Lot 2 : travaux de carrosserie et fournitures de pièces

du : 09/11/2009

au : 09/11/2013

Réception : détachées véhicules gamme basse et moyenne groupements est, sud-est et

Date réception : centre nord

02/06/2010

N° réception :

Observations réception :

Facturation :

Montant HT : 4450.41

Montant TTC : 5322.69

Taux TVA : 19.6 %

Référence facture : GL105453

Date facture : 21/06/2010

Observations facture :

Libellé intervention : UV ext: Remise état carrosserie

Observations : Kms du véhicule: 49172 Kms

- Bas de caisse ARD,porte latérale D
- Changer guide de centrage supérieur et inférieur de porte latérale D,bandeau de porte latérale D,élargisseur d'aile ARD et petit bandeau de panneau d'aile ARD
- Peinture en blanc: pare choc AV,semelle de pare choc ARG et D,bandeau de porte ARG et D
- Peinture en jaune bouchon de GASOIL
- Dépose et pose bande alternée sur capot AV et intérieur de porte ARG et D
- Dépose et pose bande jaune complet (silhouettage)
- Lettrage VICTIMES sur porte latérale D
- Nettoyage complet intérieur et extérieur du véhicule

**Intervention KR9113 - 06**

Etat : SD - Soldée définitivement

Date début : 03/05/2010

Date fin : 03/05/2010

Suivie par : BUCH Claude

Fournisseur :

N° fournisseur : 2187 NE PLUS UTILISER AD RHONE

N° marché : 070183|400 repar entret GBM sect 2

du : 23/10/2007

au : 22/10/2011

Réception :

Date réception : 30/06/2010

N° réception :

Observations réception :

Facturation :

Montant HT : 1381.18

Montant TTC : 1651.89

Taux TVA : 19.6 %

Référence facture : 64357

Date facture : 31/07/2010

Observations facture :

Libellé intervention : Climatisation ne fonctionne pas correctement

Observations :

**Opération KR6343**

Etat : TS - Terminée

Date début : 04/03/2010

Date fin : 05/03/2010

Objet : 04 - UV: Entretien

Suivie par : ROMERO Patrick

Demandeur : VILLEURBANNE

Coût global : 43.40

Temps passé : 00::30

Coût M.O. : 19.00

Coût fournitures : 24.40

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé operation : jauge a huile cassé et prendre du lave glace pour leurs véhicules

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 64 /81

Heure : 11:44

**Intervention KR6343 - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 04/03/2010 Date fin : 04/03/2010

Suivie par : GRANJON Christophe

Kilométrage : 41164.00

Nb d'heures :

Atelier : MR - UV- Atelier véhicules

Coût global : 43.40

Temps passé : 00::30

Coût M.O. : 19.00

Coût fournitures : 24.40

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : jauge a huile cassé et prendre du lave glace pour leurs véhicules

Observations : - remplacé jauge à huile moteur + niveaux

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A13296	GRANJON Christophe	Mécaniciens préventifs	Mécanicien	05/03/2010	00:30	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	E1010006	LIQUIDE DE LAVE GLACE Bd de 5 L SANS METHANOL +10	0,95	0,00	5,00	19,60	4,75	5,68
MR	IRA20101	JAUGE A HUILE ( EX : 77 00 314 572 )	15,65	0,00	1,00	19,60	15,65	18,72
<b>Total prévisionnel TTC :</b>								<b>24.40</b>

**Opération KR0996**

Etat : TS - Terminée Date début : 06/01/2010 Date fin : 06/01/2010

Objet : MD - UV: Pièces / Véhicules

Suivie par : BICHONNIER Gérard

Demandeur : CHOLLET\_REMY - CHOLLET Rémy - [U]

Coût global : 11.36

Temps passé : 00::00

Coût M.O. : 0.00

Coût fournitures : 11.36

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé operation : besoin de produit lave glace

Demande rattachée : W201000203

Date demande : 05/01/2010

Demandeur :

CHOLLET\_REMY

**Intervention KR0996 - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 06/01/2010 Date fin : 06/01/2010

Suivie par : BICHONNIER Gérard

Kilométrage : 41806.00

Nb d'heures :

Atelier : MPD - UV- Pièces détachées

Coût global : 11.36

Temps passé : 00::00

Coût M.O. : 0.00

Coût fournitures : 11.36

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : besoin de produit lave glace

Observations :

Demande rattachée : W201000203

Date demande : 05/01/2010

Demandeur :

CHOLLET\_REMY

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
---------	--------------	---------	---------	--------------	--------------	-----	------------	-------------

GimaWeb 2.34.19.40

SDMIS

GFI Progiciels

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 65 /81

Heure : 11:44

MR	E1010006	LIQUIDE DE LAVE GLACE Bd de 5 L SANS METHANOL +10	0,95	0,00	10,00	19,60	9,50	11,36
<b>Total prévisionnel TTC :</b>								<b>11,36</b>

**Opération JR9E07**      Etat : TS - Terminée      Date début : 14/12/2009      Date fin : 14/12/2009  
 Objet : 02 - UV: Pneu      Suivi par : PIZZINATO Frédéric  
 Demandeur : EQ\_1  
 Coût global : 38.00  
 Temps passé : 01::00      Coût M.O. : 38.00      Coût fournitures : 0.00      Coût prêt véhicule : 0.00  
 Coût prestations externes : 0.00  
 Libellé operation : réparation roue

**Intervention JR9E07 - 01**      Etat : SD - Soldée définitivement      Date début : 14/12/2009      Date fin : 14/12/2009  
 Suivi par : PIZZINATO Frédéric  
 Kilométrage : 41806.00      Nb d'heures :  
 Atelier : EQ\_1 - ZZZ Equipe 1  
 Coût global : 38.00  
 Temps passé : 01::00      Coût M.O. : 38.00      Coût fournitures : 0.00      Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : réparation roue  
 Observations : - réparation roue + équilibrage

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A15637	D'HERVILLY Thibault	ZZZ Equipe 1	Mécanicien	15/12/2009	01:00	NN

**Opération JR9AB5**      Etat : TS - Terminée      Date début : 25/08/2009      Date fin : 25/08/2009  
 Objet : 04 - UV: Entretien      Suivi par : BUCH Claude  
 Demandeur : MR  
 Coût global : 734.65  
 Temps passé : 06::00      Coût M.O. : 230.00      Coût fournitures : 504.65      Coût prêt véhicule : 0.00  
 Coût prestations externes : 1648.24  
 Libellé operation : UV: Entretien code 01-05-13-14  
 feu ARG ne fonctionne pas  
 climatisation HS

Demande rattachée : R200914108      Date demande : 25/08/2009      Demandeur : MR

**Intervention JR9AB5 - 01**      Etat : SD - Soldée définitivement      Date début : 25/08/2009      Date fin : 25/08/2009  
 Suivi par : BUCH Claude  
 Kilométrage : 40030.00      Nb d'heures :

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 66 /81

Heure : 11:44

Atelier : DIAG - ZZZ Atelier diagnostic

Coût global : 40.00

Temps passé : 01::00

Coût M.O. : 40.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : UV: Entretien code 01-05-13-14

Observations : feu ARG ne fonctionne pas  
climatisation HS**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A10909	GRANGE Gérard	UV- Atelier véhicules	Responsable	25/08/2009	01:00	NN

**Intervention JR9AB5 - 03**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 25/08/2009 Date fin : 25/08/2009

Suivie par : GRANGE Gérard

Kilométrage : 40030.00

Nb d'heures :

Atelier : MR - UV- Atelier véhicules

Coût global : 694.65

Temps passé : 05::00

Coût M.O. : 190.00

Coût fournitures : 504.65

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : CARROSSERIE

Observations : CARROSSERIE

- Bas de caisse rayé coté droit (obs)
- Remplacer les glissières du rideau du coffre à batterie dans la cellule (fait)
- Tiroir vert à régler ( dur ) (fait)
- Refixer les charnières de la porte de poubelle dans la cellule (fait)
- Réparer la sangle de fixation de la bouteille d'oxygène ( verrou ) (fait)
- Plan de travail au dessus des tiroirs ( cassé ) (obs)
- Voir les charnières des portes arrieres ( portes dures à manoeuvrer (porte enfoncée partie (fait)
- Régler la porte latérale pour le bon fonctionnement du cioncteur (fait)
- Changer gache de porte ARG (fait)
- Changer poignée intérieur de porte ARD (fait)
- Changer feu de stop de porte ARG (fait)
- Cahnger lève vitre AVD et lèche vitre de porte AVD (fait)

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A1214	SAVOYE Sébastien	Atelier carrosserie	Carrossier	17/09/2009	02:00	NN
A1214	SAVOYE Sébastien	Atelier carrosserie	Carrossier	18/09/2009	01:30	NN
A1214	SAVOYE Sébastien	Atelier carrosserie	Carrossier	21/09/2009	01:30	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
---------	--------------	---------	---------	--------------	--------------	-----	------------	-------------

GimaWeb 2.34.19.40

SDMIS

GFI Progiciels

MR	IRK10113	FEU STOP DE PORTE	34,23	0,00	1,00	19,60	34,23	40,94
MR	IRK30019	CONTACTEUR DE FEUILLURE	11,35	0,00	1,00	19,60	11,35	13,57
MR	IRL10100	POIGNEE DE PREHENSION	13,12	0,00	1,00	19,60	13,12	15,69
MR	IRL10153	GACHE CENTRALE DE PORTE AR 77 00 352 451	13,84	0,00	1,00	19,60	13,84	16,55
MR	IRL20412	LEVE VITRE ELECTRIQUE AVD	189,60	0,00	1,00	19,60	189,60	226,76
MR	IRL20433	JOINT VITRE AVD	94,37	0,00	1,00	19,60	94,37	112,87
MR	IRL20434	COULISSE DE VITRE DE PORTE AV	26,96	0,00	1,00	19,60	26,96	32,24
MR	M1050035	BUTEE RONDE CAPOT 151225 H18 D30 TROU DE 6	0,96	0,00	1,00	19,60	0,96	1,15
MR	N5800068	GLISSIERE DE TIROIR LG 35 H 46 ( Jeu de 2 )	23,52	0,00	1,00	19,60	23,52	28,13
MR	N5800138	JEU RAIL DE RIDEAU A LAME D / G POUR MEUBLE GRIS	28,00	0,00	0,50	19,60	14,00	16,74

**Total prévisionnel TTC : 504.64**

**Intervention JR9AB5 - 02**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 25/08/2009 Date fin : 25/08/2009

Suivie par : GRANGE Gérard

## Fournisseur :

N° fournisseur : 2061 NE PLUS UTILISER GOBILLOT

N° marché : 070186|700 repar entretien GBM sect 5

du : 23/10/2007 au : 22/10/2011

## Réception :

Date réception : 25/08/2009

N° réception :

Observations réception :

## Facturation :

Montant HT : 1377.77

Montant TTC : 1647.81

Taux TVA : 19.6 %

Référence facture : 63183

Date facture : 30/09/2009

Observations facture :

Libellé intervention : STATION SERVICE CODE 01 - 05 - 13 + MECANIQUE

Observations :

- Vidange moteur.
- Echange filtre à huile.
- Echange balais essuie glace.
- Entretien station service.
- Echange filtre à gasoil.
- Vidange boîte de vitesse.
- Echange liquide de refroidissement.
- Contrôle éclairage et réglage des phares.
- Contrôle circuit de charge et niveau des batteries.
- Contrôle du véhicule.
  
- Climatisation ne fonctionne pas
- Fuite d'huile moteur sur la durite d'air
- Lavage du moteur
- Feu arriere gauche ne fonctionne pas
- Remplacement des disques de frein avant
- Remplacement des plaquettes de frein avant
- Recherche de panne sur le circuit de climatisation
- Controle du faisceau électrique de climatisation
- Controle des composants
- Remplacement des filtres déshydrateurs ( avant et arriere )
- Remplacement du compresseur de climatisation
- Controle étanchéité du circuit de climatisation
- Remplissage du circuit de liquide réfrigérant

Date : 19/06/2020

Heure : 11:44

# CARNET D'ENTRETIEN

Page 68 /81

**Opération JR8232**      Etat : TS - Terminée      Date début : 24/06/2009      Date fin : 24/06/2009  
Objet : GM - Gamme de maintenance      Suivie par : PANAYE Gilles  
Demandeur : GAMME MAINTENANCE  
Coût global : 0.00  
Temps passé : 00:00      Coût M.O. : 0.00      Coût fournitures : 0.00      Coût prêt véhicule : 0.00  
Coût prestations externes : 49.12

**Intervention JR8232 - 01**      Etat : SD - Soldée définitivement      Date début : 24/06/2009      Date fin : 24/06/2009  
Suivie par : PANAYE Gilles

Fournisseur :

N° fournisseur : 704 CONTROLE AUTO DEKRA VAULX EN V

N° marché : 08M060|100 CT Automobiles

du : 21/11/2008      au : 20/11/2012

Réception :

Date réception : 15/05/2009

N° réception :

Observations réception :

Facturation :

Montant HT : 41.07

Montant TTC : 49.12

Taux TVA : 19.6 %

Référence facture : 9109619

Date facture : 18/06/2009

Observations facture :

Libellé intervention : Contrôle technique sanitaire VSAB

Observations : CT LA DOUA  
ne pas envoyer

**Opération IR9D8Y**      Etat : TS - Terminée      Date début : 09/12/2008      Date fin : 09/12/2008  
Objet : 05 - UV: Electricité      Suivie par : BUCH Claude  
Demandeur : MR  
Coût global : 1088.81  
Temps passé : 04:00      Coût M.O. : 152.00      Coût fournitures : 936.81      Coût prêt véhicule : 0.00  
Coût prestations externes : 0.00  
Libellé operation : vérin de brancard HS

**Intervention IR9D8Y - 01**      Etat : SD - Soldée définitivement      Date début : 09/12/2008      Date fin : 09/12/2008  
Suivie par : BUCH Claude  
Kilométrage : 29510.00      Nb d'heures :

Atelier : ELECT - Atelier électricité

Coût global : 1088.81

Temps passé : 04:00

Coût M.O. : 152.00

Coût fournitures : 936.81

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : ELECTRICITE:voir observations

Observations : -Changer vérin de brancard (coté tete)  
-Remise en état fixation vérin de brancard (coté pied)  
-Changer rétroviseur extérieur AVD (fait)

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 69 /81

Heure : 11:44

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A13212	RATEAU Renaud	Atelier électricité	Electricien	09/12/2008	03:00	NN
A16945	ROSA Alexandre	Atelier carrosserie	Carrossier	09/12/2008	01:00	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	IRM11023	RETROVISEUR ELECTRIQUE EXT D (deport 0,60)	89,54	0,00	1,00	19,60	89,54	107,09
MR	N5800096	VERIN ELECT. TABLE BRANCARD STEM 1810/04	693,75	0,00	1,00	19,60	693,75	829,73

**Total prévisionnel TTC : 936.82****Opération IR9BPF**

Etat : TS - Terminée Date début : 16/10/2008 Date fin : 07/11/2008

Objet : 15 - UV: Carrosserie

Suivie par : GRANJON Christophe

Demandeur : LA DOUA

Coût global : 340.76

Temps passé : 03:00

Coût M.O. : 114.00

Coût fournitures : 226.76

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé operation : Remise état carrosserie Remplacer lève vitre avg électrique inter pulsion

Demande rattachée : R200816963

Date demande : 16/10/2008

Demandeur : LA DOUA

**Intervention IR9BPF - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 16/10/2008 Date fin : 16/10/2008

Suivie par : GRANJON Christophe

Kilométrage : 25900.00

Nb d'heures :

Atelier : CARR - Atelier carrosserie

Coût global : 340.76

Temps passé : 03:00

Coût M.O. : 114.00

Coût fournitures : 226.76

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : Remise état carrosserie Remplacer lève vitre avg électrique inter pulsion

Observations : - Faire diagnostic

- lève vitre avant gauche : HS

Le 22/10/2008 : remplacer lève vitre avant gauche (mauvais modèle)

En commande

Le 07/11/2008 : remplacer lève vitre avant gauche

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A13296	GRANJON Christophe	Mécaniciens préventifs	Mécanicien	07/11/2008	01:45	NN
A13296	GRANJON Christophe	Mécaniciens préventifs	Mécanicien	16/10/2008	00:15	NN
A13296	GRANJON Christophe	Mécaniciens préventifs	Mécanicien	22/10/2008	01:00	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	IRL20412	LEVE VITRE ELECTRIQUE AVD	189,60	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00
MR	IRL20413	SERRURE PORTE DE COFFRE	189,60	0,00	1,00	19,60	189,60	226,76

**Total prévisionnel TTC : 226.76**

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 70 /81

Heure : 11:44

<b>Opération</b>	<b>IR99EC</b>	Etat :	TS - Terminée	Date début :	29/07/2008	Date fin :	29/08/2008
Objet :	04 - UV: Entretien	Suivie par :	GAY Bernard	Demandeur :	MR		
Coût global :	1232.71						
Temps passé :	20:00	Coût M.O. :	760.00	Coût fournitures :	472.71	Coût prêt véhicule :	0.00
Coût prestations externes :	875.78						
Libellé operation :	Entretien 01 04 13 14 +pédale d' embrayage reste enfoncée par moment+climatisation de cellule HS+support et						

<b>Intervention</b>	<b>IR99EC - 01</b>	Etat :	SD - Soldée définitivement	Date début :	29/07/2008	Date fin :	29/07/2008
		Suivie par :	GAY Bernard				
		Kilométrage :	25900.00	Nb d'heures :			
Atelier :	DIAG - ZZZ Atelier diagnostic						
Coût global :	95.00						
Temps passé :	02::30	Coût M.O. :	95.00	Coût fournitures :	0.00	Coût prêt véhicule :	0.00

Libellé intervention : Entretien 01 04 13 14 +pédale d' embrayage reste enfoncée par moment+climatisation de cellule HS+support et

Observations :

sangle de bouteille 02 HS

MECANIQUE

STATIO SERVICE code 01- 04

Pédale d' embrayage reste enfoncée par moment

Echange plaquettes de frein AR + controle épaisseur des disques

Barre stabilisatrice AR décallée

Pneun AV usures irréguliere D-G

ELECTRICITE

Controle annuel ( 13 )

Climatisation HS dans la cellule

1 plafonnier HS dans la cellule AVD

Plafonnier dans coffre latéral ( batterie supplémentaire ) HS

Anti brouillards AV cassés D et G

Eclairage de plaque d' immatriculation HS coté G

CARROSSERIE

Controle annuel (14 )

Sangle et support de bouteilles O2 HS

Pose logos

Enjoliveur de rétro G cassé mal fixé

Poser etiquettes de préssion des pneus ARD et G

1 sangle arrachée dans la cellule ( sur passage de roue G )

Plaquard poubelle ne ferme pas ( gache de verrou HS )

Petit pion de rideau de vitre ARD cassé

Rayure aile ARD devant roue AR

Bas de caisse déformé coté D ( sous porte latérale et devant roue ARD)

Pare choc endomagé

Accoudoir de banquette passager ne tient pas en place ( position levée )

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A15637	D'HERVILLY Thibault	ZZZ Atelier diagnostic	Mécanicien	29/07/2008	00:30	NN
A15637	D'HERVILLY Thibault	ZZZ Atelier diagnostic	Mécanicien	30/07/2008	02:00	NN

Date : 19/06/2020

Heure : 11:44

# CARNET D'ENTRETIEN

Page 71 /81

**Intervention IR99EC - 03**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 29/07/2008 Date fin : 29/07/2008

Suivie par : BOCA Frédéric

Kilométrage : 25900.00

Nb d'heures :

Atelier : ELECT - Atelier électricité

Coût global : 57.00

Temps passé : 01::30

Coût M.O. : 57.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : ELECTRICITE:voir observations

Observations :  
-Controles équipements électriques  
-Changer ampoule éclairage cellule  
-Controles éclairages  
-Réglages phares  
-Controle batteries  
-Controle charge  
-Controle chargeur embarqué

## Bon de travail

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A13212	RATEAU Renaud	Atelier électricité	Electricien	29/08/2008	01:30	NN

**Intervention IR99EC - 04**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 29/07/2008 Date fin : 29/07/2008

Suivie par : BOCA Frédéric

Kilométrage : 25900.00

Nb d'heures :

Atelier : CARR - Atelier carrosserie

Coût global : 725.61

Temps passé : 14::00

Coût M.O. : 532.00

Coût fournitures : 193.61

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : - UV int CARROSSERIE

Observations :  
- Signalétique  
CARROSSERIE  
- Controle annuel (14 ) (fait)  
- Sangle et support de bouteilles O2 HS (fait)  
- Dépose logos SDIS (fait)  
- Enjoliveur de rétro G cassé mal fixé ?  
- Poser etiquettes de préssion des pneus ARD et G (fait)  
- 1 sangle arrachée dans la cellule ( sur passage de roue G ) (fait)  
- Poser tole inox sur passage de roue AR D cellule (fait)  
- Plaquard poubelle ne ferme pas ( gache de verrou HS ) (fait)  
- Petit pion de rideau de vitre ARD cassé (fait)  
- Rayure aile ARD devant roue AR (obser)  
- Bas de caisse défformé coté D ( obser)  
- Pare choc endomagé (obser)  
- Accoudoir de banquette passager ne tient pas en place ( fait )  
- Echange plastique transparent étagère cellule AV G (fait)

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 72 /81

Heure : 11:44

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A24377	VILLARD Jean-Yves	ZZZ Atelier serrurerie	Carrossier	18/08/2008	08:00	NN
A24377	VILLARD Jean-Yves	ZZZ Atelier serrurerie	Carrossier	20/08/2008	06:00	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	E1020035	COLLE ETANCHE BLANC CART310ML SIK 1392 (Ct de 12)	3,80	0,00	1,00	19,60	3,80	4,54
MR	H1000006	FERMETURE DE CAISSE MUNIT 100	3,62	0,00	2,00	19,60	7,24	8,66
MR	IEX50071	LOGO SDMIS POUR VL 500 X 180	5,15	0,00	2,00	19,60	10,30	12,32
MR	IEX50072	LOGO PETIT POUR VL Haut 50 mm BLANC + COMMANDE	3,98	0,00	1,00	19,60	3,98	4,76
MR	K1010061	VIS TOLE TPEFR 4,2 X 25	0,02	0,00	3,00	19,60	0,06	0,07
MR	K1040016	VIS TOLE CRUC 4,2 X 50	1,87	0,00	6,00	19,60	11,22	13,42
MR	K1040076	VIS PIAS TH INOX 4,8 X 30	2,12	0,00	10,00	19,60	21,20	25,36
MR	M1000197	OBTURATEUR D54	0,69	0,00	1,00	19,60	0,69	0,83
MR	M1010018	SNAPON 13,5 X 8,75 NOIR BOY121811	2,84	0,00	1,00	19,60	2,84	3,40
MR	N5800011	SANGLE GRANDE LARGEUR	8,65	0,00	1,00	19,60	8,65	10,35
MR	N5800016	COLLIER DE BOUTEILLE OXIGENE 5 L	26,00	0,00	1,00	19,60	26,00	31,10
MR	N5800017	COLLIER DE BOUTEILLE OXYGENE 15 L	29,00	0,00	1,00	19,60	29,00	34,68
MR	N5800018	PLATINE DE SANGLE	1,17	0,00	2,00	19,60	2,34	2,80
MR	N5800107	PION DE MAINTIEN DE RIDEAUX PARE SOLEIL INT.CELLULE	1,00	0,00	1,00	19,60	1,00	1,20
MR	N5800119	PLEXI RETENU 55 X 580 X 6 B	16,78	0,00	2,00	19,60	33,56	40,14

**Total prévisionnel TTC : 193.63****Intervention IR99EC - 05**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 01/09/2008 Date fin : 01/09/2008

Suivie par : PICARD Roger

Kilométrage : 25900.00

Nb d'heures :

Atelier : MR - UV- Atelier véhicules

Coût global : 317.10

Temps passé : 01:00

Coût M.O. : 38.00

Coût fournitures : 279.10

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : Rempl des 2 pneus AV

Observations :

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A14523	FLEURY Franck	Atelier mécanique VL	Mécanicien	01/09/2008	01:00	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	L2110035	PNEU CON 215/65R16C 109T VAN CONTACT 4 SEASON	116,25	0,00	2,00	19,60	232,50	278,07
MR	L2120006	VALVE LG41MM/TR 414	0,43	0,00	2,00	19,60	0,86	1,03

**Total prévisionnel TTC : 279.10****Intervention IR99EC - 06**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 29/07/2008 Date fin : 29/07/2008

Suivie par : BUCH Claude

Kilométrage : 25900.00

Nb d'heures :

GimaWeb 2.34.19.40

SDMIS

GFI Progiels

Date : 19/06/2020

# CARNET D'ENTRETIEN

Page 73 /81

Heure : 11:44

Atelier : DIAG - ZZZ Atelier diagnostic

Coût global : 38.00

Temps passé : 01::00

Coût M.O. : 38.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : Contrôle Qualité (véhicule)

Observations :

## Bon de travail

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A13307	PREMAT Bernard	ZZZ Atelier diagnostic	Mécanicien	01/09/2008	01:00	NN

**Intervention IR99EC - 02**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 01/08/2008 Date fin : 06/08/2008

Suivie par : FLEURY Franck

Fournisseur :

N° fournisseur : 2061 NE PLUS UTILISER GOBILLOT

N° marché : 070186|700 repar entretien GBM sect 5

du : 23/10/2007 au : 22/10/2011

Réception :

Date réception : 01/08/2008

N° réception :

Observations réception :

Facturation :

Montant HT : 731.91

Montant TTC : 875.36

Taux TVA : 19.6 %

Référence facture : 82199

Date facture : 31/08/2008

Observations facture :

Libellé intervention : Station service (01-04)électricité et mécanique ( gobillot )

Observations :

STATION SERVICE code 01- 04 => voir fiche

**ELECTRICITE:**

Anti brouillards AV cassés D et G échange

Eclairage de plaque d' immatriculation HS coté G échange

Climatisation ne fonctionne pas dans la cellule => dépose de la console et remise en état faisceau

**MECANIQUE**

Pédale d' embrayage reste enfoncée par moment

Echange plaquettes de frein AR + controle épaisseur des disques

Remettre en place la barre stabilisatrice AR (décallée)

Date : 19/06/2020

Heure : 11:44

# CARNET D'ENTRETIEN

Page 74 /81

**Opération IR7913**

Etat : TS - Terminée Date début : 29/06/2008 Date fin : 29/06/2008

Objet : GM - Gamme de maintenance

Suivie par : PANAYE Gilles

Demandeur : GAMME MAINTENANCE

Coût global : 0.00

Temps passé : 00:00

Coût M.O. : 0.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 42.64

**Intervention IR7913 - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 29/06/2008 Date fin : 29/06/2008

Suivie par : PANAYE Gilles

Fournisseur :

N° fournisseur : 704 CONTROLE AUTO DEKRA VAULX EN V

N° marché : 05M041|1 LOT1/CONTR/TECHNIQUE

du : 19/11/2005

au : 19/11/2008

Réception :

Date réception : 26/05/2008

N° réception :

Observations réception :

Facturation :

Montant HT : 35.65

Montant TTC : 42.64

Taux TVA : 19.6 %

Référence facture : 08101105

Date facture : 24/06/2008

Observations facture :

Libellé intervention : Contrôle technique sanitaire VSAB

Observations : CI LA DOUA  
ne pas envoyer

**Opération IR4897**

Etat : TS - Terminée Date début : 06/03/2008 Date fin : 06/03/2008

Objet : 02 - UV: Pneu

Suivie par : GRANJON Christophe

Demandeur : CTA

Coût global : 563.90

Temps passé : 02:15

Coût M.O. : 85.50

Coût fournitures : 478.40

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé operation : UV: Pneu Véhicule Echange de la roue éclatée mie roue de secours sur véhicule + échange des 2 pneus av l'atelier  
et retour au ci la doua 215/65/16

Demande rattachée : R200804451

Date demande : 06/03/2008

Demandeur : CTA

**Intervention IR4897 - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 06/03/2008 Date fin : 06/03/2008

Suivie par : GRANJON Christophe

Kilométrage : 18320.00

Nb d'heures :

Atelier : MR - UV- Atelier véhicules

Coût global : 563.90

Temps passé : 02:15

Coût M.O. : 85.50

Coût fournitures : 478.40

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : UV: Pneu Véhicule Echange de la roue éclatée mie roue de secours sur véhicule + échange des 2 pneus av l'atelier

Observations : et retour au ci la doua 215/65/16 . OK

Le06/03/08:Remplacer roues suite à éclatement + pression + essai freinage sur route.RAS.

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 75 /81

Heure : 11:44

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A13296	GRANJON Christophe	Mécaniciens préventifs	Mécanicien	06/03/2008	01:15	NN
V14539	ESPINASSE Bruno	Mécaniciens préventifs	Mécanicien	07/03/2008	01:00	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	L2100198	ROUE COMPLETE PNEU 215/65R16 SNOW ICE AGI 81 + JANTE 6J16H2D	200,00	0,00	2,00	19,60	400,00	478,40
<b>Total prévisionnel TTC :</b>								<b>478.40</b>

**Opération IR1478**

Etat : TS - Terminée Date début : 15/01/2008 Date fin : 15/01/2008

Objet : 05 - UV: Electricité

Suivie par : GAY Bernard

Demandeur : MR

Coût global : 114.00

Temps passé : 03::00

Coût M.O. : 114.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé operation : Pas de chauffage en cellule +projecteur de cellule dévissé

**Intervention IR1478 - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 15/01/2008 Date fin : 15/01/2008

Suivie par : GAY Bernard

Kilométrage : 18400.00

Nb d'heures :

Atelier : ELECT - Atelier électricité

Coût global : 114.00

Temps passé : 03::00

Coût M.O. : 114.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : ELECTRICITE:voir observations

Observations : -Recherche panne sur circuit de chauffage

-Certainement problème du module électronique webasto (emmener chez renault truck sous garantie)

-Resserer vis projecteur ar

-Changer ampoule éclairage plaque

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A13212	RATEAU Renaud	Atelier électricité	Electricien	16/01/2008	03:00	NN

**Opération HR7449**

Etat : TS - Terminée Date début : 28/05/2007 Date fin : 28/05/2007

Objet : 04 - UV: Entretien

Suivie par : GAY Bernard

Demandeur : MR

Coût global : 6053.95

Temps passé : 05::30

Coût M.O. : 209.00

Coût fournitures : 382.84

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 5462.11

Libellé operation : Entretien 02 +choc sur porte

Date : 19/06/2020

# CARNET D'ENTRETIEN

Page 76 /81

Heure : 11:44

**Intervention HR7449 - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 28/05/2007 Date fin : 28/05/2007

Suivie par : GAY Bernard

Kilométrage : 11520.00

Nb d'heures :

Atelier : DIAG - ZZZ Atelier diagnostic

Coût global : 114.00

Temps passé : 03::00

Coût M.O. : 114.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : Entretien 02 +choc sur porte

Observations :

STATION SERVICE

- vidange des organes : moteur

- échange : filtre à huile

- contrôle réglage : frein av, ar, stationnement, épaisseur des disques de frein, niveaux, embrayage (garde hauteur pédale), essuie-glace (balais), courroies, tendeur, filtre à air, étanchéité circuits, organes, densité antigel, pression des pneumatiques (roue de secours)

ELECTRICITE

- contrôle éclairage + équipement électrique

- contrôle circuit de charge + niveau batterie

- réglage des phares

- contacteur de porte latérale

- plafonnier de cellule HS (AR G)

- plafonnier de cellule HS (sous aérateur)

MECANIQUE

- jeu mineur rotules de suspension (observation)

CARROSSERIE

- contrôle cellule + o2

- refixer boucle de ceinture de siège en cellule

- choc aile AR D et porte latérale coulissante (ferme mal)

### Bon de travail

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A15637	D'HERVILLY Thibault	ZZZ Atelier diagnostic	Mécanicien	28/05/2007	03:00	NN

**Intervention HR7449 - 03**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 28/05/2007 Date fin : 28/05/2007

Suivie par : BAEZA VIVIANE

Kilométrage : 11520.00

Nb d'heures :

Atelier : MECA - Atelier mécanique VL

Coût global : 57.00

Temps passé : 01::30

Coût M.O. : 57.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : ELECTRICITE:voir observations

Observations :

-Controles équipements électriques

-Changer ampoule éclairage cellule

-Controles éclairages

-Réglages phares

-Controle état batteries

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 77 /81

Heure : 11:44

- Controle charge
- Controle chargeur embarqué

Bon de travail						
Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A13212	RATEAU Renaud	Atelier électricité	Electricien	28/06/2007	01:30	NN

**Intervention HR7449 - 05** Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 28/05/2007 Date fin : 28/05/2007  
 Suivie par : BAEZA VIVIANE  
 Kilométrage : 11520.00 Nb d'heures :

Atelier : CARR - Atelier carrosserie

Coût global : 420.84

Temps passé : 01::00

Coût M.O. : 38.00

Coût fournitures : 382.84

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : CARROSSERIE

Observations : CARROSSERIE

- contrôle cellule + o2 (fait)
- refixer boucle de ceinture de siège en cellule(fait)
- choc aile AR D et porte latérale coulissante (ferme mal) (Rhone Auto)

Bon de travail						
Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A14534	GUILLET Christophe	Atelier carrosserie	Carrossier	07/06/2007	01:00	NN

Bon de réservation									
Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC	
MR	IEX50004	AUTOCOLLANT TELEPHONE 18	2,69	0,00	1,00	19,60	2,69	3,22	
MR	N5100033	MARCHE PIED BOXER LYON	317,41	0,00	1,00	19,60	317,41	379,62	
<b>Total prévisionnel TTC :</b>								<b>382.84</b>	

**Intervention HR7449 - 02** Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 28/05/2007 Date fin : 28/05/2007  
 Suivie par : PICARD Roger

Fournisseur : **Bon de commande annulé**

N° fournisseur : 1332 RENAULT TRUCKS GRAND LYON

N° marché : HR744902 Bon de commande hors-marché

du : 28/05/2007 au : 28/05/2007

Réception :

Date réception : 04/06/2007

N° réception :

Observations réception :

Libellé intervention : Entretien station service ( véhicule garantie renault trucks )

Observations : STATION SERVICE

- vidange des organes : moteur
- échange : filtre à huile
- contrôle réglage : frein av, ar, stationnement, épaisseur des disques de frein, niveaux, embrayage (garde hauteur)

pédale), essuie-glace (balais), courroies, tendeur, filtre à air, étanchéité circuits, organes, densité antigel, pression des pneumatiques (roue de secours)

**Intervention HR7449 - 06**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 28/05/2007 Date fin : 28/05/2007  
Suivie par : SAVOYE Sébastien

Fournisseur :

N° fournisseur : 6720 null

N° marché : 050096j9 LOT9/RHONE/AUTO/CARROSSERIE

du : 05/01/2006 au : 05/01/2010

Réception :

Date réception : 08/06/2007

N° réception :

Observations réception :

Facturation :

Montant HT : 3347.62

Montant TTC : 4003.75

Taux TVA : 19.6 %

Référence facture : 2007000222

Date facture : 30/06/2007

Observations facture :

Libellé intervention : Sinistre du 30/11/2006 Réf: 2006 AC 302

Observations : Choc latéral D

Kms du véhicule: 11520 Kms

- Porte latérale D,guide de centrage femelle supérieur et inférieur,gache de porte latérale D supérieur et inférieur ,butée de contacteur de porte latérale D et bandeau de porte latérale D
- Panneau d'aile ARD,bandeau de panneau d'aile ARD et élargisseur d'aile ARD
- Bas de caisse ARD
- Semelle de pare choc ARD
- Enjoliveur de roue ARD
- Lettrage VSAV côté D
- Bande jaune sur porte latérale D et panneau d'aile ARD
- Bande alternée sur panneau de retour d'aile ARD
- Logo 18 sur panneau d'aile ARD (fournis SDIS)

**Intervention HR7449 - 07**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 28/05/2007 Date fin : 28/05/2007  
Suivie par : SAVOYE Sébastien

Fournisseur :

N° fournisseur : 6720 null

N° marché : 050096j9 LOT9/RHONE/AUTO/CARROSSERIE

du : 05/01/2006 au : 05/01/2010

Réception :

Date réception : 08/06/2007

N° réception :

Observations réception :

Facturation :

Montant HT : 401.36

Montant TTC : 480.03

Taux TVA : 19.6 %

Référence facture : 2007000221

Date facture : 30/06/2007

Observations facture :

Libellé intervention : Sinistre du 11/01/2007 Réf: 2007 AC 15

Observations : Choc ARG

Kms du véhicule: 11520 Kms

- Semelle de pare choc ARG
- Marche pied AR Gifa

Date : 19/06/2020

# CARNET D'ENTRETIEN

Page 79 /81

Heure : 11:44

**Intervention HR7449 - 08**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 28/05/2007 Date fin : 28/05/2007  
Suivie par : SAVOYE Sébastien

Fournisseur :

N° fournisseur : 6720 null

N° marché : 050096|9 LOT9/RHONE/AUTO/CARROSSERIE

du : 05/01/2006 au : 05/01/2010

Réception :

Date réception : 08/06/2007

N° réception :

Observations réception :

Facturation :

Montant HT : 596.90

Montant TTC : 713.89

Taux TVA : 19.6 %

Référence facture : 2007000220

Date facture : 30/06/2007

Observations facture :

Libellé intervention : Sinistre sans déclaration

Observations : Kms du véhicule: 11520 Kms

- Panneau d'aile ARG, bandeau de panneau d'aile ARG et élargisseur d'aile ARG
- Pare choc AV
- Porte AVD
- Bande jaune de panneau d'aile ARG et porte AVD
- Logo SDIS et étiquette GASOIL sur porte AVD (fournis SDIS)

**Intervention HR7449 - 09**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 28/05/2007 Date fin : 28/05/2007  
Suivie par : PICARD Roger

Fournisseur :

N° fournisseur : 1332 RENAULT TRUCKS GRAND LYON

N° marché : 050107|1 VSAV/RENAULT/TRUCKS

du : 21/12/2005 au : 31/12/2008

Réception :

Date réception : 19/06/2007

N° réception :

Observations réception :

Facturation :

Montant HT : 221.10

Montant TTC : 264.44

Taux TVA : 19.6 %

Référence facture : 271084

Date facture : 12/06/2007

Observations facture :

Libellé intervention : Entretien station service ( véhicule garantie renault trucks )

Observations : STATION SERVICE

- vidange des organes : moteur
- échange : filtre à huile, filtre à air
- contrôle réglage : frein av, ar, stationnement, épaisseur des disques de frein, niveaux, embrayage (garde hauteur pédale), essuie-glace (balais), courroies, tendeur, filtre à air, étanchéité circuits, organes, densité antigel, pression des pneumatiques (roue de secours)

Date : 19/06/2020

Heure : 11:44

# CARNET D'ENTRETIEN

Page 80 /81

**Opération HR6926**

Etat : TS - Terminée Date début : 10/05/2007 Date fin : 10/05/2007

Objet : X3 - Temp G Ne plus utiliser

Suivi par : PANAYE Gilles

Demandeur : REGL

Coût global : 41.00

Temps passé : 00:00

Coût M.O. : 0.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 41.00

**Intervention HR6926 - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 10/05/2007 Date fin : 10/05/2007

Suivi par : PANAYE Gilles

Fournisseur :

N° fournisseur : 704 CONTROLE AUTO DEKRA VAULX EN V

N° marché : 05M0411 LOT1/CONTR/TECHNIQUE

du : 19/11/2005 au : 19/11/2008

Réception :

Date réception : 10/05/2007

N° réception :

Observations réception :

Facturation :

Montant HT : 34.28

Montant TTC : 41.00

Taux TVA : 19.6 %

Référence facture : F092225

Date facture : 29/06/2007

Observations facture :

Libellé intervention : contrôle technique VSAV 491 AME 69

Observations : CONTROL'AUTO VAULX EN VELIN  
CI LA DOUA

**Opération HR4190**

Etat : TS - Terminée Date début : 26/02/2007 Date fin : 26/02/2007

Objet : X3 - Temp G Ne plus utiliser

Suivi par : BRUYERE Jean-Pierre

Demandeur : LADOUA

Coût global : 38.00

Temps passé : 01:00

Coût M.O. : 38.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé operation : Temporaire pour Véhicule GIRO AV AMPOULE HS

Demande rattachée : R200703203

Date demande : 26/02/2007

Demandeur : LADOUA

**Intervention HR4190 - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 26/02/2007 Date fin : 26/02/2007

Suivi par : GRANJON Christophe

Kilométrage : 4115.00

Nb d'heures :

Atelier : MECA - Atelier mécanique VL

Coût global : 38.00

Temps passé : 01:00

Coût M.O. : 38.00

Coût fournitures : 0.00

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : Temporaire pour Véhicule GIRO AV AMPOULE HS

Observations : Diag.RAS

Date : 19/06/2020

**CARNET D'ENTRETIEN**

Page 81 /81

Heure : 11:44

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A13296	GRANJON Christophe	Mécaniciens préventifs	Mécanicien	26/02/2007	01:00	NN

**Opération GR8440**

Etat : TS - Terminée Date début : 19/07/2006 Date fin : 19/07/2006

Suivie par : BELDON Bernard

Demandeur : CARR

Objet : 30 - Travaux rapides

Coût global : 26.98

Temps passé : 00::30

Coût M.O. : 19.00

Coût fournitures : 7.98

Coût prêt véhicule : 0.00

Coût prestations externes : 0.00

Libellé operation : CARROSSERIE

**Intervention GR8440 - 01**

Etat : SD - Soldée définitivement Date début : 19/07/2006 Date fin : 19/07/2006

Suivie par : BELDON Bernard

Kilométrage :

Nb d'heures :

Atelier : CARR - Atelier carrosserie

Coût global : 26.98

Temps passé : 00::30

Coût M.O. : 19.00

Coût fournitures : 7.98

Coût prêt véhicule : 0.00

Libellé intervention : CARROSSERIE

Observations : Pose n° corps et étiquette gasoil

**Bon de travail**

Code	Personnel	Atelier	Corps Etat	Date	Durée	Type
A13422	DEAL Ludovic	Atelier carrosserie	Carrossier	19/07/2006	00:30	NN

**Bon de réservation**

Magasin	Réf. article	Libellé	P.U. HT	Qté réservée	Qté utilisée	TVA	Montant HT	Montant TTC
MR	EX50001	AUTOCOLLANT GASOIL	1,47	0,00	1,00	19,60	1,47	1,76
MR	EX50010	CHIFFRES ADHESIF NOIR DE 1à9 6 X 3 CM	1,30	0,00	4,00	19,60	5,20	6,22
		TRANSFERT ET DECOUPE						

Total prévisionnel TTC : 7.98