



Rapport de vérification périodique

Machine BAOM

BQ-386-MD

Arrêté du 5 mars 1993 modifié



Client COMM COMM DU PAYS DE L'OR - CH
Boulevard de la Démocratie
CS 70040
34131 MAUGUIO Cedex

Lieu C.C.DU PAYS DE L'OR
CH DES CERISIERS
34130 MUDAISON

Numéro de rapport	Date de visite	Fin de validité	Périodicité contractuelle	Périodicité réglementaire
B121090084 Rev 00	09/09/2021	09/12/2021	3 mois	3 mois

Constructeur	SEMAT	N° chassis	VF629AHB000001495	Energie Hydraulique
Type	C335.06			N° Parc .
N° Série	141923	Kilomètres	143 248	Immatriculation BQ-386-MD
		Mise en service	01/06/2011	

Vos références ATTENTE

Récapitulatif des anomalies constatées

02 ELEMENTS MECANIQUES

02.01 Détérioration protection latéral arrière gauche du releveur - Voir photo

05 ORGANES DE SERVICE

05.01 Défaut de fixation commande arrière gauche - Voir photo

Avis général :

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont fait apparaître les anomalies ou défauts ci-dessus auxquelles il y a lieu de remédier. L'appareil peut être maintenu en service

L'inspecteur

AGNETTI Laurent

Le client

Absence de signataire

Rapport disponible sur serveur WEB

Client informé

La personne ayant présenté l'appareil reconnaît avoir pris connaissance des résultats et avoir été informée que l'ensemble des points soumis au référentiel ont été contrôlés. Seuls les points présentant des anomalies ou des défauts sont repris.



Rapport de vérification périodique

Machine BAOM

BQ-386-MD

Arrêté du 5 mars 1993 modifié



LOCALISATION

Dépot

Lieu d'inspection : MUDAISON

DISPOSITIONS PRISES POUR LA VERIFICATION

Notice d'instruction absente

Déclaration ou certificat de conformité absent

Rapport de vérification précédent présent

Carnet de maintenance absent

MARQUAGE

Avec marquage CE

ACCESSOIRES RATTACHES

Léve container intégré

Marque : SEMAT

Type : LCM33X

Numéro de série : 3362

Année de Fabrication : 06/2011

Charge maximum d'utilisation (Kg) : 350

MODE DE FONCTIONNEMENT

Automatique

Semi automatique

FONCTIONNEMENT LORS DE LA VISITE

Semi automatique

MECANISMES

Tension Alimentation (V) : 24

Coupe batterie

Clef contact du porteur

Commande bi-manuelle sur ouverture porte arrière

Commande bi-manuelle sur fermeture pelle en mouvement manuel

Contact de détection de présence rippeur sur le marche pied

Barrage immatériel de protection de la zone de chargement (arrêt compactage)

Limitation automatique de vitesse si rippeur sur marche pied

Interdiction de recul si rippeur sur marche pied

Sonnerie de signalisation d'actionnement d'arrêt d'urgence

Sonnette de communication rippeur / chauffeur

Bouton de dégagement d'urgence (jaune) prioritaire sur arrêt d'urgence

Nombre d'Arrêts d'urgence : 3

Eclairage de la zone de travail

Feux à éclats de signalisation

Gyrophare de signalisation

Video de vision sur la trémie depuis la cabine

Barre anti intrusion entre la cabine et le caisson

Béquille de sécurité porte arrière



Rapport de vérification périodique

Machine BAOM

BQ-386-MD

Arrêté du 5 mars 1993 modifié



Liste des points soumis à vérifications

01	ETAT GENERAL
01.01	Eléments constitutifs
01.02	Propreté
01.03	Eclairage
02	ELEMENTS MECANIQUES
02.01	Eléments mobiles
03	EQUIPEMENT ELECTRIQUE
03.01	Liaisons et raccordements
03.03	Séparation
04	HYDRAULIQUE / PNEUMATIQUE
04.01	Liaisons et raccordements
04.02	Niveaux
04.03	Filtres / Echappements
05	ORGANES DE SERVICE
05.01	Sélecteurs, boutons poussoirs, leviers, volants...
05.02	Identification
05.03	Protection
06	SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
06.01	Indicateurs / appareils de mesure
06.02	Identification
06.03	Signalisation / Consignes
06.04	Avertisseurs (sonores ou lumineux)
07	PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION
07.01	Présence (écrans, cames, fins de course, verrouillages, interverrouillages, ...)
07.02	Etat
07.03	Fixation
07.04	Fonctionnement
08	DISPOSITIFS D'ARRET
08.02	Arrêt volontaire (arrêt normal, AU)
09	PRESCRIPTIONS DIVERSES
09.01	Notice d'instruction
09.02	Déclaration de conformité
09.03	Marquage CE
09.04	Plaque du constructeur



Photos prises lors de la vérification




010128



Observation 0201 :
Détérioration protection latéral arrière gauche du releveur



Observation 0201 :
Détérioration protection latéral arrière gauche du releveur



Observation 0501 :
Défaut de fixation commande arrière gauche