



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

007695807

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	22/03/2022	22050388
RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	<b>DÉFAILLANCES MINEURES :</b>	
DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité	
21/03/2023	<b>COMMENTAIRES :</b>	
DURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	OPACITÉ DES FUMÉES : Echappement du véhicule inadapté à l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement	
Contrôle technique périodique		
CATÉGORIE DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° : S002K079		
MAIRIE : AUTO BILAN FRANCE		
ADRESSES : 9 Rue Gérard Philippe		
02430 GAUCHY		
IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° : 002K7013		
NOM : ROUTIER ALEXIS		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
Plaque	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
79	23/03/2017	26/04/2010
Genre	Carrosserie	
VASP	BOM	
Préfixe de la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
AHB000001131	N3	
Type/CNIT	Énergie	
29AHB2DC235E2	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
154910		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
Usage : A vide	<b>Frein de service :</b>	
Usage du VÉHICULE :	Efficacité globale (≥ 45%) : global: 64%	
Transport de marchandises	Efficacité par essieu : E1: 67% E2: 62%	
	Déséquilibre (< 20%) : E1: 15% E2: 1%	
	<b>Frein de stationnement :</b> Efficacité (≥ 18%) : 30%	
	<b>Frein de secours :</b>	
	Efficacité par essieu : indépendance des circuits	
	<b>Feux de croisement (-0,5% à -3%) :</b> G: -0.8% D: -1.5% h: de 0,8 m à 1 m	
	<b>État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :</b>	
	Bennes à ordures ménagères	
SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		