

- Diagnostics immobiliers (Amiante, Plomb, DPE, Mesurage, Electricité, Gaz, Assainissement)
- Expertises bâtiment

- Etude thermique RT 2012, BEPOS, Label E+C-
- Perméabilité à l'air
- Audit énergétique
- Thermographie

CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB EN PARTIES PRIVATIVES

A Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP										
Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'Article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les facteurs de dégradation du bâti permettant d'identifier les situations d'insalubrité. Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible). Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...). Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière). La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP. Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie										
B Objet du CREP										
<input checked="" type="checkbox"/> Les parties privatives			<input checked="" type="checkbox"/> Avant la vente							
<input type="checkbox"/> Occupées Par des enfants mineurs : <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Nombre d'enfants de moins de 6 ans :			<input type="checkbox"/> Ou avant la mise en location							
<input type="checkbox"/> Ou les parties communes d'un immeuble			<input type="checkbox"/> Avant travaux							
C Adresse du bien			D Propriétaire							
950 rue de la Gare 88550 POUXEUX			Nom : DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES Adresse : 4 Place de la République 67000 STRASBOURG							
E Commanditaire de la mission										
Nom :			Adresse :							
Qualité :										
F L'appareil à fluorescence X										
Nom du fabricant de l'appareil : Niton			Nature du radionucléide :							
Modèle de l'appareil : FenX			Date du dernier chargement de la source : 06/09/2022							
N° de série : 2-1089			Activité de la source à cette date :							
G Dates et validité du constat										
N° Constat : DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES 57601 P			Date du rapport : 04/10/2022							
Date du constat : 04/10/2022			Date limite de validité : 03/10/2023							
H Conclusion										
Classement des unités de diagnostic :										
Total	Non mesurées		Classe 0		Classe 1		Classe 2		Classe 3	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
130	27	20,77 %	73	56,15 %	9	6,92 %	16	12,31 %	5	3,85 %
Des revêtements non dégradés, non visibles (classe 1) ou en état d'usage (classe 2) contenant du plomb ont été mis en évidence										
Le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.										
Des revêtements dégradés contenant du plomb (classe 3) ont été mis en évidence.										
En application de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée.										
I Auteur du constat										
Signature  E.T.I Diagnostics Immobiliers et Etudes Thermiques 13 Rue Abbé Claude 88000 EPINAL Tél : 03 29 64 09 31			Cabinet : E.T.I. SARL Nom du responsable : VIRION David Nom du diagnostiqueur : MORIN jean-renaud Organisme d'assurance : CAM BTP Police : 1 278706							

SOMMAIRE

PREMIERE PAGE DU RAPPORT

RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE ET DES OBJECTIFS DU CREP	1
OBJET DU CREP	1
ADRESSE DU BIEN	1
PROPRIETAIRE	1
COMMANDITAIRE DE LA MISSION	1
L'APPAREIL A FLUORESCENCE X	1
DATES ET VALIDITE DU CONSTAT	1
CONCLUSION	1
AUTEUR DU CONSTAT	1

RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES..... 3

ARRETE DU 19 AOUT 2011 RELATIF AU CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB	3
- ARTICLES L. 1334-5 A L. 1334-10 ET R. 1334-10 A R. 1334-12 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE	3

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION 3

L'AUTEUR DU CONSTAT	3
DECLARATION ASN ET PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION (PCR)	3
ETALONNAGE DE L'APPAREIL	3
LE LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL	3
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER	3
LE BIEN OBJET DE LA MISSION	3
OCCUPATION DU BIEN	3
Liste des locaux visites	3
Liste des locaux non visites	4

METHODOLOGIE EMPLOYEE 4

VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X	4
STRATEGIE DE MESURAGE	4
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE	4

PRESENTATION DES RESULTATS 5

CROQUIS 6

RESULTATS DES MESURES 8

COMMENTAIRES 14

LES SITUATIONS DE RISQUE 14

TRANSMISSION DU CONSTAT AU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE	14
---	----

OBLIGATIONS D'INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES..... 14

ANNEXES..... 15

NOTICE D'INFORMATION	15
----------------------------	----

1 RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES
 Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb
 - Articles L. 1334-5 à L. 1334-10 et R. 1334-10 à R. 1334-12 du code de la santé publique

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

2.1 L'auteur du constat

Nom et prénom de l'auteur du constat : MORIN jean-renaud	Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : CESI CERTIFICATION, Tour PB5 1 avenue du Général de Gaulle 92074 PARIS - LA DEFENSE Numéro de Certification de qualification : ODI00147 Date d'obtention : 30/06/2022
--	--

2.2 Déclaration ASN et personne compétente en radioprotection (PCR)

Déclaration CODEP : STR-2020-024158 Resp. de l'activité nucléaire : E.T.I. SARL	Date de déclaration : 07/04/2020
--	---

Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : **VIRION David**

2.3 Etalonnage de l'appareil

Fabriquante de l'étalon : NITON N° NIST de l'étalon : RTV-1261.23	Concentration : 0,31 mg/cm² Incertitude : 0,02 mg/cm²
--	--

Vérification de la justesse de l'appareil	N° mesure	Date	Concentration (mg/cm²)
En début du CREP	1	04/10/2022	0
En fin du CREP	2	04/10/2022	0
Si une remise sous tension a lieu			

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil. En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.4 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire : NC Nom du contact : NC	Coordonnées : NC
--	-------------------------

2.5 Description de l'ensemble immobilier

Année de construction : 1900 Nombre de bâtiments : 1	Nombre de cages d'escalier : 1 Nombre de niveaux : 4
---	---

2.6 Le bien objet de la mission

Adresse : 950 rue de la Gare 88550 POUXEUX Type : Maison individuelle Nombre de Pièces : Référence Cadastre : NC	Bâtiment : Entrée/cage n° : Etage : Situation sur palier : Destination du bâtiment :
--	--

2.7 Occupation du bien

L'occupant est	<input type="checkbox"/> Propriétaire <input type="checkbox"/> Locataire <input checked="" type="checkbox"/> Sans objet, le bien est vacant	Nom de l'occupant si différent du propriétaire : Nom :
----------------	---	---

2.8 Liste des locaux visités

N°	Local	Etage
----	-------	-------

1	Entrée	RDC
2	Cuisine	RDC
3	Salon / Séjour	RDC
4	Dégagement	RDC
5	Wc	RDC
6	Escalier vers 1er	RDC
7	Pallier	1er
8	Chambre n°1	1er
9	Chambre n°2	1er
10	Chambre n°3	1er
11	Débarras	1er
12	Salle de bains	1er
13	Sas d'entrée	RDC

2.9 Liste des locaux non visités

Néant, tous les locaux ont été visités.

3 METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont exprimées en mg/cm².

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb).

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb : 1 mg/cm²

3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectuée :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l'Article R.1334-11 du code de la santé publique peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm² ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g.

4 PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.


NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.


Classement des unités de diagnostic:

Concentration en plomb	Etat de conservation	Classement
< Seuil		0
≥ Seuil	Non dégradé (ND) ou non visible (NV)	1
	Etat d'usage (EU)	2
	Dégradé (D)	3

5 CROQUIS

Rdc





6 RESULTATS DES MESURES

Local : Entrée (RDC)										
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
13	A	Encadrement de porte	Plâtre	Peinture	- de 1 m	ND		2,5	1	
3	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,07	0	
4					+ de 1 m			0,06		
	A	Ouvrant extérieur de porte	PVC	Non peint						Non peint
	A	Ouvrant intérieur de porte	PVC	Non peint						Non peint
5	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,08	0	
6					+ de 1 m			0,07		
7	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,39	0	
8					+ de 1 m			0,08		
9	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,07	0	
10					+ de 1 m			0,06		
11	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,08	0	
12					+ de 1 m			0,05		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage en mur	Peinture						Elément postérieur à 1949
Nombre total d'unités de diagnostic			9	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Cuisine (RDC)										
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
14	A	Encadrement de porte	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		2,6	1	
	A	Mur	Plâtre	Peinture						
16	A	Ouvrant extérieur de porte	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		2,3	1	
18	A	Ouvrant intérieur de porte	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		3,3	1	
	B	Mur	Plâtre	Peinture						
	C	Embrasures de Menuiseries	Plâtre	Peinture						
	C	Fenêtre	PVC	Non peint						PVC
	C	Mur	Plâtre	Peinture						
	D	Mur	Plâtre	Peinture						
	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture						
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage en mur	Peinture						Elément postérieur à 1949
Nombre total d'unités de diagnostic			11	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Constat des Risques d'Exposition au Plomb

Local : Salon / Séjour (RDC)										
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
37	A	Encadrement de porte	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		2,2	1	
19	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,26	0	
20					+ de 1 m			0,08		
21	B	Embrasures de Menuiseries n°1	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,08	0	
22					+ de 1 m			0,19		
	B	Fenêtre n°1	PVC	Non peint						PVC
23	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,07	0	
24					+ de 1 m			0,11		
25	C	Embrasures de Menuiseries n°2	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,05	0	
26					+ de 1 m			0,21		
27	C	Embrasures de Menuiseries n°4	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,11	0	
28					+ de 1 m			0,07		
	C	Fenêtre n°2	PVC	Non peint						PVC
	C	Fenêtre n°3	PVC	Non peint						PVC
29	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,19	0	
30					+ de 1 m			0,06		
31	D	Embrasures de Menuiseries n°3	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,09	0	
32					+ de 1 m			0,09		
	D	Fenêtre n°4	PVC	Non peint						PVC
33	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,09	0	
34					+ de 1 m			0,07		
35	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,13	0	
36					+ de 1 m			0,25		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage en mur	Peinture						Elément postérieur à 1949
Nombre total d'unités de diagnostic			15	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Dégagement (RDC)										
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
48	A	Encadrement de porte	Bois	Peinture	- de 1 m	NV		3,1	1	
38	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,1	0	
39					+ de 1 m			0,33		
40	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,11	0	
41					+ de 1 m			0,11		
42	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,05	0	
43					+ de 1 m			0,12		
44	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,39	0	
45					+ de 1 m			0,07		
46	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,07	0	
47					+ de 1 m			0,06		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage en mur	Peinture						Elément postérieur à 1949
Nombre total d'unités de diagnostic			7	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Constat des Risques d'Exposition au Plomb

Local : Wc (RDC)										
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
61	A	Encadrement de porte	Bois	Peinture	- de 1 m	EU	Grattage	2,5	2	
49	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,38	0	
50					+ de 1 m			0,06		
62	A	Ouvrant extérieur de porte	Bois	Peinture	- de 1 m	D	Ecaillage	3,2	3	
63	A	Ouvrant intérieur de porte	Bois	Peinture	- de 1 m	D	Ecaillage	4	3	
51	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,06	0	
52					+ de 1 m			0,05		
53	C	Embrasures de Menuiseries	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,1	0	
54					+ de 1 m			0,08		
	C	Fenêtre	PVC	Non peint						PVC
55	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,06	0	
56					+ de 1 m			0,08		
57	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,04	0	
58					+ de 1 m			0,06		
59	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,27	0	
60					+ de 1 m			0,05		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage en mur	Peinture						Elément postérieur à 1949
Nombre total d'unités de diagnostic			11	Nombre d'unités de classe 3			2	% de classe 3		18,18 %

Local : Escalier vers 1er (RDC)										
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
64	A	Ensemble des marches	Bois	Peinture	- de 1 m			0,11	0	
65					+ de 1 m			0,1		
66	A	Escalier Ensemble des contre-marches	Bois	Peinture	- de 1 m			0,07	0	
67					+ de 1 m			0,31		
68	A	Escalier Ensemble des marches	Bois	Peinture	- de 1 m			0,07	0	
69					+ de 1 m			0,06		
70	A	Limon	Bois	Peinture	- de 1 m			0,07	0	
71					+ de 1 m			0,1		
72	A	Main-courante	Bois	Peinture	- de 1 m			0,23	0	
73					+ de 1 m			0,11		
74	A	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m			0,27	0	
75					+ de 1 m			0,08		
Nombre total d'unités de diagnostic			6	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Sas d'entrée (RDC)										
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
76	A	Porte Dormant	Métal	Peinture	- de 1 m	D	Ecaillage	6	3	

Constat des Risques d'Exposition au Plomb

77	A	Porte	Ouvrant extérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	D	Ecaillage	5,8	3	
78	A	Porte	Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	D	Ecaillage	4,6	3	
79	B	Mur		Béton	Peinture	- de 1 m	ND		10	1	Elément postérieur à 1949
80	C	Mur		Béton	Peinture	- de 1 m	ND		12	1	Elément postérieur à 1949
81	D	Mur		Béton	Peinture	- de 1 m	ND		12	1	Elément postérieur à 1949

Nombre total d'unités de diagnostic	6	Nombre d'unités de classe 3	3	% de classe 3	50,00 %
--	----------	------------------------------------	----------	----------------------	----------------

NOTE : Le local présente un facteur de dégradation du bâti n° 1.

Local : Pallier (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
82	A	Embrasures de Menuiseries	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,36	0	
83					+ de 1 m			0,28		
	A	Fenêtre	PVC	Non peint						PVC
84	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,07	0	
85					+ de 1 m			0,02		
86	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,34	0	
87					+ de 1 m			0,09		
88	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,05	0	
89					+ de 1 m			0,08		
90	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,05	0	
91					+ de 1 m			0,23		
92	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,1	0	
93					+ de 1 m			0,08		
94	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m			0,1	0	
95					+ de 1 m			0,07		

Nombre total d'unités de diagnostic	8	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
--	----------	------------------------------------	----------	----------------------	---------------

Local : Chambre n°1 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
110	A	Encadrement de porte	Bois	Peinture	- de 1 m	EU	Usure	2,9	2	
96	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,11	0	
97					+ de 1 m			0,11		
111	A	Ouvrant extérieur de porte	Bois	Peinture	- de 1 m	EU	Usure	3,8	2	
112	A	Ouvrant intérieur de porte	Bois	Peinture	- de 1 m	EU	Usure	3,6	2	
98	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,15	0	
99					+ de 1 m			0,06		
100	C	Embrasures de Menuiseries	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,1	0	
101					+ de 1 m			0,36		
	C	Fenêtre	PVC	Non peint						PVC
102	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,1	0	
103					+ de 1 m			0,09		
104	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,08	0	
105					+ de 1 m			0,06		

Constat des Risques d'Exposition au Plomb

106	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m		0,28	0	
107					+ de 1 m		0,06		
108	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m		0,08	0	
109					+ de 1 m		0,05		
Nombre total d'unités de diagnostic			11	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Local : Chambre n°2 (1er)										
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
129	A	Encadrement de porte	Bois	Peinture	- de 1 m	EU	Usure	4,2	2	
113	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,15	0	
114					+ de 1 m			0,06		
130	A	Ouvrant extérieur de porte	Bois	Peinture	- de 1 m	EU	Usure	3,8	2	
131	A	Ouvrant intérieur de porte	Bois	Peinture	- de 1 m	EU	Usure	3,5	2	
115	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,08	0	
116					+ de 1 m			0,07		
117	C	Embrasures de Menuiseries n°2	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,09	0	
118					+ de 1 m			0,09		
	C	Fenêtre n°1	PVC	Non peint						PVC
119	D	Embrasures de Menuiseries n°1	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,11	0	
120					+ de 1 m			0,07		
	D	Fenêtre n°2	PVC	Non peint						PVC
121	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,09	0	
122					+ de 1 m			0,27		
123	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,06	0	
124					+ de 1 m			0,11		
125	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,05	0	
126					+ de 1 m			0,16		
127	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m			0,06	0	
128					+ de 1 m			0,09		
Nombre total d'unités de diagnostic			13	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %	

Local : Chambre n°3 (1er)										
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
148	A	Encadrement de porte	Bois	Peinture	- de 1 m	EU	Usure	2,6	2	
132	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,1	0	
133					+ de 1 m			0,08		
149	A	Ouvrant extérieur de porte	Bois	Peinture	- de 1 m	EU	Usure	3,4	2	
150	A	Ouvrant intérieur de porte	Bois	Peinture	- de 1 m	EU	Usure	5,2	2	
134	B	Embrasures de Menuiseries n°2	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,06	0	
135					+ de 1 m			0,05		
	B	Fenêtre n°2	PVC	Non peint						PVC
136	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,09	0	
137					+ de 1 m			0,28		

138	C	Embrasures de Menuiseries n°1	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,06	0	
139					+ de 1 m			0,18		
	C	Fenêtre n°1	PVC	Non peint						PVC
140	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,08	0	
141					+ de 1 m			0,1		
142	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,2	0	
143					+ de 1 m			0,11		
144	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,09	0	
145					+ de 1 m			0,09		
146	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m			0,4	0	
147					+ de 1 m			0,09		
Nombre total d'unités de diagnostic			13	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %	

Local : Débarras (1er)										
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
163	A	Encadrement de porte	Bois	Peinture	- de 1 m	EU	Usure	3,6	2	
151	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,2	0	
152					+ de 1 m			0,22		
164	A	Ouvrant extérieur de porte	Bois	Peinture	- de 1 m	EU	Usure	4	2	
165	A	Ouvrant intérieur de porte	Bois	Peinture	- de 1 m	EU	Usure	5	2	
153	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,19	0	
154					+ de 1 m			0,1		
155	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,15	0	
156					+ de 1 m			0,1		
157	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,39	0	
158					+ de 1 m			0,11		
159	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,34	0	
160					+ de 1 m			0,32		
161	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m			0,08	0	
162					+ de 1 m			0,4		
Nombre total d'unités de diagnostic			9	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %	

Local : Salle de bains (1er)										
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
178	A	Encadrement de porte	Bois	Peinture	- de 1 m	EU	Usure	3,6	2	
166	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,08	0	
167					+ de 1 m			0,13		
179	A	Ouvrant extérieur de porte	Bois	Peinture	- de 1 m	EU	Usure	4,1	2	
180	A	Ouvrant intérieur de porte	Bois	Peinture	- de 1 m	EU	Usure	3,6	2	
168	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,08	0	
169					+ de 1 m			0,06		
170	C	Embrasures de Menuiseries	Plâtre	Peinture	- de 1 m			0,1	0	
171					+ de 1 m			0,09		

	C	Fenêtre	PVC	Non peint					PVC
172	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m		0,25	0	
173					+ de 1 m		0,07		
174	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m		0,23	0	
175					+ de 1 m		0,08		
176	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m		0,07	0	
177					+ de 1 m		0,27		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage en mur	Peinture					Elément postérieur à 1949
Nombre total d'unités de diagnostic			11	Nombre d'unités de classe 3		0	% de classe 3		0,00 %

LEGENDE			
Localisation	HG : en Haut à Gauche MG : au Milieu à Gauche BG : en Bas à Gauche	HC : en Haut au Centre C : au Centre BC : en Bas au Centre	HD : en Haut à Droite MD : au Milieu à Droite BD : en Bas à Droite
Nature des dégradations	ND : Non dégradé EU : Etat d'usage	NV : Non visible D : Dégradé	

7 COMMENTAIRES
Néant

8 LES SITUATIONS DE RISQUE

Situations de risque de saturnisme infantile	OUI	NON
Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % d'unités de diagnostic de classe 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'ensemble des locaux objets du présent constat présente au moins 20 % d'unités de diagnostic de classe 3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Situations de dégradation du bâti	OUI	NON
Plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Traces importantes de coulure ou de ruissellement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'un même local	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Plusieurs unités de diagnostic d'un même local recouvertes de moisissures ou de tâches d'humidité	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Transmission du constat au directeur général de l'agence régionale de santé
Une copie du présent rapport est transmise dans un délai de 5 jours ouvrables, à l'agence régionale de santé de la région d'implantation du bien expertisé si au moins une situation de risque est relevée : <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non En application de l'Article R.1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement

9 OBLIGATIONS D'INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES

Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb, Article R.1334-12 du code de la santé publique : «L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'Article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.» «Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.»
--

NOTICE D'INFORMATION

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le attentivement !**
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard.

L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb
- s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb
- s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Evitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte

- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.