

N° d'imprimé : **J 002685440**

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

INFORMATIONS RELATIVES AU CONTRÔLE

 Nature du contrôle : Visite technique périodique
 Date du contrôle : 01/04/2015
 N° du procès verbal : 15059725

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

 N° d'agrément : S057J102
 Raison sociale :
AUTOVISION PL
 Adresse : ZONE INDUSTRIELLE LES JONQUIERES
 57365 ENNERY
 Tél : 03.87.70.49.75

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

 Nom et Prénom : SCHNEIDER Romain
 N° d'Agrément : 057J7017
 Signature : 
IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date C.I.	Date 1er circulation
CJ-251-GF (F)	30/07/2012	23/11/1998
Genre	Marque	Type
TCP	IVECO	0407011GMOD
N° de série dans la série du type		Energi.
ZCF04070105185979		GO
Kilométrage au compteur	Carrosserie	
92430	CAR	

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AU VÉHICULE

 Etat de charge : A VIDE Catégorie : TCP
 Véhicule associé :

PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

 Nom : VILLE DE METZ
 Adresse : 1 PLACE D ARMES
 57000 METZ

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

 Résultat : A Véhicule accepté
 Date du prochain contrôle : 01/10/2015
 Numéro de la vignette pare-brise
 en cas de visite technique favorable : **J 002685440**

INFORMATIONS SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE
OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES RELEVÉS LORS DU CONTRÔLE
Document présenté

Certificat d'immatriculation

- 1.1.1.2.4. FREIN DE SERVICE Fonctionnement anormal (Essieu 2)
- 10.5.1.4.1. BOITE DE PREMIER SECOURS Absence
- 10.5.3.4.1. LAMPE AUTONOME Absence
- 10.6.3.4.1. PICTOGRAMME Absence
- 4.2.7.2.1. FEU DE PLAQUE ARRIERE Non fonctionnement
- 5.1.16.1.3. ROTULE DE SUSPENSION Détérioration (Essieu 1 AV Droit)
- 6.1.1.1.5. LONGERON Corrosion superficielle (Droit Gauche)
- 7.3.8.1.1. BATTERIE (S) Défaut d'étanchéité
- 8.1.7.1.1. PONT Défaut d'étanchéité (Essieu 2)
- 1.1.3.4.2. FREIN DE STATIONNEMENT Essai en palier
- 1.1.5.4.2. INDEPENDANCE Contrôle non réalisable par construction

MESURES
Efficacité du frein de service et du frein de secours :
Service : E1 : 63% E2 : 44% global : 54 %
Secours : indépendance des circuits
Déséquilibre du frein de service et du frein de secours :
Service : E1 : 2% E2 : 3%
Rabattement des feux de croisement :
 G : -1.3% D : -2.0% h : h<0,8 m
Essais d'opacité des fumées :
 C1 : 0.54m-1 C2 : <0.50m-1

J09.05

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO


SOULEVEZ LE TIMBRE

2101007745

09/14

CT PL RG 002 615 001