



## Rapport de vérification périodique

### Machine BAOM

CG-054-WN

Arrêté du 5 mars 1993 modifié



|               |  |             |  |
|---------------|--|-------------|--|
| <b>Client</b> | COMMUNAUTÉ COMMUNES DU PAYS DE L'OR<br>Boulevard de la Démocratie<br>CS 70040<br>34131 MAUGUIO Cedex | <b>Lieu</b> | COMMUNAUTÉ COMMUNES DU PAYS DE L'OR<br>Boulevard de la Démocratie<br>CS 70040<br>34131 MAUGUIO Cedex |
|---------------|--|-------------|--|

|                          |                       |                        |                                  |                                  |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Numéro de rapport</b> | <b>Date de visite</b> | <b>Fin de validité</b> | <b>Périodicité contractuelle</b> | <b>Périodicité réglementaire</b> |
| B120060092 Rev 00        | 12/06/2020            | 12/12/2020             | 6 mois                           | 6 mois                           |

|              |                  |            |                   |                 |           |
|--------------|------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------|
| Constructeur | PB ENVIRONNEMENT | N° chassis | VWASGFF2461006542 | Energie         | Gazole    |
| Type         | M50THPMT         |            |                   |                 |           |
| N° Série     | 757.06           | Kilomètres | 280 901           | Immatriculation | CG-054-WN |
|              |                  |            | Mise en service   | 01/02/2007      |           |

#### Récapitulatif des anomalies constatées

##### 01 ETAT GENERAL

01.01 Défaut de fixation du caisson sur le véhicule porteur avant gauche avant droit

01.01 Fissure chappe de fixation bras de force gauche - Voir photo

##### 06 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE

06.04 Feux à éclats de signalisation de la BAOM en position travail défectueux. et phare de travail

06.04 Feu Tournant " Gyrophare"

##### 08 DISPOSITIFS D'ARRET

08.02 Bouton coup de poing d'arrêt d'urgence défectueux. arrière gauche arrière droit - Voir photo

#### Avis général :

**Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont fait apparaître les anomalies ou défauts ci-dessus auxquelles il y a lieu de remédier. L'appareil peut être maintenu en service**

L'inspecteur

AGNETTI Laurent

Le client

Absence de signataire

Rapport disponible sur serveur WEB

Client informé

*La personne ayant présenté l'appareil reconnaît avoir pris connaissance des résultats et avoir été informée que l'ensemble des points soumis au référentiel ont été contrôlés. Seuls les points présentant des anomalies ou des défauts sont repris.*



## Rapport de vérification périodique

### Machine BAOM

CG-054-WN

Arrêté du 5 mars 1993 modifié



#### LOCALISATION

Dépot

#### DISPOSITIONS PRISES POUR LA VERIFICATION

Notice d'instruction absente

Déclaration ou certificat de conformité absent

Rapport de vérification précédent présent

Carnet de maintenance absent

#### MARQUAGE

Avec marquage CE

#### ACCESSOIRES RATTACHES

Lève container intégré

Marque : PB ENVIRONNEMENT

Type : Simple

Charge maximum d'utilisation (Kg) : 270

#### MODE DE FONCTIONNEMENT

Semi automatique

#### FONCTIONNEMENT LORS DE LA VISITE

Semi automatique

#### MECANISMES

Tension Alimentation (V) : 12

Clef contact du porteur

Cellule de détection de présence rippeur sur le marche pied

Limitation automatique de vitesse si rippeur sur marche pied

Interdiction de recul si rippeur sur marche pied

Sonnerie de signalisation d'actionnement d'arrêt d'urgence

Sonnette de communication rippeur / chauffeur

Eclairage de la zone de travail

Feux à éclats de signalisation

Gyrophare de signalisation

Video de vision sur la trémie depuis la cabine

Protection latérale rippeur si présence lève container

Béquille de sécurité porte arrière



## Rapport de vérification périodique

### Machine BAOM

CG-054-WN

Arrêté du 5 mars 1993 modifié



#### Liste des points soumis à vérifications

|           |  |
|-----------|--|
| <b>01</b> | <b>ETAT GENERAL</b>  |
| 01.01     | Eléments constitutifs  |
| 01.02     | Propreté   |
| 01.03     | Eclairage  |
| <b>02</b> | <b>ELEMENTS MECANIQUES</b>   |
| 02.01     | Eléments mobiles   |
| <b>03</b> | <b>EQUIPEMENT ELECTRIQUE</b>   |
| 03.01     | Liaisons et raccords   |
| 03.03     | Séparation   |
| <b>04</b> | <b>HYDRAULIQUE / PNEUMATIQUE</b>   |
| 04.01     | Liaisons et raccords   |
| 04.02     | Niveaux  |
| 04.03     | Filtres / Echappements   |
| <b>05</b> | <b>ORGANES DE SERVICE</b>  |
| 05.01     | Sélecteurs, boutons poussoirs, leviers, volants...                               |
| 05.02     | Identification   |
| 05.03     | Protection   |
| <b>06</b> | <b>SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE</b>                          |
| 06.01     | Indicateurs / appareils de mesure  |
| 06.02     | Identification   |
| 06.03     | Signalisation / Consignes  |
| 06.04     | Avertisseurs (sonores ou lumineux)   |
| <b>07</b> | <b>PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION</b>                                   |
| 07.01     | Présence (écrans, cames, fins de course, verrouillages, interverrouillages, ...) |
| 07.02     | Etat   |
| 07.03     | Fixation   |
| 07.04     | Fonctionnement   |
| <b>08</b> | <b>DISPOSITIFS D'ARRET</b>   |
| 08.02     | Arrêt volontaire (arrêt normal, AU)  |
| <b>09</b> | <b>PRESCRIPTIONS DIVERSES</b>  |
| 09.01     | Notice d'instruction   |
| 09.02     | Déclaration de conformité  |
| 09.03     | Marquage CE  |
| 09.04     | Plaque du constructeur   |



## Rapport de vérification périodique

### Machine BAOM

CG-054-WN

Arrêté du 5 mars 1993 modifié



### Photos prises lors de la vérification



Observation 0101 :  
Fissure chappe de fixation bras de force gauche



Observation 0802 : Bouton coup de poing d'arrêt d'urgence défectueux.  
arrière gauche arrière droit