

## RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE NORD GIRONDE**  
**du Président WILSON**  
**24700 MONTPON MENESTEROL**

Véhicule **CW-280-SH** Modèle **TRAFIC ETOILE**  
 Mis en service le **09/07/2013** Marque **Renault**  
 Kilométrage actuel **489 013** N° Série **VF1FLA1A6DY498924**

Du 01/01/2013 au 31/05/2023

Entretien		Réparation réalisé le 11/03/2019 à 289 074 kms par Garage Keolis Santé Canéjan		
Pièces		Qté.	P.U.	Total
DU	DURITE DE TURBO		1.00	0.00
BO	BOUTON DE WARNING		1.00	0.00
			<b>Coût total entretien</b>	<b>0.00</b>

Entretien		Réparation réalisé le 03/05/2019 à 295 898 kms par Garage Keolis Santé Canéjan		
Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Radiateur de refroidissement		1.00	0.00
			<b>Coût total entretien</b>	<b>0.00</b>

Entretien		REVISION 30000KM réalisé le 11/05/2019 à 296 768 kms par NORAUTO		
Notes lors de l'entretien		RC		
Pièces		Qté.	P.U.	Total
FA	Filtre à Air		1.00	0.00
FG	Filtre à Gasoil		1.00	0.00
FH	Filtre Habitacle		1.00	0.00
VID2	Forfait Vidange, filtre à huile		1.00	119.00
			<b>Coût total entretien</b>	<b>119.00</b>

Entretien		Réparation réalisé le 18/06/2019 à 303 083 kms par Garage Keolis Santé Canéjan		
Pièces		Qté.	P.U.	Total
ALT	ALTERNATEUR		1.00	600.00
COU	COURROIE Accessoire		1.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE		2.00	50.00
	Remise en état Fixation 3 points		1.00	0.00
			<b>Coût total entretien</b>	<b>700.00</b>

Entretien		REVISION 30000KM réalisé le 05/11/2019 à 319 000 kms par NORAUTO		
Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Vidange		1.00	0.00
FLT HUIL	Filtres à Huile		1.00	0.00
TOTAL	TOTAL FACTURE HT		1.00	0.00
BJ	Bouchon de vidange + joint		1.00	0.00
			<b>Coût total entretien</b>	<b>0.00</b>

Entretien		Réparation réalisé le 30/11/2019 à 330 227 kms par NORAUTO		
Pièces		Qté.	P.U.	Total
PLAQ ARR	Plaquettes arrières		1.00	0.00
DISQ AR	Disque Arrière		1.00	0.00
PLAQ AVANT	plaquettes avant		1.00	59.22
DISQ AV	Disque Avant		1.00	147.00
PNEUS AV	Pneus Avant		1.00	0.00

## RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société	<b>KEOLIS SANTE NORD GIRONDE du Président WILSON 24700 MONTPON MENESTEROL</b>		
Véhicule	<b>CW-280-SH</b>	Modèle	<b>TRAFIC ETOILE</b>
Mis en service le	<b>09/07/2013</b>	Marque	<b>Renault</b>
Kilométrage actuel	<b>489 013</b>	N° Série	<b>VF1FLA1A6DY498924</b>

Du 01/01/2013 au 31/05/2023

VALVE	VALVE	1.00	0.00	0.00
			<b>Coût total entretien</b>	<b>206.22</b>

### Entretien **PLAQUETTES AVANT** réalisé le 17/12/2019 à 335 700 kms par NORAUTO

Pièces		Qté.	P.U.	Total
COF	COFFRE	1.00	0.00	0.00
			<b>Coût total entretien</b>	<b>0.00</b>

### Entretien **Réparation** réalisé le 21/12/2019 à 335 245 kms par NORAUTO

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PN	Pneus	2.00	0.00	0.00
VALVE	VALVE	2.00	0.00	0.00
			<b>Coût total entretien</b>	<b>0.00</b>

### Entretien **Réparation** réalisé le 04/01/2020 à 336 958 kms par NORAUTO

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Vidange	1.00	0.00	0.00
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	0.00	0.00
BJ	Bouchon de vidange + joint	1.00	0.00	0.00
			<b>Coût total entretien</b>	<b>0.00</b>

### Entretien **Réparation** réalisé le 18/01/2020 à 339 334 kms par NORAUTO

Pièces		Qté.	P.U.	Total
MON	MONTAGE	1.00	0.00	0.00
BAT	Batterie	1.00	152.00	152.00
			<b>Coût total entretien</b>	<b>152.00</b>

### Entretien **PLAQUETTES AVANT** réalisé le 27/02/2020 à 346 936 kms par NORAUTO

Pièces		Qté.	P.U.	Total
ALT	ALTERNATEUR	1.00	0.00	0.00
COU	COURROIE	1.00	0.00	0.00
			<b>Coût total entretien</b>	<b>0.00</b>

### Entretien **PLAQUETTES AVANT** réalisé le 06/06/2020 à 362 674 kms par NORAUTO

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Vidange	1.00	0.00	0.00
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	0.00	0.00
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	0.00	0.00
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	0.00	0.00
FLT HAB	Filtre Habitacle	1.00	0.00	0.00
BJ	Bouchon de vidange + joint	1.00	0.00	0.00
			<b>Coût total entretien</b>	<b>0.00</b>

### Entretien **Réparation** réalisé le 13/07/2020 à 365 274 kms

Pièces		Qté.	P.U.	Total
--------	--	------	------	-------

## RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société	<b>KEOLIS SANTE NORD GIRONDE du Président WILSON 24700 MONTPON MENESTEROL</b>		
Véhicule	<b>CW-280-SH</b>	Modèle	<b>TRAFIC ETOILE</b>
Mis en service le	<b>09/07/2013</b>	Marque	<b>Renault</b>
Kilométrage actuel	<b>489 013</b>	N° Série	<b>VF1FLA1A6DY498924</b>

Du 01/01/2013 au 31/05/2023

BOITE	BOITE VITESSE	1.00	0.00	0.00
EMB	Changement d'Embrayage	1.00	0.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>0.00</b>

Entretien	<b>PLAQUETTES AVANT réalisé le 28/08/2020 à 374 084 kms par NORAUTO</b>			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
PLAQ AVANT	plaquettes avant		1.00	59.22
VID	Vidange		1.00	68.00
DISAV	Disque AV		1.00	100.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>227.22</b>

Entretien	<b>PLAQUETTES AVANT réalisé le 04/09/2020 à 374 621 kms par NORAUTO</b>			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
ES GL	ESSUIS GLACE		1.00	0.00
ES GL	ESSUIS GLACE		1.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>0.00</b>

Entretien	<b>Réparation réalisé le 25/09/2020 à 378 490 kms par NORAUTO</b>			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
ES GL	ESSUIS GLACE		1.00	0.00
ES GL	ESSUIS GLACE		1.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>0.00</b>

Entretien	<b>Freins réalisé le 17/10/2020 à 382 507 kms par NORAUTO</b>			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
PLAR	Plaquette Arrière		1.00	0.00
DISQ AR	Disque Arrière		1.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>0.00</b>

Entretien	<b>REVISION 20000KM réalisé le 24/10/2020 à 384 082 kms par NORAUTO</b>			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Vidange		1.00	0.00
FLT HUIL	Filtres à Huile		1.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>0.00</b>

Entretien	<b>REVISION 20000KM réalisé le 27/02/2021 à 404 350 kms par NORAUTO</b>			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Vidange		1.00	0.00
FLT HUIL	Filtres à Huile		1.00	0.00
<b>Coût total entretien</b>				<b>0.00</b>

Entretien	<b>REVISION 20000KM réalisé le 30/07/2021 à 417 377 kms par NORAUTO</b>			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Vidange		1.00	0.00
FLT HUIL	Filtres à Huile		1.00	0.00

## RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société	<b>KEOLIS SANTE NORD GIRONDE du Président WILSON 24700 MONTPON MENESTEROL</b>		
Véhicule	<b>CW-280-SH</b>	Modèle	<b>TRAFIC ETOILE</b>
Mis en service le	<b>09/07/2013</b>	Marque	<b>Renault</b>
Kilométrage actuel	<b>489 013</b>	N° Série	<b>VF1FLA1A6DY498924</b>

Du 01/01/2013 au 31/05/2023

FLT AIR	Filtre à Air	1.00	0.00	0.00
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	0.00	0.00
BJ	Bouchon de vidange + joint	1.00	0.00	0.00
H5W30	huile	1.00	0.00	0.00
PN	Pneus	4.00	0.00	0.00
CLIM	Recharge Clim	1.00	0.00	0.00
FLT HAB	Filtre Habitacle	1.00	0.00	0.00
			<b>Coût total entretien</b>	<b>0.00</b>

**Entretien Réparation réalisé le 03/01/2022 à 419 136 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
DIAG	fofait diagnostic	1.00	0.00	0.00
gasoil	gasoil	1.00	0.00	0.00
			<b>Coût total entretien</b>	<b>0.00</b>

**Entretien Réparation réalisé le 12/03/2022 à 430 877 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID2	Forfait Vidange, filtre à huile	1.00	0.00	0.00
BO	BOUTON	1.00	0.00	0.00
DIAG	fofait diagnostic	1.00	0.00	0.00
			<b>Coût total entretien</b>	<b>0.00</b>

**Entretien Réparation réalisé le 12/04/2022 à 435 358 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
DISQ AR	Disque Arrière	1.00	0.00	0.00
PLAQ ARR	Plaquettes arrières	1.00	0.00	0.00
MON	MONTAGE	1.00	0.00	0.00
			<b>Coût total entretien</b>	<b>0.00</b>

**Entretien Réparation réalisé le 30/04/2022 à 436 290 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	verin et actionneur	1.00	28.43	28.43
	pièces pour vérin	2.00	4.50	9.00
	garniture	1.00	366.26	366.26
	main d'oeuvre	1.50	48.33	72.50
			<b>Coût total entretien</b>	<b>476.19</b>

**Entretien Réparation réalisé le 08/06/2022 à 446 338 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID2	Forfait Vidange, filtre à huile	1.00	0.00	0.00
	kit d'accessoires	1.00	0.00	0.00
	poulie d'amper	1.00	0.00	0.00
	kit pompe à eau	1.00	0.00	0.00
	total	1.00	950.15	950.15

## RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société	<b>KEOLIS SANTE NORD GIRONDE du Président WILSON 24700 MONTPON MENESTEROL</b>		
Véhicule	<b>CW-280-SH</b>	Modèle	<b>TRAFIC ETOILE</b>
Mis en service le	<b>09/07/2013</b>	Marque	<b>Renault</b>
Kilométrage actuel	<b>489 013</b>	N° Série	<b>VF1FLA1A6DY498924</b>

Du 01/01/2013 au 31/05/2023

**Coût total entretien 950.15**

### Entretien Réparation réalisé le 11/06/2022 à 446 868 kms

Pièces	Qté.	P.U.	Total	
AMORT AV		2.00	111.88	223.76
sac KSC OP VIVARO		2.00	90.89	181.78
KPA RENAULT TRAFIC		1.00	35.98	35.98
ROTULE DE DIRECTION INTER		1.00	54.67	54.67
ROTULE DE DIRECTION EXT		1.00	42.13	42.13
REGALGE GEOMETRIE		1.00	65.83	65.83
Main d'oeuvre		1.00	96.66	96.66

**Coût total entretien 700.81**

### Entretien Réparation réalisé le 05/08/2022 à 455 864 kms par Garage Keolis Santé Canéjan

Pièces	Qté.	P.U.	Total	
Remise en état support de brancard		1.00	0.00	0.00
MO MAIN D OEUVRE		1.00	50.00	50.00

**Coût total entretien 50.00**

### Entretien Réparation réalisé le 20/08/2022 à 457 437 kms

Pièces	Qté.	P.U.	Total	
PNEUS AVAN		2.00	137.64	275.28
MONTAGE EQUILIBRAGE		2.00	13.25	26.50
ampoules W5W 12V		1.00	1.92	1.92
CT		1.00	70.00	70.00

**Coût total entretien 373.70**

### Entretien ENTRETIEN INTERMEDIAIRE (vidange simple f à huile) réalisé le 15/10/2022 à 468 053 kms

Pièces	Qté.	P.U.	Total	
ENTRETIEN INTERMEDIAIRE		1.00	93.18	93.18

**Coût total entretien 93.18**

### Entretien Réparation réalisé le 28/03/2023 à 489 011 kms

Pièces	Qté.	P.U.	Total	
PREPARATION PASSAGE AU CT		1.00	70.00	70.00

**Coût total entretien 70.00**

**Coût total des entretiens pour la période du 01/01/2013 au 31/05/2023 4 118.47**