AMIANTE

Référence : 002ZD001159

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, aux arrêtés du 12 décembre 2012 relatifs aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF X 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	La Clairière
CP - Ville :	14380 SAINT SEVER CALVADOS
Référence client :	Bâtiment 1 - Principal
Rapport émis le :	18/05/2018
Désignation :	Autres - EPMS LA CLAIRIERE

Sommaire

Rapport	Annexes	
A - Désignation de l'immeuble	Plan de repérage technique	55 pages
B - Propriétaire / Donneur d'ordre	Reportage photographique	33 page(s)
C - Opérateur de repérage	Etat de conservation des matériaux de la liste A	Sans objet
D - Personne autorisant l'émission du rapport	Etat de conservation des matériaux de la liste B	170 page(s)
E - Listes des locaux visités	Fiche d'identification et de cotation des prélèvements	1 page
F - Conclusion(s) du rapport de mission	Rapport(s) d'analyse(s) du laboratoire	27 page(s)
G - Commentaires et réserves	Documents	1 page
H - Locaux ou parties de locaux non visitées		
I - Rapports précédemment réalisés		
J - Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention		
K - Périmètre de repérage		
L - Conditions de réalisation du repérage		
M - Grille de résultat du repérage		
N - Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire		
N1 - Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes		
O - Recommandations générales de sécurité		

Présence d'amiante	Oui
Présence de pièce(s) non visitée(s)	Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans sa totalité

AMIANTE

Référence : 002ZD001159

Renseignements administratifs

A Désignation de l'immeuble

Adresse du bien : La Clairière
14380 SAINT SEVER CALVADOS

Batiment : Non communiqué
Etage : Non communiqué
Références client : Bâtiment 1 - Principal
N° de lot : Non communiqué - Non communiqué
Descriptif sommaire : EPMS LA CLAIRIERE

Date de construction ou permis de construire : Avant 1900
Fonction du bâtiment : Autres

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS

Adresse : 9 RUE SAINT LAURENT - BP 20520 14035 CAEN

Donneur d'ordre : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS

Adresse : 9 RUE SAINT LAURENT - BP 20520 14035 CAEN

Ref donneur d'ordre : NNCON09

Date commande : 26/04/2018

Date repérage : 26/04/2018

Représentant du donneur d'ordre : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS

Rapport émis le : 18/05/2018

C Opérateur de repérage

AC Environnement
Siret : 441355914
Nom prénom : MAERTENS Clotilde

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - 35760 ST Grégoire
Certification n° : Amiante SM Délivré le 05/12/2017

D Personne autorisant l'émission du rapport

Nom prénom : MORA Denis

Fonction : Responsable technique

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (validité début:01/01/2018 - fin:31/12/2018)

E Liste des locaux visités

Plan	Volume	Plan	Volume
Sous sol	Vol 1 (N°18)	Sous sol	Vol 2 (Esc.)
Sous sol	Vol 3 (N°19)	Sous sol	Vol 4 (Couloir)
Sous sol	Vol 5 (N°20)	Sous sol	Vol 6 (N°22)
Sous sol	Vol 7 (N°21)	Sous sol	Vol 8 (N°29)
Sous sol	Vol 9 (Circulation)	Sous sol	Vol 10 (N°26)
Sous sol	Vol 11 (N°27)	Sous sol	Vol 12 (N°28)
Sous sol	Vol 13 (N°24)	Sous sol	Vol 14 (N°25)
Sous sol	Vol 15 (N°23)	Sous sol	Vol 16 (Sanit.)
Sous sol	Vol 17 (N°1)	Sous sol	Vol 19 (N°2)
Sous sol	Vol 20 (N°3)	Sous sol	Vol 21 (N°4)
Sous sol	Vol 22 (N°6)	Sous sol	Vol 23 (N°5)
Sous sol	Vol 24 (N°7)	Sous sol	Vol 25 (Circulation)
Sous sol	Vol 26	Sous sol	Vol 27 (N°8)
Sous sol	Vol 28 (N°9)	Sous sol	Vol 29 (N°10)
Sous sol	Vol 30 (N°11)	Sous sol	Vol 31 (Circulation)
Sous sol	Vol 32 (Sanit.)	Sous sol	Vol 33 (N°13)
Sous sol	Vol 34 (Circulation)	Sous sol	Vol 35 (N°14)
Sous sol	Vol 36 (N°15)	Sous sol	Vol 37 (N°16)
Sous sol	Vol 39 (Esc.)	Sous sol	Vol 40 (N°13B)
RDC	Vol 41 (N°1)	RDC	Vol 42 (N°2)
RDC	Vol 43 (N°3)	RDC	Vol 44 (N°4)
RDC	Vol 45 (N°9)	RDC	Vol 46 (N°10)
RDC	Vol 47 (N°11)	RDC	Vol 48 (Circulation)
RDC	Vol 49 (N°5)	RDC	Vol 50 (N°8)
RDC	Vol 51 (Circul.)	RDC	Vol 52 (Esc.)
RDC	Vol 53 (N°12)	RDC	Vol 54 (Circulation)
RDC	Vol 55 (Sanit.)	RDC	Vol 56 (N°13)
RDC	Vol 57 (N°14)	RDC	Vol 58 (N°15)
RDC	Vol 59 (N°16)	RDC	Vol 60 (N°17)
RDC	Vol 61 (N°18)	RDC	Vol 62 (N°19)
RDC	Vol 64 (N°21)	RDC	Vol 65 (N°22)
RDC	Vol 66 (N°23)	RDC	Vol 67 (N°24)
RDC	Vol 68 (Sanit.)	RDC	Vol 69 (N°26)
RDC	Vol 70 (N°27)	RDC	Vol 71 (Esc.)
RDC	Vol 72 (WC)	RDC	Vol 73
RDC	Vol 74 (N°14B)	RDC	Vol 75 (N°18B)
RDC	Vol 76 (N°11B)	RDC	Vol 77
RDC	Vol 78	RDC	Vol 79
RDC	Vol 80	RDC	Vol 81
RDC	Vol 82	RDC	Vol 83
RDC	Vol 84	RDC	Vol 85
RDC	Vol 86 (Hall)	RDC	Vol 87 (Circul.)
RDC	Vol 88 (Sanit.)	RDC	Vol 89 (Esc.)
RDC	Vol 90 (N°29)	RDC	Vol 91 (Circul.)
RDC	Vol 93 (Salle 2)	RDC	Vol 94 (Cuisine 2)

RDC	Vol 95 (Cuisine)	RDC	Vol 96 (Salle)
RDC	Vol 97 (Sanit.)	RDC	Vol 98 (N°30)
R+1 Est	Vol 99 (Circulation)	R+1 Est	Vol 100 (N°20)
R+1 Est	Vol 101 (N°23)	R+1 Est	Vol 102 (N°24)
R+1 Est	Vol 103 (N°25)	R+1 Est	Vol 104 (N°26)
R+1 Est	Vol 105 (Sanit.)	R+1 Est	Vol 106 (N°27)
R+1 Est	Vol 107 (N°28)	R+1 Est	Vol 108 (N°29)
R+1 Est	Vol 109 (N°30)	R+1 Est	Vol 110 (N°31)
R+1 Est	Vol 111 (N°33)	R+1 Est	Vol 112 (N°32)
R+1 Est	Vol 113 (Sanit.)	R+1 Est	Vol 114 (Esc.)
R+1 Est	Vol 115 (Circul.)	R+1 Est	Vol 116 (WC)
R+1 Ouest	Vol 117 (N°18)	R+1 Ouest	Vol 118 (N°17)
R+1 Ouest	Vol 119 (N°16)	R+1 Ouest	Vol 120 (Circul.)
R+1 Ouest	Vol 121 (Sanit.)	R+1 Ouest	Vol 122 (Circul.)
R+1 Ouest	Vol 123 (N°1)	R+1 Ouest	Vol 124 (Esc.)
R+1 Ouest	Vol 125 (N°3)	R+1 Ouest	Vol 126 (N°2)
R+1 Ouest	Vol 127 (N°4)	R+1 Ouest	Vol 128 (N°5)
R+1 Ouest	Vol 129 (N°6)	R+1 Ouest	Vol 130 (N°7)
R+1 Ouest	Vol 131 (N°8)	R+1 Ouest	Vol 132 (N°9)
R+1 Ouest	Vol 133 (N°10)	R+1 Ouest	Vol 134 (N°11)
R+1 Ouest	Vol 135 (N°14)	R+1 Ouest	Vol 136 (N°15)
R+1 Nord	Vol 137 (N°44)	R+1 Nord	Vol 138 (N°42)
R+1 Nord	Vol 139 (N°45)	R+1 Nord	Vol 140 (Local)
R+1 Nord	Vol 141 (Circul.)	R+1 Nord	Vol 142 (N°43)
R+1 Nord	Vol 143 (Esc.)	R+1 Nord	Vol 144 (N°41)
R+1 Nord	Vol 145 (N°40)	R+1 Nord	Vol 146 (N°39)
R+1 Nord	Vol 147 (N°36)	R+1 Nord	Vol 148 (N°38)
R+1 Nord	Vol 149 (N°37)	R+1 Nord	Vol 150 (N°35)
R+1 Nord	Vol 151 (Esc.)	R+2 Est	Vol 152 (N°20)
R+2 Est	Vol 153 (Circulation)	R+2 Est	Vol 154 (N°18)
R+2 Est	Vol 155 (N°21)	R+2 Est	Vol 156 (N°22)
R+2 Est	Vol 157 (Sanit.)	R+2 Est	Vol 158 (N°24)
R+2 Est	Vol 159 (N°26)	R+2 Est	Vol 160 (N°27)
R+2 Est	Vol 161 (N°30)	R+2 Est	Vol 162 (N°31)
R+2 Est	Vol 163 (N°32)	R+2 Est	Vol 164 (N°33)
R+2 Est	Vol 165 (N°34)	R+2 Est	Vol 166 (Circul.)
R+2 Est	Vol 167 (Esc.)	R+2 Est	Vol 168 (WC)
R+2 Est	Vol 169 (N°29)	R+2 Nord	Vol 170 (Esc.)
R+2 Nord	Vol 171 (N°35)	R+2 Nord	Vol 172 (N°36)
R+2 Nord	Vol 173 (N°37)	R+2 Nord	Vol 174 (N°39)
R+2 Nord	Vol 175 (N°38)	R+2 Nord	Vol 176 (N°40)
R+2 Nord	Vol 177 (N°41)	R+2 Nord	Vol 178 (N°42)
R+2 Nord	Vol 179 (Sanit.)	R+2 Nord	Vol 180 (N°44)
R+2 Nord	Vol 181 (N°45)	R+2 Nord	Vol 182
R+2 Ouest	Vol 183 (N°1)	R+2 Ouest	Vol 184 (N°2)
R+2 Ouest	Vol 185 (N°3)	R+2 Ouest	Vol 186 (N°4)
R+2 Ouest	Vol 187 (N°5)	R+2 Ouest	Vol 188 (N°6)

R+2 Ouest	Vol 189 (N°7)	R+2 Ouest	Vol 190 (N°8)
R+2 Ouest	Vol 191 (N°10)	R+2 Ouest	Vol 192 (Circul.)
R+2 Ouest	Vol 193 (Esc.)	R+2 Ouest	Vol 194 (Circul.)
R+2 Ouest	Vol 195 (N°13)	R+2 Ouest	Vol 196 (N°14)
R+2 Ouest	Vol 197 (N°15)	R+2 Ouest	Vol 198 (Sanit.)
Combles Est	Vol 199 (Combles 1)	Combles Est	Vol 200 (Combles 2)
Combles Ouest	Vol 201	Combles Ouest	Vol 202
Combles Ouest	Vol 203 (Combles 3)	Combles Ouest	Vol 204 (Combles 4)
Combles Nord	Vol 205 (Combles 5)	Combles Nord	Vol 206 (Combles 6)
Combles Nord	Vol 207 (Esc.)	Façade Est	Vol 208
Façade Nord	Vol 209	Façade Ouest	Vol 210
Façade Sud	Vol 211	Pignon Nord	Vol 212

Conclusions

F	Conclusion(s) du rapport de mission

- Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

		Critère de décision	
Localisation	Matériau	après analyse	sur décision de l' opérateur
Vol 7 (N°21)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 25 (Circulation)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 23 (N°5)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 27 (N°8)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 28 (N°9)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 28 (N°9)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 65 (N°22)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 66 (N°23)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 66 (N°23)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 67 (N°24)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 68 (Sanit.)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 69 (N°26)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 70 (N°27)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 64 (N°21)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 54 (Circulation)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 62 (N°19)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 54 (Circulation)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 54 (Circulation)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 75 (N°18B)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 61 (N°18)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 60 (N°17)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 59 (N°16)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 54 (Circulation)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 54 (Circulation)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 54 (Circulation)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 58 (N°15)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 57 (N°14)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 74 (N°14B)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 56 (N°13)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 53 (N°12)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel

Vol 76 (N°11B)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 47 (N°11)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 46 (N°10)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 45 (N°9)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 50 (N°8)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 49 (N°5)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 44 (N°4)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 77	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 78	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 79	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 80	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 81	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 82	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 83	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 43 (N°3)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 84	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 85	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 42 (N°2)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 42 (N°2)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 41 (N°1)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 48 (Circulation)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 48 (Circulation)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 48 (Circulation)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 48 (Circulation)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 48 (Circulation)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 48 (Circulation)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 88 (Sanit.)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 88 (Sanit.)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 87 (Circul.)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 95 (Cuisine)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel

Vol 97 (Sanit.)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 91 (Circul.)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 96 (Salle)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 96 (Salle)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 95 (Cuisine)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 94 (Cuisine 2)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 93 (Salle 2)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 112 (N°32)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 112 (N°32)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 111 (N°33)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 111 (N°33)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 110 (N°31)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 113 (Sanit.)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 113 (Sanit.)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 109 (N°30)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 99 (Circulation)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 99 (Circulation)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 99 (Circulation)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 108 (N°29)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 107 (N°28)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 106 (N°27)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 104 (N°26)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 103 (N°25)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 102 (N°24)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 99 (Circulation)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 99 (Circulation)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 101 (N°23)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 100 (N°20)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 100 (N°20)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 100 (N°20)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 99 (Circulation)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel

Vol 99 (Circulation)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 122 (Circul.)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 123 (N°1)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 126 (N°2)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 126 (N°2)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 125 (N°3)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 127 (N°4)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 128 (N°5)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 129 (N°6)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 130 (N°7)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 131 (N°8)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 132 (N°9)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 133 (N°10)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 134 (N°11)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 135 (N°14)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 136 (N°15)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 120 (Circul.)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 120 (Circul.)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 120 (Circul.)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 120 (Circul.)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 119 (N°16)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 118 (N°17)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 117 (N°18)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 121 (Sanit.)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 150 (N°35)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 149 (N°37)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 148 (N°38)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 145 (N°40)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 144 (N°41)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 147 (N°36)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 146 (N°39)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel

Vol 138 (N°42)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 142 (N°43)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 180 (N°44)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 179 (Sanit.)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 179 (Sanit.)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 182	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 175 (N°38)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 172 (N°36)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 173 (N°37)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 174 (N°39)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 182	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 178 (N°42)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 154 (N°18)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 154 (N°18)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 154 (N°18)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 154 (N°18)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 154 (N°18)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 152 (N°20)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 155 (N°21)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 153 (Circulation)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 153 (Circulation)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 153 (Circulation)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 153 (Circulation)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 156 (N°22)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 158 (N°24)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 157 (Sanit.)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 159 (N°26)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 160 (N°27)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 169 (N°29)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 153 (Circulation)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 153 (Circulation)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel

Vol 165 (N°34)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 165 (N°34)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 164 (N°33)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 163 (N°32)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 162 (N°31)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 162 (N°31)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 161 (N°30)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 183 (N°1)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 192 (Circul.)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 192 (Circul.)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 183 (N°1)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 184 (N°2)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 185 (N°3)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 185 (N°3)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 194 (Circul.)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 194 (Circul.)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 194 (Circul.)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 194 (Circul.)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 186 (N°4)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 188 (N°6)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 188 (N°6)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 189 (N°7)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 190 (N°8)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 147 (N°36)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 191 (N°10)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 195 (N°13)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 196 (N°14)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 197 (N°15)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 185 (N°3)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 199 (Combles 1)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 199 (Combles 1)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel

Vol 199 (Combles 1)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 200 (Combles 2)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 203 (Combles 3)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 203 (Combles 3)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	conduits en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	conduits en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 51 (Circul.)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 208	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel

Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 209	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 210	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 210	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 210	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 210	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 210	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 210	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 210	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 210	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 210	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 210	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 210	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 210	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 210	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 210	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 210	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 210	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 210	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 210	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 210	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 210	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel

Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 211	Plaque en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel

G Commentaire(s) et réserve(s)

H Locaux ou parties de locaux non visités

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante conformément aux articles R1334-15 à R1334-18 du Code de la Santé Publique:

Localisation	Justification(s)	Investigations supplémentaires
Cage d'ascenseur - R+2	Moyen investigation non mis a disposition	Ensemble du volume
Plénums - R+2 Ouest	Présence de laine de roche	Ensemble des plénums
Cage d'ascenseur - RDC	Moyen investigation non mis a disposition	Ensemble du volume
Toiture - Ensemble du bâtiment	Inaccessible	Pas d'accès
Plénums - R+2 Nord	Présence de laine de roche	Ensemble des plénums
Cage d'ascenseur - Sous sol	Moyen investigation non mis a disposition	Ensemble du volume
Cage d'ascenseur - R+1	Moyen investigation non mis a disposition	Ensemble du volume
Vol 54 (Circulation) - RDC	Inaccessible sans sondage destructif	Plénum Faux plafond non démontable
Plénums - R+2 Est	Présence de laine de roche dans les plénums	Ensemble des plénums

Condition de repérage

I Rapports précédemment réalisés

Date	Références	Principales conclusions
Sans objet	Sans objet	Sans objet

J Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention

Objet de la mission : Etablir le rapport de repérage des matériaux et produit de la liste A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'immeubles d'habitation comportant un seul logement ou de partie privatives de tout ou partie d'immeubles collectifs d'habitation. Ce rapport vaut également pour la constitution du dossier technique amiante.

Méthodologie : rechercher, identifier, localiser et évaluer l'état de conservation des produits de la liste A et B. Pour les matériaux de la liste B, leur risque de dégradation lié à l'environnement est également évalué.

Cadre juridique :

- des articles R.1334-16, R.1334-20, R.1334-21, R 1334-23, R 1334-27 du Code de la Santé Publique
- du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'etat de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'etat de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante »

Limite de la mission:

En aucun cas, les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme seul repérage préalable à la réalisation de travaux, à la démolition.

K Périmètre de repérage

Notre périmètre d'intervention englobe l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage et figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités (cf. paragraphe H).
La liste des locaux ou parties de locaux visités sont listés dans le tableau des résultats détaillés (cf. paragraphe E: Liste des locaux visités)

L Condition de réalisation du repérage

Programme de repérage

Le programme de repérage de la présente mission, mentionnné à l'article R.1334-20 est défini dans l'annexe 13-9 du code de la santé public, modifié par le décret 2011-629 à savoir:

Liste A mentionnée à l'article R 1334-20
COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Liste B mentionnée à l'article R 1334-20

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER
1. Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs).	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers	Dalles de sol.
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau et autres fluides...).	Conduits, enveloppe de calorifuges.
Clapets / volets coupe feu	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe feu	Joints (tresses, bandes).
Vides ordures	Conduits.
4. Eléments extérieurs	
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composite, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoise, panneaux (composites, fibre-ciment).
Conduits en toiture et façade.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

M Grille de résultats du repérage

					Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	Etat de conserva-tion
Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Liste	Réf action	Description	Précision	Ref prél.	Descriptif	Résultat		
Combles Est												
Vol 200 (Combles 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	A	S395	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		P10	Laine Fibreux Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 199 (Combles 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S391						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 199 (Combles 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S392						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 199 (Combles 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S393						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 200 (Combles 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S394						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Combles Nord												
Vol 205 (Combles 5)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	A	S398	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		P10	Laine Fibreux Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 206 (Combles 6)										Néant	Absence	
Vol 207 (Esc.)										Néant	Absence	
Combles Ouest												

Combles Ouest												
Vol 203 (Combles 3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S396						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 203 (Combles 3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S397						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 201										Néant	Absence	
Vol 202										Néant	Absence	
Vol 204 (Combles 4)										Néant	Absence	
Façade Est												
Vol 208	Façades	Impost	Plaque en fibres-ciment	B	S406						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Façade Nord												
Vol 209	Façades	Conduits	conduits en fibres-ciment	B	S402						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 209	Façades	Conduits	conduits en fibres-ciment	B	S403						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 209	Façades	Impost	Plaque en fibres-ciment	B	S407						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Façade Ouest												

Façade Ouest												
Vol 210	Façades	Impost	Plaque en fibres-ciment	B	S408						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Façade Sud												
Vol 211	Façades	Impost	Plaque en fibres-ciment	B	S409						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Pignon Nord												
Vol 212										Néant	Absence	
R+1 Est												
Vol 111 (N°33) - Vol 112 (N°32) - Vol 113 (Sanit.) - Vol 115 (Circul.) - Vol 116 (WC) - Vol 110 (N°31) - Vol 109 (N°30) - Vol 108 (N°29) - Vol 107 (N°28) - Vol 106 (N°27) - Vol 105 (Sanit.) - Vol 104 (N°26) - Vol 103 (N°25) - Vol 102 (N°24) - Vol 101 (N°23) - Vol 99 (Circulation) - Vol 100 (N°20)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S193 - S194 - S195 - S196 - S197 - S198 - S199 - S200 - S201 - S202 - S203 - S204 - S205 - S206 - S207 - S208 - S230 - S231	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		P1	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 99 (Circulation)	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Joint	B	S232	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		P12	Matériau Effritable Fibreux Noir Gris Fibres Souple Blanc Peinture Effritable Blanc Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1 Est												
Vol 99 (Circulation)	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Joint	B	S233	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		P13	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 112 (N°32)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S210		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 112 (N°32)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S211		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 111 (N°33)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S212		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 111 (N°33)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S213		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 110 (N°31)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S214		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 113 (Sanit.)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S215		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP

R+1 Est												
Vol 113 (Sanit.)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S216		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 109 (N°30)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S217		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 99 (Circulation)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S218		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 108 (N°29)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S219		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 107 (N°28)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S220		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 106 (N°27)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S221		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 104 (N°26)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S222		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP

R+1 Est												
Vol 103 (N°25)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S223		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 102 (N°24)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S224		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 99 (Circulation)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S225		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 101 (N°23)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S226		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 100 (N°20)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S227		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 99 (Circulation)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S228		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 99 (Circulation)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S229		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 114 (Esc.)										Néant	Absence	
R+1 Nord												

R+1 Nord												
Vol 137 (N°44) - Vol 142 (N°43) - Vol 138 (N°42) - Vol 144 (N°41) - Vol 146 (N°39) - Vol 148 (N°38) - Vol 150 (N°35)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S283 - S284 - S285 - S286 - S287 - S288 - S289	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		P1	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 150 (N°35)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S290		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 149 (N°37)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S291		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 148 (N°38)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S292		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 145 (N°40)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S293		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 144 (N°41)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S294		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 147 (N°36)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S295		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP

R+1 Nord												
Vol 146 (N°39)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S296		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 138 (N°42)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S297		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 142 (N°43)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S298		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 149 (N°37)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	P25	Réalisation d'un prélevement		P25	Faux plafond Fibreux Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 149 (N°37)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	B	P26	Réalisation d'un prélevement		P26	Peinture Effritable Blanc Enduit Dur Blanc Peinture Effritable Beige Orange	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 147 (N°36)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S383						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 139 (N°45)										Néant	Absence	
Vol 140 (Local)										Néant	Absence	
Vol 141 (Circul.)										Néant	Absence	
Vol 143 (Esc.)										Néant	Absence	
Vol 151 (Esc.)										Néant	Absence	

R+1 Ouest												
Vol 120 (Circul.) - Vol 117 (N°18) - Vol 118 (N°17) - Vol 119 (N°16) - Vol 121 (Sanit.) - Vol 136 (N°15) - Vol 135 (N°14) - Vol 134 (N°11) - Vol 133 (N°10) - Vol 132 (N°9) - Vol 131 (N°8) - Vol 130 (N°7) - Vol 129 (N°6) - Vol 128 (N°5) - Vol 127 (N°4) - Vol 126 (N°2) - Vol 123 (N°1) - Vol 122 (Circul.)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S234 - S235 - S236 - S237 - S238 - S239 - S241 - S242 - S243 - S244 - S245 - S246 - S247 - S248 - S249 - S250 - S251 - S252 - S253 - S254	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		P1	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 120 (Circul.)	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Joint	B	S278 - S279	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		P12	Matériau Effritable Fibreux Noir Gris Fibres Souple Blanc Peinture Effritable Blanc Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 120 (Circul.)	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Joint	B	S280 - S281	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		P13	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 121 (Sanit.)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S240	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22		P22	Faux plafond Effritable Fibreux Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 122 (Circul.)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S255		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP

R+1 Ouest												
Vol 123 (N°1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S256		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 126 (N°2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S257		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 126 (N°2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S258		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 125 (N°3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S259		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 127 (N°4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S260		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 128 (N°5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S261		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 129 (N°6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S262		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP

R+1 Ouest												
Vol 130 (N°7)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S263		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 131 (N°8)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S264		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 132 (N°9)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S265		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 133 (N°10)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S266		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 134 (N°11)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S267		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 135 (N°14)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S268		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 136 (N°15)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S269		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP

R+1 Ouest												
Vol 120 (Circul.)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S270		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 120 (Circul.)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S271		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 120 (Circul.)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S272		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 120 (Circul.)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S273		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 119 (N°16)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S274		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 118 (N°17)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S275		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 117 (N°18)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S276		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP

R+1 Ouest												
Vol 121 (Sanit.)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S277		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 124 (Esc.)										Néant	Absence	
R+2 Est												
Vol 153 (Circulation)	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Joint	B	S347	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		P13	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 153 (Circulation)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	P27	Réalisation d'un prélèvement		P27	Faux plafond Effritable Fibreux Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 166 (Circul.) - Vol 152 (N°20) - Vol 155 (N°21) - Vol 156 (N°22) - Vol 157 (Sanit.) - Vol 169 (N°29) - Vol 161 (N°30) - Vol 162 (N°31) - Vol 163 (N°32) - Vol 164 (N°33) - Vol 160 (N°27) - Vol 165 (N°34) - Vol 168 (WC) - Vol 159 (N°26) - Vol 158 (N°24)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S299 - S300 - S301 - S302 - S303 - S307 - S308 - S309 - S310 - S311 - S343 - S399 - S312 - S348 - S400 - S401	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27		P27	Faux plafond Effritable Fibreux Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 154 (N°18)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S334		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP

R+2 Est												
Vol 152 (N°20)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S335		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 155 (N°21)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S336		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 153 (Circulation)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S337		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 156 (N°22)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S338		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 158 (N°24)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S339		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 157 (Sanit.)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S340		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 159 (N°26)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S341		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP

R+2 Est												
Vol 160 (N°27)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S344		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 169 (N°29)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S345		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 153 (Circulation)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S346		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 165 (N°34)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S349		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 165 (N°34)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S350		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 164 (N°33)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S351		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 163 (N°32)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S352		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP

R+2 Est												
Vol 162 (N°31)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S353		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 162 (N°31)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S354		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 161 (N°30)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S355		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 167 (Esc.)										Néant	Absence	
R+2 Nord												
Vol 171 (N°35) - Vol 173 (N°37) - Vol 174 (N°39) - Vol 177 (N°41) - Vol 178 (N°42) - Vol 172 (N°36) - Vol 175 (N°38) - Vol 176 (N°40) - Vol 180 (N°44) - Vol 182 - Vol 181 (N°45)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S313 - S314 - S315 - S316 - S317 - S318 - S319 - S320 - S321 - S323 - S324	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		P1	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 179 (Sanit.)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S322	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22		P22	Faux plafond Effritable Fibreux Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 180 (N°44)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S325		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP

R+2 Nord												
Vol 179 (Sanit.)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S326		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 182	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S327		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 175 (N°38)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S328		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 172 (N°36)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S329		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 173 (N°37)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S330		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 174 (N°39)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S331		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 182	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S332		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP

R+2 Nord												
Vol 178 (N°42)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S333		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 170 (Esc.)										Néant	Absence	
R+2 Ouest												
Vol 197 (N°15) - Vol 196 (N°14) - Vol 195 (N°13) - Vol 198 (Sanit.) - Vol 194 (Circul.) - Vol 191 (N°10) - Vol 190 (N°8) - Vol 189 (N°7) - Vol 188 (N°6) - Vol 187 (N°5) - Vol 186 (N°4) - Vol 185 (N°3) - Vol 184 (N°2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S356 - S357 - S358 - S359 - S360 - S361 - S363 - S364 - S365 - S366 - S367 - S368 - S369	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		P1	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 194 (Circul.)	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Joint	B	S388	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		P12	Matériau Effritable Fibreux Noir Gris Fibres Souple Blanc Peinture Effritable Blanc Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 194 (Circul.)	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Joint	B	S389	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		P13	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 198 (Sanit.)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S362	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22		P22	Faux plafond Effritable Fibreux Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

R+2 Ouest												
Vol 183 (N°1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	B	S370						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 192 (Circul.)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	B	S371						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 192 (Circul.)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S372		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 183 (N°1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S373		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 184 (N°2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S374		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 185 (N°3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S375		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 194 (Circul.)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S376		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP

R+2 Ouest												
Vol 194 (Circul.)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S377		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 186 (N°4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S378		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 188 (N°6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S379		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 188 (N°6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S380		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 189 (N°7)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S381		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 190 (N°8)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S382		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 191 (N°10)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S384		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP

R+2 Ouest												
Vol 195 (N°13)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S385		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 196 (N°14)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S386		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 197 (N°15)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S387		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 185 (N°3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	B	S390						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 193 (Esc.)										Néant	Absence	
RDC												

RDC												
Vol 53 (N°12) - Vol 56 (N°13) - Vol 74 (N°14B) - Vol 57 (N°14) - Vol 58 (N°15) - Vol 59 (N°16) - Vol 60 (N°17) - Vol 61 (N°18) - Vol 54 (Circulation) - Vol 75 (N°18B) - Vol 62 (N°19) - Vol 64 (N°21) - Vol 72 (WC) - Vol 70 (N°27) - Vol 73 - Vol 69 (N°26) - Vol 65 (N°22) - Vol 66 (N°23) - Vol 67 (N°24) - Vol 41 (N°1) - Vol 51 (Circul.) - Vol 48 (Circulation) - Vol 42 (N°2) - Vol 85 - Vol 84 - Vol 43 (N°3) - Vol 83 - Vol 82 - Vol 81 - Vol 80 - Vol 79 - Vol 78 - Vol 77 - Vol 49 (N°5) - Vol 50 (N°8) - Vol 45 (N°9) - Vol 46 (N°10) - Vol 47 (N°11) - Vol 76 (N°11B) - Vol 88 (Sanit.)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S65 - S66 - S67 - S68 - S69 - S70 - S71 - S72 - S73 - S74 - S75 - S76 - S77 - S78 - S79 - S80 - S81 - S82 - S83 - S126 - S127 - S128 - S129 - S130 - S131 - S132 - S133 - S134 - S135 - S136 - S137 - S138 - S139 - S140 - S141 - S142 - S143 - S144 -	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		P1	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse	

RDC												
					S145 - S146 - S148							
Vol 54 (Circulation) - Vol 73	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	A	S171 - S172	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		P10	Laine Fibreux Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (Circulation) - Vol 48 (Circulation)	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Joint	B	S169 - S176 - S191	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		P12	Matériau Effritable Fibreux Noir Gris Fibres Souple Blanc Peinture Effritable Blanc Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (Circulation) - Vol 48 (Circulation)	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Joint	B	S170 - S175 - S192	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		P13	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 65 (N°22)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S84		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 66 (N°23)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S85		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 66 (N°23)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S86		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 67 (N°24)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S87		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP

RDC												
Vol 68 (Sanit.)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S88		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 69 (N°26)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S89		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 70 (N°27)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S90		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 64 (N°21)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S91		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 54 (Circulation)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S92		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 62 (N°19)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S93		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 54 (Circulation)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S94		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP

RDC												
Vol 75 (N°18B)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S95		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 61 (N°18)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S96		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 60 (N°17)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S97		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 59 (N°16)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S98		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 54 (Circulation)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S99		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 54 (Circulation)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S100		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 58 (N°15)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S101		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP

RDC												
Vol 57 (N°14)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S102		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 74 (N°14B)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S103		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 56 (N°13)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S104		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 53 (N°12)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S105		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 76 (N°11B)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S106		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 47 (N°11)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S107		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 46 (N°10)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S108		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP

RDC												
Vol 45 (N°9)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S109		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 50 (N°8)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S110		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 49 (N°5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S111		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 44 (N°4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S112		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 77	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S113		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 78	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S114		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 79	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S115		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP

RDC												
Vol 80	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S116		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 81	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S117		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 82	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S118		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 83	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S119		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 43 (N°3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S120		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 84	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S121		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 85	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S122		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP

RDC												
Vol 42 (N°2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S123		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 42 (N°2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S124		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 41 (N°1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S125		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 48 (Circulation)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S147		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 88 (Sanit.)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S149		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 87 (Circul.)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S150		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 91 (Circul.)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	P20	Réalisation d'un prélevement		P20	Laine Fibreux Jaune Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 93 (Salle 2) - Vol 94 (Cuisine 2) - Vol 95 (Cuisine) - Vol 96 (Salle)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S157 - S158 - S159 - S160	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20		P20	Laine Fibreux Jaune Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

RDC												
Vol 91 (Circul.)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	A	P21	Réalisation d'un prélevement		P21	Flocage Fibreux Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 93 (Salle 2) - Vol 94 (Cuisine 2) - Vol 95 (Cuisine) - Vol 96 (Salle)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	A	S151 - S152 - S153 - S154	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21		P21	Flocage Fibreux Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 97 (Sanit.)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	P22	Réalisation d'un prélevement		P22	Faux plafond Effritable Fibreux Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 68 (Sanit.)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S282	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22		P22	Faux plafond Effritable Fibreux Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 98 (N°30)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	P23	Réalisation d'un prélevement		P23	Liège Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 95 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S161		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 97 (Sanit.)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S162		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 91 (Circul.)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S163		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 96 (Salle)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S164		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP

RDC												
Vol 96 (Salle)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S165		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 95 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S166		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 94 (Cuisine 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S167		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 93 (Salle 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S168		Placée au-dessus de la fenêtre				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 75 (N°18B)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux collés	B	P24	Réalisation d'un prélevement		P24	Matériau Fibreux Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 61 (N°18) - Vol 76 (N°11B) - Vol 47 (N°11) - Vol 46 (N°10) - Vol 45 (N°9) - Vol 77 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 80 - Vol 81 - Vol 82 - Vol 83 - Vol 43 (N°3) - Vol 84 - Vol 85	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux collés	B	S173 - S174 - S177 - S178 - S179 - S180 - S181 - S182 - S183 - S184 - S185 - S186 - S187 - S188 - S189 - S190	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24		P24	Matériau Fibreux Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse	

RDC												
Vol 51 (Circul.)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S404						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 52 (Esc.)										Néant	Absence	
Vol 55 (Sanit.)										Néant	Absence	
Vol 71 (Esc.)										Néant	Absence	
Vol 86 (Hall)										Néant	Absence	
Vol 89 (Esc.)										Néant	Absence	
Vol 90 (N°29)										Néant	Absence	
Sous sol												
Vol 1 (N°18)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	P1	Réalisation d'un prélevement		P1	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (N°19) - Vol 7 (N°21) - Vol 16 (Sanit.) - Vol 6 (N°22) - Vol 5 (N°20) - Vol 4 (Couloir) - Vol 24 (N°7) - Vol 26 - Vol 31 (Circulation) - Vol 30 (N°11) - Vol 32 (Sanit.) - Vol 33 (N°13) - Vol 40 (N°13B) - Vol 35 (N°14) - Vol 36 (N°15) - Vol 27 (N°8) - Vol 29 (N°10) - Vol 2 (Esc.)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S31 - S32 - S38 - S39 - S40 - S41 - S42 - S43 - S44 - S51 - S52 - S64	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		P1	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse	

Sous sol												
Vol 3 (N°19)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Calorifugeage	A	P2	Réalisation d'un prélevement		P2	Aluminium Souple Gris Laine Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 7 (N°21)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Calorifugeage	A	S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		P2	Aluminium Souple Gris Laine Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (N°19)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Enveloppe de calorifuge	B	P3	Réalisation d'un prélevement		P3	Aluminium Souple Gris Fibres Souple Blanc Laine Fibreux Jaune Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 7 (N°21)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Enveloppe de calorifuge	B	S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		P3	Aluminium Souple Gris Fibres Souple Blanc Laine Fibreux Jaune Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (N°19)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	A	P4	Réalisation d'un prélevement		P4	Laine Fibreux Orange Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 7 (N°21)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	A	S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		P4	Laine Fibreux Orange Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

Sous sol												
Vol 3 (N°19)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	B	P5	Réalisation d'un prélevement		P5	Peinture Effritable Beige Matériau Bitumineux Noir Toile Souple Fibreux Beige Laine Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 7 (N°21)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	B	S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		P5	Peinture Effritable Beige Matériau Bitumineux Noir Toile Souple Fibreux Beige Laine Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 7 (N°21)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S11						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 15 (N°23)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	A	P6	Réalisation d'un prélevement		P6	Faux plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 8 (N°29) - Vol 10 (N°26)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	A	S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		P6	Faux plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 15 (N°23)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	A	P7	Réalisation d'un prélevement		P7	Laine Fibreux Jaune Matériau Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse	

Sous sol												
Vol 13 (N°24) - Vol 9 (Circulation) - Vol 14 (N°25) - Vol 10 (N°26) - Vol 11 (N°27) - Vol 8 (N°29) - Vol 12 (N°28) - Vol 25 (Circulation) - Vol 20 (N°3) - Vol 21 (N°4) - Vol 22 (N°6) - Vol 24 (N°7) - Vol 34 (Circulation) - Vol 31 (Circulation) - Vol 33 (N°13) - Vol 40 (N°13B) - Vol 35 (N°14) - Vol 36 (N°15) - Vol 37 (N°16)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	A	S14 - S15 - P7 - S16 - S17 - S18 - S19 - S22 - S24 - S25 - S27 - S28 - S33 - S37 - S45 - S58 - S59 - S60 - S61 - S62	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		P7	Laine Fibreux Jaune Matériau Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 19 (N°2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	B	P8	Réalisation d'un prélevement		P8	Fibres Souple Noir Matériau Bitumineux Noir Toile Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 17 (N°1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	B	S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		P8	Fibres Souple Noir Matériau Bitumineux Noir Toile Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 19 (N°2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	A	P9	Réalisation d'un prélevement		P9	Laine Fibreux Orange Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

Sous sol												
Vol 19 (N°2) - Vol 17 (N°1) - Vol 31 (Circulation)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	A	P9 - S20 - S46	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		P9	Laine Fibreux Orange Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 19 (N°2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	A	P10	Réalisation d'un prélevement		P10	Laine Fibreux Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Circulation) - Vol 27 (N°8)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	A	S29 - S48	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		P10	Laine Fibreux Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 19 (N°2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	B	P11	Réalisation d'un prélevement		P11	Toile Fibreux Beige Laine Fibreux Orange Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Circulation) - Vol 31 (Circulation)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	B	S30 - S47	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		P11	Toile Fibreux Beige Laine Fibreux Orange Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Circulation)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	B	S23	Débris de conduits en fibres ciment					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	AC2
Vol 23 (N°5)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	B	S26	Débris de conduits en fibres ciment					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	AC2
Vol 25 (Circulation)	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Joint	B	P12	Réalisation d'un prélevement		P12	Matériau Effritable Fibreux Noir Gris Fibres Souple Blanc Peinture Effritable Blanc Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	

Sous sol												
Vol 34 (Circulation)	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Joint	B	S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		P12	Matériau Effritable Fibreux Noir Gris Fibres Souple Blanc Peinture Effritable Blanc Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Circulation)	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Joint	B	P13	Réalisation d'un prélevement		P13	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 34 (Circulation)	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Joint	B	S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		P13	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Circulation)	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Joint	B	P14	Réalisation d'un prélevement		P14	Peinture Effritable Jaune Rouge Matériau Fibreux Effritable Blanc Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 34 (Circulation)	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Joint	B	S34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		P14	Peinture Effritable Jaune Rouge Matériau Fibreux Effritable Blanc Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 27 (N°8)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	A	P15	Réalisation d'un prélevement		P15	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (N°9)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	A	S50	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		P15	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 27 (N°8)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	B	P16	Réalisation d'un prélevement		P16	Aluminium Souple Gris Matériau Bitumineux Fibreux Noir Fibres Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse	

Sous sol												
Vol 27 (N°8)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	B	P16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		P16	Aluminium Souple Gris Matériau Bitumineux Fibreux Noir Fibres Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 27 (N°8)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S49						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 30 (N°11)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P17	Réalisation d'un prélevement		P17	Revêtement Souple Beige Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (N°9)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S53						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 28 (N°9)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	B	S54						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 37 (N°16)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	B	P18	Réalisation d'un prélevement		P18	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 37 (N°16)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	B	S55 - S56	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18		P18	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

Sous sol												
Vol 37 (N°16)	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés (ciment)	B	P19	Réalisation d'un prélevement		P19	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 37 (N°16)	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés (ciment)	B	S57	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19		P19	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 39 (Esc.)										Néant	Absence	

N Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire

Produits de la liste A (flocage-calorifugeage-faux plafond) :

Score 1 : L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ;

Score 2 : La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception ;

Score 3 : Les travaux de retrait ou de confinement sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

N-1 Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes

Produits de la liste B :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Score AC1 : Cette action corrective consiste à :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;

b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;

c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;

d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

Score AC2 : Cette action corrective consiste à :

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au *c* n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;

c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;

d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

O Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre des mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en oeuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation, ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations Générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre une exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec l'exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants, ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristiques, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante, en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits rpéertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les professionnels pour la gestion des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits

Les entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante doivent être certifiées.

Tous les travailleurs susceptibles d'intervenir sur les matériaux amianés (comme les opérateurs de repérage, électriciens, couvreurs, services techniques, etc...) doivent avoir suivi une formation en adéquation avec le niveau de responsabilité du travailleur. Le code du travail exige pour les activités et interventions sur matériaux contenant de l'amiante que les travailleurs affectés soient notamment formés au préalable à la prévention des risques liés à l'amiante (article R.4412-100 du code du travail), bénéficie d'un suivi médical (article R.4412-44 du code du travail). Il convient par ailleurs que l'employeur établisse avant toute intervention un mode opératoire (article R.4412-140 du code du travail), qui doit être transmis à l'inspecteur du travail, les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières lors d'interventions ponctuelles non répétées, comme par exemple :
- accrochage d'un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, comme par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'un vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique) et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a) Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés en sacs étanches et étiquetés avant leur sortie de la zone de confinement.

Seuls les déchets où l'amiante est fortement lié (les dalles de sol ou amiante lié à des matériaux inertes par exemple) peuvent être entreposés temporairement sur le chantier, sur une aire d'entreposage couverte permettant de pévenir les risques de rupture d'intégrité de leur conditionnement. L'accès à l'aire d'entreposage est interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les autres déchets contenant de l'amiante sont évacués vers les installations de traitement des déchets dès leur sortie de la zone de confinement. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

b) Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c) Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d) Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :
- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e) Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861).
Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des

P Informations complémentaires

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).
L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.
Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org.

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Sous sol	Sous sol - Plan de repérage - Actions menées
	Sous sol	Sous sol - Zone Nord - Actions menées
	Sous sol	Sous sol - Zone Nord - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Sous sol	Sous sol - Zone Ouest - Actions menées
	Sous sol	Sous sol - Zone Ouest - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Sous sol	Sous sol - Zone Est - Actions menées
	Sous sol	Sous sol - Zone Est - MPCA Toutes catégories confondues
	Sous sol	Sous sol - Zone Est - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Sous sol	Sous sol - Zone Est - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Zone Ouest - Actions menées
	RDC	RDC - Zone Ouest - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC	RDC - Zone Ouest - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	RDC	RDC - Zone Ouest - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	RDC	RDC - Zone Est - Actions menées
	RDC	RDC - Zone Est - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	RDC	RDC - Zone Est 2 - Actions menées
	RDC	RDC - Zone Est 2 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	RDC	RDC - Zone Nord - Actions menées
	RDC	RDC - Zone Nord - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+1 Est	R+1 Est - Plan de repérage - Actions menées
	R+1 Est	R+1 Est - Plan de repérage - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+1 Est	R+1 Est - Zone Est 1 - Actions menées
	R+1 Est	R+1 Est - Zone Est 1 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+1 Ouest	R+1 Ouest - Plan de repérage - Actions menées
	R+1 Ouest	R+1 Ouest - Plan de repérage - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+1 Ouest	R+1 Ouest - Chambres Zone Ouest 1 - Actions menées
	R+1 Ouest	R+1 Ouest - Chambres Zone Ouest 1 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+1 Nord	R+1 Nord - Plan de repérage - Actions menées
	R+1 Nord	R+1 Nord - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+2 Est	R+2 Est - Plan de repérage - Actions menées
	R+2 Est	R+2 Est - Plan de repérage - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+2 Est	R+2 Est - Zone Est 1 - Actions menées
	R+2 Est	R+2 Est - Zone Est 1 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+2 Nord	R+2 Nord - Plan de repérage - Actions menées
	R+2 Nord	R+2 Nord - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+2 Ouest	R+2 Ouest - Plan de repérage - Actions menées
	R+2 Ouest	R+2 Ouest - MPCA Toutes catégories confondues
	R+2 Ouest	R+2 Ouest - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+2 Ouest	R+2 Ouest - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Combles Est	Combles Est - Plan de repérage - Actions menées
	Combles Est	Combles Est - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Combles Ouest	Combles Ouest - Plan de repérage - Actions menées
	Combles Ouest	Combles Ouest - MPCA Conduits, canalisations et équipements

Combles Nord	Combles Nord - Plan de repérage - Actions menées
Façade Est	Façade Est - Plan de repérage - Actions menées
Façade Est	Façade Est - MPCA Façades
Façade Nord	Façade Nord - Plan de repérage - Actions menées
Façade Nord	Façade Nord - MPCA Façades
Façade Ouest	Façade Ouest - Plan de repérage - Actions menées
Façade Ouest	Façade Ouest - MPCA Façades
Façade Sud	Façade Sud - Plan de repérage - Actions menées
Façade Sud	Façade Sud - MPCA Façades
Pignon Nord	Pignon Nord - Plan de repérage - Actions menées

SOUS SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZD001159



Légende	
	Zone Nord
	Zone Ouest
	Zone Est

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

SOUS SOL - ZONE NORD - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ZD001159



Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

SOUS SOL - ZONE NORD - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence: 002ZD001159



Légende

	S11: Conduit en fibres-ciment

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

SOUS SOL - ZONE OUEST - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ZD001159



Plan de situation



Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

SOUS SOL - ZONE OUEST - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002ZD001159



Légende

	S23, S26: Conduit en fibres-ciment

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

SOUS SOL - ZONE EST - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ZD001159



Plan de situation



Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

SOUS SOL - ZONE EST - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ZD001159



Plan de situation



Légende

	S54: Plaques planes en fibres-ciment
	S49, S53: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

SOUS SOL - ZONE EST - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002ZD001159



Légende

	S54: Plaques planes en fibres-ciment (imposte)

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

SOUS SOL - ZONE EST - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence: 002ZD001159



Légende

	S49, S53: Conduit en fibres-ciment

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZD001159



Légende	
	Zone Ouest
	Zone Est
	Zone Est 2
	Zone Nord

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

RDC - ZONE OUEST - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ZD001159



Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

RDC - ZONE OUEST - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence: 002ZD001159



Plan de situation



Légende

	S106 à S125 et S147: Plaques planes en fibres-ciment
	S404: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

RDC - ZONE OUEST - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence: 002ZD001159



Plan de situation



Légende

	S106 à S125 et S147: Plaques planes en fibres-ciment (imposte)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

RDC - ZONE OUEST - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence: 002ZD001159



Légende

	S404: Conduit en fibres-ciment

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

RDC - ZONE EST - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ZD001159



Plan de situation



Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

RDC - ZONE EST - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002ZD001159



Plan de situation

Légende

	S91 à S105: Plaques planes en fibres-ciment (imposte)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

RDC - ZONE EST 2 - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ZD001159



Plan de situation



Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

RDC - ZONE EST 2 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence: 002ZD001159



Plan de situation



Légende	
	S84 à S90: Plaques planes en fibres-ciment (imposte)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

RDC - ZONE NORD - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ZD001159



Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

RDC - ZONE NORD - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002ZD001159



Plan de situation



Légende

	S149, S150 et S161 à S168: Plaques planes en fibres-ciment (imposte)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

R+1 EST - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ZD001159



Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Zone Est 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

R+1 EST - PLAN DE REPÉRAGE - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002ZD001159



Légende

	S217 à S229: Plaques planes en fibres-ciment (imposte)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

R+1 EST - ZONE EST 1 - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ZD001159



Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

R+1 EST - ZONE EST 1 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002ZD001159



Plan de situation



Légende

	S210 à S216: Plaques planes en fibres-ciment (imposte)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

R+1 OUEST - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ZD001159



Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Chambres Zone Ouest 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

R+1 OUEST - PLAN DE REPÉRAGE - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence: 002ZD001159



Légende	
	S255, S256 et S270 à 277: Plaques planes en fibres-ciment (imposte)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

R+1 OUEST - CHAMBRES ZONE OUEST 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZD001159



Plan de situation



Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

R+1 OUEST - CHAMBRES ZONE OUEST 1 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002ZD001159



Légende

	S257 à 269: Plaques planes en fibres-ciment (imposte)

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

R+1 NORD - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ZD001159



Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

R+1 NORD - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002ZD001159



Légende

	S290 à S298 et S383: Plaques planes en fibres-ciment (imposte)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

R+2 EST - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ZD001159



Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Zone Est 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

R+2 EST - PLAN DE REPÉRAGE - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence: 002ZD001159



Légende

	S334 à 341 et S344 à 346: Plaques planes en fibres-ciment (imposte)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

R+2 EST - ZONE EST 1 - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ZD001159



Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

R+2 EST - ZONE EST 1 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002ZD001159



Légende

	S349 à 355: Plaques planes en fibres-ciment (imposte)

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

R+2 NORD - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ZD001159



Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

R+2 NORD - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002ZD001159



Légende

	S325 à 333: Plaques planes en fibres-ciment (imposte)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

R+2 OUEST - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ZD001159



Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde



Légende

	S372 à 382 et S384 à 387: Plaques planes en fibres-ciment (imposte)
	S370, S371, S390: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

R+2 OUEST - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence: 002ZD001159



Légende

	S372 à 382 et S384 à 387: Plaques planes en fibres-ciment (imposte)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

R+2 OUEST - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence: 002ZD001159



Légende

	S370, S371, S390: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

COMBLES EST - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZD001159



Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

COMBLES EST - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence: 002ZD001159



Légende	
	S391, S392, S393, S394: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

COMBLES OUEST - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZD001159



Légende

S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

COMBLES OUEST - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002ZD001159



Légende	
	S396, S397: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

COMBLES NORD - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZD001159



Légende	
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

FAÇADE EST - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZD001159



Légende

S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

FAÇADE EST - MPCA FAÇADES

Référence: 002ZD001159

Légende	
	S406: Plaque en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

FAÇADE NORD - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZD001159



Légende

S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

FAÇADE NORD - MPCA FAÇADES

Référence:
002ZD001159



Légende	
	S402, S403: conduits en fibres-ciment
	S407: Plaque en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

FAÇADE OUEST - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZD001159



Légende	
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

FAÇADE OUEST - MPCA FAÇADES

Référence: 002ZD001159

Légende	
	S408: Plaque en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

FAÇADE SUD - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZD001159



Légende	
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

FAÇADE SUD - MPCA FAÇADES

Référence: 002ZD001159



Légende	
	S409: Plaque en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

PIGNON NORD - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZD001159

Légende

Vol 212



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS	EPMS LA CLAIRIERE	26/04/2018	MAERTENS Clotilde

ANNEXE : Reportage photographique

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
S391 - 1 (S391)	Combles Est - Vol 199 (Combles 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S392 - 1 (S392)	Combles Est - Vol 199 (Combles 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S393 - 1 (S393)	Combles Est - Vol 199 (Combles 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S394 - 1 (S394)	Combles Est - Vol 200 (Combles 2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
S396 - 1 (S396)	Combles Ouest - Vol 203 (Combles 3)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S397 - 1 (S397)	Combles Ouest - Vol 203 (Combles 3)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
S406 - 2 (S406)	Façade Est - Vol 208	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
S402 - 1 (S402)	Façade Nord - Vol 209	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S403 - 1 (S403)	Façade Nord - Vol 209	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S407 - 2 (S407)	Façade Nord - Vol 209	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
S408 - 2 (S408)	Façade Ouest - Vol 210	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
S409 - 2 (S409)	Façade Sud - Vol 211	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
S210 - 1 (S210)	R+1 Est - Vol 112 (N°32)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S211 - 1 (S211)	R+1 Est - Vol 112 (N°32)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S212 - 1 (S212)	R+1 Est - Vol 111 (N°33)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S213 - 1 (S213)	R+1 Est - Vol 111 (N°33)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S214 - 1 (S214)	R+1 Est - Vol 110 (N°31)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S215 - 1 (S215)	R+1 Est - Vol 113 (Sanit.)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S216 - 1 (S216)	R+1 Est - Vol 113 (Sanit.)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S217 - 1 (S217)	R+1 Est - Vol 109 (N°30)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
S218 - 1 (S218)	R+1 Est - Vol 99 (Circulation)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S219 - 1 (S219)	R+1 Est - Vol 108 (N°29)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S220 - 1 (S220)	R+1 Est - Vol 107 (N°28)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S221 - 1 (S221)	R+1 Est - Vol 106 (N°27)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S222 - 1 (S222)	R+1 Est - Vol 104 (N°26)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S223 - 1 (S223)	R+1 Est - Vol 103 (N°25)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S224 - 1 (S224)	R+1 Est - Vol 102 (N°24)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S225 - 1 (S225)	R+1 Est - Vol 99 (Circulation)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S226 - 1 (S226)	R+1 Est - Vol 101 (N°23)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S227 - 1 (S227)	R+1 Est - Vol 100 (N°20)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S228 - 1 (S228)	R+1 Est - Vol 99 (Circulation)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S229 - 1 (S229)	R+1 Est - Vol 99 (Circulation)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002ZD001159 n°25 - 1 (P25)	R+1 Nord - Vol 149 (N°37)	Prélevement
002ZD001159 n°26 - 1 (P26)	R+1 Nord - Vol 149 (N°37)	Prélevement
S290 - 1 (S290)	R+1 Nord - Vol 150 (N°35)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S291 - 2 (S291)	R+1 Nord - Vol 149 (N°37)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S292 - 1 (S292)	R+1 Nord - Vol 148 (N°38)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S293 - 1 (S293)	R+1 Nord - Vol 145 (N°40)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S294 - 1 (S294)	R+1 Nord - Vol 144 (N°41)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S295 - 1 (S295)	R+1 Nord - Vol 147 (N°36)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S296 - 1 (S296)	R+1 Nord - Vol 146 (N°39)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S297 - 1 (S297)	R+1 Nord - Vol 138 (N°42)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S298 - 1 (S298)	R+1 Nord - Vol 142 (N°43)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S383 - 1 (S383)	R+1 Nord - Vol 147 (N°36)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
S255 - 1 (S255)	R+1 Ouest - Vol 122 (Circul.)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S256 - 1 (S256)	R+1 Ouest - Vol 123 (N°1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S257 - 1 (S257)	R+1 Ouest - Vol 126 (N°2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S258 - 1 (S258)	R+1 Ouest - Vol 126 (N°2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S259 - 1 (S259)	R+1 Ouest - Vol 125 (N°3)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
S260 - 1 (S260)	R+1 Ouest - Vol 127 (N°4)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S261 - 1 (S261)	R+1 Ouest - Vol 128 (N°5)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S262 - 1 (S262)	R+1 Ouest - Vol 129 (N°6)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S263 - 1 (S263)	R+1 Ouest - Vol 130 (N°7)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S264 - 1 (S264)	R+1 Ouest - Vol 131 (N°8)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S265 - 1 (S265)	R+1 Ouest - Vol 132 (N°9)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S266 - 1 (S266)	R+1 Ouest - Vol 133 (N°10)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S267 - 1 (S267)	R+1 Ouest - Vol 134 (N°11)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S268 - 1 (S268)	R+1 Ouest - Vol 135 (N°14)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S269 - 1 (S269)	R+1 Ouest - Vol 136 (N°15)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S270 - 1 (S270)	R+1 Ouest - Vol 120 (Circul.)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S271 - 1 (S271)	R+1 Ouest - Vol 120 (Circul.)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S272 - 1 (S272)	R+1 Ouest - Vol 120 (Circul.)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S273 - 1 (S273)	R+1 Ouest - Vol 120 (Circul.)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S274 - 1 (S274)	R+1 Ouest - Vol 119 (N°16)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S275 - 1 (S275)	R+1 Ouest - Vol 118 (N°17)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S276 - 1 (S276)	R+1 Ouest - Vol 117 (N°18)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S277 - 1 (S277)	R+1 Ouest - Vol 121 (Sanit.)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002ZD001159 n°27 - 1 (P27)	R+2 Est - Vol 153 (Circulation)	Prélevement
S334 - 1 (S334)	R+2 Est - Vol 154 (N°18)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S335 - 1 (S335)	R+2 Est - Vol 152 (N°20)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S336 - 1 (S336)	R+2 Est - Vol 155 (N°21)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S337 - 1 (S337)	R+2 Est - Vol 153 (Circulation)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S338 - 1 (S338)	R+2 Est - Vol 156 (N°22)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S339 - 1 (S339)	R+2 Est - Vol 158 (N°24)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S340 - 1 (S340)	R+2 Est - Vol 157 (Sanit.)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S341 - 1 (S341)	R+2 Est - Vol 159 (N°26)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S344 - 1 (S344)	R+2 Est - Vol 160 (N°27)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S345 - 1 (S345)	R+2 Est - Vol 169 (N°29)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
S346 - 1 (S346)	R+2 Est - Vol 153 (Circulation)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S349 - 1 (S349)	R+2 Est - Vol 165 (N°34)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S350 - 1 (S350)	R+2 Est - Vol 165 (N°34)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S351 - 1 (S351)	R+2 Est - Vol 164 (N°33)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S352 - 1 (S352)	R+2 Est - Vol 163 (N°32)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S353 - 1 (S353)	R+2 Est - Vol 162 (N°31)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S354 - 1 (S354)	R+2 Est - Vol 162 (N°31)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S355 - 1 (S355)	R+2 Est - Vol 161 (N°30)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
S325 - 1 (S325)	R+2 Nord - Vol 180 (N°44)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S326 - 1 (S326)	R+2 Nord - Vol 179 (Sanit.)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S327 - 1 (S327)	R+2 Nord - Vol 182	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S328 - 1 (S328)	R+2 Nord - Vol 175 (N°38)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S329 - 1 (S329)	R+2 Nord - Vol 172 (N°36)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S330 - 1 (S330)	R+2 Nord - Vol 173 (N°37)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S331 - 1 (S331)	R+2 Nord - Vol 174 (N°39)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S332 - 1 (S332)	R+2 Nord - Vol 182	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S333 - 1 (S333)	R+2 Nord - Vol 178 (N°42)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
S370 - 1 (S370)	R+2 Ouest - Vol 183 (N°1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S371 - 1 (S371)	R+2 Ouest - Vol 192 (Circul.)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S372 - 1 (S372)	R+2 Ouest - Vol 192 (Circul.)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S373 - 1 (S373)	R+2 Ouest - Vol 183 (N°1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S374 - 1 (S374)	R+2 Ouest - Vol 184 (N°2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S375 - 1 (S375)	R+2 Ouest - Vol 185 (N°3)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S376 - 1 (S376)	R+2 Ouest - Vol 194 (Circul.)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S377 - 1 (S377)	R+2 Ouest - Vol 194 (Circul.)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S378 - 1 (S378)	R+2 Ouest - Vol 186 (N°4)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S379 - 1 (S379)	R+2 Ouest - Vol 188 (N°6)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S380 - 1 (S380)	R+2 Ouest - Vol 188 (N°6)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S381 - 1 (S381)	R+2 Ouest - Vol 189 (N°7)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
S382 - 1 (S382)	R+2 Ouest - Vol 190 (N°8)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S384 - 1 (S384)	R+2 Ouest - Vol 191 (N°10)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S385 - 1 (S385)	R+2 Ouest - Vol 195 (N°13)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S386 - 1 (S386)	R+2 Ouest - Vol 196 (N°14)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S387 - 1 (S387)	R+2 Ouest - Vol 197 (N°15)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S390 - 1 (S390)	R+2 Ouest - Vol 185 (N°3)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002ZD001159 n°20 - 1 (P20)	RDC - Vol 91 (Circul.)	Prélevement
002ZD001159 n°21 - 1 (P21)	RDC - Vol 91 (Circul.)	Prélevement
002ZD001159 n°22 - 1 (P22)	RDC - Vol 97 (Sanit.)	Prélevement
002ZD001159 n°23 - 1 (P23)	RDC - Vol 98 (N°30)	Prélevement
002ZD001159 n°24 - 1 (P24)	RDC - Vol 75 (N°18B)	Prélevement
S84 - 2 (S84)	RDC - Vol 65 (N°22)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S85 - 2 (S85)	RDC - Vol 66 (N°23)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S86 - 2 (S86)	RDC - Vol 66 (N°23)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S87 - 2 (S87)	RDC - Vol 67 (N°24)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S88 - 2 (S88)	RDC - Vol 68 (Sanit.)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S89 - 2 (S89)	RDC - Vol 69 (N°26)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S90 - 2 (S90)	RDC - Vol 70 (N°27)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S91 - 2 (S91)	RDC - Vol 64 (N°21)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S92 - 1 (S92)	RDC - Vol 54 (Circulation)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S93 - 1 (S93)	RDC - Vol 62 (N°19)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S94 - 1 (S94)	RDC - Vol 54 (Circulation)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S95 - 1 (S95)	RDC - Vol 75 (N°18B)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S96 - 1 (S96)	RDC - Vol 61 (N°18)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S97 - 1 (S97)	RDC - Vol 60 (N°17)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S98 - 1 (S98)	RDC - Vol 59 (N°16)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S99 - 1 (S99)	RDC - Vol 54 (Circulation)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S100 - 1 (S100)	RDC - Vol 54 (Circulation)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S101 - 1 (S101)	RDC - Vol 58 (N°15)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
S102 - 1 (S102)	RDC - Vol 57 (N°14)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S103 - 1 (S103)	RDC - Vol 74 (N°14B)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S104 - 1 (S104)	RDC - Vol 56 (N°13)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S105 - 1 (S105)	RDC - Vol 53 (N°12)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S106 - 1 (S106)	RDC - Vol 76 (N°11B)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S107 - 1 (S107)	RDC - Vol 47 (N°11)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S108 - 1 (S108)	RDC - Vol 46 (N°10)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S109 - 1 (S109)	RDC - Vol 45 (N°9)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S110 - 1 (S110)	RDC - Vol 50 (N°8)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S111 - 1 (S111)	RDC - Vol 49 (N°5)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S112 - 1 (S112)	RDC - Vol 44 (N°4)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S113 - 1 (S113)	RDC - Vol 77	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S114 - 1 (S114)	RDC - Vol 78	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S115 - 1 (S115)	RDC - Vol 79	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S116 - 1 (S116)	RDC - Vol 80	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S117 - 1 (S117)	RDC - Vol 81	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S118 - 1 (S118)	RDC - Vol 82	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S119 - 1 (S119)	RDC - Vol 83	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S120 - 1 (S120)	RDC - Vol 43 (N°3)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S121 - 1 (S121)	RDC - Vol 84	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S122 - 1 (S122)	RDC - Vol 85	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S123 - 1 (S123)	RDC - Vol 42 (N°2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S124 - 1 (S124)	RDC - Vol 42 (N°2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S125 - 1 (S125)	RDC - Vol 41 (N°1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S147 - 1 (S147)	RDC - Vol 48 (Circulation)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S149 - 1 (S149)	RDC - Vol 88 (Sanit.)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S150 - 1 (S150)	RDC - Vol 87 (Circul.)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S161 - 1 (S161)	RDC - Vol 95 (Cuisine)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S162 - 2 (S162)	RDC - Vol 97 (Sanit.)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
S163 - 1 (S163)	RDC - Vol 91 (Circul.)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S164 - 1 (S164)	RDC - Vol 96 (Salle)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S165 - 2 (S165)	RDC - Vol 96 (Salle)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S166 - 1 (S166)	RDC - Vol 95 (Cuisine)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S167 - 1 (S167)	RDC - Vol 94 (Cuisine 2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S168 - 1 (S168)	RDC - Vol 93 (Salle 2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S404 - 1 (S404)	RDC - Vol 51 (Circul.)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002ZD001159 n°1 - 1 (P1)	Sous sol - Vol 1 (N°18)	Prélevement
002ZD001159 n°2 - 1 (P2)	Sous sol - Vol 3 (N°19)	Prélevement
002ZD001159 n°3 - 1 (P3)	Sous sol - Vol 3 (N°19)	Prélevement
002ZD001159 n°4 - 1 (P4)	Sous sol - Vol 3 (N°19)	Prélevement
002ZD001159 n°5 - 1 (P5)	Sous sol - Vol 3 (N°19)	Prélevement
002ZD001159 n°6 - 1 (P6)	Sous sol - Vol 15 (N°23)	Prélevement
002ZD001159 n°7 - 1 (P7)	Sous sol - Vol 15 (N°23)	Prélevement
002ZD001159 n°8 - 1 (P8)	Sous sol - Vol 19 (N°2)	Prélevement
002ZD001159 n°9 - 1 (P9)	Sous sol - Vol 19 (N°2)	Prélevement
002ZD001159 n°10 - 1 (P10)	Sous sol - Vol 19 (N°2)	Prélevement
002ZD001159 n°11 - 1 (P11)	Sous sol - Vol 19 (N°2)	Prélevement
002ZD001159 n°12 - 1 (P12)	Sous sol - Vol 25 (Circulation)	Prélevement
002ZD001159 n°13 - 1 (P13)	Sous sol - Vol 25 (Circulation)	Prélevement
002ZD001159 n°14 - 1 (P14)	Sous sol - Vol 25 (Circulation)	Prélevement
002ZD001159 n°15 - 1 (P15)	Sous sol - Vol 27 (N°8)	Prélevement
002ZD001159 n°16 - 1 (P16)	Sous sol - Vol 27 (N°8)	Prélevement
002ZD001159 n°17 - 1 (P17)	Sous sol - Vol 30 (N°11)	Prélevement
002ZD001159 n°18 - 1 (P18)	Sous sol - Vol 37 (N°16)	Prélevement
002ZD001159 n°19 - 1 (P19)	Sous sol - Vol 37 (N°16)	Prélevement
S11 - 1 (S11)	Sous sol - Vol 7 (N°21)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S23 - 1 (S23)	Sous sol - Vol 25 (Circulation)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S26 - 1 (S26)	Sous sol - Vol 23 (N°5)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S49 - 1 (S49)	Sous sol - Vol 27 (N°8)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
S53 - 1 (S53)	Sous sol - Vol 28 (N°9)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S54 - 2 (S54)	Sous sol - Vol 28 (N°9)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

002ZD001159 n°1 - 1 (P1)

002ZD001159 n°2 - 1 (P2)

002ZD001159 n°3 - 1 (P3)

002ZD001159 n°4 - 1 (P4)

002ZD001159 n°5 - 1 (P5)

002ZD001159 n°6 - 1 (P6)

002ZD001159 n°7 - 1 (P7)

002ZD001159 n°8 - 1 (P8)

002ZD001159 n°9 - 1 (P9)

002ZD001159 n°10 - 1 (P10)

002ZD001159 n°11 - 1 (P11)

002ZD001159 n°12 - 1 (P12)

002ZD001159 n°13 - 1 (P13)

002ZD001159 n°14 - 1 (P14)

002ZD001159 n°15 - 1 (P15)

002ZD001159 n°16 - 1 (P16)

002ZD001159 n°17 - 1 (P17)

002ZD001159 n°18 - 1 (P18)

002ZD001159 n°19 - 1 (P19)

002ZD001159 n°20 - 1 (P20)

002ZD001159 n°21 - 1 (P21)



002ZD001159 n°22 - 1 (P22)

002ZD001159 n°23 - 1 (P23)

002ZD001159 n°24 - 1 (P24)

002ZD001159 n°25 - 1 (P25)

002ZD001159 n°26 - 1 (P26)

002ZD001159 n°27 - 1 (P27)

S11 - 1 (S11)

S23 - 1 (S23)

S26 - 1 (S26)

S49 - 1 (S49)

S53 - 1 (S53)

S54 - 2 (S54)

S84 - 2 (S84)

S85 - 2 (S85)

S86 - 2 (S86)

S87 - 2 (S87)

S88 - 2 (S88)

S89 - 2 (S89)

S90 - 2 (S90)

S91 - 2 (S91)

S92 - 1 (S92)

S93 - 1 (S93)

S94 - 1 (S94)

S95 - 1 (S95)

S96 - 1 (S96)

S97 - 1 (S97)

S98 - 1 (S98)

S99 - 1 (S99)

S100 - 1 (S100)

S101 - 1 (S101)

S102 - 1 (S102)

S103 - 1 (S103)

S104 - 1 (S104)

S105 - 1 (S105)

S106 - 1 (S106)

S107 - 1 (S107)

S108 - 1 (S108)

S109 - 1 (S109)

S110 - 1 (S110)

S111 - 1 (S111)

S112 - 1 (S112)

S113 - 1 (S113)

S114 - 1 (S114)

S115 - 1 (S115)

S116 - 1 (S116)

S117 - 1 (S117)

S118 - 1 (S118)

S119 - 1 (S119)

S120 - 1 (S120)

S121 - 1 (S121)

S122 - 1 (S122)

S123 - 1 (S123)

S124 - 1 (S124)

S125 - 1 (S125)

S147 - 1 (S147)

S149 - 1 (S149)

S150 - 1 (S150)

S161 - 1 (S161)

S162 - 2 (S162)

S163 - 1 (S163)

S164 - 1 (S164)

S165 - 2 (S165)

S166 - 1 (S166)

S167 - 1 (S167)

S168 - 1 (S168)

S210 - 1 (S210)

S211 - 1 (S211)

S212 - 1 (S212)

S213 - 1 (S213)

S214 - 1 (S214)

S215 - 1 (S215)

S216 - 1 (S216)

S217 - 1 (S217)

S218 - 1 (S218)

S219 - 1 (S219)

S220 - 1 (S220)

S221 - 1 (S221)

S222 - 1 (S222)

S223 - 1 (S223)

S224 - 1 (S224)

S225 - 1 (S225)

S226 - 1 (S226)

S227 - 1 (S227)

S228 - 1 (S228)

S229 - 1 (S229)

S255 - 1 (S255)

S256 - 1 (S256)

S257 - 1 (S257)

S258 - 1 (S258)

S259 - 1 (S259)

S260 - 1 (S260)

S261 - 1 (S261)

S262 - 1 (S262)

S263 - 1 (S263)

S264 - 1 (S264)

S265 - 1 (S265)

S266 - 1 (S266)

S267 - 1 (S267)

S268 - 1 (S268)

S269 - 1 (S269)

S270 - 1 (S270)

S271 - 1 (S271)

S272 - 1 (S272)

S273 - 1 (S273)

S274 - 1 (S274)

S275 - 1 (S275)

S276 - 1 (S276)

S277 - 1 (S277)

S290 - 1 (S290)

S291 - 2 (S291)

S292 - 1 (S292)

S293 - 1 (S293)

S294 - 1 (S294)

S295 - 1 (S295)

S296 - 1 (S296)

S297 - 1 (S297)

S298 - 1 (S298)

S325 - 1 (S325)

S326 - 1 (S326)

S327 - 1 (S327)

S328 - 1 (S328)

S329 - 1 (S329)

S330 - 1 (S330)

S331 - 1 (S331)

S332 - 1 (S332)

S333 - 1 (S333)

S334 - 1 (S334)

S335 - 1 (S335)

S336 - 1 (S336)

S337 - 1 (S337)

S338 - 1 (S338)

S339 - 1 (S339)

S340 - 1 (S340)

S341 - 1 (S341)

S344 - 1 (S344)

S345 - 1 (S345)

S346 - 1 (S346)

S349 - 1 (S349)

S350 - 1 (S350)

S351 - 1 (S351)

S352 - 1 (S352)

S353 - 1 (S353)

S354 - 1 (S354)

S355 - 1 (S355)

S370 - 1 (S370)



S371 - 1 (S371)

S372 - 1 (S372)

S373 - 1 (S373)

S374 - 1 (S374)

S375 - 1 (S375)

S376 - 1 (S376)

S377 - 1 (S377)

S378 - 1 (S378)

S379 - 1 (S379)

S380 - 1 (S380)

S381 - 1 (S381)

S382 - 1 (S382)

S383 - 1 (S383)

S384 - 1 (S384)

S385 - 1 (S385)

S386 - 1 (S386)

S387 - 1 (S387)

S390 - 1 (S390)

S391 - 1 (S391)

S392 - 1 (S392)

S393 - 1 (S393)

S394 - 1 (S394)

S396 - 1 (S396)

S397 - 1 (S397)

S402 - 1 (S402)

S403 - 1 (S403)

S404 - 1 (S404)

S406 - 2 (S406)

S407 - 2 (S407)

S408 - 2 (S408)

S409 - 2 (S409)

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S11	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 7 (N°21)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S23	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 25 (Circulation)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat



Résultat :	Action corrective de second niveau
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score AC2 : Cette action corrective consiste à :

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au *c* n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;

c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;

d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S26	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 23 (N°5)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat



Résultat :	Action corrective de second niveau
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score AC2 : Cette action corrective consiste à :

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au *c* n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;

c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;

d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S49	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 27 (N°8)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S53	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 28 (N°9)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S54	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 28 (N°9)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S84	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 65 (N°22)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S85	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 66 (N°23)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S86	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 66 (N°23)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S87	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 67 (N°24)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S88	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 68 (Sanit.)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S89	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 69 (N°26)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S90	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 70 (N°27)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S91	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 64 (N°21)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S92	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 54 (Circulation)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S93	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 62 (N°19)
Batiment :			



Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S94	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 54 (Circulation)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S95	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 75 (N°18B)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S96	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 61 (N°18)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S97	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 60 (N°17)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S98	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 59 (N°16)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S99	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 54 (Circulation)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S100	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 54 (Circulation)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S101	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 58 (N°15)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S102	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 57 (N°14)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S103	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 74 (N°14B)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S104	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 56 (N°13)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S105	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 53 (N°12)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S106	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 76 (N°11B)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S107	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 47 (N°11)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S108	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 46 (N°10)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S109	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 45
Batiment :			(N°9)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S110	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 50 (N°8)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S111	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 49 (N°5)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S112	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 44 (N°4)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S113	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 77
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S114	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 78
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S115	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 79
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S116	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 80
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S117	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 81
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S118	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 82
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S119	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 83
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S120	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 43
Batiment :			(N°3)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S121	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 84
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S122	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 85
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S123	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 42 (N°2)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S124	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 42 (N°2)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S125	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 41 (N°1)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S147	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 48 (Circulation)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S149	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 88 (Sanit.)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S150	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 87
Batiment :			(Circul.)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S161	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 95 (Cuisine)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S162	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 97 (Sanit.)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S163	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 91 (Circul.)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S164	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 96 (Salle)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S165	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 96 (Salle)
Batiment :			



Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S166	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 95 (Cuisine)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S167	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 94 (Cuisine 2)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S168	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 93 (Salle 2)
Batiment :			



Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S210	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 112 (N°32)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S211	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 112 (N°32)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S212	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 111 (N°33)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S213	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 111 (N°33)
Batiment :			



Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S214	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 110 (N°31)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S215	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 113 (Sanit.)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S216	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 113 (Sanit.)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S217	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 109 (N°30)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S218	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 99 (Circulation)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S219	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 108 (N°29)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S220	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 107 (N°28)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S221	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 106 (N°27)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S222	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 104 (N°26)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S223	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 103 (N°25)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S224	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 102 (N°24)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S225	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 99 (Circulation)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S226	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 101 (N°23)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S227	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 100 (N°20)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S228	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 99 (Circulation)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S229	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 99 (Circulation)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S255	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 122 (Circul.)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S256	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 123 (N°1)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S257	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 126 (N°2)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S258	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 126 (N°2)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S259	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 125 (N°3)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S260	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 127 (N°4)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S261	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 128 (N°5)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S262	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 129 (N°6)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S263	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 130 (N°7)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S264	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 131 (N°8)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S265	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 132 (N°9)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S266	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 133 (N°10)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S267	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 134 (N°11)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S268	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 135 (N°14)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S269	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 136 (N°15)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S270	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 120 (Circul.)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S271	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 120 (Circul.)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S272	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 120 (Circul.)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S273	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 120 (Circul.)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S274	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 119 (N°16)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S275	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 118 (N°17)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S276	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 117 (N°18)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S277	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 121 (Sanit.)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S290	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 150 (N°35)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S291	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 149 (N°37)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S292	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 148 (N°38)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S293	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 145 (N°40)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S294	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 144 (N°41)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S295	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 147 (N°36)
Batiment :			



Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S296	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 146 (N°39)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S297	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 138 (N°42)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S298	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 142 (N°43)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S325	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 180 (N°44)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S326	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 179 (Sanit.)
Batiment :			



Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S327	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 182
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat



Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S328	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 175 (N°38)
Batiment :			



Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S329	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 172 (N°36)
Batiment :			



Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S330	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 173 (N°37)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S331	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 174 (N°39)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S332	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 182
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S333	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 178 (N°42)
Batiment :			



Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S334	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 154 (N°18)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S335	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 152 (N°20)
Batiment :			



Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S336	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 155
Batiment :			(N°21)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S337	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 153 (Circulation)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S338	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 156 (N°22)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S339	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 158 (N°24)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S340	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 157 (Sanit.)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S341	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 159 (N°26)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S344	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 160 (N°27)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S345	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 169 (N°29)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S346	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 153 (Circulation)
Batiment :			



Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S349	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 165 (N°34)
Batiment :			



Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S350	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 165 (N°34)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S351	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 164 (N°33)
Batiment :			



Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S352	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 163 (N°32)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S353	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 162 (N°31)
Batiment :			



Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S354	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 162 (N°31)
Batiment :			



Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S355	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 161 (N°30)
Batiment :			



Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S370	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 183 (N°1)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S371	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 192 (Circul.)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S372	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 192 (Circul.)
Batiment :			



Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S373	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 183 (N°1)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S374	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 184 (N°2)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S375	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 185 (N°3)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S376	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 194 (Circul.)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S377	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 194 (Circul.)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S378	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 186 (N°4)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S379	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 188 (N°6)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S380	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 188 (N°6)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S381	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 189 (N°7)
Batiment :			



Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S382	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 190 (N°8)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S383	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 147 (N°36)
Batiment :			



Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S384	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 191 (N°10)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S385	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 195 (N°13)
Batiment :			



Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S386	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 196 (N°14)
Batiment :			



Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S387	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 197
Batiment :			(N°15)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S390	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 185 (N°3)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S391	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 199 (Combles 1)
Batiment :			



Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S392	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 199 (Combles 1)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S393	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 199 (Combles 1)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S394	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 200 (Combles 2)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S396	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 203 (Combles 3)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S397	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 203 (Combles 3)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	conduits en fibres-ciment
Réf mesure :	S402	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 209
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat



Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	conduits en fibres-ciment
Réf mesure :	S403	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 209
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S404	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 51 (Circul.)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat



Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaque en fibres-ciment
Réf mesure :	S406	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 208
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaque en fibres-ciment
Réf mesure :	S407	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 209
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaque en fibres-ciment
Réf mesure :	S408	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 210
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002ZD001159	Materiau :	Plaque en fibres-ciment
Réf mesure :	S409	Destination du local :	
Date évaluation :	26/04/2018	Local ou zone homogène :	Vol 211
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Beige - -	Sous sol - Vol 1 (N°18)	
P2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Aluminium Souple Gris Laine Fibreux Jaune - -	Sous sol - Vol 3 (N°19)	
P3	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Aluminium Souple Gris Fibres Souple Blanc Laine Fibreux Jaune Carton Souple Fibreux Marron - -	Sous sol - Vol 3 (N°19)	
P4	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Laine Fibreux Orange Matériau Effritable Gris - -	Sous sol - Vol 3 (N°19)	
P5	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Peinture Effritable Beige Matériau Bitumineux Noir Toile Souple Fibreux Beige Laine Fibreux Jaune - -	Sous sol - Vol 3 (N°19)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Faux plafond Effritable Fibreux Beige - -	Sous sol - Vol 15 (N°23)	
P7	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Laine Fibreux Jaune Matériau Souple Beige - -	Sous sol - Vol 15 (N°23)	
P8	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Fibres Souple Noir Matériau Bitumineux Noir Toile Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Sous sol - Vol 19 (N°2)	
P9	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Laine Fibreux Orange Matériau Effritable Blanc - -	Sous sol - Vol 19 (N°2)	
P10	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Laine Fibreux Multicolore - -	Sous sol - Vol 19 (N°2)	
P11	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Toile Fibreux Beige Laine Fibreux Orange Matériau Effritable Gris - -	Sous sol - Vol 19 (N°2)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Matériau Effritable Fibreux Noir Gris Fibres Souple Blanc Peinture Effritable Blanc Jaune - -	Sous sol - Vol 25 (Circulation)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Joint Souple Noir - -	Sous sol - Vol 25 (Circulation)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Peinture Effritable Jaune Rouge Matériau Fibreux Effritable Blanc Colle Souple Jaune - -	Sous sol - Vol 25 (Circulation)	
P15	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage Fibreux Effritable Blanc - -	Sous sol - Vol 27 (N°8)	

P16	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Aluminium Souple Gris Matériau Bitumineux Fibreux Noir Fibres Souple Beige - -	Sous sol - Vol 27 (N°8)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Beige Colle Souple Jaune - -	Sous sol - Vol 30 (N°11)	
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc - -	Sous sol - Vol 37 (N°16)	
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige - -	Sous sol - Vol 37 (N°16)	
P20	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine Fibreux Jaune Matériau Effritable Blanc - -	RDC - Vol 91 (Circul.)	
P21	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage Fibreux Effritable Gris - -	RDC - Vol 91 (Circul.)	
P22	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux plafond Effritable Fibreux Gris Blanc - -	RDC - Vol 97 (Sanit.)	
P23	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Liège Souple Beige - -	RDC - Vol 98 (N°30)	
P24	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau Fibreux Effritable Marron - -	RDC - Vol 75 (N°18B)	
P25	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux plafond Fibreux Effritable Blanc Beige - -	R+1 Nord - Vol 149 (N°37)	
P26	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Enduit Dur Blanc Peinture Effritable Beige Orange - -	R+1 Nord - Vol 149 (N°37)	
P27	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux plafond Effritable Fibreux Beige Blanc - -	R+2 Est - Vol 153 (Circulation)	

Laboratoire d'analyses

Nom du laboratoire :	ALME
Adresse :	44 Avenue Raspail 94250 Gentilly
Téléphone :	0981286369
Email :	sana.bourguiba@almenvironneme
Numéro d'accréditation :	

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Prélèvements et Analyses
Air, Liquides et Matériaux

Référence chantier :	**C012018288632**
Adresse chantier :	Commande : 002ZD001159 Affaire : Bâtiment 1 - Principal La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 18/05/2018

RAPPORT D'ESSAI MATERIAU n° RPM02098264

Prélèvement

Référence échantillon client :	002ZD001159_001	**Référence labo :**	PM02098264
Auteur du prélevement :	AC Environnement		
Type de prélèvement :	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Date :	03/05/2018		
Zone de prélèvement :	**EPMS LA CLAIRIERE - Vol 1 (N°18)**		
Remarque concernant le prélèvement :	Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.		

Analyse

Analyste :	ALM Environnement
Date d'analyse :	16/05/2018
Norme analytique :	En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET).
Méthode :	Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Description de l'échantillon :

Couche	Matière	Aspect	Couleur	Nombre de préparations	Présence d'amiante
1	Faux plafond	Effritable Fibreux	Blanc Beige	1	Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse : RAS

Analyste
Johanna D'Andréa

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Prélèvements et Analyses
Air, Liquides et Matériaux

Référence chantier :	**C012018288632**
Adresse chantier :	Commande : 002ZD001159 Affaire : Bâtiment 1 - Principal La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 18/05/2018

RAPPORT D'ESSAI MATERIAU n° RPM02098265

Prélèvement

Référence échantillon client :	002ZD001159_002	**Référence labo :**	PM02098265
Auteur du prélevement :	AC Environnement		
Type de prélèvement :	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Calorifugeage		
Date :	03/05/2018		
Zone de prélèvement :	**EPMS LA CLAIRIERE - Vol 3 (N°19)**		
Remarque concernant le prélèvement :	Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.		

Analyse

Analyste :	ALM Environnement
Date d'analyse :	16/05/2018
Norme analytique :	En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET).
Méthode :	Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Description de l'échantillon :

Couche	Matière	Aspect	Couleur	Nombre de préparations	Présence d'amiante
1	Aluminium	Souple	Gris	1	Non détecté ●
2	Laine	Fibreux	Jaune		

Remarque concernant l'analyse : RAS

Analyste
Johanna D'Andréa



cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Prélèvements et Analyses
Air, Liquides et Matériaux

Référence chantier :	**C012018288632**
Adresse chantier :	Commande : 002ZD001159 Affaire : Bâtiment 1 - Principal La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 18/05/2018

RAPPORT D'ESSAI MATERIAU n° RPM02098266

Prélèvement

Référence échantillon client :	002ZD001159_003	**Référence labo :**	PM02098266
Auteur du prélevement :	AC Environnement		
Type de prélèvement :	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Enveloppe de calorifuge		
Date :	03/05/2018		
Zone de prélèvement :	**EPMS LA CLAIRIERE - Vol 3 (N°19)**		
Remarque concernant le prélèvement :	Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.		

Analyse

Analyste :	ALM Environnement
Date d'analyse :	16/05/2018
Norme analytique :	En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET).
Méthode :	Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Description de l'échantillon :

Couche	Matière	Aspect	Couleur	Nombre de préparations	Présence d'amiante
1	Aluminium	Souple	Gris	1	Non détecté
2	Fibres	Souple	Blanc		
3	Laine	Fibreux	Jaune		
4	Carton	Souple Fibreux	Marron		

Remarque concernant l'analyse : Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.

Analyste
Johanna D'Andréa

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Prélèvements et Analyses
Air, Liquides et Matériaux

Référence chantier :	**C012018288632**
Adresse chantier :	Commande : 002ZD001159 Affaire : Bâtiment 1 - Principal La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 18/05/2018

RAPPORT D'ESSAI MATERIAU n° RPM02098267

Prélèvement

Référence échantillon client :	002ZD001159_004	**Référence labo :**	PM02098267
Auteur du prélevement :	AC Environnement		
Type de prélèvement :	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage		
Date :	03/05/2018		
Zone de prélèvement :	**EPMS LA CLAIRIERE - Vol 3 (N°19)**		
Remarque concernant le prélèvement :	Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.		

Analyse

Analyste :	ALM Environnement
Date d'analyse :	16/05/2018
Norme analytique :	En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET).
Méthode :	Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Description de l'échantillon :

Couche	Matière	Aspect	Couleur	Nombre de préparations	Présence d'amiante
1	Laine	Fibreux	Orange	1	Non détecté ●
2	Matériau	Effritable	Gris		

Remarque concernant l'analyse : RAS

Analyste
Johanna D'Andréa



cofrac ESSAIS

Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Prélèvements et Analyses
Air, Liquides et Matériaux

Référence chantier :	**C012018288632**
Adresse chantier :	Commande : 002ZD001159 Affaire : Bâtiment 1 - Principal La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 18/05/2018

RAPPORT D'ESSAI MATERIAU n° RPM02098268

Prélèvement

Référence échantillon client :	002ZD001159_005	**Référence labo :**	PM02098268
Auteur du prélevement :	AC Environnement		
Type de prélèvement :	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Enveloppe de calorifuge		
Date :	03/05/2018		
Zone de prélèvement :	**EPMS LA CLAIRIERE - Vol 3 (N°19)**		
Remarque concernant le prélèvement :	Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.		

Analyse

Analyste :	ALM Environnement
Date d'analyse :	17/05/2018
Norme analytique :	En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET).
Méthode :	Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Description de l'échantillon :

Couche	Matière	Aspect	Couleur	Nombre de préparations	Présence d'amiante
1	Peinture	Effritable	Beige	2	Non détecté
2	Matériau	Bitumineux	Noir		
3	Toile	Souple Fibreux	Beige		
4	Laine	Fibreux	Jaune		

Remarque concernant l'analyse : Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.

Analyste
Johanna D'Andréa

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Prélèvements et Analyses
Air, Liquides et Matériaux

Référence chantier :	**C012018288632**
Adresse chantier :	Commande : 002ZD001159 Affaire : Bâtiment 1 - Principal La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 18/05/2018

RAPPORT D'ESSAI MATERIAU n° RPM02098269

Prélèvement

Référence échantillon client :	002ZD001159_006	**Référence labo :**	PM02098269
Auteur du prélevement :	AC Environnement		
Type de prélèvement :	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Flocages		
Date :	03/05/2018		
Zone de prélèvement :	**EPMS LA CLAIRIERE - Vol 15 (N°23)**		
Remarque concernant le prélèvement :	Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.		

Analyse

Analyste :	ALM Environnement
Date d'analyse :	16/05/2018
Norme analytique :	En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET).
Méthode :	Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Description de l'échantillon :

Couche	Matière	Aspect	Couleur	Nombre de préparations	Présence d'amiante
1	Faux plafond	Effritable Fibreux	Beige	1	Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse : RAS

Analyste
Johanna D'Andréa

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Prélèvements et Analyses
Air, Liquides et Matériaux

Référence chantier :	**C012018288632**
Adresse chantier :	Commande : 002ZD001159 Affaire : Bâtiment 1 - Principal La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 18/05/2018

RAPPORT D'ESSAI MATERIAU n° RPM02098270

Prélèvement

Référence échantillon client :	002ZD001159_007	**Référence labo :**	PM02098270
Auteur du prélevement :	AC Environnement		
Type de prélèvement :	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage		
Date :	03/05/2018		
Zone de prélèvement :	**EPMS LA CLAIRIERE - Vol 15 (N°23)**		
Remarque concernant le prélèvement :	Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.		

Analyse

Analyste :	ALM Environnement
Date d'analyse :	16/05/2018
Norme analytique :	En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET).
Méthode :	Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Description de l'échantillon :

Couche	Matière	Aspect	Couleur	Nombre de préparations	Présence d'amiante
1	Laine	Fibreux	Jaune	1	Non détecté ●
2	Matériau	Souple	Beige		

Remarque concernant l'analyse : RAS

Analyste
Johanna D'Andréa

cofrac ESSAIS

Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Prélèvements et Analyses
Air, Liquides et Matériaux

Référence chantier :	**C012018288632**
Adresse chantier :	Commande : 002ZD001159 Affaire : Bâtiment 1 - Principal La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 18/05/2018

RAPPORT D'ESSAI MATERIAU n° RPM02098271

Prélèvement

Référence échantillon client :	002ZD001159_008	**Référence labo :**	PM02098271
Auteur du prélevement :	AC Environnement		
Type de prélèvement :	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Enveloppe de calorifuge		
Date :	03/05/2018		
Zone de prélèvement :	**EPMS LA CLAIRIERE - Vol 19 (N°2)**		
Remarque concernant le prélèvement :	Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.		

Analyse

Analyste :	ALM Environnement
Date d'analyse :	16/05/2018
Norme analytique :	En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET).
Méthode :	Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Description de l'échantillon :

Couche	Matière	Aspect	Couleur	Nombre de préparations	Présence d'amiante
1	Fibres	Souple	Noir	1	Non détecté
2	Matériau	Bitumineux	Noir		
3	Toile	Souple Fibreux	Beige		
4	Plâtre	Effritable	Blanc		

Remarque concernant l'analyse : Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.

Analyste
Johanna D'Andréa

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Prélèvements et Analyses
Air, Liquides et Matériaux

Référence chantier :	**C012018288632**
Adresse chantier :	Commande : 002ZD001159 Affaire : Bâtiment 1 - Principal La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 18/05/2018

RAPPORT D'ESSAI MATERIAU n° RPM02098272

Prélèvement

Référence échantillon client :	002ZD001159_009	**Référence labo :**	PM02098272
Auteur du prélevement :	AC Environnement		
Type de prélèvement :	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage		
Date :	03/05/2018		
Zone de prélèvement :	**EPMS LA CLAIRIERE - Vol 19 (N°2)**		
Remarque concernant le prélèvement :	Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.		

Analyse

Analyste :	ALM Environnement
Date d'analyse :	16/05/2018
Norme analytique :	En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET).
Méthode :	Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Description de l'échantillon :

Couche	Matière	Aspect	Couleur	Nombre de préparations	Présence d'amiante
1	Laine	Fibreux	Orange	1	Non détecté ●
2	Matériau	Effritable	Blanc		

Remarque concernant l'analyse : RAS

Analyste
Johanna D'Andréa



cofrac ESSAIS

Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Prélèvements et Analyses
Air, Liquides et Matériaux

Référence chantier :	**C012018288632**
Adresse chantier :	Commande : 002ZD001159 Affaire : Bâtiment 1 - Principal La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 18/05/2018

RAPPORT D'ESSAI MATERIAU n° RPM02098273

Prélèvement

Référence échantillon client :	002ZD001159_010	**Référence labo :**	PM02098273
Auteur du prélevement :	AC Environnement		
Type de prélèvement :	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage		
Date :	03/05/2018		
Zone de prélèvement :	**EPMS LA CLAIRIERE - Vol 19 (N°2)**		
Remarque concernant le prélèvement :	Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.		

Analyse

Analyste :	ALM Environnement
Date d'analyse :	16/05/2018
Norme analytique :	En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET).
Méthode :	Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Description de l'échantillon :

Couche	Matière	Aspect	Couleur	Nombre de préparations	Présence d'amiante
1	Laine	Fibreux	Multicolore	1	Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse : RAS

Analyste
Johanna D'Andréa

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Prélèvements et Analyses
Air, Liquides et Matériaux

Référence chantier :	**C012018288632**
Adresse chantier :	Commande : 002ZD001159 Affaire : Bâtiment 1 - Principal La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 18/05/2018

RAPPORT D'ESSAI MATERIAU n° RPM02098274

Prélèvement

Référence échantillon client :	002ZD001159_011	**Référence labo :**	PM02098274
Auteur du prélevement :	AC Environnement		
Type de prélèvement :	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Enveloppe de calorifuge		
Date :	03/05/2018		
Zone de prélèvement :	**EPMS LA CLAIRIERE - Vol 19 (N°2)**		
Remarque concernant le prélèvement :	Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.		

Analyse

Analyste :	ALM Environnement
Date d'analyse :	16/05/2018
Norme analytique :	En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET).
Méthode :	Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Description de l'échantillon :

Couche	Matière	Aspect	Couleur	Nombre de préparations	Présence d'amiante
1	Toile	Fibreux	Beige	1	Non détecté ●
2	Laine	Fibreux	Orange		
3	Matériau	Effritable	Gris		

Remarque concernant l'analyse : RAS

Analyste
Johanna D'Andréa



cofrac ESSAIS

Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Prélèvements et Analyses
Air, Liquides et Matériaux

Référence chantier :	**C012018288632**
Adresse chantier :	Commande : 002ZD001159 Affaire : Bâtiment 1 - Principal La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 18/05/2018

RAPPORT D'ESSAI MATERIAU n° RPM02098275

Prélèvement

Référence échantillon client :	002ZD001159_012	**Référence labo :**	PM02098275
Auteur du prélevement :	AC Environnement		
Type de prélèvement :	Parois verticales intérieures et enduits - Porte coupe-feu - Joint		
Date :	03/05/2018		
Zone de prélèvement :	**EPMS LA CLAIRIERE - Vol 25 (Circulation)**		
Remarque concernant le prélèvement :	Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.		

Analyse

Analyste :	ALM Environnement
Date d'analyse :	17/05/2018
Norme analytique :	En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET).
Méthode :	Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Description de l'échantillon :

Couche	Matière	Aspect	Couleur	Nombre de préparations	Présence d'amiante
1	Matériau	Effritable Fibreux	Noir Gris	2	Non détecté ●
2	Fibres	Souple	Blanc		
3	Peinture	Effritable	Blanc Jaune		

Remarque concernant l'analyse : RAS

Analyste
Johanna D'Andréa



cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Prélèvements et Analyses
Air, Liquides et Matériaux

Référence chantier :	**C012018288632**
Adresse chantier :	Commande : 002ZD001159 Affaire : Bâtiment 1 - Principal La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 18/05/2018

RAPPORT D'ESSAI MATERIAU n° RPM02098276

Prélèvement

Référence échantillon client :	002ZD001159_013	**Référence labo :**	PM02098276
Auteur du prélevement :	AC Environnement		
Type de prélèvement :	Parois verticales intérieures et enduits - Porte coupe-feu - Joint		
Date :	03/05/2018		
Zone de prélèvement :	**EPMS LA CLAIRIERE - Vol 25 (Circulation)**		
Remarque concernant le prélèvement :	Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.		

Analyse

Analyste :	ALM Environnement
Date d'analyse :	16/05/2018
Norme analytique :	En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET).
Méthode :	Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Description de l'échantillon :

Couche	Matière	Aspect	Couleur	Nombre de préparations	Présence d'amiante
1	Joint	Souple	Noir	1	Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse : RAS

Analyste
Johanna D'Andréa

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Prélèvements et Analyses
Air, Liquides et Matériaux

Référence chantier :	**C012018288632**
Adresse chantier :	Commande : 002ZD001159 Affaire : Bâtiment 1 - Principal La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 18/05/2018

RAPPORT D'ESSAI MATERIAU n° RPM02098277

Prélèvement

Référence échantillon client :	002ZD001159_014	**Référence labo :**	PM02098277
Auteur du prélevement :	AC Environnement		
Type de prélèvement :	Parois verticales intérieures et enduits - Porte coupe-feu - Joint		
Date :	03/05/2018		
Zone de prélèvement :	**EPMS LA CLAIRIERE - Vol 25 (Circulation)**		
Remarque concernant le prélèvement :	Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.		

Analyse

Analyste :	ALM Environnement
Date d'analyse :	16/05/2018
Norme analytique :	En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET).
Méthode :	Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Description de l'échantillon :

Couche	Matière	Aspect	Couleur	Nombre de préparations	Présence d'amiante
1	Peinture	Effritable	Jaune Rouge	1	Non détecté ●
2	Matériau	Fibreux Effritable	Blanc		
3	Colle	Souple	Jaune		

Remarque concernant l'analyse : RAS

Analyste
Johanna D'Andréa



cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Prélèvements et Analyses
Air, Liquides et Matériaux

Référence chantier :	**C012018288632**
Adresse chantier :	Commande : 002ZD001159 Affaire : Bâtiment 1 - Principal La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 18/05/2018

RAPPORT D'ESSAI MATERIAU n° RPM02098278

Prélèvement

Référence échantillon client :	002ZD001159_015	**Référence labo :**	PM02098278
Auteur du prélevement :	AC Environnement		
Type de prélèvement :	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Flocages		
Date :	03/05/2018		
Zone de prélèvement :	**EPMS LA CLAIRIERE - Vol 27 (N°8)**		
Remarque concernant le prélèvement :	Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.		

Analyse

Analyste :	ALM Environnement
Date d'analyse :	16/05/2018
Norme analytique :	En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET).
Méthode :	Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Description de l'échantillon :

Couche	Matière	Aspect	Couleur	Nombre de préparations	Présence d'amiante
1	Flocage	Fibreux Effritable	Blanc	1	Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse : RAS

Analyste
Johanna D'Andréa

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Prélèvements et Analyses
Air, Liquides et Matériaux

Référence chantier :	**C012018288632**
Adresse chantier :	Commande : 002ZD001159 Affaire : Bâtiment 1 - Principal La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 18/05/2018

RAPPORT D'ESSAI MATERIAU n° RPM02098279

Prélèvement

Référence échantillon client :	002ZD001159_016	**Référence labo :**	PM02098279
Auteur du prélevement :	AC Environnement		
Type de prélèvement :	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Enveloppe de calorifuge		
Date :	03/05/2018		
Zone de prélèvement :	**EPMS LA CLAIRIERE - Vol 27 (N°8)**		
Remarque concernant le prélèvement :	Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.		

Analyse

Analyste :	ALM Environnement
Date d'analyse :	17/05/2018
Norme analytique :	En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET).
Méthode :	Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Description de l'échantillon :

Couche	Matière	Aspect	Couleur	Nombre de préparations	Présence d'amiante
1	Aluminium	Souple	Gris	2	Non détecté ●
2	Matériau	Bitumineux Fibreux	Noir		
3	Fibres	Souple	Beige		

Remarque concernant l'analyse : RAS

Analyste
Johanna D'Andréa



cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Prélèvements et Analyses
Air, Liquides et Matériaux

Référence chantier :	**C012018288632**
Adresse chantier :	Commande : 002ZD001159 Affaire : Bâtiment 1 - Principal La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 18/05/2018

RAPPORT D'ESSAI MATERIAU n° RPM02098280

Prélèvement

Référence échantillon client :	002ZD001159_017	**Référence labo :**	PM02098280
Auteur du prélevement :	AC Environnement		
Type de prélèvement :	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Date :	03/05/2018		
Zone de prélèvement :	**EPMS LA CLAIRIERE - Vol 30 (N°11)**		
Remarque concernant le prélèvement :	Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.		

Analyse

Analyste :	ALM Environnement
Date d'analyse :	16/05/2018
Norme analytique :	En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET).
Méthode :	Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Description de l'échantillon :

Couche	Matière	Aspect	Couleur	Nombre de préparations	Présence d'amiante
1	Revêtement	Souple	Beige	1	Non détecté ●
2	Colle	Souple	Jaune		

Remarque concernant l'analyse : RAS

Analyste
Johanna D'Andréa



cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Prélèvements et Analyses
Air, Liquides et Matériaux

Référence chantier :	**C012018288632**
Adresse chantier :	Commande : 002ZD001159 Affaire : Bâtiment 1 - Principal La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 18/05/2018

RAPPORT D'ESSAI MATERIAU n° RPM02098281

Prélèvement

Référence échantillon client :	002ZD001159_018	**Référence labo :**	PM02098281
Auteur du prélevement :	AC Environnement		
Type de prélèvement :	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés (ciment)		
Date :	03/05/2018		
Zone de prélèvement :	**EPMS LA CLAIRIERE - Vol 37 (N°16)**		
Remarque concernant le prélèvement :	Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.		

Analyse

Analyste :	ALM Environnement
Date d'analyse :	16/05/2018
Norme analytique :	En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET).
Méthode :	Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Description de l'échantillon :

Couche	Matière	Aspect	Couleur	Nombre de préparations	Présence d'amiante
1	Ciment	Effritable	Gris	1	Non détecté ●
2	Peinture	Effritable	Beige		
3	Enduit	Effritable	Blanc		

Remarque concernant l'analyse : RAS

Analyste
Johanna D'Andréa



cofrac ESSAIS

Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Prélèvements et Analyses
Air, Liquides et Matériaux

Référence chantier :	**C012018288632**
Adresse chantier :	Commande : 002ZD001159 Affaire : Bâtiment 1 - Principal La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 18/05/2018

RAPPORT D'ESSAI MATERIAU n° RPM02098282

Prélèvement

Référence échantillon client :	002ZD001159_019	**Référence labo :**	PM02098282
Auteur du prélevement :	AC Environnement		
Type de prélèvement :	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits projetés (ciment)		
Date :	03/05/2018		
Zone de prélèvement :	**EPMS LA CLAIRIERE - Vol 37 (N°16)**		
Remarque concernant le prélèvement :	Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.		

Analyse

Analyste :	ALM Environnement
Date d'analyse :	16/05/2018
Norme analytique :	En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET).
Méthode :	Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Description de l'échantillon :

Couche	Matière	Aspect	Couleur	Nombre de préparations	Présence d'amiante
1	Peinture	Effritable	Multicolore	1	Non détecté ●
2	Enduit	Effritable	Beige		

Remarque concernant l'analyse : Multitude de couches de peintures et d'enduits

Analyste
Johanna D'Andréa



cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Prélèvements et Analyses
Air, Liquides et Matériaux

Référence chantier :	**C012018288632**
Adresse chantier :	Commande : 002ZD001159 Affaire : Bâtiment 1 - Principal La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 18/05/2018

RAPPORT D'ESSAI MATERIAU n° RPM02098283

Prélèvement

Référence échantillon client :	002ZD001159_020	**Référence labo :**	PM02098283
Auteur du prélevement :	AC Environnement		
Type de prélèvement :	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Date :	03/05/2018		
Zone de prélèvement :	**EPMS LA CLAIRIERE - Vol 91 (Circul.)**		
Remarque concernant le prélèvement :	Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.		

Analyse

Analyste :	ALM Environnement
Date d'analyse :	16/05/2018
Norme analytique :	En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET).
Méthode :	Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Description de l'échantillon :

Couche	Matière	Aspect	Couleur	Nombre de préparations	Présence d'amiante
1	Laine	Fibreux	Jaune	1	Non détecté ●
2	Matériau	Effritable	Blanc		

Remarque concernant l'analyse : RAS

Analyste
Johanna D'Andréa

cofrac ESSAIS

Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Prélèvements et Analyses
Air, Liquides et Matériaux

Référence chantier :	**C012018288632**
Adresse chantier :	Commande : 002ZD001159 Affaire : Bâtiment 1 - Principal La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 18/05/2018

RAPPORT D'ESSAI MATERIAU n° RPM02098284

Prélèvement

Référence échantillon client :	002ZD001159_021	**Référence labo :**	PM02098284
Auteur du prélevement :	AC Environnement		
Type de prélèvement :	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Flocages		
Date :	03/05/2018		
Zone de prélèvement :	**EPMS LA CLAIRIERE - Vol 91 (Circul.)**		
Remarque concernant le prélèvement :	Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.		

Analyse

Analyste :	ALM Environnement
Date d'analyse :	17/05/2018
Norme analytique :	En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET).
Méthode :	Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Description de l'échantillon :

Couche	Matière	Aspect	Couleur	Nombre de préparations	Présence d'amiante
1	Flocage	Fibreux Effritable	Gris	2	Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse : RAS

Analyste
Johanna D'Andréa

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Prélèvements et Analyses
Air, Liquides et Matériaux

Référence chantier :	**C012018288632**
Adresse chantier :	Commande : 002ZD001159 Affaire : Bâtiment 1 - Principal La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 18/05/2018

RAPPORT D'ESSAI MATERIAU n° RPM02098285

Prélèvement

Référence échantillon client :	002ZD001159_022	**Référence labo :**	PM02098285
Auteur du prélevement :	AC Environnement		
Type de prélèvement :	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Date :	03/05/2018		
Zone de prélèvement :	**EPMS LA CLAIRIERE - Vol 97 (Sanit.)**		
Remarque concernant le prélèvement :	Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.		

Analyse

Analyste :	ALM Environnement
Date d'analyse :	16/05/2018
Norme analytique :	En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET).
Méthode :	Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Description de l'échantillon :

Couche	Matière	Aspect	Couleur	Nombre de préparations	Présence d'amiante
1	Faux plafond	Effritable Fibreux	Gris Blanc	1	Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse : RAS

Analyste
Johanna D'Andréa

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Prélèvements et Analyses
Air, Liquides et Matériaux

Référence chantier :	**C012018288632**
Adresse chantier :	Commande : 002ZD001159 Affaire : Bâtiment 1 - Principal La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 18/05/2018

RAPPORT D'ESSAI MATERIAU n° RPM02098286

Prélèvement

Référence échantillon client :	002ZD001159_023	**Référence labo :**	PM02098286
Auteur du prélevement :	AC Environnement		
Type de prélèvement :	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Date :	03/05/2018		
Zone de prélèvement :	**EPMS LA CLAIRIERE - Vol 98 (N°30)**		
Remarque concernant le prélèvement :	Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.		

Analyse

Analyste :	ALM Environnement
Date d'analyse :	16/05/2018
Norme analytique :	En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET).
Méthode :	Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Description de l'échantillon :

Couche	Matière	Aspect	Couleur	Nombre de préparations	Présence d'amiante
1	Liège	Souple	Beige	1	Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse : RAS

Analyste
Johanna D'Andréa

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Prélèvements et Analyses
Air, Liquides et Matériaux

Référence chantier :	**C012018288632**
Adresse chantier :	Commande : 002ZD001159 Affaire : Bâtiment 1 - Principal La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 18/05/2018

RAPPORT D'ESSAI MATERIAU n° RPM02098287

Prélèvement

Référence échantillon client :	002ZD001159_024	**Référence labo :**	PM02098287
Auteur du prélevement :	AC Environnement		
Type de prélèvement :	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux collés		
Date :	03/05/2018		
Zone de prélèvement :	**EPMS LA CLAIRIERE - Vol 75 (N°18B)**		
Remarque concernant le prélèvement :	Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.		

Analyse

Analyste :	ALM Environnement
Date d'analyse :	16/05/2018
Norme analytique :	En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET).
Méthode :	Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Description de l'échantillon :

Couche	Matière	Aspect	Couleur	Nombre de préparations	Présence d'amiante
1	Matériau	Fibreux Effritable	Marron	1	Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse : RAS

Analyste
Johanna D'Andréa

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Prélèvements et Analyses
Air, Liquides et Matériaux

Référence chantier :	**C012018288632**
Adresse chantier :	Commande : 002ZD001159 Affaire : Bâtiment 1 - Principal La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 18/05/2018

RAPPORT D'ESSAI MATERIAU n° RPM02098288

Prélèvement

Référence échantillon client :	002ZD001159_025	**Référence labo :**	PM02098288
Auteur du prélevement :	AC Environnement		
Type de prélèvement :	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Date :	03/05/2018		
Zone de prélèvement :	**EPMS LA CLAIRIERE - Vol 149 (N°37)**		
Remarque concernant le prélèvement :	Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.		

Analyse

Analyste :	ALM Environnement
Date d'analyse :	16/05/2018
Norme analytique :	En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET).
Méthode :	Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Description de l'échantillon :

Couche	Matière	Aspect	Couleur	Nombre de préparations	Présence d'amiante
1	Faux plafond	Fibreux Effritable	Blanc Beige	1	Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse : RAS

Analyste
Johanna D'Andréa

cofrac ESSAIS

Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Prélèvements et Analyses
Air, Liquides et Matériaux

Référence chantier :	**C012018288632**
Adresse chantier :	Commande : 002ZD001159 Affaire : Bâtiment 1 - Principal La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 18/05/2018

RAPPORT D'ESSAI MATERIAU n° RPM02098289

Prélèvement

Référence échantillon client :	002ZD001159_026	**Référence labo :**	PM02098289
Auteur du prélevement :	AC Environnement		
Type de prélèvement :	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés		
Date :	03/05/2018		
Zone de prélèvement :	**EPMS LA CLAIRIERE - Vol 149 (N°37)**		
Remarque concernant le prélèvement :	Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.		

Analyse

Analyste :	ALM Environnement
Date d'analyse :	16/05/2018
Norme analytique :	En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET).
Méthode :	Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Description de l'échantillon :

Couche	Matière	Aspect	Couleur	Nombre de préparations	Présence d'amiante
1	Peinture	Effritable	Blanc	1	Non détecté ●
2	Enduit	Dur	Blanc		
3	Peinture	Effritable	Beige Orange		

Remarque concernant l'analyse : RAS

Analyste
Johanna D'Andréa



cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Prélèvements et Analyses
Air, Liquides et Matériaux

Référence chantier :	**C012018288632**
Adresse chantier :	Commande : 002ZD001159 Affaire : Bâtiment 1 - Principal La Clairière 14380 SAINT SEVER CALVADOS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 18/05/2018

RAPPORT D'ESSAI MATERIAU n° RPM02098290

Prélèvement

Référence échantillon client :	002ZD001159_027	**Référence labo :**	PM02098290
Auteur du prélevement :	AC Environnement		
Type de prélèvement :	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Date :	03/05/2018		
Zone de prélèvement :	**EPMS LA CLAIRIERE - Vol 153 (Circulation)**		
Remarque concernant le prélèvement :	Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.		

Analyse

Analyste :	ALM Environnement
Date d'analyse :	16/05/2018
Norme analytique :	En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET).
Méthode :	Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Description de l'échantillon :

Couche	Matière	Aspect	Couleur	Nombre de préparations	Présence d'amiante
1	Faux plafond	Effritable Fibreux	Beige Blanc	1	Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse : RAS

Analyste
Johanna D'Andréa

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Annexe : Documents

QBE

- Diagnostic d'accessibilité Handicapés
- Pose de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée
- Tests d'étanchéité à l'air suivant le référentiel Qualibat

Ainsi que toute activité accessoire non aggravante directement liée à l'activité principale

Et à l'exclusion de tout diagnostic :

- **Relatif à une étude concernant la pollution des sols**
- **Relatif à la détection de légionnelle effectuée dans des établissements de soins, des maisons de retraite, des établissements scolaires et parascolaires.**

LES GARANTIES SONT ACCORDEES A CONCURRENCE DES MONTANTS DE GARANTIES SUIVANTS :

L'engagement de l'Assureur ne peut dépasser, tous dommages confondus au titre de l'ensemble des garanties Responsabilité Civile 6 000 000 euros pour l'ensemble de l'Année d'assurance

NTITULE GARANTIES	MONTANT DE GARANTIE
RC EXPLOITATION	
Tous dommages confondus	6,000,000 € par *Année d'assurance*
Dont	
1. *Dommages corporels*	6,000,000 € par *Sinistre*
1.1 Dont recours en faute inexcusable	1,000,000 € par *Année d'assurance*
2. *Dommages matériels et immatériels consécutifs*	750,000 € par *Sinistre*
3. *Vol par préposés*	15 000 € par *Sinistre*
4. *Dommages immatériels non consécutifs*	150,000 € par *Sinistre*
5. *Atteintes à l'environnement*	400,000 € par *Année d'assurance*
RC PROFESSIONNELLE	
Tous dommages confondus	1 500,000 € par *Année d'assurance*

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur et ne saurait l'engager en dehors des termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère

Fait à Lyon le 19 Décembre 2017

QBE Insurance (Europe) Limited
Direction Régionale Grand Sud-Est
2 boulevard Vivier Merle
69443 LYON CEDEX 05
Département Responsabilité Civile
04 26 83 82 79

Page 2 / 2

Assurance 2/2

QBE

QBE Insurance (Europe) Limited
Cœur Défense – Tour A
110, Esplanade du Général de Gaulle
92931 La Défense Cedex
Tél. : 01 80 04 33 00
Fax : 01 80 04 34 90
www.qbeeurope.com/france

ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE

Nous soussignés QBE Insurance (Europe) Limited – Cœur Défense – Tour A - 110, Esplanade du Général de Gaulle – 92931 La Défense Cedex, succursale de QBE Insurance (Europe) Limited, dont le siège social est Plantation Place, 30 Fenchurch street, Londres EC3M 3BD, attestons que :

AC ENVIRONNEMENT
64 rue Clément Ader – 42153 RIORGES
Unités techniques : Amiante – Riorges
Accréditation N° 1-6001 rév 1 valable jusqu'au 31/08/2019

a souscrit auprès de notre compagnie :

- un contrat d'assurance de RC Professionnelle / RC Exploitation sous le n° **031 0004725**
- à effet du **01/12/2014**
- période de validité de la présente attestation : **du 01/01/2018 au 31/12/2018**

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de ses activités professionnelles suivantes :

- Prélèvements d'eau, d'air et de matériaux
- Analyse de prélèvements d'eau, d'air et de matériaux
- Diagnostics immobiliers réglementés ou non réglementés :

- Plomb y compris avant travaux ou démolition
- Amiante y compris avant travaux ou démolition
- Parasitaires
- Installation de gaz
- Installation intérieur électricité
- Risques naturels et technologiques (ERNT)
- Performances énergétiques DPE
- Contrôle des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de la conformité des moyens de chauffage utilisant de la biomasse, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de la Vallée de l'Arve
- Etat des lieux et états de division des lots en copropriété
- Mesurage loi « Carrez »
- Calcul des tantièmes et millièmes de copropriété, réalisation de plan métré
- Analyse de la teneur en plomb dans l'eau potable
- Mesure du radon dans les bâtiments
- Certificat de normes de surface et d'habitabilité pour les prêts à taux zéro
- Diagnostique de dossier Technique Global (DTG) pour les copropriétés ,
- Investissement locatif dans l'ancien (dispositions Robien), certificat de conformité des travaux de réhabilitation
- Diagnostic des déchets issus de la démolition des bâtiments

QBE

Entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France – RCS Nanterre B 414 108 001
Siège social : QBE Insurance (Europe) Limited – Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London EC3M 3BD – Royaume-Uni
Société de droit anglais – Capital de GBP 500 000 000
QBE Insurance (Europe) Limited est membre de QBE European Operations, division de QBE Insurance Group
QBE est une entreprise régie par le Financial Conduct Authority et le Prudential Regulation Authority du Royaume Uni.
Immatriculée en Angleterre sous le N° 1761561

Page 1 / 2

Assurance 1/2



ATTESTATION SUR L' HONNEUR

Rappel :

Selon l'obligation de l'article R271-3 (ci-dessous) du code de la construction et de l'habitation (inséré par Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 3 du journal officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007 : « Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. » (SIC)

Je soussigné **M.Pierre DEROCHE**, gérant de la **SARL AC ENVIRONNEMENT** siret **441 355 914 00298** né à Dusseldorf le 11/02/1975, déclare que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence et que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés pour établir les documents prévus aux 2° et 3° de l'article L.271-4, à savoir :

AMIANTE – PLOMB – TERMITES- DPE – GAZ - ELECTRICITE

Je déclare que la **SARL AC ENVIRONNEMENT** en la personne de Pierre Deroche est souscriptrice d'une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.

Selon l'article R271-2 (inséré dans le code de la construction et de l'habitation par le décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007) : les personnes mentionnées à l'article L.271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance.

Le contrat responsabilité civile professionnelle **QBE n° 031 000 4725** renouvelable avec tacite reconduction de la **SARL AC ENVIRONNEMENT** répond à ces obligations.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus,

Je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition de l'organisme certificateur dénommé **ICERT certifications de personnes.**

Fait à Riorges le 02 janvier 2018

Pierre DEROCHE

Directeur Général

S.A.S AC Environnement au capital de 1 000 000 Euros - Siège social: 64 rue Clement Ader 42153 RIORGES - Code APE : 7120B / RCS : 441 355 914 00298 - Est assuré par QBE Insrusand n°031 00045725

Tel : 0 800 400 100 ‖ **Fax :** 04 77 44 92 48 ‖ **site :** http://www.ac-environnement.com

Attestation sur l'honneur

Décision de certification

AC ENVIRONNEMENT
à l'attention de MAERTENS Clothilde
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Nous avons l'honneur de vous transmettre vos résultats d'examens de certification.

Amiante sans mention **Réussite à la certification** **Date de décision : 05/12/2017**

Le cas échéant, votre certificat de compétences vous sera adressé prochainement.
Si vous avez échoué à l'un de vos examens de certification, n'hésitez pas à nous contacter pour planifier des sessions de rattrapage - 02.90.09.35.02.
A votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions, d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Date : 05/12/2017

Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02 90 09 35 02 - Fax : 02 99 65 07 25 - contact@icert.fr
SAS au capital 40000€ - RCS Rennes 500764741 - SIRET 500 764 741 000 20 - APE/NAF 8299Z

ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - 35760 ST Grégoire - Amiante SM

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 3340 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur COEDEL Boris

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	**Amiante Avec Mention**** **Date d'effet : 21/07/2017 - Date d'expiration : 20/07/2022**
Amiante sans mention	**Amiante Sans Mention*** **Date d'effet : 21/07/2017 - Date d'expiration : 20/07/2022**
Electricité	**Etat de l'installation intérieure électrique** **Date d'effet : 22/10/2015 - Date d'expiration : 21/10/2020**
Gaz	**Etat de l'installation intérieure gaz** **Date d'effet : 12/10/2015 - Date d'expiration : 11/10/2020**
Plomb	**Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb** **Date d'effet : 01/07/2015 - Date d'expiration : 30/06/2020**

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 26/07/2017.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.
**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des contrats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des constats après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2014 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification / Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev13

ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE - CPDI3340 V3

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 3340 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur COEDEL Boris

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	**Amiante Avec Mention**** **Date d'effet : 21/07/2017 - Date d'expiration : 20/07/2022**
Amiante sans mention	**Amiante Sans Mention*** **Date d'effet : 21/07/2017 - Date d'expiration : 20/07/2022**
Electricité	**Etat de l'installation intérieure électrique** **Date d'effet : 22/10/2015 - Date d'expiration : 21/10/2020**
Gaz	**Etat de l'installation intérieure gaz** **Date d'effet : 12/10/2015 - Date d'expiration : 11/10/2020**
Plomb	**Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb** **Date d'effet : 01/07/2015 - Date d'expiration : 30/06/2020**

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 26/07/2017.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.
**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des contrats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des constats après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2014 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification / Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev13

ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE - CPDI3340 V3

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI1836 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur GESMIER François

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 17/10/2017 - Date d'expiration : 16/10/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 17/10/2017 - Date d'expiration : 16/10/2022
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 27/01/2017 - Date d'expiration : 26/01/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/06/2015 - Date d'expiration : 22/06/2020

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 19/10/2017.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire
CPE DI FR 11 rev13

ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE - CPDI 1836 V4

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI1836 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur GESMIER François

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 17/10/2017 - Date d'expiration : 16/10/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 17/10/2017 - Date d'expiration : 16/10/2022
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 27/01/2017 - Date d'expiration : 26/01/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/06/2015 - Date d'expiration : 22/06/2020

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 19/10/2017.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire
CPE DI FR 11 rev13

ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE - CPDI 1836 V4

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI1836 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur GESMIER François

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 17/10/2017 - Date d'expiration : 16/10/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 17/10/2017 - Date d'expiration : 16/10/2022
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 27/01/2017 - Date d'expiration : 26/01/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/06/2015 - Date d'expiration : 22/06/2020

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 19/10/2017.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire
CPE DI FR 11 rev13

ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE - CPDI 1836 V4