



VANDEUTTE
Bureau d'Études

Constat de risque d'exposition au plomb CREP

Numéro de dossier : 2018/3367/AVD
Norme méthodologique employée : AFNOR NF X46-030
Arrêté d'application : Arrêté du 19 août 2011
Date du repérage : 31/07/2018

Adresse du bien immobilier
Localisation du ou des bâtiments : Département : ... Bouches-du-Rhône Adresse : Place Jules Pellissier Log de la Combette Commune : 13210 SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Donneur d'ordre / Propriétaire :
Donneur d'ordre : Hôtel de ville Place Jules Pellissier 13210 SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE Propriétaire : Hôtel de ville Place Jules Pellissier 13210 SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Le CREP suivant concerne :			
X	Les parties privatives	X	Avant la vente
	Les parties occupées		Avant la mise en location
	Les parties communes d'un immeuble		Avant travaux <i>N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP</i>
L'occupant est :		Le propriétaire	
Nom de l'occupant, si différent du propriétaire			
Présence et nombre d'enfants mineurs, dont des enfants de moins de 6 ans		NON	Nombre total : Nombre d'enfants de moins de 6 ans :

Société réalisant le constat	
Nom et prénom de l'auteur du constat	Mr VANDEUTTE Arthur John
N° de certificat de certification	8040786 <small>le 27/07/2017</small>
Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC	BUREAU VERITAS CERTIFICATION France
Organisme d'assurance professionnelle	CBL Insurance
N° de contrat d'assurance	1708TDERCCBL02456
Date de validité :	10/02/19

Appareil utilisé	
Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	NITON XLp 300 / 74208
Nature du radionucléide	109 Cd
Date du dernier chargement de la source	01/02/2014
Activité à cette date et durée de vie de la source	1480 MBq

Conclusion des mesures de concentration en plomb						
	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	68	15	53	0	0	0
%	100	22 %	78 %	0 %	0 %	0 %

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par Mr VANDEUTTE Arthur John le 26/07/2018 conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb» et en application de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.	SARL Bureau d'Études VANDEUTTE 2 avenue Jean Jaurès - 30900 NÎMES Tél : 04 48 06 04 26 Email : contact@etudes.pro
--	---

Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.