

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS Santé Sud Gironde
DU BOIS DE LA GRANGE
33610 CANEJAN**

Véhicule **CK-661-AY** Modèle **CLIO**

Mis en service le **24/08/2012** Marque **Renault**

Kilométrage actuel **288 333** N° Série **VF1BR2V0H476616616**

Du 01/01/2016 au 30/11/2022

Entretien REVISION 30000KM réalisé le 05/08/2018 à 175 171 kms par Garage Keolis Santé Canéjan				
Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile		1.00	12.84
H5W30	huile		1.00	5.20
Coût total entretien				18.04

Entretien Réparation réalisé le 28/08/2018 à 188 152 kms par Garage Keolis Santé Canéjan				
Pièces		Qté.	P.U.	Total
	empoule de stop ARD		1.00	0.00
Coût total entretien				0.00

Entretien Réparation réalisé le 29/09/2018 à 191 333 kms par Garage Keolis Santé Canéjan				
Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Ampoule stop		1.00	0.00
Coût total entretien				0.00

Entretien Réparation réalisé le 05/11/2018 à 194 883 kms par Garage Keolis Santé Canéjan				
Pièces		Qté.	P.U.	Total
FREIN AR	Frein Arrière		1.00	0.00
	Purge du circuit		1.00	0.00
Coût total entretien				0.00

Entretien **A prévoir réalisé le 20/01/2019 à 214 352 kms**

Entretien REVISION 30000KM réalisé le 08/03/2019 à 206 498 kms par Garage Keolis Santé Canéjan				
Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile		1.00	12.84
FLT AIR	Filtre à Air		1.00	15.37
FLT POLLEN	Filtre à Pollen		1.00	15.33
FLT GO	Filtre à Gasoil		1.00	28.28
H5W30	huile		1.00	5.20
	Embrayage + buté		1.00	0.00
PLAQ AVANT	plaquettes avant		1.00	59.22
	Ampoule veilleuse AV + Plaque imat		1.00	0.00
Coût total entretien				136.24

Entretien Réparation réalisé le 06/06/2019 à 218 895 kms par Garage Keolis Santé Canéjan				
Pièces		Qté.	P.U.	Total
PNEUS AV	Pneus Avant 18560 15 HANKOOK VENTUS PRIME 3		2.00	0.00
RRARG	Roulement de roue ARG		1.00	0.00
rinf	Rotule Inf AVG		1.00	0.00
Coût total entretien				0.00

Entretien **Réparation réalisé le 25/07/2019 à 223 276 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société	KEOLIS Santé Sud Gironde DU BOIS DE LA GRANGE 33610 CANEJAN		
Véhicule	CK-661-AY	Modèle	CLIO
Mis en service le	24/08/2012	Marque	Renault
Kilométrage actuel	288 333	N° Série	VF1BR2V0H476616616

Du 01/01/2016 au 30/11/2022

Pièces	Qté.	P.U.	Total	
Controle circuit de climatisation		1.00	0.00	0.00
Recharge de clim		1.00	0.00	0.00
reprise 275 G		1.00	0.00	0.00
remise 535 G		1.00	0.00	0.00
Coût total entretien				0.00

Entretien REVISION 30000KM réalisé le 16/10/2019 à 229 347 kms par Garage Keolis Santé Canéjan				
Pièces	Qté.	P.U.	Total	
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
H5W30	huile	5.00	5.20	26.00
	jt	1.00	0.00	0.00
Coût total entretien				38.84

Entretien Réparation réalisé le 16/10/2019 à 229 347 kms par Garage Keolis Santé Canéjan				
Pièces	Qté.	P.U.	Total	
ALT	ALTERNATEUR	1.00	600.00	600.00
MO	MAIN D OEUVRE	1.00	50.00	50.00
Coût total entretien				650.00

Entretien Réparation réalisé le 22/10/2019 à 229 835 kms par Garage Keolis Santé Canéjan				
Pièces	Qté.	P.U.	Total	
ES GL	ESSUIS GLACE av	2.00	0.00	0.00
Coût total entretien				0.00

Entretien Réparation réalisé le 08/11/2019 à 213 812 kms par Garage Keolis Santé Canéjan				
Pièces	Qté.	P.U.	Total	
	Remplacement Pulseur de ventilation intérieure	1.00	0.00	0.00
	Remise en état Faisceau	1.00	0.00	0.00
	Depose et repose Géoloc	1.00	0.00	0.00
PNEUS AR	Pneus Arrières Hankook 185/60R15 Ventus	2.00	112.02	224.04
MO	MAIN D OEUVRE	3.00	50.00	150.00
Coût total entretien				374.04

Entretien Distribution 150000 km réalisé le 11/12/2019 à 240 181 kms par DELKO ROY AUTOMOBILES MAINTENANCE				
Pièces	Qté.	P.U.	Total	
DISTRIB	Distribution, Pompe à eau	1.00	491.22	491.22
	liquide de refroidissement	9.00	0.00	0.00
	courroie accessoire	1.00	0.00	0.00
Coût total entretien				491.22

Entretien Carrosserie réalisé le 18/06/2020 à 253 530 kms par Carrosserie Auto Aquitaine				
Pièces	Qté.	P.U.	Total	
CAR	CARROSSERIE	1.00	0.00	0.00

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société	KEOLIS Santé Sud Gironde DU BOIS DE LA GRANGE 33610 CANEJAN		
Véhicule	CK-661-AY	Modèle	CLIO
Mis en service le	24/08/2012	Marque	Renault
Kilométrage actuel	288 333	N° Série	VF1BR2V0H476616616

Du 01/01/2016 au 30/11/2022

	REMISE ETAT PARE CHOC AR	1.00	0.00	0.00
	AILE AR D	1.00	0.00	0.00
	PORTE AR D AV D	1.00	0.00	0.00
TOTAL	TOTAL FACTURE HT	1.00	1 173.00	1 173.00
			Coût total entretien	1 173.00

Entretien	REVISION 30000KM réalisé le 09/10/2020 à 264 234 kms par Garage Keolis Santé Canéjan			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
H5W30	huile	5.00	5.20	26.00
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	15.37	15.37
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	15.33	15.33
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	28.28	28.28
BJ	Bouchon de vidange + joint	1.00	0.00	0.00
	rotule inf AVG	1.00	0.00	0.00
	Depose repose tringle Inf	1.00	0.00	0.00
DISAV	Disque AV	1.00	0.00	0.00
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	0.00	0.00
PNEUS AV	Pneus Avant 185/60R15 Hankook	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	6.50	0.00	0.00
			Coût total entretien	97.82

Entretien	Réparation réalisé le 03/12/2021 à 264 234 kms par Garage Keolis Santé Canéjan			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Batterie	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	0.00

Entretien	Réparation réalisé le 08/08/2022 à 288 014 kms par Garage Keolis Santé Canéjan			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Niveau d'huile moteur	1.00	0.00	0.00
H5W30	huile Motrio	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	0.00

Entretien	Réparation réalisé le 18/08/2022 à 288 333 kms par Garage Keolis Santé Canéjan			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
	balai essui glace av	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	0.00

Coût total des entretiens pour la période du 01/01/2016 au 30/11/2022 **2 979.20**