

Suivi M1

machin

ME734

ACTROS 2541 LSH



date	Heures/KM	Désignation	lieu	mecano
06/09/2007	91500	preparation vt:eclairage signalisation.remplacer element de parre chocs cote droit+optique de phare.limiteur+chrono(j petit)	mse	hie d
06/06/2008	130685	remplacer plaquettes de freins avant.	lievin	gorrias vi
05/09/2008	143412	preparation vt:signalisation eclaireage.limiteur.	mse	hie d
28/11/2008	155000	REPLACER 4 PNEUS ESSIEU 3(bridgestone m729 neufs)	mazingarbe	metifiot beaurains
23/07/2009	180000	Montage caméra	MSE	Detrait
01/09/2009	189820	preparation vt:chrono+limiteur(par lpl arras).remplacer disques+plaquettes+kit joints de moyeux essieu 1 et 2 (pieces provenance gorrias lievin).	mse	hie d
12/08/2010	232877	preparation vt sans passage:remplacer plaquettes de frein avant.suite defaut frein essieu 3 allume,remplacer capteurs de course pour correcteurs d'assiette droit et gauche essieu 3.calibration correcteur d'assiette electronique.limiteur.banc de freinage.effacement defauts.	lievin	gorrias
16/08/2010	232905	remplacer 4 pneus essieu 3.(fdy3 rechape slbr).	mse	syrrill(metifiot)
24/11/2010	247963	changer les plaquettes de freins essieu2	liévin	mercédés
14/06/2011	275631	changer les plaquettes de freins essieu1 disques et plaquettes essieu3	liévin	mercédés
25/08/2011	287200	preparation vt:contrôle freins E1+E2+E3.recreusage des 4 pneus E3(par metifiot).montage scelette du ME736(40000 km)+remplacer	mse	wimez

		kit machoires.remplacer optique phare g.vidange generale(tasiemski).		
11/04/2012	319660	Changement reservoir gas oil	MSE	Hie
13/04/2012	320000	Changement pneu AV E1 E2		POINT S
02/05/2012	323415	changer deux vérins de rampes plaques réflecto réparer rampe	mse	bailloueil
13/07/2012	336937	changer étrier de frein ard et plaquettes de freins essieu 2	liévin	mercédés
25/07/2012	337744	changer les plaquettes de freins essieu 3 et le calculateur pour commande de vitesses et électropneumatique de bv	liévin	,mercédés
02/08/2012	339285	Permutation pneus,passer essieu 1à l'essieu 2 et remplacer essieu E1	Métifiot	ARRAS
23/08/2012	339285	remplacer plaquettes de frein E1.remplacer parre brise.remplacer kit scelette+boulons de fixation. reparation coude sortie echappement.remplacer 2 flexibles tracteur plateau.remplacer cordon camera de recul.eclairage signalisation.	mse	simon
11/02/2013	363000	changer les cosses de batteries réparé éclairage remorque	mazingarbe	bailloueil
13/06/2013	382487	changer plaquettes essieux a3	liévin	mercédés
25/06/2013	385000	suite accident de chantier (crevaison sur flanc), montage d'un pneu à 50 % d'usre sur le 3 ème essieu ARG ext	MSE	HIE
14/08/2013	396337	Chgt pneus essieu 3 "montage de 4 pneus rechappés SLB" voir fiche	MSE	Métifiot
27/08/2013	396400	contrôle des freins e1+e2.controle jeux de direction.eclairage.remplacer panneau "convoi exeptionnel".limiteur+controlographe.remplacer 4 pneus E3.	mse	simon
02/09/2013	396450	installation boitier ecotaxe (raccordement dans le tableau de bord)	MSE	Simon
03/10/2013	404560	reprise fuite d'air sur centrale de frein	Mazingarbe	Merchiers

05/11/2013	411660	Remplacement support filtre dessiccateur, remplacement vase d'expansion, remise en état pot échappement	MSE	Bailloeuil, hie d
13/01/2014	419069	changer les batteries (smag) et la prise de gyro ard	mazingarbe	bailloeuil merchiers
23/01/2014	420300	changer les plaquettes et disques de freins es1 es2 es3	liévin	mercédes
17/02/2014	422610	Suite crevaison sur chantier, changer pneu essieu 2 D par un brig, changement du pneu essieu 2 G par à brig à MSE	Sur chantier	Métifiot
17/02/2014	422552	changer le flexible du poumon avd es 2	mazingarbe	bailloeuil
23/04/2014	434516	réglage freins de remorque changer bip de mar	mse	merchiers
10/06/2014	441054	changer le feu arg	mazingarbe	bailloeuil
28/08/2014	452162	Changement TURBO, changement radiateur de suralimentation	Lievin	Mercedes
28/08/2014	452100	Préparation VT rempalcment plaquettes de freins E1 et E3, rempalcmentdurites intercoleur	MSE	HIE
24/09/2014	456996	Montage plaque convoie exp...	MSE	MSE
04/03/2015	479480	Remplacement charnières de porte cabine droite,remplacement carter de filtre à huile moteur ,	MSE	Merchiers G
19/03/2015	481233	Remplacement des plaquettes de freins essieu 3 suivant devis n°2015/9262,	Lievin	Mercedes Gorrias
25/04/2015	495783	remplacement radiateur +KIT GALET COURROIE ET DISPOSITIF DE TENSION	lievin	mercedes
24/07/2015	503840	remplacer plaquettes sur 3eme essieu	st laurent blangy	Safia
16/10/2015	511116	remplassement des 2 batteries	mazingarbe	HIE D

16/10/2015	511041	OT1397: remplacement des cosses a batteries provisoires.	Santes	Louvrié R
28/10/2015	507000	remplacement des 4 pneus arrière	Beaurain	Metifiot
11/12/2015	506630	remplacement raccord union male tracteur/remorque et disques de frein e1e2 + plaquettes et etrier e1 d	saint laurentblangy	saifa
01/02/2016	523326	OT2050: Recherche panne éclairage liaison tracteur-remorque. Remplacement cordon Y .	Mazingarbe	MERCHERS GERARD
02/02/2016	523432	OT2053: Recherche de panne éclairage , remplacement socle de prise DN24 du tracteur et réparation faisceau d'alimentation .□	Mazingarbe	MERCHERS GERARD
19/02/2016	524483	OT2220: Remplacement tuyau haute pression de direction au dessus du boîtier de direction.	Mazingarbe	MERCHERS GERARD
20/04/2016	535000	OT2721: Remplacement feux de gabarit latéral.	Mont Saint Eloi	BAILLOEUIL JULIEN
09/08/2016	548708	OT3590: Recherche de panne feu stop arrière , remplacement relais =>essais ok.	RN47 Salomé	BAILLOEUIL JULIEN
21/09/2016	556630	Contrôle freins essieu 3 , remplacement plaquette essieu 3 , contrôle des etriers =>RAS ,graissage , soudage patte de correcteur de frein,	Saint Laurent Blangy	Saifa
09/05/2017	582381	OT5549: Remplacement flexible de rampe arrière .	Avion	MERCHERS GERARD
03/08/2017	595954	prepa vt banc defreinage eclairage entretien +graissage	saint laurent blangy	saifa