




CAMIONS SERVICE 52

zi rue Jean Moulin
52260 ROLAMPONT
Tél : 03.25.84.72.88
Email : camion.service.52@orange.fr



Facture

232

CONSEIL GENERAL HTE MARNE
CENTRE TECHN.DEPARTEMENT 52
BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
52000 CHAUMONT

Numéro	Date	Code client	Date d'échéance	Mode de règlement	N° de Tva intracom
12/FA00000149	17/12/2021	20186	17/01/2022		

Informations sur le véhicule

Marque : IVE Immatriculation : AP169PP Flotte :
Modèle : EUROTRACKER Numéro de série : WJMA1VNS10C126411
Mise en circulation : 17.02.2004 Kilométrage : 166296

Référence	Description	Qté	P.U. HT	% Rem	Montant HT
PEC	Transféré de : Ordre de réparation N° 12/ OR00000067 du 20/ 12/2021. BON DE COMMANDE N°2201073 DATE DE LA COMMANDE 06-01-2022 * PRISE EN CHARGE VEHICULE	1,00	10,50		10,50
MO1PL	PERTE DE PUISSANCE AVEC VOYANT EDC ALLUMÉ QUAND ON DEMANDE LA PLEINE CHARGE * DIAGNOSTIC PASSAGE A LA VALISE POUR LECTURE CODE DÉFAUT DÉFAUT SUR TURBINE SYSTÈME DE COMMANDE GÉOMÉTRIE TURBO PANNÉ MÉCANIQUE (PRESSION EXCESSIVE) CONTRÔLE DE L'ÉLECTROVANNE DE TURBO. CONTRÔLE DES DURITES DE DÉPRESSION CONTRÔLE DE LA CAPSULE DE GÉOMÉTRIE VARIABLE SUR TURBO GRIPPER	2,75	58,00		159,50
MO1PL	* Basculer la cabine conducteur. Vidanger le liquide refroidissement Démonter le tube d'échappement du turbocompresseur. Démonter la tubulure d'admission. Séparer les tubes d'air de suralimentation. Débrancher les conduites. Déviser les écrous du turbocompresseur. Démonter le turbocompresseur du collecteur d'échappement. Remonter le turbocompresseur du collecteur d'échappement. Remonter le tube d'échappement du turbocompresseur. Remonter la tubulure admission. Remettre les tubes d'air de suralimentation. Remplacement des conduites d'eaux et d'huile Revisser les écrous du turbocompresseur. Remplacement du filtre a air. Purger le liquide de refroidissement. Remplir le liquide refroidissement. Passage a la valise pour effacement défaut. Essai routier prolonger..	6,25	58,00		362,50
98451118	**JOINT	1,00	14,14		14,14
504015557	CONDUITE HUILE CONDUITE HUILE	1,00	105,28		105,28

Siret : 40843417300014 - APE : 4520B - RCS : 408434173 - N° TVA intracom : FR83408434173 - Capital : 30 000,00 €

Facture N° 12/FA00000149

Référence	Description	Qté	P.U. HT	% Rem	Montant HT
500324053		1,00	198,56		198,56
504015554	CONDUITE EAU REFROIDISSEMENT	1,00	91,04		91,04
504015555	TUBE EAU REFROIDISSEMENT	1,00	84,92		84,92
500041174	FILTRE A AIR	1,00	65,91		65,91
500061798	TURBO ECHANGE	1,00	1 660,05		1 660,05
500390639	COLLIER	2,00	69,49		138,98
99475987	FLEXIBLE	1,00	211,56		211,56
16731370	GOUJON	2,00	4,01		8,02
082044	COLLIER	1,00	2,0462		2,05
LR	LIQUIDE REFROIDISSEMENT EURO 6 (-35°C)	25,00	2,63		65,75
	PERTE DE PUISSANCE AVEC VOYANT EDC ALLUMÉ QUAND ON DEMANDE LA PLEINE CHARGE				3 168,26
DIAG	* OUTIL DE DIAG EASY	1,00	49,00		49,00
ECO	**ECO-PARTICIPATION RECYCLAGE	1,00	3,00		3,00

Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance	Mode de paiement	Montant de l'échéance	Solde dû
17/01/2022	Chèque	3 876,91 €	3 876,91 €

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009).

Pour les professionnels, une indemnité minimum forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera exigible (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012).

** Pièces d'origine non constructeur

Pièces d'occasions : Opération(s) soumise(s) à la Tva sur marge

Les lignes main d'oeuvre avec (*) sont facturées au temps passé, les autres lignes main d'oeuvre sont facturées au temps barème

Taux	Base HT	Montant TVA	Libellé	Montant HT	Total HT	
20,00	3 230,76	646,15	Pièces	2 649,26	Total HT	3 230,76
			Pièces d'occasion	0,00	Remise 0,00%	0,00
			Forfaits	0,00	Total HT remisé	3 230,76
			Ingrédient peinture	0,00	Port HT	0,00
			Main d'oeuvre	581,50	Frais de Facturation HT	0,00
					Total TVA	646,15
					Total TTC	3 876,91
					Acomptes	0,00
					Net à payer	3 876,91 €

Coordonnées bancaires société :

Banque : BANQUE POPULAIRE

RIB : 14707 01009 00621295393 47

IBAN : FR76 1470 7010 0900 6212 9539 347

BIC : CCBPFRPPMTZ