



PITHIVIERS



SERVICE D'ASSAINISSEMENT RAPPORT DE CONTRÔLE DES REJETS DU DOMAINE PRIVÉ

Diagnostic établi selon les informations collectées par l'agent LDE le jour de la visite (Selon autorisation accès aux propriétés art.L.1331-11 CSP.)
La loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 s'applique aux réponses faites sur ce formulaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent auprès du Service d'Assainissement, Agence Lyonnaise des Eaux.
Etabli conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, au Code de la Santé Publique et à l'arrêté du 22 décembre 1994

Numéro identifiant : 39
Coordonnées GPS : X : 644766 Y : 6786017
Date de l'enquête : 22/01/2013
Nom de l'enquêteur : G DE CASTRO
R HOURDEQUIN
Date d'édition du rapport : 05/02/2013

Nom du propriétaire : MAIRIE DE PITHIVIERS
Adresse de facturation : 1 PLACE DENIS POISSON
PITHIVIERS
Nom de l'occupant : **LOGEMENT AMIRAL GOURDON**
Adresse de l'enquête : 46 RUE AMIRAL GOURDON
PITHIVIERS

Motif de l'intervention : Enquête Contractuelle Extérieure

Méthode du contrôle : Colorant et test à la fumée

Caractéristiques de l'immeuble : LOGEMENT

Résultat de l'enquête :

NON CONFORME

NC

CONFORME

Caractéristiques générales du réseau d'assainissement en domaine

NATURE DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT	REGARD DE VISITE ASSAINISSEMENT
Nature du réseau : <input checked="" type="checkbox"/> Séparatif <input type="checkbox"/> Unitaire	Existant : <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
Date de pose du collecteur : Pas d'information	Accessibilité : <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Date de raccordement de l'immeuble au réseau : Pas d'information	Diamètre (mm) : --- Profondeur (m) : ---
Dérogation accordée à l'obligation de raccordement : <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	Matériau : ---
Convention de déversement des rejets industriel : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Anomalie VICR : Aucune

BOITE DE BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT	
Existant : <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	Date de pose de la boîte de branchement : Pas d'information
Accessibilité : <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	Matériau : ---
Diamètre (mm) : ---	Anomalie VICR : Enterré (4)
Profondeur (m) : ---	Position boîte de branchement : <input type="checkbox"/> Public <input type="checkbox"/> Privé

BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT	
Raccordement : <input checked="" type="checkbox"/> sur culotte <input type="checkbox"/> sur regard <input type="checkbox"/> boîte à boîte	Profondeur en aval (m) : ---
Diamètre (mm) : ---	Matériau : ---
Longueur (m) : ---	Anomalie VICR : Aucune

Commentaires :

Caractéristiques générales du réseau en domaine privé :

DESCRIPTIF DU OU DES EQUIPEMENT(S) EXISTANT(S) DANS L'IMMEUBLE					
Type d'équipement	Lieu	Position	Destination des effluents	Nombres	Conformité
Lave linge	LOGEMENT	Rez-de-chaussée	Fosse étanche	1	Non conforme
Douche(s)	LOGEMENT	Rez-de-chaussée	Fosse étanche	1	Non conforme
Lavabo(s)	LOGEMENT	Rez-de-chaussée	Réseau EU	1	Conforme
WC	LOGEMENT	Rez-de-chaussée	Réseau EU	1	Conforme
Evier(s)	LOGEMENT	Rez-de-chaussée	Réseau EU	1	Conforme
Baignoire(s)	LOGEMENT	1er étage	Réseau EU	1	Conforme
Bidet(s)	LOGEMENT	1er étage	Réseau EU	1	Conforme
Lavabo(s)	LOGEMENT	1er étage	Réseau EU	2	Conforme
WC	LOGEMENT	1er étage	Réseau EU	1	Conforme
Gouttière(s)	LOGEMENT	Extérieur	Caniveau	1	Conforme
Gouttière(s)	LOGEMENT	Extérieur	Fosse étanche	4	Conforme
Siphon(s) de sol	LOGEMENT	Extérieur	Fosse étanche	1	Conforme


Commentaires : Déconnecter le lave linge et la douche du RDC actuellement raccordés sur l'ancienne fosse étanche (supposé).
Prévoir le raccordement de ceux-ci sur le circuit des eaux usées.

Résultat de l'Enquête :

- CONFORME
 CONFORME AVEC RESERVE
 NON CONFORME



Réserves émises :

Lyonnaise des Eaux Service réseaux assainissement 	Commune de Pithiviers Madame le Maire
---	--



Contrôle de conformité des rejets depuis le domaine privé

Date de l'enquête : 22 Janvier 2013

LOGEMENT AMIRAL GOURDON


46, Rue Amiral Gourdon
45300 PITHIVIERS

Coordonnées:
X : 644415
Y : 6786388




NON CONFORMITE:
Evacuation du lave linge et de la douche non raccordés sur le circuit des eaux usées

Fait le 27/05/13



Préconisations techniques

Déconnecter le lave linge et la douche du RDC actuellement raccordés sur l'ancienne fosse étanche (supposé).
Prévoir le raccordement de ceux-ci sur le circuit des eaux usées.



DESCRIPTIF DES EVACUATIONS DU REZ-DE-CHAUSSEE

DESCRIPTION DES EVACUATIONS DU 1^{ER} ETAGE

Prétraitement

- FE Fosse étanche
- FS Fosse septique
- FTE Fosse toutes eaux
- Bac à graisses

- Evier
- WC
- SdB
- LL
- LV
- Bidet
- Douche

- Collecteur Pluvial domaine public
- Canalisation EP en domaine privé
- Collecteur EU domaine public
- Canalisation EU en domaine privé

- Regard EU inaccessible
- Regard EU
- Boîte de branchement EU
- Pompe refoulement

Pluvial

- Gouttière
- Regard pluvial
- Avaloir
- Grille
- Puisard pluvial

Aménagements

- Arbres et arbustes
- Haie

Dessinateur: GD
Dessin informatif sans échelle
la position des collecteurs est à titre indicatif