

Véhicule ou Bien du SDIS 35

Lot web 19

Immatriculation : AW-786YN

N° identification : W0L0XCF06A4279145

Cabine : 5 PLACES

Genre : break

Marque : Opel

Type : Combo

Date de mise en circulation : 16/07/2010

Kilométrage : 162200 KM

Nombre d'heures :

Attelage : non

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Contrôle Technique : ACCEPTÉ REFUSÉ

Véhicule vendu en l'état

Véhicule : NON ROULANT ou ROULANT

Véhicule Réservé aux professionnels

Informations complémentaires sur les anomalies principales :

VEHICULE PLUS A JOUR DE CONTROLE TECHNIQUE

-Etat de la carrosserie extérieure :

Manque enjoliveur d'aile arrière gauche

Plus d'enjoliveurs de roue (4)

-Etat intérieur de l'habitacle :

Les trous correspondant aux divers éléments fixés sur la carrosserie extérieure ou intérieure ne sont pas rebouchés

Aménagement véhicule santé (manque la banquette 2/3 arrière)

Tapis de sol conducteur très abîmé.

Etat mécanique :

Batterie hors service.

Comportement routier dangereux : prévoir échange de la colonne de direction (voir plus).

Véhicule ne tire plus : prévoir remplacement du turbo-électrovanne-filtre à air- débitmètre. (voir plus).

Fuite importante d'huile moteur au niveau du joint de culasse : prévoir échange joint de culasse + kit distribution avec pompe à eau + galets + courroie +entretien (voir plus).

Pneumatiques arrière à changer.

Observations (entretiens effectués) :

Entretien avec échange filtre à huile + remplacement vanne EGR + collecteur admission – le 29/04/2021 à 158214 Km.

Contrôle des freins AV et AR : remplacement plaquettes AV et Kit frein AR + tambours AR- le 10/03/2020 à 152528 Km.

- Remplacement boîtier d'eau
- Remplacement pompe à eau et kit courroie accessoire
- Remplacement support moteur inférieure.
- Remplacement amortisseurs AV.
- Remplacement filtre à pollen et radiateur de chauffage.

-