



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE LOURD

N° d'imprimé : **K005427041**

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

INFORMATIONS RELATIVES AU CONTRÔLE

NATURE DU CONTRÔLE : **VTP**
 DATE DU CONTRÔLE : **20/06/2017**
 N° DU PROCÈS VERBAL : **17096030**

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : _____ DATE : _____
 N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION : _____

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES RELEVÉS LORS DU CONTRÔLE

Document présenté : Certificat d'immatriculation

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : **S074K090**
 RAISON SOCIALE : **AUTO BILAN FRANCE**
 ADRESSE : **365, avenue des Jourdiés**
74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : **GISLARD CHRISTOPHER**
 N° D'AGRÈMENT : **074K7014**
 SIGNATURE : _____

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DT-028-EF (F)	29/07/2015	09/07/2015
Genre	Marque	Type
CAM	MERCEDES BENZ	UGE452XBXM1KX4BA
N° de série	Énergie	
WDB4051051V239163	GO	
Kilométrage au compteur	Carrosserie	
4264	BENNE	

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AU VÉHICULE

ÉTAT DE CHARGE : **A vide** CATÉGORIE : **VM-TMA**
 VÉHICULE ASSOCIÉ : _____

PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

NOM : **MAIRIE DE MEGEVE**
 ADRESSE : **1 PLACE DE L EGLISE**
74120 MEGEVE

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

RÉSULTAT : **A - Véhicule accepté**

DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE : **20/06/2018**

Numéro de la vignette pare-brise en cas de visite technique favorable : **K005427041**

MESURES

Efficacité du frein de service et du frein de secours :

Service : E1: 57% E2: 64%
 global : 61%

Secours : E2: 44%
 global : 23%

Déséquilibre du frein de service et du frein de secours :

Service : E1: 1% E2: 8%
 Secours : E2: 16%

Efficacité du frein de stationnement : 23%

Rabattement des feux de croisement : G: -2,8% D: -2,8% h: >= 0,8 m et <= 1,0 m

Essais d'opacité des fumées :

C1: <0,50 m-1 C2: <0,50 m-1