


## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : Z 002225198

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contre-visite	17/01/2022	22000259
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	<p>La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique</p> <p><b>DÉFAILLANCES MINEURES :</b></p> <p>0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme</p> <p>1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 3)</p> <p>2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité</p> <p>4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRÉS, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif défectueux ou endommagé (Arrière Droite Gauche)</p> <p>5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale (Essieu 3 Droite Intérieur)</p> <p>5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (Essieu 2 Avant Arrière)</p> <p>6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant Gauche)</p> <p>6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Essieu 4 Droite Gauche)</p> <p>7.1.2.b.1. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée (Avant Droite)</p> <p>8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important</p> <p>Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1950 P1951</p>	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
05/01/2023		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÉMENT : S013Z224		
(9) RAISON SOCIALE : SARL PYRAME SIM CONTROLE TECHNIQUE		
(3) COORDONNÉES : 520 RUE PIERRE SIMON LAPLACE ZAC DE LA ROBOLE 13855 AIX EN PROVENCE CEDEX 3		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÉMENT : 013K7013		
NOM ET PRÉNOM : BONNET JEAN PIERRE SIGNATURE : 		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation		
AJ-177-PA (F) 11/01/2010 11/01/2010		
Marque Genre Carrosserie		
MERCEDES BENZ VASP TRAVAUX		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale		
WDB9323151L430509 N3G		
Type/CNIT Énergie		
G4151 K4N 57M GO		
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
70723		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En Charge	<p>Frein de service : Efficacité globale (≥ à 45%) : 68%</p> <p>Efficacité par essieu : E1 : 76% E2 : 74% E3 : 67% E4 : 62%</p> <p>Déséquilibre (&lt; à 20%) : E1 : 4% E2 : 12% E3 : 21% E4 : 16%</p> <p>Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18) : 43%</p> <p>Frein de secours : Indépendance des circuits</p>	
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises		
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° : 22000078 DATE : 06/01/2022		
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : S013Z224		

 SAISIE  
SUR PARCOK