

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	PA	pool		8/7/97	120856
TYPE	N° SERIE	LUB...	PNEU AV	PNEU AR	SITUATION	N° CLE	LOGO	
232V52	VF3232V5215430	10W40	195 X 70 X 15	195 X 70 X 15	FP	195		
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔUT SOCIETES (MO+PDR)		
10/1/05	11/1/05	BELLON			0 €	0 €		
DUREE IMMO	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔUT HEURES	CÔUT FLUIDES	CÔUT PF	
1 jour	3.5	0.0	0.0	3.5	95 €	20 €	3 €	

**050032**

Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV et AR  
 Etat+pression pneus, signalisation électrique, logotisation sécuritaire+mairie, pare brise+rétroviseurs, balais essui-glace+lave glace AV/AR  
 Vidange moteur  
 Soufflage filtre à air moteur  
 Contrôle freinage AV (plaquettes, disques, flexibles, étanchéité circuit)  
 Remplacement lampe veilleuse / stop ARD

DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔUT SOCIETES (MO+PDR)		
26/1/05	27/1/05	MARCUCCI	BARRARA		57 €	0 €		
DUREE IMMO	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔUT HEURES	CÔUT FLUIDES	CÔUT PF	
1 jour	0.5	1.0	0.0	1.5	41 €	0 €	1 €	

**050117**

Achat d'un cric

DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔUT SOCIETES (MO+PDR)		
22/2/05	23/2/05	FRONTERA	BARRARA	MARCUCCI	41 €	50 €		
DUREE IMMO	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔUT HEURES	CÔUT FLUIDES	CÔUT PF	
1 jour	3.0	1.5	1.0	5.5	149 €	5 €	4 €	

**050236**

Etat+pression pneus, signalisation électrique, logotisation sécuritaire+mairie, pare brise+rétroviseurs, balais essui-glace+lave glace AV/AR  
 Contrôle freinage AV (plaquettes, disques, flexibles, étanchéité circuit)  
 Contrôle efficacité freinage (émetteur, assistance, répartition)  
 Contrôle des jeux bielles, croisillons, assistance, étanchéité hydraulique et état soufflets de direction  
 Contrôle jeu et état train AV (amortisseurs, rotules, pivots, bielles, barre stabilisatrice, roulements de roue)  
 Contrôle jeu et état train AR (amortisseurs, rotules, pivots, bielles, barre stabilisatrice, roulements de roue)  
 Contrôle jeu, état et soufflets des cardans de transmissions AV  
 Remise en état ou remplacement silent(s) bloc de fixation ligne échappement  
 Lavage compartiment moteur  
 Déplacement du véhicule chez prestataire ou approvisionnement pièces détachées

DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔUT SOCIETES (MO+PDR)		
25/4/05	2/5/05	BELLON	MARCUCCI		0 €	531 €		
DUREE IMMO	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔUT HEURES	CÔUT FLUIDES	CÔUT PF	
7 jours	0.5	0.5	0.0	1.0	27 €	0 €	1 €	

**050502**

Carrosserie + peinture porte latérale ARD  
 Carrosserie + peinture aile ARD  
 Déplacement du véhicule chez prestataire ou approvisionnement pièces détachées  
 SINISTRE

DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔUT SOCIETES (MO+PDR)		
1/9/05	1/9/05	BELLON	MARCUCCI		195 €	0 €		
DUREE IMMO	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔUT HEURES	CÔUT FLUIDES	CÔUT PF	
1 jour	6.0	1.0	0.0	7.0	190 €	0 €	6 €	

**050992**

Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV et AR  
 Etat+pression pneus, signalisation électrique, logotisation sécuritaire+mairie, pare brise+rétroviseurs, balais essui-glace+lave glace AV/AR  
 Remplacement lampe clignotant ARG  
 Remplacement lampe veilleuse / stop ARG  
 Contrôle et remise en état du faisceau électrique  
 Remplacement fusible  
 Remplacement 2 pneus train AV  
 Contrôle ou réglage géométrie train AV  
 Déplacement du véhicule chez prestataire ou approvisionnement pièces détachées  
 Réparation faisceau complet de remorque

DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔUT SOCIETES (MO+PDR)		
14/11/05	16/11/05	FRONTERA			36 €	0 €		
DUREE IMMO	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔUT HEURES	CÔUT FLUIDES	CÔUT PF	
2 jours	4.0	0.0	0.0	4.0	108 €	26 €	3 €	

**051225**

Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV et AR

Etat+pression pneus, signalisation électrique, logotisation sécuritaire+mairie, pare brise+rétroviseurs, balais essui-glace+lave glace AV/AR  
 Vidange moteur  
 Remplacement filtre à carburant  
 Remplacement filtre à huile moteur  
 Remplacement filtre à air moteur  
 Remplacement lampe feux de recul AR  
 Contrôle freinage AV (plaquettes, disques, flexibles, étanchéité circuit)  
 Remplacement fusible  
 Contrôle et remise en état du faisceau électrique  
 Fixation pare chocs, protection pot échappement. Recherche panne électrique feux AR. Changé plaquettes plaquettes à la prochaine vidange.

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	PA	pool		8/7/97	133430
TYPE	N° SERIE	LUB...	PNEU AV	PNEU AR	SITUATION	N° CLE	LOGO	
232V52	VF3232V521543C	10W40	195 X 70 X 15	195 X 70 X 15	FP	195		
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔT SOCIETES (pdr+mo)	
20/2/06	21/2/06	BARRARA				0 €	50 €	
DUREE IMMO	CÔT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔT HEURES	CÔT FLUIDES
1 jour	0 €	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	15 €	0 €

**060148**

Préparation au contrôle technique (opérations n° 003-005-022-032-033-038-040-041-043-044-046-048-052-207)  
 Déplacement du véhicule chez prestataire ou approvisionnement pièces détachées

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	PA	pool		8/7/97	133658
TYPE	N° SERIE	LUB...	PNEU AV	PNEU AR	SITUATION	N° CLE	LOGO	
232V52	VF3232V521543C	10W40	195 X 70 X 15	195 X 70 X 15	FP	195		
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔT SOCIETES (pdr+mo)	
18/4/06	18/4/06	BARRARA				0 €	2 364 €	
DUREE IMMO	CÔT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔT HEURES	CÔT FLUIDES
1 jour	1 €	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	30 €	0 €

**060355**

Déplacement du véhicule chez prestataire ou approvisionnement pièces détachées  
 Remplacement ou remise en état porte latérale ARG  
 Remplacement banane latérale pare choc ARD  
 Remplacement banane latérale pare choc ARG  
 Remise en état ou remplacement serrure mécanique/électrique et ou gache fixe/mobile porte(s) ou coffre AR  
 Remplacement ou remise en état porte latérale AVD  
 Remplacement ou remise en état porte ARG  
 Sinistres 05/113 et 05/114. prix selon devis n°37. Moulures AR D+G

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	PA	pool		8/7/97	134213
TYPE	N° SERIE	LUB...	PNEU AV	PNEU AR	SITUATION	N° CLE	LOGO	
232V52	VF3232V521543C	10W40	195 X 70 X 15	195 X 70 X 15	FP	195		
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔT SOCIETES (pdr+mo)	
30/5/06	30/5/06	BELLON				0 €	0 €	
DUREE IMMO	CÔT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔT HEURES	CÔT FLUIDES
1 jour	1 €	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	44 €	5 €

**060476**

Remise en état ou remplacement serrure mécanique/électrique et ou gache fixe/mobile porte(s) ou coffre AR  
 Remplacement fusible  
 Contrôle et remise en état du faisceau électrique  
 Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV et AR  
 Remise en état interrupteur klaxon après destruction par le service de la jeunesse

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	PA	pool		8/7/97	138240
TYPE	N° SERIE	LUB...	PNEU AV	PNEU AR	SITUATION	N° CLE	LOGO	
232V52	VF3232V521543C	10W40	195 X 70 X 15	195 X 70 X 15	FP	195		
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔT SOCIETES (pdr+mo)	
13/10/06	20/10/06	BELLON	AGHEMO			420 €	0 €	
DUREE IMMO	CÔT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔT HEURES	CÔT FLUIDES
7 jours	9 €	10.0	0.5	0.0	0.0	10.5	310 €	23 €

**060786**

Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV et AR  
 Etat+pression pneus, signalisation élec., logotisation sécuritaire+mairie, pare brise+rétroviseurs, balais essui-glace+lave glace AV/AR  
 Soufflage filtre à air moteur principal  
 Vidange moteur principal  
 Remplacement plaquettes de frein AV  
 Remplacement plaquettes de freins AR

Remplacement machoires freins AR  
 Vidange moteur principal  
 Remplacement ou remise en état plaque d'immatriculation AV  
 Remplacement ou remise en état plaque d'immatriculation AR  
 Remplacement maître cylindre de freins  
 Remplacement filtre à huile moteur principal  
 Remplacement courroie d'alternateur  
 Déplacement du véhicule chez prestataire ou approvisionnement pièces détachées

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE			8/7/97	139919
TYPE	N° SERIE	LUB...	PNEU AV	PNEU AR	SITUATION	N° CLE	LOGO	
232V52	VF3232V521543(	10W40	195 X 70 X 15	195 X 70 X 15	FP	195	A4	
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔT SOCIETES (pdr+mo)	
20/2/07	22/2/07	FRONTERA				0 €	50 €	
DUREE IMMO	CÔT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔT HEURES	CÔT FLUIDES
2 jours	2 €	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	76 €	1 €

**070148**

Préparation au contrôle technique (opérations n° 003-005-022-032-033-038-040-041-043-044-046-048-052-207)  
 Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV et AR  
 Déplacement du véhicule chez prestataire ou approvisionnement pièces détachées  
 Remise en état tableau de bord et lave glaces

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE			08/07/97	143131
TYPE	N° SERIE	LUB...	PNEU AV	PNEU AR	SITUATION	N° CLE	LOGO	
232V52	VF3232V521543(	10W40	195 X 70 X 15	195 X 70 X 15	FP	195	A4	
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔT SOCIETES (pdr+mo)	
29/5/07	29/5/07	BELLON				7 €	0 €	
DUREE IMMO	CÔT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔT HEURES	CÔT FLUIDES
1 jour	0 €	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	15 €	0 €

**070475**

Remise en état ou remplacement silent(s) bloc de fixation ligne échappement

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE			08/07/97	144099
TYPE	N° SERIE	LUB...	PNEU AV	PNEU AR	SITUATION	N° CLE	LOGO	
232V52	VF3232V521543(	10W40	195 X 70 X 15	195 X 70 X 15	FP	195	A4	
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔT SOCIETES (pdr+mo)	
4/7/07	4/7/07	AGHEMO	BELLON			119 €	58 €	
DUREE IMMO	CÔT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔT HEURES	CÔT FLUIDES
1 jour	2 €	0.5	1.5	0.0	0.0	2.0	61 €	0 €

**070540**

Remplacement vitre de rétroviseur extérieur G  
 Déplacement du véhicule chez prestataire ou approvisionnement pièces détachées  
 Remplacement fusible  
 Contrôle et remise en état du faisceau électrique  
 Rétroviseur = sinistre 07/066. Prise remorque changée + faisceau

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE			08/07/97	148994
TYPE	N° SERIE	LUB...	PNEU AV	PNEU AR	SITUATION	N° CLE	LOGO	
232V52	VF3232V521543(	10W40	195 X 70 X 15	195 X 70 X 15	FP	195	A4	
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔT SOCIETES (pdr+mo)	
21/9/07	10/10/07	0	BELLON			219 €	194 €	
DUREE IMMO	CÔT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔT HEURES	CÔT FLUIDES
19 jours	13 €	0.5	14.0	0.0	0.0	14.5	443 €	16 €

**070868**

Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV et AR  
 Etat+pression pneus, signalisation élec., logotisation sécuritaire+mairie, pare brise+rétroviseurs, balais essui-glace+lave glace AV/AR  
 Vidange moteur principal  
 Soufflage filtre à air moteur principal  
 Contrôle freinage AV (plaquettes, disques, flexibles, étanchéité circuit)  
 Remplacement 2 pneus train AV  
 Contrôle ou réglage géométrie train AV  
 Remplacement Rotule triangle ou tirant de suspension D  
 Remplacement Silent bloc triangle ou tirant de suspension D  
 Remplacement lampe veilleuse / stop ARG  
 Remplacement lampe veilleuse AVD  
 Déplacement du véhicule chez prestataire ou approvisionnement pièces détachées  
 Pose de la logotisation mairie de grasse

Remplacement thermostat circuit refroidissement moteur  
 Remplacement sonde d'enclenchement ventilateur électrique de refroidissement moteur  
 Remplacement ou rinçage liquide de refroidissement moteur  
 Remplacement durite inférieure radiateur de refroidissement moteur  
 Pare boue côté D + fixation pare chocs. Les 2 thermostats changés.

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE			08/07/97	152574
TYPE	N° SERIE	LUB...	PNEU AV	PNEU AR	SITUATION	N° CLE	LOGO	
232V52	VF3232V521543C	10W40	195 X 70 X 15	195 X 70 X 15	FP	195	A4	
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER CÔUT SOCIETES (pdr+mo)		
26/12/07	26/12/07	BELLON				110 €	0 €	
DUREE IMMO	CÔUT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔUT HEURES	CÔUT FLUIDES
1 jour	1 €	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	31 €	0 €

**071141**

Remplacement batterie  
 Contrôle fonctionnement circuit de charge  
 Remplacement des raclettes essui-glace AV

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE			08/07/97	153037
TYPE	N° SERIE	LUB...	PNEU AV	PNEU AR	SITUATION	N° CLE	LOGO	
232V52	VF3232V521543C	10W40	195 X 70 X 15	195 X 70 X 15	FP	195	A4	
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER CÔUT SOCIETES (pdr+mo)		
3/1/08	7/1/08	FRONTERA				48 €	0 €	
DUREE IMMO	CÔUT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔUT HEURES	CÔUT FLUIDES
4 jours	2 €	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	80 €	2 €

**080013**

Contrôle et ou remplacement bougies de préchauffage  
 Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV et AR  
 Etat+pression pneus, signalisation élec., logotisation sécuritaire+mairie, pare brise+rétroviseurs, balais essui-glace+lave glace AV/AR  
 Tension courroie d'alternateur

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE			08/07/97	153948
TYPE	N° SERIE	LUB...	PNEU AV	PNEU AR	SITUATION	N° CLE	LOGO	
232V52	VF3232V521543C	10W40	195 X 70 X 15	195 X 70 X 15	FP	195	A4	
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER CÔUT SOCIETES (pdr+mo)		
4/2/08	15/2/08	BELLON	ABBATE			868 €	293 €	
DUREE IMMO	CÔUT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔUT HEURES	CÔUT FLUIDES
11 jours	17 €	20.0	1.0	0.0	0.0	21.0	561 €	5 €

**080118**

Préparation au contrôle technique (opérations n° 003-005-022-032-033-038-040-041-043-044-046-048-052-207)  
 Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV et AR  
 Etat+pression pneus, signalisation élec., logotisation sécuritaire+mairie, pare brise+rétroviseurs, balais essui-glace+lave glace AV/AR  
 Remplacement protecteur caoutchouc de pédale d'embrayage  
 Remplacement filtre à air moteur principal  
 Remplacement filtre à huile moteur principal  
 Remplacement filtre à carburant moteur principal  
 Remplacement plaquettes de frein AV  
 Remplacement tube AV d'échappement  
 Remplacement silencieux intermédiaire d'échappement  
 Remplacement silencieux AR d'échappement  
 Remise en état ou remplacement silent(s) bloc de fixation ligne échappement  
 Remplacement soufflet de cardan de transmission G coté roue  
 Remplacement Amortisseur AVG  
 Remplacement Amortisseur AVD  
 Remplacement Coupelles d'amortisseurs AVD  
 Remplacement Coupelles d'amortisseurs AVG  
 Vidange moteur principal  
 Remplacement ceinture de sécurité passager AV  
 Remplacement centrale de clignotants  
 Lavage carrosserie extérieure  
 Lavage compartiment moteur  
 Contrôle ou réglage géométrie train AV  
 Déplacement du véhicule chez prestataire ou approvisionnement pièces détachées  
 Remplacement membrane pompette gazoil, fermetures vitres latérales AVD+ARD. Lavage sous caisse

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE			08/07/97	154664
TYPE	N° SERIE	LUB...	PNEU AV	PNEU AR	SITUATION	N° CLE	LOGO	

232V52		VF3232V521543(	10W40	195 X 70 X 15	195 X 70 X 15	FP	195	A4
<b>DATE DEBUT</b>	<b>DATE FIN</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>PIECES ATELIER</b>	<b>CÔT SOCIETES (pdr+mo)</b>	
7/3/08	7/3/08	BELLON				0 €	155 €	
<b>DUREE IMMO</b>	<b>CÔT PF</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>HEURES ATELIER</b>	<b>CÔT HEURES</b>	<b>CÔT FLUIDES</b>
1 jour	1 €	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	27 €	0 €

**080216**

Remplacement 2 pneus Train AR

Déplacement du véhicule chez prestataire ou approvisionnement pièces détachées

<b>N° IMMAT</b>	<b>MARQUE</b>	<b>GENRE</b>	<b>MODELE</b>	<b>SERVICE</b>	<b>CELLULE</b>	<b>CHAUFFEUR</b>	<b>ANNEE</b>	<b>KM / H</b>
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE			08/07/97	161668
<b>TYPE</b>	<b>N° SERIE</b>	<b>LUB...</b>	<b>PNEU AV</b>	<b>PNEU AR</b>	<b>SITUATION</b>	<b>N° CLE</b>	<b>LOGO</b>	
232V52	VF3232V521543(	10W40	195 X 70 X 15	195 X 70 X 15	FP	195	A4	
<b>DATE DEBUT</b>	<b>DATE FIN</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>PIECES ATELIER</b>	<b>CÔT SOCIETES (pdr+mo)</b>	
4/8/08	5/8/08	FRONTERA				0 €	0 €	
<b>DUREE IMMO</b>	<b>CÔT PF</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>HEURES ATELIER</b>	<b>CÔT HEURES</b>	<b>CÔT FLUIDES</b>
1 jour	2 €	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	53 €	4 €

**080691**

Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV et AR

Remplacement fusible

Contrôle fonctionnement et étanchéité circuit de refroidissement moteur

Contrôle et remise en état du faisceau électrique

Contrôle faisceau ventilateur et position ventilateur

<b>N° IMMAT</b>	<b>MARQUE</b>	<b>GENRE</b>	<b>MODELE</b>	<b>SERVICE</b>	<b>CELLULE</b>	<b>CHAUFFEUR</b>	<b>ANNEE</b>	<b>KM / H</b>
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE			08/07/97	161781
<b>TYPE</b>	<b>N° SERIE</b>	<b>LUB...</b>	<b>PNEU AV</b>	<b>PNEU AR</b>	<b>SITUATION</b>	<b>N° CLE</b>	<b>LOGO</b>	
232V52	VF3232V521543(	10W40	195 X 70 X 15	195 X 70 X 15	FP	195	A4	
<b>DATE DEBUT</b>	<b>DATE FIN</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>PIECES ATELIER</b>	<b>CÔT SOCIETES (pdr+mo)</b>	
11/8/08	11/8/08	FRONTERA	BELLON			0 €	0 €	
<b>DUREE IMMO</b>	<b>CÔT PF</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>HEURES ATELIER</b>	<b>CÔT HEURES</b>	<b>CÔT FLUIDES</b>
1 jour	1 €	1.0	0.5	0.0	0.0	1.5	40 €	0 €

**080704**

Contrôle fonctionnement circuit de charge

Contrôle fonctionnement circuit démarrage

Remplacement batterie

Déplacement du véhicule chez prestataire ou approvisionnement pièces détachées

Batterie changée en garantie accus+ achat le 26/01/2007

<b>N° IMMAT</b>	<b>MARQUE</b>	<b>GENRE</b>	<b>MODELE</b>	<b>SERVICE</b>	<b>CELLULE</b>	<b>CHAUFFEUR</b>	<b>ANNEE</b>	<b>KM / H</b>
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE			08/07/97	161784
<b>TYPE</b>	<b>N° SERIE</b>	<b>LUB...</b>	<b>PNEU AV</b>	<b>PNEU AR</b>	<b>SITUATION</b>	<b>N° CLE</b>	<b>LOGO</b>	
232V52	VF3232V521543(	10W40	195 X 70 X 15	195 X 70 X 15	FP	195	A4	
<b>DATE DEBUT</b>	<b>DATE FIN</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>PIECES ATELIER</b>	<b>CÔT SOCIETES (pdr+mo)</b>	
13/8/08	28/8/08	FRONTERA	ESTELLA	BELLON		558 €	0 €	
<b>DUREE IMMO</b>	<b>CÔT PF</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>HEURES ATELIER</b>	<b>CÔT HEURES</b>	<b>CÔT FLUIDES</b>
15 jours	10 €	7.0	1.0	4.5	0.0	12.5	334 €	12 €

**080713**

Déplacement du véhicule chez prestataire ou approvisionnement pièces détachées

Remplacement sonde d'information température liquide de refroidissement moteur

Remplacement ventilateur électrique de refroidissement moteur

Remplacement fusible

Remplacement relais

Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV et AR

Etat+pression pneus, signalisation élec., logotisation sécuritaire+mairie, pare brise+rétroviseurs, balais essui-glace+lave glace AV/AR

Remplacement ou rinçage liquide de refroidissement moteur

Remplacement sonde d'enclenchement ventilateur électrique de refroidissement moteur

Contrôle et remise en état du faisceau électrique

Relais ventilateur + résistance. Démontage faisceau ventilateur + contrôle épisure. Changé sonde thermocontact ventilateur + remontage

<b>N° IMMAT</b>	<b>MARQUE</b>	<b>GENRE</b>	<b>MODELE</b>	<b>SERVICE</b>	<b>CELLULE</b>	<b>CHAUFFEUR</b>	<b>ANNEE</b>	<b>KM / H</b>
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE			08/07/97	166912
<b>TYPE</b>	<b>N° SERIE</b>	<b>LUB...</b>	<b>PNEU AV</b>	<b>PNEU AR</b>	<b>SITUATION</b>	<b>N° CLE</b>	<b>LOGO</b>	
232V52	VF3232V521543(	10W40	195 X 70 X 15	195 X 70 X 15	FP	195	A4	
<b>DATE DEBUT</b>	<b>DATE FIN</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>PIECES ATELIER</b>	<b>CÔT SOCIETES (pdr+mo)</b>	
9/3/09	11/3/09	FRONTERA	BELLON			88 €	188 €	
<b>DUREE IMMO</b>	<b>CÔT PF</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>HEURES ATELIER</b>	<b>CÔT HEURES</b>	<b>CÔT FLUIDES</b>
2 jours	6 €	6.0	1.5	0.0	0.0	7.5	206 €	21 €

**090199**

Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV et AR

Etat+pression pneus, signalisation élec., logotisation sécuritaire+mairie, pare brise+rétroviseurs, balais essui-glace+lave glace AV/AR  
 Vidange moteur principal  
 Remplacement filtre à air moteur principal  
 Contrôle freinage AV (plaquettes, disques, flexibles, étanchéité circuit)  
 Remplacement lampe veilleuse / stop ARG  
 Contrôle et remise en état du faisceau électrique  
 Remplacement fusible  
 Remplacement Rotule triangle ou tirant de suspension G  
 Remplacement Rotule triangle ou tirant de suspension D  
 Contrôle ou réglage géométrie train AV  
 Remplacement 2 pneus train AV  
 Déplacement du véhicule chez prestataire ou approvisionnement pièces détachées  
 Lavage compartiment moteur  
 Vidange boîte de vitesse

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE			08/07/97	167972
TYPE	N° SERIE	LUB...	PNEU AV	PNEU AR	SITUATION	N° CLE	LOGO	
232V52	VF3232V521543(	10W40	195 X 70 X 15	195 X 70 X 15	FP	195	A4	
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔT SOCIETES (pdr+mo)	
25/5/09	10/6/09	FRONTERA				95 €	0 €	
DUREE IMMO	CÔT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔT HEURES	CÔT FLUIDES
16 jours	3 €	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	110 €	4 €

**090264**

Remplacement courroie d'alternateur  
 Déplacement du véhicule chez prestataire ou approvisionnement pièces détachées  
 Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV et AR  
 Etat+pression pneus, signalisation élec., logotisation sécuritaire+mairie, pare brise+rétroviseurs, balais essui-glace+lave glace AV/AR  
 Remplacement lampe veilleuse / stop ARD  
 Remise en état serrure porte AR. CHANGE GALET TENDEUR COURROIE ALTERNATEUR

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE			08/07/97	173752
TYPE	N° SERIE	LUB...	PNEU AV	PNEU AR	SITUATION	N° CLE	LOGO	
232V52	VF3232V521543(	10W40	195 X 70 X 15	195 X 70 X 15	FP	195	A4	
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔT SOCIETES (pdr+mo)	
7/9/09	10/9/09	BELLON	FRONTERA			30 €	0 €	
DUREE IMMO	CÔT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔT HEURES	CÔT FLUIDES
3 jours	3 €	3.5	0.5	0.0	0.0	4.0	110 €	17 €

**090691**

Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV et AR  
 Etat+pression pneus, signalisation élec., logotisation sécuritaire+mairie, pare brise+rétroviseurs, balais essui-glace+lave glace AV/AR  
 Vidange moteur principal  
 Remplacement filtre à huile moteur principal  
 Soufflage filtre à air moteur principal  
 Contrôle freinage AV (plaquettes, disques, flexibles, étanchéité circuit)  
 Remplacement fusible  
 Réparation crevaison de roue  
 Remplacement lampe veilleuse / stop ARD  
 Contrôle et remise en état du faisceau électrique  
 Remplacement interrupteur  
 Déplacement du véhicule chez prestataire ou approvisionnement pièces détachées  
 Bouton warning

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE			08/07/97	177266
TYPE	N° SERIE	LUB...	PNEU AV	PNEU AR	SITUATION	N° CLE	LOGO	
232V52	VF3232V521543(	10W40	195 X 70 X 15	195 X 70 X 15	FP	195	A4	
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔT SOCIETES (pdr+mo)	
30/11/09	8/12/09	BIANCONI	AGHEMO			0 €	847 €	
DUREE IMMO	CÔT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔT HEURES	CÔT FLUIDES
8 jours	1 €	0.5	0.5	0.0	0.0	1.0	32 €	0 €

**090948**

Déplacement du véhicule chez prestataire ou approvisionnement pièces détachées  
 Remplacement ou remise en état porte latérale ARD  
 Remplacement ou remise en état panneau ARD  
 Remplacement ou remise en état aile ARD

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE			08/07/97	179156
TYPE	N° SERIE	LUB...	PNEU AV	PNEU AR	SITUATION	N° CLE	LOGO	

232V52	VF3232V521543(	10W40	195 X 70 X 15	195 X 70 X 15	FP	195	A4	
<b>DATE DEBUT</b>	<b>DATE FIN</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>PIECES ATELIER CÔUT SOCIETES (pdr+mo)</b>		
2/2/10	4/2/10	BELLON	FRONTERA			100 €	64 €	
<b>DUREE IMMO</b>	<b>CÔUT PF</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>HEURES ATELIER</b>	<b>CÔUT HEURES</b>	<b>CÔUT FLUIDES</b>
2 jours	5 €	3.0	2.0	0.0	0.0	5.0	178 €	7 €

**100099**

Préparation au contrôle technique (opérations n° 003-005-022-032-033-038-040-041-043-044-046-048-052-207)

Déplacement du véhicule chez prestataire ou approvisionnement pièces détachées

NIVEAUX

Etat+pression pneus, signalisation élec..., logotisation sécuritaire+mairie, pare brise+rétroviseurs, balais essui-glace+lave glace AV/AR

Remplacement plaquettes de frein AV

Remplacement filtre à air moteur principal

Remplacement des raclettes essui-glace AV

Remplacement lampe veilleuse / stop ARG

Déplacement du véhicule chez prestataire ou approvisionnement pièces détachées

Charge batterie. Remise en état collier soufflet direction. Taraudage boulon siège ar. Boulons et écrous roulement cardan avd à changer. Siège

Remise en état protection thermique échappement soudure. Fabrication pièce support

<b>N° IMMAT</b>	<b>MARQUE</b>	<b>GENRE</b>	<b>MODELE</b>	<b>SERVICE</b>	<b>CELLULE</b>	<b>CHAUFFEUR</b>	<b>ANNEE</b>	<b>KM / H</b>
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE			08/07/97	179757
<b>TYPE</b>	<b>N° SERIE</b>	<b>LUB...</b>	<b>PNEU AV</b>	<b>PNEU AR</b>	<b>SITUATION</b>	<b>N° CLE</b>	<b>LOGO</b>	
232V52	VF3232V521543(	10W40	195 X 70 X 15	195 X 70 X 15	FP	F5	A4	
<b>DATE DEBUT</b>	<b>DATE FIN</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>PIECES ATELIER CÔUT SOCIETES (pdr+mo)</b>		
25/2/10	4/3/10	BELLON				0 €	134 €	
<b>DUREE IMMO</b>	<b>CÔUT PF</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>HEURES ATELIER</b>	<b>CÔUT HEURES</b>	<b>CÔUT FLUIDES</b>
7 jours	3 €	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	107 €	0 €

**100185**

Déplacement du véhicule chez prestataire ou approvisionnement pièces détachées

Remise en état siège passager AV

Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV et AR

Etat+pression pneus, signalisation élec..., logotisation sécuritaire+mairie, pare brise+rétroviseurs, balais essui-glace+lave glace AV/AR

Siège avd à refaire suite contrôle technique. Boulons, écrou cardan avd changé en stock

<b>N° IMMAT</b>	<b>MARQUE</b>	<b>GENRE</b>	<b>MODELE</b>	<b>SERVICE</b>	<b>CELLULE</b>	<b>CHAUFFEUR</b>	<b>ANNEE</b>	<b>KM / H</b>
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE			08/07/97	183591
<b>TYPE</b>	<b>N° SERIE</b>	<b>LUB...</b>	<b>PNEU AV</b>	<b>PNEU AR</b>	<b>SITUATION</b>	<b>N° CLE</b>	<b>LOGO</b>	
232V52	VF3232V521543(	10W40	195 X 70 X 15	195 X 70 X 15	FP	F5	A4	
<b>DATE DEBUT</b>	<b>DATE FIN</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>PIECES ATELIER CÔUT SOCIETES (pdr+mo)</b>		
12/7/10	16/7/10					0 €	937 €	
<b>DUREE IMMO</b>	<b>CÔUT PF</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>HEURES ATELIER</b>	<b>CÔUT HEURES</b>	<b>CÔUT FLUIDES</b>
4 jours	0 €	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0 €	10 €

**100559**

Remplacement kit embrayage

Vidange boite de vitesse

Niveau boite de vitesse et pont

Contrôle et remise en état étanchéité boite de vitesse

**Complément d'information**

Travaux effectués en Corse par Balagne automobile

<b>N° IMMAT</b>	<b>MARQUE</b>	<b>GENRE</b>	<b>MODELE</b>	<b>SERVICE</b>	<b>CELLULE</b>	<b>CHAUFFEUR</b>	<b>ANNEE</b>	<b>KM / H</b>
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE			08/07/97	183500
<b>TYPE</b>	<b>N° SERIE</b>	<b>LUB...</b>	<b>PNEU AV</b>	<b>PNEU AR</b>	<b>SITUATION</b>	<b>N° CLE</b>	<b>LOGO</b>	
232V52	VF3232V521543(	10W40	195 X 70 X 15	195 X 70 X 15	FP	F5	A4	
<b>DATE DEBUT</b>	<b>DATE FIN</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>PIECES ATELIER CÔUT SOCIETES (pdr+mo)</b>		
5/7/10	7/7/10					0 €	0 €	
<b>DUREE IMMO</b>	<b>CÔUT PF</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>HEURES ATELIER</b>	<b>CÔUT HEURES</b>	<b>CÔUT FLUIDES</b>
2 jours	0 €	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0 €	0 €

**100734**

Déplacement du véhicule chez prestataire ou approvisionnement pièces détachées

Remplacement joint + pare brise AV

**Complément d'information**

497,54€ payés par assurance SMACL

<b>N° IMMAT</b>	<b>MARQUE</b>	<b>GENRE</b>	<b>MODELE</b>	<b>SERVICE</b>	<b>CELLULE</b>	<b>CHAUFFEUR</b>	<b>ANNEE</b>	<b>KM / H</b>
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE			08/07/97	185699
<b>TYPE</b>	<b>N° SERIE</b>	<b>LUB...</b>	<b>PNEU AV</b>	<b>PNEU AR</b>	<b>SITUATION</b>	<b>N° CLE</b>	<b>LOGO</b>	
232V52	VF3232V521543(	10W40	195 X 70 X 15	195 X 70 X 15	FP	F5	A4	
<b>DATE DEBUT</b>	<b>DATE FIN</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>PIECES ATELIER CÔUT SOCIETES (pdr+mo)</b>		
8/9/10	28/9/10	BELLON				564 €	305 €	
<b>DUREE IMMO</b>	<b>CÔUT PF</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>HEURES ATELIER</b>	<b>CÔUT HEURES</b>	<b>CÔUT FLUIDES</b>

20 jours	25 €	23.5	0.0	0.0	0.0	23.5	839 €	31 €
----------	------	------	-----	-----	-----	------	-------	------

**100758**

Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR  
 Etat+pression pneus, signal.. élec., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR  
 Vidange moteur principal  
 Remplacement filtre à huile moteur principal  
 Remplacement filtre à air moteur principal  
 Remplacement filtre à carburant moteur principal  
 Contrôle freinage AV (plaquettes, disques, flexibles, étanchéité circuit)  
 Remise en état ou remplacement silent(s) bloc de fixation ligne échappement  
 Remplacement Roulement roue AVG  
 Remplacement 2 pneus train AV  
 Contrôle ou réglage géométrie train AV  
 Remplacement machoires freins AR  
 Remplacement cylindres de roues de freins AR  
 Lavage carrosserie extérieure  
 Essai sur route  
 Déplacement du véhicule chez prestataire ou approvisionnement pièces détachées  
 Remplacement batterie  
 Contrôle fonctionnement circuit démarrage  
 Contrôle fonctionnement circuit de charge  
 Remplacement durite supérieure radiateur de refroidissement moteur  
 Remplacement durite inférieure radiateur de refroidissement moteur  
 Remplacement ou rinçage liquide de refroidissement moteur  
 Remplacement tube AV d'échappement

**Complément d'information**

Echappement silencieux avant montage tube pour remplacer le silencieux. Rectification tambours arrières

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE			08/07/97	191 059
<b>TYPE</b>		<b>N° SERIE</b>						
232V52		VF3232V5215430435						
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔT SOCIETES (pdr+mo)	
22/4/11	28/4/11	BIANCONI				40 €	0 €	
DUREE IMMO	CÔT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIEI	CÔT HEURES	CÔT FLUIDES
6 jours	3 €	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	90 €	4 €

**110352**

Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR  
 Etat+pression pneus, signal.. élec., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR  
 Remplacement ou dégrillage câble(s) ou tringlerie de frein à main

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE		ALLONGUE	08/07/97	192 324
<b>TYPE</b>		<b>N° SERIE</b>						
232V52		VF3232V5215430435						
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔT SOCIETES (pdr+mo)	
30/6/11	4/7/11	ROUX				180 €	0 €	
DUREE IMMO	CÔT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIEI	CÔT HEURES	CÔT FLUIDES
4 jours	5 €	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	161 €	14 €

**110547**

Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR  
 Etat+pression pneus, signal.. élec., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR  
 Remplacement ou réparation radiateur refroidissement moteur  
 Lavage carrosserie extérieure  
 Essai sur route

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE		ALLONGUE	08/07/97	196 142
<b>TYPE</b>		<b>N° SERIE</b>						
232V52		VF3232V5215430435						
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔT SOCIETES (pdr+mo)	
10/12/11	21/12/11	BELLON				56 €	32 €	
DUREE IMMO	CÔT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIEI	CÔT HEURES	CÔT FLUIDES
11 jours	1 €	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	18 €	0 €

**N° OR**

**111069**

Remplacement batterie

**Complément d'information**



N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE		ALLONGUE	08/07/97	196 066
TYPE		N° SERIE						
232V52		VF3232V5215430435						
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔT SOCIETES (pdr+mo)	
21/10/11	19/12/11	BELLON	BELLON			3 732 €	0 €	
DUREE IMMO	CÔT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔT HEURES	CÔT FLUIDES
59 jours	67 €	59.0	3.0	0.0	0.0	62.0	2 221 €	69 €

**N° OR**

110884

Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR  
Etat+pression pneus, signal.. élec., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR  
Vidange moteur principal

**Complément d'information**

REPLACEMENT MOTEUR NEUF

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE		ALLONGUE	08/07/97	196 142
TYPE		N° SERIE						
232V52		VF3232V5215430435						
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔT SOCIETES (pdr+mo)	
4/1/12	7/2/12	NEFFATI				212 €	55 €	
DUREE IMMO	CÔT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔT HEURES	CÔT FLUIDES
34 jours	6 €	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	210 €	0 €

**N° OR**

120016

Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR  
Etat+pression pneus, signal.. élec., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR  
Contrôle et ou remplacement bougies de préchauffage  
Préparation au contrôle technique (opérations n° 003-005-022-032-033-038-040-041-043-044-046-048-052-207)  
Remplacement courroie d'alternateur  
Epreuve du contrôle technique

**Complément d'information**

REPLACEMENT GALET TENDEUR ACC

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE	animation	ALLONGUE	08/07/97	199 887
TYPE		N° SERIE						
232V52		VF3232V5215430435						
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔT SOCIETES (pdr+mo)	
5/6/12	12/6/12	BIANCONI				63 €	0 €	
DUREE IMMO	CÔT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔT HEURES	CÔT FLUIDES
7 jours	1 €	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	35 €	0 €

**N° OR**

120571

Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR  
Etat+pression pneus, signal.. élec., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR  
Remplacement rétroviseur complet extérieur G

**Complément d'information**

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE	animation	ALLONGUE	08/07/97	203 093
TYPE		N° SERIE						
232V52		VF3232V5215430435						
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔT SOCIETES (pdr+mo)	
5/11/12	5/11/12	BIANCONI				0 €	0 €	

DUREE IMMO	CÔUT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIEI	CÔUT HEURES	CÔUT FLUIDES
1 jour	1 €	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	18 €	4 €

**N° OR**  
121176

Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR  
Etat+pression pneus, signal.. élec., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE	animation	ALLONGUE	08/07/97	203 773
TYPE		N° SERIE						
232V52		VF3232V5215430435						

DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIEF	CÔUT SOCIETES (pdr+mo)
10/12/12	11/12/12	NEFFATI				72 €	215 €

DUREE IMMO	CÔUT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIEI	CÔUT HEURES	CÔUT FLUIDES
1 jours	2 €	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	53 €	0 €

**N° OR**  
121286

Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR  
Etat+pression pneus, signal.. élec., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR  
Remplacement lampe clignotant AVD  
Remplacement rétroviseur complet extérieur D  
Remplacement 2 pneus train AV

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE	animation	ALLONGUE	08/07/97	205 573
TYPE		N° SERIE						
232V52		VF3232V5215430435						

DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIEF	CÔUT SOCIETES (pdr+mo)
3/5/13	6/5/13	HOCQUAUX	NEFFATI	0	0	0 €	575 €

DUREE IMMO	CÔUT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIEI	CÔUT HEURES	CÔUT FLUIDES
3 jours	2 €	2.0	0.5	0.0	0.0	2.5	73 €	5 €

**N° OR**  
130403

Prise en charge administrative et technique du(es) véhicule(s)  
Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR  
Etat+pression pneus, signal.. élec., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR  
Contrôle ou réglage géométrie train AV  
Remplacement joint + pare brise AV

#### Complément d'information

REGLAGE JEU DANS LA DIRECTION / REMPLACEMENT JANTE ARR

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE	animation	ALLONGUE	08/07/97	208 605
TYPE		N° SERIE						
232V52		VF3232V5215430435						

DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIEF	CÔUT SOCIETES (pdr+mo)
18/9/13	23/9/13		0	0	0	169 €	0 €

DUREE IMMO	CÔUT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIEI	CÔUT HEURES	CÔUT FLUIDES
5 jours	1 €	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	44 €	0 €

**N° OR**  
130891

Prise en charge administrative et technique du(es) véhicule(s)  
Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR  
Etat+pression pneus, signal.. élec., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR  
Remplacement démarreur

#### Complément d'information

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
----------	--------	-------	--------	---------	---------	-----------	-------	--------

334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE	animation	ALLONGUE	08/07/97	209 151	
<b>TYPE</b>		<b>N° SERIE</b>							
232V52		VF3232V5215430435							
<b>DATE DEBUT</b>	<b>DATE FIN</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>PIECES ATELIER</b>	<b>CÔT SOCIETES (pdr+mo)</b>		
14/10/13	14/10/13	NEFFATI	0	0	0	132 €	0 €		
<b>DUREE IMMO</b>	<b>CÔT PF</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>HEURES ATELIER</b>	<b>CÔT HEURES</b>	<b>CÔT FLUIDES</b>	
1 jour	2 €	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	73 €	0 €	

**N° OR**  
130983

Prise en charge administrative et technique du(es) véhicule(s)  
Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR  
Etat+pression pneus, signal.. élec..., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR  
Remplacement plaquettes de frein AV

#### Complément d'information

REPLACEMENT KIT BARRE STAB

334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE	animation	ALLONGUE	08/07/97	210 968	
<b>TYPE</b>		<b>N° SERIE</b>							
232V52		VF3232V5215430435							
<b>DATE DEBUT</b>	<b>DATE FIN</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>PIECES ATELIER</b>	<b>CÔT SOCIETES (pdr+mo)</b>		
5/2/14	17/2/14	ABECASSIS	0	0	0	116 €	119 €		
<b>DUREE IMMO</b>	<b>CÔT PF</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>HEURES ATELIER</b>	<b>CÔT HEURES</b>	<b>CÔT FLUIDES</b>	
12 jours	5 €	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	159 €	14 €	

**N° OR**  
140133

Préparation au contrôle technique (opérations n° 003-005-022-032-033-038-040-041-043-044-046-048-052-207)  
Prise en charge administrative et technique du(es) véhicule(s)  
Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR  
Etat+pression pneus, signal.. élec..., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR  
Remplacement des raclettes essui-glace AV  
Remplacement Silent bloc triangle ou tirant de suspension G  
Remplacement Silent bloc triangle ou tirant de suspension D  
Remise en état ou remplacement silent(s) bloc de fixation ligne échappement  
Remplacement soufflet de cardan de transmission G coté boîte de vitesse  
Remplacement soufflet de cardan de transmission G coté roue  
Remplacement avertisseur sonore  
Contrôle ou réglage géométrie train AV  
Epreuve du contrôle technique

#### Complément d'information

CT 14015

334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE	animation	ADDOUN	08/07/97	213 497	
<b>TYPE</b>		<b>N° SERIE</b>							
232V52		VF3232V5215430435							
<b>DATE DEBUT</b>	<b>DATE FIN</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>PIECES ATELIER</b>	<b>CÔT SOCIETES (pdr+mo)</b>		
28/11/14	28/11/14	NEFFATI	0	0	0	0 €	34 €		
<b>DUREE IMMO</b>	<b>CÔT PF</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>HEURES ATELIER</b>	<b>CÔT HEURES</b>	<b>CÔT FLUIDES</b>	
1 jour	0 €	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	14 €	0 €	

**N° OR**  
141042

Prise en charge administrative et technique du(es) véhicule(s)  
Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR  
Etat+pression pneus, signal.. élec..., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR  
Contrôle ou réglage géométrie train AV

#### Complément d'information

<b>N° IMMAT</b>	<b>MARQUE</b>	<b>GENRE</b>	<b>MODELE</b>	<b>SERVICE</b>	<b>CELLULE</b>	<b>CHAUFFEUR</b>	<b>ANNEE</b>	<b>KM / H</b>
-----------------	---------------	--------------	---------------	----------------	----------------	------------------	--------------	---------------

334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE	animation	ADDOUN	08/07/97	213 826	
<b>TYPE</b>		<b>N° SERIE</b>							
232V52		VF3232V5215430435							
<b>DATE DEBUT</b>	<b>DATE FIN</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>PIECES ATELIER</b>	<b>CÔT SOCIETES (pdr+mo)</b>		
30/1/15	9/2/15	ABECASSIS	0	0	0	142 €	0 €		
<b>DUREE IMMO</b>	<b>CÔT PF</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>HEURES ATELIER</b>	<b>CÔT HEURES</b>	<b>CÔT FLUIDES</b>	
10 jours	4 €	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	118 €	7 €	

**N° OR**  
150085

Prise en charge administrative et technique du(es) véhicule(s)  
Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR  
Etat+pression pneus, signal.. élec..., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR  
Remise en état ou remplacement serrure mécanique/électrique et ou gache fixe/mobile porte latérale ARD

**Complément d'information**

PS 15003 AD 15039 REMPLACEMENT RADIATEUR CHAUFFAGE

334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE	animation	ADDOUN	08/07/97	214 122	
<b>TYPE</b>		<b>N° SERIE</b>							
232V52		VF3232V5215430435							
<b>DATE DEBUT</b>	<b>DATE FIN</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>PIECES ATELIER</b>	<b>CÔT SOCIETES (pdr+mo)</b>		
24/4/15	24/4/15	ABECASSIS	0	0	0	65 €	0 €		
<b>DUREE IMMO</b>	<b>CÔT PF</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>HEURES ATELIER</b>	<b>CÔT HEURES</b>	<b>CÔT FLUIDES</b>	
1 jour	1 €	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	17 €	0 €	

**N° OR**  
150353

Prise en charge administrative et technique du(es) véhicule(s)  
Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR  
Etat+pression pneus, signal.. élec..., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR

**Complément d'information**

AD 15133 REMPLACEMENT REGULATEUR VENTILATION

334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE	animation	ADDOUN	08/07/97	214 582	
<b>TYPE</b>		<b>N° SERIE</b>							
232V52		VF3232V5215430435							
<b>DATE DEBUT</b>	<b>DATE FIN</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>PIECES ATELIER</b>	<b>CÔT SOCIETES (pdr+mo)</b>		
11/6/15	11/6/15	NEFFATI				0 €	0 €		
<b>DUREE IMMO</b>	<b>CÔT PF</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>HEURES ATELIER</b>	<b>CÔT HEURES</b>	<b>CÔT FLUIDES</b>	
1 jour	3 €	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	85 €	0 €	

**N° OR**  
150483

Prise en charge administrative et technique du(es) véhicule(s)  
Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR  
Etat+pression pneus, signal.. élec..., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR

**Complément d'information**

SOUDURE SUPPORT SELECTEUR VITESSE

334AKN06	PEUGEOT	VP mini-bus	BOXER	JE	animation	ADDOUN	08/07/97	215 775	
<b>TYPE</b>		<b>N° SERIE</b>							
232V52		VF3232V5215430435							
<b>DATE DEBUT</b>	<b>DATE FIN</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>PIECES ATELIER</b>	<b>CÔT SOCIETES (pdr+mo)</b>		
4/2/16	11/2/16	TAVARES	0	0	0	233 €	100 €		
<b>DUREE IMMO</b>	<b>CÔT PF</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>NB HEURES</b>	<b>HEURES ATELIER</b>	<b>CÔT HEURES</b>	<b>CÔT FLUIDES</b>	
7 jours	6 €	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	206 €	4 €	

**N° OR**  
160091

Prise en charge administrative et technique du(es) véhicule(s)  
Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR

Etat+pression pneus, signal.. élec., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR  
 Préparation au contrôle technique (opérations n° 003-005-022-032-033-038-040-041-043-044-046-048-052-207)  
 Remplacement 2 pneus train AV  
 Remplacement Rotule triangle ou tirant de suspension G  
 Remplacement Rotule triangle ou tirant de suspension D  
 Lavage habitacle intérieur et carrosserie extérieure  
 Epreuve du contrôle technique  
 Contrôle ou réglage géométrie train AV

**Complément d'information**

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	FGON Tôle / DC	BOXER	PR	pil	BORSOTTI	08/07/97	217 261
TYPE		N° SERIE						
232V52		VF3232V5215430435						
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔUT SOCIETES (pdr+mo)	
29/7/16	3/8/16	ORTAVA	ESTELA	0	0	272 €	0 €	
DUREE IMMO	CÔUT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔUT HEURES	CÔUT FLUIDES
5 jours	8 €	6.5	1.0	0.0	0.0	7.5	257 €	0 €

**N° OR**  
160528

Prise en charge administrative et technique du(es) véhicule(s)  
 Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR  
 Etat+pression pneus, signal.. élec., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR  
 Remplacement triangle triflash  
 Remise en état ou remplacement serrure mécanique/électrique et ou gache fixe/mobile porte latérale ARD  
 Remplacement filtre à air moteur principal

**Complément d'information**

SOUDURE CARTER D HUILE ET TUYAUX INJECTEUR REMPLACEMENT TUBE RETOUR TETE FILTRE A CARBURANT

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	FGON Tôle / DC	BOXER	PR	pil	BORSOTTI	08/07/97	217 640
TYPE		N° SERIE						
232V52		VF3232V5215430435						
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔUT SOCIETES (pdr+mo)	
13/9/16	13/9/16	HOCQUAUX	0	0	0	0 €	0 €	
DUREE IMMO	CÔUT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔUT HEURES	CÔUT FLUIDES
1 jour	1 €	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	17 €	0 €

**N° OR**  
160626

Prise en charge administrative et technique du(es) véhicule(s)  
 Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR  
 Etat+pression pneus, signal.. élec., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR

**Complément d'information**

REPARATION FUITE GASOIL RECHAUFFEUR

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	FGON Tôle / DC	BOXER	PR	pil	BORSOTTI	08/07/97	218 208
TYPE		N° SERIE						
232V52		VF3232V5215430435						
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔUT SOCIETES (pdr+mo)	
17/10/16	17/10/16	ORTAVA	0	0	0	0 €	0 €	
DUREE IMMO	CÔUT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔUT HEURES	CÔUT FLUIDES
1 jour	5 €	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	154 €	4 €

**N° OR**  
160748

Prise en charge administrative et technique du(es) véhicule(s)  
 Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR  
 Etat+pression pneus, signal.. élec., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR

**Complément d'information**

REPARATION VENTILATION REPARATION PORTE LATERALE

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	FGON Tôle / DC	BOXER	PR	pil	BORSOTTI	08/07/97	218 620
TYPE		N° SERIE						
232V52		VF3232V5215430435						
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔT SOCIETES (pdr+mo)	
3/11/16	3/11/16	ORTAVA	0	0	0	0 €	0 €	
DUREE IMMO	CÔT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔT HEURES	CÔT FLUIDES
1 jour	2 €	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	51 €	3 €
N° OR								
160802								

Prise en charge administrative et technique du(es) véhicule(s)

Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR

Etat+pression pneus, signal.. élec., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR

#### Complément d'information

resserage direction complete

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	FGON Tôle / DC	BOXER	PR	pil	BORSOTTI	08/07/97	219 164
TYPE		N° SERIE						
232V52		VF3232V5215430435						
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔT SOCIETES (pdr+mo)	
1/12/16	31/12/16	ORTAVA	TALBI	0	0	229 €	0 €	
DUREE IMMO	CÔT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔT HEURES	CÔT FLUIDES
30 jours	11 €	7.5	3.0	0.0	0.0	10.5	360 €	11 €
N° OR								
160878								

Prise en charge administrative et technique du(es) véhicule(s)

Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR

Etat+pression pneus, signal.. élec., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR

Remplacement kit embrayage

Remplacement courroie d'alternateur

Révision et remise en état boîte de vitesse

#### Complément d'information

REPARATION PORTE LATERALE DT

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	FGON Tôle / DC	BOXER	PR	pil	BORSOTTI	08/07/97	219 522
TYPE		N° SERIE						
232V52		VF3232V5215430435						
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔT SOCIETES (pdr+mo)	
23/1/17	23/1/17	ORTAVA	0	0	0	0 €	0 €	
DUREE IMMO	CÔT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔT HEURES	CÔT FLUIDES
1 jour	2 €	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	77 €	1 €
N° OR								
170062								

Prise en charge administrative et technique du(es) véhicule(s)

Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR

Etat+pression pneus, signal.. élec., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR

#### Complément d'information

REPARATION PORTE ARR ET VENTILATION

N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	FGON Tôle / DC	BOXER	PR	pil	BORSOTTI	08/07/97	219 893
TYPE		N° SERIE						
232V52		VF3232V5215430435						
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔT SOCIETES (pdr+mo)	
14/2/17	21/2/17	ORTAVA	0	0	0	107 €	0 €	

DUREE IMMO	CÔUT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIEI	CÔUT HEURES	CÔUT FLUIDES
7 jours	1 €	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	38 €	0 €
<b>N° OR</b>								
170124								
Prise en charge administrative et technique du(es) véhicule(s)								
Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR								
Etat+pression pneus, signal.. élec..., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR								
Remplacement 2 pneus train AV								
<b>Complément d'information</b>								
N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	FGON Tôle / DC	BOXER	PR	pil	BORSOTTI	08/07/97	221 273
TYPE	N° SERIE							
232V52	VF3232V5215430435							
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔUT SOCIETES (pdr+mo)	
17/3/17	18/5/17	ORTAVA	0	0	0	72 €	0 €	
DUREE IMMO	CÔUT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIEI	CÔUT HEURES	CÔUT FLUIDES
62 jours	1 €	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	38 €	0 €
<b>N° OR</b>								
170228								
Prise en charge administrative et technique du(es) véhicule(s)								
Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR								
Etat+pression pneus, signal.. élec..., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR								
<b>Complément d'information</b>								
REMISE EN ETAT PORTE LATERAL DROITE								
N° IMMAT	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	FGON Tôle / DC	BOXER	PR	pil	BORSOTTI	08/07/97	221 273
TYPE	N° SERIE							
232V52	VF3232V5215430435							
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔUT SOCIETES (pdr+mo)	
16/5/17	17/5/17	ORTAVA	0	0	0	44 €	0 €	
DUREE IMMO	CÔUT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIEI	CÔUT HEURES	CÔUT FLUIDES
1 jours	5 €	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	173 €	5 €
<b>N° OR</b>								
170393								
Prise en charge administrative et technique du(es) véhicule(s)								
Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR								
Etat+pression pneus, signal.. élec..., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR								
Remplacement feux ou cabochon veilleuse / clignotant AVG								
Lavage compartiment moteur								
<b>Complément d'information</b>								
REDRESSAGE CHOC AVANT								
0	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	FGON Tôle - DC	BOXER	PR	pil	CHIOCCI	08/07/97	222 509
TYPE	N° SERIE							
232V52	VF3232V5215430435							
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔUT SOCIETES (pdr+mo)	
22/8/17	22/8/17	ORTAVA	0	0	0	0 €	0 €	
DUREE IMMO	CÔUT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIEI	CÔUT HEURES	CÔUT FLUIDES
1 jour	1 €	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	38 €	3 €
<b>N° OR</b>								
170707								
Prise en charge administrative et technique du(es) véhicule(s)								
Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR								
Etat+pression pneus, signal.. élec..., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR								
<b>Complément d'information</b>								
reparation fuite d eau durite sup								

0	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	FGON Tôle / DC	BOXER	PR	pil	CHIOCCI	08/07/97	222 605
TYPE		N° SERIE						
232V52		VF3232V5215430435						
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔT SOCIETES (pdr+mo)	
3/8/17	30/8/17	TALBI	0	0	0	20 €	0 €	
DUREE IMMO	CÔT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔT HEURES	CÔT FLUIDES
27 jours	1 €	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	38 €	0 €
N° OR								
170715								

Prise en charge administrative et technique du(es) véhicule(s)

Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR

Etat+pression pneus, signal.. élec., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR

Remplacement ou dégrillage câble(s) ou tringlerie de frein à main

#### Complément d'information

0	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	FGON Tôle - DC	BOXER	PR	pil	CHIOCCI	08/07/97	224 992
TYPE		N° SERIE						
232V52		VF3232V5215430435						
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔT SOCIETES (pdr+mo)	
31/1/18	19/3/18	HOCQUAUX	0	0	0	571 €	1 654 €	
DUREE IMMO	CÔT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔT HEURES	CÔT FLUIDES
47 jours	7 €	6.5	0.0	0.0	0.0	6.5	250 €	15 €
N° OR								
180087								

Prise en charge administrative et technique du(es) véhicule(s)

Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR

Etat+pression pneus, signal.. élec., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR

Préparation au contrôle technique (opérations n° 003-005-022-032-033-038-040-041-043-044-046-048-052-207)

Remplacement Triangle ou tirant de suspension G

Remplacement Triangle ou tirant suspension D

Remplacement cardan de transmission D

Remplacement des raclettes essui-glace AV

Remplacement flexible de frein AVG

Remplacement flexible de frein AVD

Epreuve du contrôle technique

#### Complément d'information

0	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	FGON Tôle - DC	BOXER	PR	pil	CHIOCCI	08/07/97	225 826
TYPE		N° SERIE						
232V52		VF3232V5215430435						
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔT SOCIETES (pdr+mo)	
28/5/18	29/5/18	HOCQUAUX	0	0	0	43 €	0 €	
DUREE IMMO	CÔT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔT HEURES	CÔT FLUIDES
1 jours	2 €	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	61 €	0 €
N° OR								
180386								

Prise en charge administrative et technique du(es) véhicule(s)

Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR

Etat+pression pneus, signal.. élec., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR

Contrôle et ou remplacement bougies de préchauffage

#### Complément d'information



MATRICULE	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	FGON Tôle - DC	BOXER	PR	pil	CHIOCCI	08/07/97	222 901
<b>TYPE</b>		<b>N° SERIE</b>						
232V52		VF3232V5215430435						
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔT SOCIETES (pdr+mo)	
11/1/19	14/1/19	ORTAVA	0	0	0	23 €	0 €	
DUREE IMMO	CÔT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔT HEURES	CÔT FLUIDES
3 jours	3 €	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	105 €	9 €
<b>N° OR</b>	<b>190054</b>							
Prise en charge administrative et technique du(es) véhicule(s)								
Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR								
Etat+pression pneus, signal.. élec..., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR								
<b>Complément d'information</b>								
remplacement radiateur chauffage interieur								
MATRICULE	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	FGON Tôle - DC	BOXER	PR	pil	CHIOCCI	08/07/97	231 110
<b>TYPE</b>		<b>N° SERIE</b>						
232V52		VF3232V5215430435						
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔT SOCIETES (pdr+mo)	
6/6/19	12/6/19	GARDE				0 €	0 €	
DUREE IMMO	CÔT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔT HEURES	CÔT FLUIDES
6 jours	4 €	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	126 €	2 €
<b>N° OR</b>	<b>190512</b>							
Prise en charge administrative et technique du(es) véhicule(s)								
Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR								
Etat+pression pneus, signal.. élec..., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR								
<b>Complément d'information</b>								
reparation porte ar reparation selecteur vitesse								
MATRICULE	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	FGON Tôle - DC	BOXER	PR	pil	CHIOCCI	08/07/97	232 144
<b>TYPE</b>		<b>N° SERIE</b>						
232V52		VF3232V5215430435						
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔT SOCIETES (pdr+mo)	
21/8/19	21/8/19	LANEYRIE				67 €	0 €	
DUREE IMMO	CÔT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔT HEURES	CÔT FLUIDES
1 jour	2 €	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	63 €	4 €
<b>N° OR</b>	<b>190711</b>							
Prise en charge administrative et technique du(es) véhicule(s)								
Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR								
Etat+pression pneus, signal.. élec..., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR								
Remplacement batterie								
<b>Complément d'information</b>								
MATRICULE	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	FGON Tôle - DC	BOXER	PR	pil	CHIOCCI	08/07/97	233 112
<b>TYPE</b>		<b>N° SERIE</b>						
232V52		VF3232V5215430435						
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔT SOCIETES (pdr+mo)	
29/10/19	29/10/19	ORTAVA				0 €	0 €	
DUREE IMMO	CÔT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔT HEURES	CÔT FLUIDES
1 jour	1 €	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	42 €	1 €
<b>N° OR</b>	<b>190899</b>							
Prise en charge administrative et technique du(es) véhicule(s)								
Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR								
Etat+pression pneus, signal.. élec..., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR								
<b>Complément d'information</b>								
Remplacement retour carburant								

MATRICULE	MARQUE	GENRE	MODELE	SERVICE	CELLULE	CHAUFFEUR	ANNEE	KM / H
334AKN06	PEUGEOT	FGON Tôle - DC	BOXER	PR	pil	CHIOCCI	08/07/97	235 259
TYPE		N° SERIE						
232V52		VF3232V5215430435						
DATE DEBUT	DATE FIN	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	EXECUTANT	PIECES ATELIER	CÔT SOCIETES (pdr+mo)	
20/12/19	27/12/19	LANEYRIE				189 €	0 €	
DUREE IMMO	CÔT PF	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	NB HEURES	HEURES ATELIER	CÔT HEURES	CÔT FLUIDES
7 jours	3 €	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	84 €	0 €
N° OR	191026							

Prise en charge administrative et technique du(es) véhicule(s)

Niveaux moteur, liquide refroidissement, batterie, liquide de frein, assistance direction, lave glace AV/AR

Etat+pression pneus, signal.. élec..., logotisation, pare brise+rétroviseurs, raclettes EG+lave glace AV/AR

Remplacement 2 pneus train AV

Remplacement rétroviseur complet extérieur G