

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



AUTO SÉCURITÉ

LABORATOIRE NÉMATO A UZÈS

N° 991425344

NATURE DU CONTRÔLE

VP Taxi

DATE DU CONTRÔLE

12/05/2011

N° DU PROCÈS-VERBAL

11022449

VISITE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

NOM DU CENTRE :

DATE :

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S040C056

NOM DU CENTRE : EI CONTROLE AUTO PONTONX

ADRESSE : 15 CHEMIN DE BOIS
40465 PONTONX SUR ADOUR
Tél : 0558575455 - Fax : 0558575456

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

PATRICK BATS

040C0141

CACHEM DU CENTRE

VISA DU CONTRÔLEUR

CONTRÔLE AUTO PONTONX

15 Chemin de Bois
40465 PONTONX SUR ADOUR
SIRET : 452 652 409 00016
TÉL : 05 58 57 54 55

Bats

VÉHICULE CONTRÔLÉ (*)

N° Immatriculation AR-107-WW Date 08/05/2010 Date 1ère mise en circulation 08/05/2010

Genre VP Marque VOLKSWAGEN Type M10WVGVP004D13

N° dans la série du type WVVZZZ3CZAP044665 En. GO Puiss. 6

Kilométrage inscrit au compteur 64698 Désignation commerciale du véhicule PASSAT

(*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule

PROPRIÉTAIRE

Nom, Prénom : BNP PARIBAS LEASE GROUP
Domicile : 12 RUE MASSENA

Code Postal - Commune : 33700 MERIGNAC

NATURE ET DATE DE LA PROCHAINE VISITE

CONTRE-VISITE AU PLUS TARD LE 12/07/2011.
Au-delà, nouvelle visite complète.

Nom et signature de la personne ayant présenté le véhicule à la visite et qui reconnaît avoir pris connaissance des résultats.

BRUZAC

[Signature]

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

ARAGON TRANSACTION

Version logiciel : C03.01

RÉSULTATS DU CONTRÔLE : DÉFAUTS CONSTATÉS

Procès-verbal - Page 1 Sur 1


Documents présentés :
A1 - Certificat d'immatriculation

49

1 - Défauts à corriger avec contre-visite : 1
3.1.1.1.2. PARE-BRISE : Fissure et/ou visibilité insuffisante

2 - Défauts à corriger sans contre-visite : 0 (zéro)

Ce procès-verbal contient 1 page



AUTO SÉCURITÉ

MESURES AVANT ARRIERE

MESURES	AVANT	ARRIERE
Forces verticales (daN)	915	635
Frein de service		
Force max. (daN)	G : 333 D : 297	G : 200 D : 169
Force R/R (daN)	G : --- D : ---	G : --- D : ---
Déséquilibre (%)	10	15
Efficacité (%)		64
Efficacité frein stationnement (%)		20
Efficacité frein de secours (%)		---
Suspension		
Déséquilibre (%)	6	5
Ripage (m/km)	-0.5	
Feux de croisement (%)	G : -2.1	D : -0.8
Plage		h : < 0,8 m
Pollution Opacité des fumées	Mesure 1 : --- m-1	Mesure 2 : --- m-1