

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° d'imprimé : K007386992

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contre-visite	24/06/2021	21093446
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	<p><i>La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique</i></p> <p>DÉFAILLANCES MINEURES :</p> <p>0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF D'INSPECTION PÉRIODIQUE DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme</p>	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
15/12/2021		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S033K147		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		
(3) COORDONNÉES : 18 Rue Newton 33370 TRESSES		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 033K7012		
NOM ET PRÉNOM : DUBOIS GAETAN		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CA-553-DW (F)	12/01/2012	24/04/2003
Marque	Genre	Carrosserie
KAROSA	TCP	NON SPEC
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
TMKC510713M006455	M3	
Type/CNIT	Énergie	
C510715A	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
274695		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : A vide CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule de transport en commun de personnes	<p>Frein de secours : Efficacité par essieu : indépendance des circuits État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge : Véhicules de transport en commun de personnes</p>	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° : 21035301	DATE : 16/06/2021	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : S033K179		



CA-553-DW

CT 15/12/2021

N° d'agrément: S033K147

N° de série: TMKC510713M006455

S033K147
A 15/12/2021
CA-553-DW