




PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZP21249699

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contre-visite	16/06/2021	21001450
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Favorable		<p>La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès verbal de contrôle technique périodique</p> <p>DÉFAILLANCES MINEURES</p> <p>0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme</p> <p>1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 2)</p> <p>4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche, Droite)</p> <p>COMMENTAIRES</p> <p>Véhicule équipé d'un échappement vertical situé en position centrale et ne permettant pas l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement</p>
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
07/06/2022		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S026Z085		
(9) RAISON SOCIALE : Contrôle Technique		
(3) COORDONNÉES : za du meyrol qrt des leonards 26200 montelimar		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 026Z7010		
NOM ET PRÉNOM : DOMINIQUE CHABANIS		
SIGNATURE : 		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
303 VJ 26 (F)	23/06/1998	23/06/1998
Marque	Genre	Carrosserie
RENAULT	VASP	INCENDIE
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
VF622AXA0P0000029	N3	
Type/CNIT	Énergie	
22AXA938	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
45060		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
ÉTAT DE CHARGE : En charge		<p>Frein de service :</p> <p>Efficacité globale (≥ à 45%) : 57%</p> <p>Efficacité par essieu : E1 : 63% E2 : 53%</p> <p>Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 6% E2 : 24%</p> <p>Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 28%</p> <p>Frein de secours :</p> <p>Efficacité globale (≥ à 23%) : 28%</p> <p>Efficacité par essieu : E2 : 48%</p> <p>Déséquilibre (< à 30%) : E2 : 12%</p> <p>Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -1.8% D : -1.6% h : <0.8m</p> <p>Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G : +0.8% D : +0.7%</p>
CATÉGORIE DU VÉHICULE :		
Véhicule à moteur de transport de marchandises		
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° : 21001365 DATE : 08/06/2021		
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : S026Z085		