



N° d'imprimé : J004045773

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	28/01/2019	19031315

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--------------------------	--

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

27/01/2020

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S038J210**(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL(3) COORDONNÉES :
RUE DE LA VALLÉE FERTILE38120 FONTANIL CORNILLON
04 76 40 35 14

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 038J7026

NOM ET PRENOM : Gérard UNGLAS

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

190 DBR 38 (F)

07/03/2008

07/03/2008

Marque

Genre

Carrosserie

RENAULT

VASP

BOM

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

VF629CHB000000639

N3

Type/CNIT

Energie

29CHB1

GO

Document(s) présent(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

130895

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : A vide

CATEGORIE DU VEHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :Efficacité globale (\geq à 45%) : 53%

Efficacité par essieu : E1 : 53% E2 : 50% E3 : 57%

Déséquilibre (<20%) E1 : 16% E2 : 1% E3 : 14%

Frein de stationnement : Efficacité (\geq à 18%) : 38%**Feux de croisement** (-0.5% à -3.0%) : G:-1.6% D:-2.5% $0,8 \leq h \leq 1,0m$ **Etat de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge:**

Benches à ordures ménagères

