



25



N° d'imprimé : K007366929

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contre-visite

(3) DATE DU CONTRÔLE

19/05/2021

N° DU PROCÈS-VERBAL

21045963

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

*La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique*

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

10/05/2022

**DÉFAILLANCES MINEURES :**

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

6.2.9.c.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche (Arrière Inférieur Intérieur)

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S002K079

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 9 Rue Gérard Philippe

02430 GAUCHY

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Essieu 3 Droite Supérieur)

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 002Z7004

NOM ET PRÉNOM : MORLET YANN

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

EL-187-AL (F)

Date d'immatriculation

23/03/2017

Date de 1ère mise en circulation

07/06/2007

Marque

MERCEDES

Genre

CAM

Carrosserie

BEN AMO

(1) N° dans la série du type (VIN)

WDB9302021L229942

(5) Catégorie internationale

N3

Type/CNIT

G2544NL42M

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

311019

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

**Frein de secours :**

Efficacité par essieu : indépendance des circuits

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : 21045870

DATE : 11/05/2021

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : S002K079