

004427330

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

CV Sanitaire

(3) DATE DU CONTRÔLE

06/02/2019

N° DU PROCÈS-VERBAL

19024179

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

18/12/2019

La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique.

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.14.a.1. - TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé - AVG, AVD

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S044Z266

(9) RAISON SOCIALE : AUTOCONTROLE GRANDLIEU

(3) COORDONNÉES : ESPACE COMMERCIAL GRAND LAC
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU

Tel : 02.28.25.61.01 Fax : 02.51.11.24.20

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 044Z1283

NOM ET PRÉNOM : TEILLET. BAPTISTE

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation

DM-287-NX (F)

15/12/2014

15/12/2014

Marque

Désignation commerciale

RENAULT

LAGUNA

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF1BT12C652126543

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

M10RENV3340335

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

346 711 Km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Forces verticales :	940 daN		598 daN	
Frein de service				
Force de freinage :	329daN	356daN	219daN	228daN
Déséquilibre (<20%) :	8 %		4 %	
Force de freinage (efficacité) :	329daN	356daN	219daN	228daN
Taux d'efficacité global (>=58%) :	73 %			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité(>=18%) : 23%			
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) :	G : -1.0 %		D : -0.9 %	

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : 18023594 DATE : 19/12/2018

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : S044Z266