



## Vérification des machines équipées en levage

Contrôle effectué en application de l'arrêté du 01 mars 2004 et de l'arrêté du 5 mars 1993 modifié  
Vérification générale périodique

### Équipement concerné

Pelle hydraulique utilisée en levage



### Établissement concerné

EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE  
28 AVENUE DE PEZENAS  
34630 SAINT-THIBERY

### Lieu d'intervention

Chantier client  
Les Jardins de SERIGNAN  
SERIGNAN 34

### Identification de l'équipement

N° Client : MM6179  
Marque : CATERPILLAR Modèle : M 316 D  
CMU : 6200  
Année de fabrication : 2011 - Date de mise en service : Non communiquée  
N° Constructeur : CATM316DCD6W00533  
Marquage : CE  
Porteur : Sans objet  
Immat / Chassis : MM6179  
Compteur : 10845 hrs

### Contenu de la vérification :

Tous mécanismes  
Examen de l'état de conservation  
Essai de fonctionnement  
Vérification des réglages et des jeux  
Vérification de l'état des indicateurs

**Périodicité contractuelle :** 6 mois  
**Périodicité réglementaire :** 6 mois

**Date d'intervention :** 06/05/2022  
**Date d'envoi du rapport :** 09/05/2022

### Conclusions de la vérification :

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou défauts auxquelles il y a lieu de remédier.

Nous avons été accompagné lors de la vérification par  
**Non accompagné**  
Le compte rendu de fin de visite a été effectué à  
**Non accompagné**  
Un rapport provisoire a été remis à  
**Mr PAUCSIK**

**Vérificateur :**  
**Arnaud LEFLAMAND**

