



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : Z 002235236

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique	22/03/2022	22001145	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Favorable	<p>DÉFAILLANCES MINEURES :</p> <p>0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles</p> <p>0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme</p> <p>4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (réflecteur et glace) (Arrière Droite Gauche)</p> <p>6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant Gauche Supérieur)</p>		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
21/03/2023			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÈMENT : S063Z077			
(9) RAISON SOCIALE : CATRUCKS			
(3) COORDONNÉES : Z.I. LADOUX 7 RUE ANDRE CITROEN 63118 CEBAZAT			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÈMENT : 063Z7023			
NOM ET PRÉNOM : HAYAUME LUDOVIC			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
CS-995-YM (F)	18/04/2013	18/04/2013	
Marque	Genre	Carrosserie	
VOLVO	VASP	BOM	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		
YV2TH40A3DB647580	N3		
Type/CNIT	Énergie		
FLB3CU7DL8FNHVL7B558D9XXUXXUUU	G0		
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
234840			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
ÉTAT DE CHARGE : A vide	<p>Opacité des fumées (\leq à 0.70 m^{-1}) :</p> <p>C1 : $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ C2 : $< 0.10 \text{ m}^{-1}$</p> <p>Frein de service :</p> <p>Efficacité globale (\geq à 50%) : 66%</p> <p>Efficacité par essieu : E1 : 76% E2 : 61%</p> <p>Déséquilibre ($<$ à 20%) : E1 : 7% E2 : 4%</p> <p>Frein de stationnement : Efficacité (\geq à 18%) : 33%</p> <p>Frein de secours :</p> <p>Efficacité globale (\geq à 25%) : 33%</p> <p>Efficacité par essieu : E2 : 48%</p> <p>Déséquilibre ($<$ à 30%) : E2 : 24%</p> <p>Feu de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -0.7% D : -2.3% h $< 0.8 \text{ m}$</p> <p>État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge : Bennes à ordures ménagères</p>		
CATÉGORIE DU VÉHICULE :			
Véhicule à moteur de transport de marchandises			
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			
PROCÈS-VERBAL N° :			DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :			