Affech. SB. 5005.

N° C30346113

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Visite technique périodique	18/10/2017	17056545

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S026C084

RAISON SOCIALE : EURL CT AUTO BRIFFAUT

ADRESSE : RUE HENRI REY
ZA BRIFFAUT EST
26000 VALENCE
Tél : 04 75 83 53 42 - Fax : 04 75 55 18 15

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : COTTE Romuald

N° D'AGRÉMENT : 026S1117

SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DE L'INSTALLATION :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CF-421-FN (F)	16/05/2012	17/09/2003

Genre	Marque	Type
VP	RENAULT	MRE1112KJ022

N° dans la série du type	Énergie
VF1KC0WEF29416979	ES

Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale
51712	KANGOO

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :
VILLE DE VALENCE

ADRESSE : PLACE DE LA LIBERTE
26000 VALENCE

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Procès-verbal - Page 1 Sur 1

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation
Version du logiciel : C08.02

1 - Défauts à corriger avec contre-visite : 0 (zéro)

2 - Défauts à corriger sans contre-visite : 11

3.3.1.1.1. ESSUIE-GLACE AV : Mauvais état
5.2.2.1.3. AMORTISSEUR (Y COMPRIS ANCRAGES) : Protection défectueuse AVG, AVD
5.2.4.1.1. DEMI-TRAIN AV (Y COMPRIS ANCRAGES) : Jeu mineur rotule et/ou articulation INFG
5.3.2.1.3. PNEUMATIQUE : Usure irrégulière ARD, ARG
6.2.1.1.1. PORTE LATERALE : Détérioration importante AVG, ARG
6.2.2.1.1. PORTE AR, HAYON : Détérioration importante
6.2.3.1.1. CAPOT : Détérioration importante AV
6.2.5.2.1. PARE-CHOCS, BOUCLIER : Mauvaise fixation AV
7.3.1.1.1. COUSSIN GONFLABLE : Détérioration et/ou témoin de mauvais fonctionnement allumé
8.1.1.2.1. MOTEUR : Défaut d'étanchéité
8.1.2.2.1. BOITE : Défaut d'étanchéité

Ce procès-verbal contient 1 page

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :

VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE AU PLUS TARD LE 18/10/2019.

MESURES

	AVANT		ARRIERE	
Forces verticales (daN)	653		493	
Frein de service				
Force (daN)	G : 212	D : 222	G : 154	D : 174
Déséquilibre (%)	5		12	
Force (daN)	G : 212	D : 222	G : 154	D : 174
Efficacité (%)		66		
Efficacité frein stationnement (%)		23		
Efficacité frein de secours (%)		---		
Suspension				
Déséquilibre (%)	0		12	
Ripage (m/km)	-1.6			
Feux de croisement (%)	G : -1.9	D : -1.8	h : < 0,8 m	
Feux antibrouillard (%)	G : ---	D : ---	---	
Pollution CO ralenti :	0.04 %	CO ralenti accéléré : 0.05 %		
Lambda :	0.999			

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

Affech. SB. 5005.

N° C30346113

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Visite technique périodique	18/10/2017	17056545

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S026C084

RAISON SOCIALE : EURL CT AUTO BRIFFAUT

ADRESSE : RUE HENRI REY
ZA BRIFFAUT EST
26000 VALENCE
Tél : 04 75 83 53 42 - Fax : 04 75 55 18 15

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : COTTE Romuald

N° D'AGRÉMENT : 026S1117

SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DE L'INSTALLATION :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CF-421-FN (F)	16/05/2012	17/09/2003

Genre	Marque	Type
VP	RENAULT	MRE1112KJ022

N° dans la série du type	Énergie
VF1KC0WEF29416979	ES

Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale
51712	KANGOO

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :
VILLE DE VALENCE

ADRESSE : PLACE DE LA LIBERTE
26000 VALENCE

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Procès-verbal - Page 1 Sur 1

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation
Version du logiciel : C08.02

1 - Défauts à corriger avec contre-visite : 0 (zéro)

2 - Défauts à corriger sans contre-visite : 11

3.3.1.1.1. ESSUIE-GLACE AV : Mauvais état
5.2.2.1.3. AMORTISSEUR (Y COMPRIS ANCRAGES) : Protection défectueuse AVG, AVD
5.2.4.1.1. DEMI-TRAIN AV (Y COMPRIS ANCRAGES) : Jeu mineur rotule et/ou articulation INFG
5.3.2.1.3. PNEUMATIQUE : Usure irrégulière ARD, ARG
6.2.1.1.1. PORTE LATERALE : Détérioration importante AVG, ARG
6.2.2.1.1. PORTE AR, HAYON : Détérioration importante
6.2.3.1.1. CAPOT : Détérioration importante AV
6.2.5.2.1. PARE-CHOCS, BOUCLIER : Mauvaise fixation AV
7.3.1.1.1. COUSSIN GONFLABLE : Détérioration et/ou témoin de mauvais fonctionnement allumé
8.1.1.2.1. MOTEUR : Défaut d'étanchéité
8.1.2.2.1. BOITE : Défaut d'étanchéité

Ce procès-verbal contient 1 page

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :

VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE AU PLUS TARD LE 18/10/2019.

MESURES

	AVANT		ARRIERE	
Forces verticales (daN)	653		493	
Frein de service				
Force (daN)	G : 212	D : 222	G : 154	D : 174
Déséquilibre (%)	5		12	
Force (daN)	G : 212	D : 222	G : 154	D : 174
Efficacité (%)		66		
Efficacité frein stationnement (%)		23		
Efficacité frein de secours (%)		---		
Suspension				
Déséquilibre (%)	0		12	
Ripage (m/km)	-1.6			
Feux de croisement (%)	G : -1.9	D : -1.8	h : < 0,8 m	
Feux antibrouillard (%)	G : ---	D : ---	---	
Pollution	CO ralenti : 0.04 %		CO ralenti accéléré : 0.05 %	
	Lambda : 0.999			

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO