DEKRA
En toute confiance.

Procès-Verbal d'expertise
Expertise d'évaluation

SCHMITZ CARGOBULL
The TrailerCompany.

Date d'examen	13/03/2019 15:17	N° Dossier	19AB0277
Exécutant	Laurent IMBERT	Mandant	SCHMITZ CARGO BULL
Lieu d'examen	Schmitz Cargobull - CTS Lyon, 29, rue du Morellon ZAC du Chesnes Ouest. 38070 Saint-Quentin-Fallavier (Isère) FRANCE	Référence mandant	VO 9803897
		Client	Schmitz Cargobull - CTS Lyon

Véhicule

Type de véhicule	Semi-remorque Poids-Lourd		
Dénomination commerciale	Schmitz-Cargobull Non-identifié	Finition	CAISSE FROID 2 PORTES AR / GROUPE FROID
Immatriculation (A)	CP-660-GJ	VIN (E)	VK1ST39FHRE920048
Date de MEC (B)	01/04/2009	Energie (P3)	TRACTE
Carrosserie (J3)	FOURGON A TEMPERATURE DIRIGEEE	Genre (J1)	SREM
Motorisation		Puissance (cv fiscaux) (P6)	0
Boite de vitesse		Nombre de places assises (S1)	0
Couleur	BLANC	Type de peinture	
Unité mesurée		Nature de la mesure	
Niveau de carburant		Échéance contrôle Technique	

Informations supplémentaires

Configuration d'essieux	3 essieux simples			Ralentisseur	
PV (G1) en tonne	9.89	PTAC (F2) en tonne	38.00	PTRA en tonne	

Équipements

Équipement spécifique	Caisse Isotherme	Marque	FRAPPA	Modèle	13,33 x 2,599 x 2,463
Accessoire	Groupe Frigorifique	Marque	CARRIER	Modèle	VECTOR 1850

Commentaires de l'expert

L'expert

Laurent IMBERT

DEKRA Expertise SAS
17 Espace Jean Mantelet - CS 81014
14123 CORMELLES-LE-ROYAL Tél. 02.31.35.85.15

VIN : VK1ST39FHRE920048 Immatriculation : CP-660-GJ N° Dossier : 19AB0277A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Dommage	Usure
ARG	GOODYEAR	315/65 R22,5	Porteur	M + S	Retaillé	Bon	7,50mm
ARG 2	Autre	315/65 R22,5	Porteur	M + S	Retaillé	Usé	5,00mm
ARG Ext. 3	GOODYEAR	315/65 R22,5	Porteur	M + S	Retaillé	Non conforme	8,00mm
ARD	GOODYEAR	315/65 R22,5	Porteur	M + S	Retaillé	Bon	7,50mm
ARD 2	Autre	315/65 R22,5	Porteur	M + S	Retaillé	Bon	7,00mm
ARD Ext. 3	GOODYEAR	315/65 R22,5	Porteur	M + S	Retaillé	Usé	5,00mm
Secours	*Non Equipée*						
Secours 2	*Non Equipée*						

Dommages

Famille	Qté	Libellé	Opé.
Forfait	1	CAPOTAGE G CENTRE	Réparation
Forfait	1	ÉCHELLE	Forfait Ech.
Forfait	1	CAPOTAGE D CENTRE	Échange
Forfait	1	CAPOTAGE G	Échange
Forfait	1	BATTERIE AUXILIAIRE	Échange
Forfait	1	PNEUMATIQUE ARG EXT. 3	Forfait Ech.
Forfait	1	PNEUMATIQUE ARG EXT. 2	Forfait Ech.
Forfait	1	PNEUMATIQUE ARD EXT. 3	Forfait Ech.
Forfait	1	MAIN JAUNE	Forfait Ech.
Forfait	1	MAIN ROUGE	Forfait Ech.
Forfait	3	BOUTEILLES D'AIR- ÉTAT-CORROSION-REPÉRAGES	Forfait Ech.
Forfait	2	COUSSIN ESSIEU 1	Échange
Forfait	2	COUSSIN ESSIEU 2	Échange
Forfait	2	COUSSIN ESSIEU 3	Échange

VIN : VK1ST39FHRE920048 Immatriculation : CP-660-GJ N° Dossier : 19AB0277A0

Relevé d'état

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Certificat d'Immatriculation (Original)	Non				
Documents de bord	Non				
Cales Roues	Non				
Extincteur	Oui	Bon	●		
Pare-cycliste et protections latérales	Oui	Bon	●		
Coffres de rangement	Non				
Coffre ou Panier Palettes	Non				
Panier de roue de secours	Oui	Bon	●		
Échelle *déformée*	Oui	Mauvais			●
Câble anti-intrusion	Non				
Attache ferry	Non				
Toit réhaussable	Non				
Plancher spécifique	Non				
	Non				

Chassis

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Chassis	Oui	Bon	●		
Jambe de levage	Oui	Bon	●		
Tablier AV	Oui	Bon	●		
Prise électrique / Faisceau *MAIN jaune cassée*	Oui	Mauvais			●
Prise électrique / Faisceau *MAIN rouge cassée*	Oui	Mauvais			●
Ailes de passage de roue	Oui	Bon	●		
Bavettes	Oui	Bon	●		
Circuits pneumatiques (Freinage, suspensions) *CLT NON RÉALISABLE*	Non				
Pare-chocs AR *Multiples impacts*	Oui	Usure normale		●	
Feux AR et catadioptres	Oui	Bon	●		
Supports de feux AR	Oui	Bon	●		
Feux de gabarit	Oui	Bon	●		
Butoirs de chassis	Oui	Bon	●		
Bandes réfléchissantes Latérales et AR	Non				
Plaques ADR, ONU, Triangles et Plaques réfléchissantes	Non				
Disques de vitesse	Oui	Bon	●		

VIN : VK1ST39FHRE920048 Immatriculation : CP-660-GJ N° Dossier : 19AB0277A0

Relevé d'état (suite)

Équipements: Caisse Isotherme

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Faux-chassis	Non				
Déformation suite à choc	Non				
Classification de la caisse (12ans max.) *04.2018*	Oui	Usure normale		●	
Paroi extérieure AV	Non				
Parois extérieures latérales	Oui	Bon	●		
Porte(s) latérale(s)	Non				
Portes AR ou Rideau coulissant AR *Deformation moyenne d'usage*	Oui	Usure normale		●	
Joint de porte AR *Déchiré*	Oui	Usure normale		●	
Articulations de porte AR	Oui	Bon	●		
Crémones de porte AR	Oui	Bon	●		
Pavillon de caisse *CLT NON RÉALISABLE*	Non				
Profils supérieurs	Oui	Bon	●		
Pied profil AV	Oui	Bon	●		
Pied profil AR	Oui	Bon	●		
Rives de caisse	Oui	Bon	●		
Plancher *ALU usure d usage*	Oui	Usure normale		●	
Plancher *TRAVERSE ar enfoncement moyen*	Oui	Usure normale		●	
Parois intérieures *Multiples impacts*	Oui	Usure normale		●	
Cloison séparatrice	Oui	Bon	●		
Rideau anti-déperdition	Non				
Arrimages	Non				
Arrêts de charge	Oui	Bon	●		
Rails et crochets intérieurs	Oui	Bon	●		
Éclairage intérieur de caisse	Oui	Bon	●		

VIN : VK1ST39FHRE920048 Immatriculation : CP-660-GJ N° Dossier : 19AB0277A0

Relevé d'état (suite)

Accessoire: Groupe Frigorifique

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Suivi d'entretien *Absrnce de justificatifs*	Oui	Usure normale	○	●	○
Fonctionnement Groupe frigorifique *NON FONCTIONNEMENT*	Non		○	○	○
Fonctionnement Moteur *CLT NON RÉALISABLE*	Non		○	○	○
Essai de performance (T° négative) *CLT NON RÉALISABLE*	Non		○	○	○
Circuit de fluide frigorigène	Non		○	○	○
Tableau de commandes	Oui	Bon	●	○	○
Capotage *D centre cassé*	Oui	Mauvais	○	○	●
Capotage *G cassé*	Oui	Mauvais	○	○	●
Capotage *G centre cassé*	Oui	Mauvais	○	○	●
Échappement	Non		○	○	○
Batterie auxiliaire *HS*	Oui	Mauvais	○	○	●
Rallonge groupe frigorifique	Non		○	○	○

VIN : VK1ST39FHRE920048 Immatriculation : CP-660-GJ N° Dossier : 19AB0277A0

Mécanique & essai

Soubassement

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Soubassement - État général	Oui	Bon	●		
Attelage : État et usure du pivot	Non				
Attelage : Contrôle des plaques d'attelage et des traverses	Non				
Carénage soubassement et moteur	Non				
Chassis - Treillis - plancher	Oui	Bon	●		
Corrosion	Oui	Bon	●		
Trains Roulants Essieu 1	Oui	Bon	●		
Trains Roulants Essieu 2	Oui	Bon	●		
Trains Roulants Essieu 3	Oui	Bon	●		
Disques de frein Essieu 1 *40mm*	Oui	Usure normale		●	
Plaquettes de frein Essieu 1 *Usee a 30%*	Oui	Usure normale		●	
Disques de frein Essieu 2 *40mm*	Oui	Usure normale		●	
Plaquettes de frein Essieu 2 *Usee a 30%*	Oui	Usure normale		●	
Disques de frein Essieu 3 *40mm*	Oui	Usure normale		●	
Plaquettes de frein Essieu 3 *Usee a 30%*	Oui	Usure normale		●	
Amortisseurs - coussin Essieu 1 *craquelures*	Oui	Mauvais			●
Amortisseurs - coussin Essieu 2 *craquelures*	Oui	Mauvais			●
Amortisseurs - coussin Essieu 3 *craquelures*	Oui	Mauvais			●
Bavettes de roue	Non				
Circuit pneumatique - état et etanchéité	Non				
Bouteilles d'air- état-corrosion-repérages *Corrosion perforante*	Oui	Mauvais			●
État et fonctionnement de la tige de nivellement	Non				

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique