



N° C15223847

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

**AUTO SECURITE**

EXPANSLAIRE REMIS A L'USAGI

NATURE DU CONTRÔLE

VP Taxi

DATE DU CONTRÔLE

30/04/2013

N° DU PROCÈS-VERBAL

13030954

**IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÈMENT : S040C056

RAISON SOCIALE : EI CONTROLE AUTO PONTONX

ADRESSE : 15 CHEMIN DE BOIS  
40465 PONTONX SUR ADOUR  
Tél : 0558575455 - Fax : 0558575456

**IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

NOM ET PRÉNOM : BATS Patrick

N° D'AGRÈMENT : 040C0141

SIGNATURE :

**INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

N° Immatriculation Date d'immatriculation Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation

AR-107-WWW

08/05/2010

08/05/2010

Genre Marque Type

VP

VOLKSWAGEN

M10VWGV004D131

N° dans la série du type Énergie

WWWZZZ3CZAP044665

GO

Kilométrage inscrit au compteur Désignation commerciale

165511

PASSAT

**TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION**

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :

BNP PARIBAS LEASE GROUP

ADRESSE : 12 RUE MASSENA  
33700 MERIGNAC

**RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :

VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE AU PLUS TARD LE  
30/04/2014.

AGON TRANSACTION

Version logiciel : C05.06

**DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS****Procès-verbal - Page 1 Sur 1**

Documents présentés :


A1 - Certificat d'immatriculation

**1 - Défaux à corriger avec contre-visite : 0 (zéro)****2 - Défaux à corriger sans contre-visite : 2**

5.2.4.1.1. DEMI-TRAIN AV (Y COMPRIS ANCRAGES) : Jeu mineur rotule et/ou articulation G, D

5.3.2.1.3. PNEUMATIQUE : Usure irrégulière AVG, AVD

Ce procès-verbal contient 1 page

**AUTO SECURITE****MESURES**

	AVANT		ARRIERE	
Forces verticales (daN)	895		595	
Frein de service				
Force max. (daN)	G : 379	D : 324	G : 196	D : 183
Force R/R (daN)	G : ---	D : ---	G : ---	D : ---
Déséquilibre (%)	14		6	
Efficacité (%)	72			
Efficacité frein stationnement (%)	20			
Efficacité frein de secours (%)	---			
Suspension				
Déséquilibre (%)	7		4	
Ripage (m/km)	+2.5			
Feux de croisement (%)	G : -2.1		D : -2.1	
Plage	h : < 0,8 m			
Opacité des fumées (m-1)	C1 : <0.50		C2 : <0.50	

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO