

N° C 0192781

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE


AUTO SÉCURITÉ
EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

VP Taxi

DATE DU CONTRÔLE

09/05/2012

N° DU PROCÈS-VERBAL

12026669

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S040C056

RAISON SOCIALE : EI CONTROLE AUTO PONTONX

 ADRESSE : 15 CHEMIN DE BOIS
40465 PONTONX SUR ADOUR
Tél : 0558575455 - Fax : 0558575456

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : BATS Patrick

N° D'AGRÈMENT : 040C0141

SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

 N° Immatriculation : AR-107-WW
Date d'immatriculation : 08/05/2010
Date de 1^{ère} mise en circulation : 08/05/2010

 Genre : VP
Marque : VOLKSWAGEN
Type : M10VWGV004D131

 N° dans la série du type : WVVZZZ3CZAP044665
Énergie : GO

 Kilométrage inscrit au compteur : 125111
Désignation commerciale : PASSAT

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :

BNP PARIBAS LEASE GROUP

 ADRESSE : 12 RUE MASSENA
33700 MERIGNAC

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :

**VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE AU PLUS TARD LE
09/05/2013.**

Version logiciel : C05.04

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Procès-verbal - Page 1 Sur 1

Documents présentés :


A1 - Certificat d'immatriculation

1 - Défaux à corriger avec contre-visite : 0 (zéro)

2 - Défaux à corriger sans contre-visite : 1

5.3.2.1.3. PNEUMATIQUE : Usure irrégulière ARD, ARG

Ce procès-verbal contient 1 page



AUTO SÉCURITÉ

MESURES

	AVANT		ARRIÈRE	
Forces verticales (daN)	905		605	
Frein de service				
Force max. (daN)	G : 328	D : 273	G : 188	D : 158
Force R/R (daN)	G : ---	D : ---	G : ---	D : ---
Déséquilibre (%)	16		15	
Efficacité (%)	62			
Efficacité frein stationnement (%)	18			
Efficacité frein de secours (%)	---			
Suspension				
Déséquilibre (%)	10		16	
Ripage (m/km)	+2			
Feux de croisement (%)	G : -2.5		D : -1.6	
Plage	h : < 0,8 m			
Opacité des fumées (m-1)	C1 : <0.50		C2 : <0.50	

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO