

N° d'imprimé : **J 002428916**

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER


INFORMATIONS RELATIVES AU CONTRÔLE

 Nature du contrôle : Visite technique périodique
 Date du contrôle : 30/12/2016
 N° du procès verbal : 16066973

INFORMATIONS SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE
IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

 N° d'agrément : S057J102
 Raison sociale :
AUTOVISION PL
 Adresse : ZONE INDUSTRIELLE LES JONQUIERES
 RUE INORÉ FABBRI
 57365 ENNERY
 Tél : 03.87.70.49.75

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

 Nom et Prénom : GIL Jean-Marc
 N° d'Agrément : 057J7016
 Signature : 
IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date C.I.	Date 1er circulation
915 AET 57 (F)	13/01/1999	13/01/1999
Genre	Marque	Type
VASP	MERCEDES	15C50L32
N° de série dans la série du type		Energi.
WDB4371161W191575		GO
Kilométrage au compteur	Carrosserie	
37329	INCENDIE	


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AU VÉHICULE

 Etat de charge : EN CHARGE Catégorie : VM-TMA
 Véhicule associé :

PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

 Nom : SERVICE DEPARTEMENTAL INCENDIE
 Adresse : HOTEL DU DEPARTEMENT
 57000 METZ


RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

 Résultat : A Véhicule accepté
 Date du prochain contrôle : 30/12/2017
 Numéro de la vignette pare-brise
 en cas de visite technique favorable : J 002428916

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES RELEVÉS LORS DU CONTRÔLE
Document présenté
 Certificat d'immatriculation

- 9.1.3.4.4. OPACITE DES FUMÉES D'ÉCHAPPEMENT Contrôle impossible compte tenu de la conception du véhicule
- 9.1.3.4.5. OPACITE DES FUMÉES D'ÉCHAPPEMENT Méthode alternative, contrôle visuel


MESURES
Efficacité du frein de service et du frein de secours :
 Service : E1 : 76% E2 : 50% global : 62 %
 Secours : E2 : 58% global : 30 %
Déséquilibre du frein de service et du frein de secours :
 Service : E1 : 5% E2 : 11%
 Secours : E2 : 9%
Efficacité du frein de stationnement : 30%
Rabattement des feux de croisement :
 G : -1.7% D : -0.7% h : 0,8m<=h<=1,0m

J09.10

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO


SOULEVEZ LE TIMBRE