

ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE



NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	29/11/2021	21045546
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	DÉFAILLANCES MINEURES : 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF D'INSPECTION PÉRIODIQUE DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 1.1.9.a.1. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Réservoir légèrement endommagé ou présentant une légère corrosion 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Avant Gauche) 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Inférieur) 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
28/05/2022		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S073K058		
(9) RAISON SOCIALE :		
(3) COORDONNÉES :		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT :		
NOM ET PRÉNOM :		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AF-359-EK (F)	17/02/2020	13/11/2009
Marque	Genre	Carrosserie
MERCEDES-BENZ/L	TCP	CAR
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
WEB63325113252131	M3	
Type/CNIT	Énergie	
MBUE926	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
496970		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : A vide CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule de transport en commun de personnes, véhicule ayant pour carrosserie NAVURB ou NAVREMURB, remorque ayant po	Opacité des fumées : C1: <0.10 m [□] C2: <0.10 m [□] Efficacité du frein de service et du frein de secours : Service (≥ 43%) : global: 52% Secours (≥ 22%) : indépendance des circuits Frein de stationnement : Efficacité (≥ 18%) : 21% Feux de croisement : G: -1.9% D: -0.7% h: < 0,8 m Feux de brouillard avant (-1% à -3,5%) : G: 0.6% D: -2.2% h: < 0,8 m	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		

Attestation délivrée le 06/12/2021

par le réseau Auto Bilan France

DEKRA Automotive
 Centre d'affaires La Boursidière, Rue de la
 Boursidière - Bâtiment H
 CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00