



## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : Z 002761573

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	06/05/2022	22108033
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
<b>Défavorable pour défaillances majeures</b> (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ  05/06/2022 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE  Contre-visite IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÈMENT : S026Z064 9) RAISON SOCIALE : EXPERT CONTROLE POIDS LOURDS 3) COORDONNÉES : RUE LOUIS SAILLANT 26800 PORTES LES VALENCE	<b>DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :</b>  2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations (Essieu 1 Arrière Droite) 4.2.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement (Arrière Gauche Latéral) 4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (Arrière Gauche) 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (Essieu 2 Avant Milieu)	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÈMENT : 026Z7006 NOM ET PRÉNOM : BLANDAMOUR Yvonnick SIGNATURE :	<b>DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :</b>  0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme 0.6.2.a.1. CERTIFICAT DE CARROSSAGE : Absent ou non conforme 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 1.1.22.b.1. PRISES D'ESSAI (LORSQU'ELLES SONT INSTALLÉES OU REQUISES SUR LE VÉHICULE) : Endommagées (Avant Gauche Latéral) 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement (Avant Droite Gauche)	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation 8491 VD 26 (F) 18/07/1997 17/04/1989 Marque Genre Carrosserie RENAULT VASP INCENDIE (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale VF6BA02A000007111 N3G Type/CNIT Énergie BA02W1 GO Document(s) présenté(s)  Certificat d'immatriculation  (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 484 511	<b>Opacité des fumées (&lt;= 2.41 m-1)</b> C1 : 0.42 m-1 C2 : 0.23 m-1  <b>Frein de service :</b> Efficacité globale (>=43%) : 57% Efficacité par essieu : E1 : 75% E2 : 48% Déséquilibre (<20%) : E1 : 4% E2 : 9%  <b>Frein de stationnement : Efficacité (&gt;=18%) : 28 %</b>  <b>Frein de secours :</b> Efficacité globale (>=22%) : 28% Efficacité par essieu : E2 : 44% Déséquilibre (<30%) : E2 : 25%  <b>Feux de croisement (-0,5% à -2.5%) : G : -0.6% D : -1.7% h &lt;0.8m</b>	
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		
ÉTAT DE CHARGE : En charge CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :  INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE  PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		