



065009

N° d'imprimé : J004529975

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contre-visite	12/03/2021	21005065

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--------------------------	--

Favorable

La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

18/08/2021

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S060J147**

(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL

(3) COORDONNÉES :
 24 RUE THOMAS EDISON

60180 NOGENT SUR OISE
 03.44.54.72.50

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 095K7052

NOM ET PRENOM : **Laurent MAILLARD**

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

CW-254-CB (F)

02/09/2020

27/02/2006

Marque

Genre

Carrosserie

IRISBUS

TCP

CAR

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

VNESFR1180M000229

M3

Type/CNIT

Energie

SFR1187A

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

660292

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : A vide

CATEGORIE DU VEHICULE :

Véhicule de transport en commun de personnes

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : 21004932 DATE : 19/02/2021

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : S060J147

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :

Efficacité globale (≥ à 50%) : 60%

Efficacité par essieu : E1 : 62% E2 : 59%

Déséquilibre (<20%) E1 : 2% E2 : 14%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 26%

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G:-1.2% D:-2.3% h<0,8m

Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G:-2.0%