

REGION **OSIS SE**

Raison sociale **SARP OSIS SUD EST**

Adresse où le véhicule est stationné et visible :	<b>SARP OSIS SUD EST , 14 rue Louis Berliot, 63800 Cournon</b>
Nom et coordonnées du contact sur place :	<b>Jean-Francis VANNIER, tel: 06 30 06 06 18</b>

Immatriculation :	<b>BP802CK</b>
Date du certificat (A) :	<b>22/3/2018</b>
Date de 1ère mise en circulation (B) :	<b>21/3/1997</b>
Genre (J1) :	<b>VASP</b>
Type Carrosserie (J3) :	<b>VOIRIE</b>
PTAC - Kg (F2) :	<b>26 000</b>
PTRA - Kg (F3) :	<b>36 000</b>
Poids à vide - Kg (G3) :	<b>17 900</b>

Châssis	Marque :	<b>RENAULT</b>	Km :	<b>163 365</b>
	Modèle :	<b>G</b>	Heures :	
	Puissance moteur - ch :	<b>26</b>		
	Type de boîte :	<b>MANUELLE</b>	Boîte de transfert :	<b>OUI</b>
	Suspensions : AV :	<b>MECANIQUE</b> <input type="checkbox"/> <b>AR :</b> <b>MECANIQUE</b>		
Equipement	Marque :	<b>HUWER</b>		
	Modèle :			
	Pompe à vide :		Pompe HP :	<b>OUI</b>
	Heures pompe à vide :		Heures pompe HP :	<b>3 259</b>
	Capacité en eau - l :		Capacité total - l :	<b>13 200</b>

Options / Accessoires particuliers :	<b>Pompe HP WOMA</b>
Autres types d'équipements à détailler :	

Etat technique	Châssis :	<b>ETAT OK</b>	Corrosion
	Equipement :	<b>ETAT OK</b>	
	Moteur :	<b>ETAT OK</b>	Moteur tournant
	Boîte de vitesses :	<b>ETAT OK</b>	
	Pont(s) :	<b>ETAT OK</b>	
Etat de fonctionnement	Châssis :	<b>ETAT OK</b>	
	Equipement :	<b>ETAT OK</b>	

Documents à joindre	Copie CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	Doc. Original :	<b>EXISTANT</b>
	Copie DERNIER CONTRÔLE TECHNIQUE	Doc. Original :	<b>EXISTANT</b>
	Copie DERNIERS CONTROLES REGLEMENTAIRES	Doc. Original :	<b>EXISTANT</b>
	2x PHOTOS MINIMUM TRES RECENTES (3/4 avant et 3/4 arrière)		